






报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F02066-2021	合格	2021-9-17	
DAJC-7F03159-2021	合格	2021-11-12	 
DAJC-7F03161-2021	合格	2021-11-15	  


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04308~320-2021	合格	2021-11-2	
DAJC-7F04336-2021	合格	2021-11-12	
DAJC-7F04337-2021	合格	2021-11-15	
DAJC-7F10522~523-2021	合格	2021-11-15	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10524-2021	合格	2021-11-12	 经度: 120.215576 纬度: 37.389863 地址: 山东省烟台市招远市金岭镇中里 农业银行(灵山沟镇所) 时间: 2021-11-12 15:33:23 经度: 120.214237 纬度: 37.396975 地址: 山东省烟台市招远市董庄镇金泰 源 时间: 2021-11-12 15:31:55
DAJC-7F10531-2021	合格	2021-12-6	 经度: 116.448820 纬度: 35.876515 地址: 山东省泰安市东平县326省道南庄村 时间: 2021-12-06 13:32:27 海拔: 30.1米 经度: 116.448967 纬度: 35.876615 地址: 山东省泰安市东平县326省道南庄村 时间: 2021-12-06 13:45:28 海拔: 39.9米
DAJC-7F10533-2021	合格	2021-12-5	 经度: 118.506709 纬度: 31.459945 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-05 15:14:29 海拔: 5.4米 经度: 118.506752 纬度: 31.459902 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-05 15:45:47 海拔: 16.8米
DAJC-7F10534~535-2021	合格	2021-12-5	 经度: 118.506709 纬度: 31.459945 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-05 15:14:29 海拔: 5.4米 经度: 118.506752 纬度: 31.459902 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-05 15:45:47 海拔: 16.8米

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10536~541-2021	合格	2021-12-2	 经度: 125.823073 纬度: 50.230536 地址: 黑龙江省哈尔滨市阿城区 时间: 2021-12-02 08:05:43 海拔: 538.2米 
DAJC-7F10542-2021	合格	2021-12-10	 经度: 120.115759 纬度: 37.424287 地址: 山东省烟台市莱州市金岭街161号金城镇 环境卫生所 时间: 2021-12-10 14:17:32
DAJC-7F11338-2021	合格	2021-7-26	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11519~520-2021	合格	2021-10-29	 
DAJC-7F11615-2021	合格	2021-12-4	 
DAJC-7F11616-2021	合格	2021-11-25	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F12136-2021	合格	2021-11-15	 经度 121.566332 纬度 37.006049 地址 山东省威海市环翠区立家 时间 2021-11-15 13:02:25 
DAJC-7F12137-2021	合格	2021-11-19	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13724~726-2021	合格	2021-11-15	
DAJC-7F13772~776-2021	合格	2021-11-19	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142849~2852-2021	合格	2021-10-29	 经纬: 116.350024 高程: 36.083092 地址: 山东省泰安市东平县080县 山东平邑鑫兴石料开发有限公司 (鲁博图) 时间: 2021-10-29 11:19:45 海拔: 234.5米  经纬: 116.355923 高程: 36.083556 地址: 山东省泰安市东平县080县 山东平邑鑫兴石料开发有限公司 (鲁博图) 时间: 2021-10-29 11:19:58
DAJC-7F143020~3033-2021	合格	2021-11-16	 经纬: 115.505846 高程: 37.024768 地址: 山东省威海市乳山市 时间: 2021-11-16 09:06:11  经纬: 115.505846 高程: 37.024768 地址: 山东省威海市乳山市 时间: 2021-11-16 09:06:11


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F143034~3039-2021	合格	2021-11-25	
DAJC-7F143040~3042-2021	合格	2021-12-4	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F143043~3044-2021	合格	2021-12-5	
DAJC-7F143045~3054-2021	合格	2021-12-8	
DAJC-7F143055~3137-2021	合格	2021-11-25	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15854~856-2021	合格	2021-10-29	 
DAJC-7F15880-2021	合格	2021-11-3	 



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15914~916-2021	合格	2021-11-16	 经纬: 121.606164 纬度: 37.024686 地址: 山东省潍坊市乳山市 时间: 2021-11-16 09:00:19
DAJC-7F15917~923-2021	合格	2021-11-22	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15926-2021	合格	2021-12-4	
DAJC-7F15929~939-2021	合格	2021-11-25	
DAJC-7F15949~953-2021	合格	2021-12-8	 电话: 118.364409 邮编: 36.432928 地址: 山东省潍坊市临朐县317省道站家庄 小学 时间: 2021-12-08 12:26:56 海拔: 4.54m

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16859~864-2021	合格	2021-11-10	
DAJC-7F16865~887-2021	合格	2021-12-25	
DAJC-7F16888~891-2021	合格	2021-12-8	
DAJC-7F17140~141-2021	合格	2021-11-10	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22411-2021	合格	2021-10-29	
DAJC-7F22467-2021	合格	2021-12-4	
DAJC-7F23197-2021	合格	2021-11-2	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23201~202-2021	合格	2021-11-10	 经度: 118.511884 纬度: 31.453024 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-11-10 16:02:23
DAJC-7F23203~204-2021	合格	2021-11-13	 经度: 118.511884 纬度: 31.453024 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-11-10 16:02:23
DAJC-7F23209-2021	合格	2021-11-30	 经度: 118.511884 纬度: 31.453024 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-11-10 16:02:23
DAJC-7F23210~211-2021	合格	2021-12-8	 经度: 118.377019 纬度: 36.621651 地址: 山东省潍坊市临朐县032县道临朐华力制衣有限公司 时间: 2021-12-08 13:39:44 海拔: 195.6米


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F32419~436-2021	合格	2021-11-8	 
DAJC-7F49042~043-2021	合格	2021-12-8	 经度: 118.388240 纬度: 36.418578 地址: 山东省潍坊市临朐县临朐镇南木 警察场 时间: 2021-12-08 15:21:24 海拔: 208.9米
DAJC-7F59009-2021	合格	2021-11-2	
DAJC-7F61177~178-2021	合格	2021-10-29	 经度: 118.388240 纬度: 36.418578 地址: 山东省潍坊市临朐县临朐镇南木 警察场 时间: 2021-10-29 15:00:00 海拔: 208.9米

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F61179-2021	合格	2021-11-16	 位置: 121.448668 纬度: 37.452395 名称: 山东省潍坊市昌乐县 时间: 2021-11-16 12:32:04 位置: 120.646193 纬度: 37.452395 名称: 山东省潍坊市昌乐县 时间: 2021-11-16 13:45:38
DAJC-7F61180-2021	合格	2021-11-17	 位置: 120.646193 纬度: 37.452395 名称: 山东省潍坊市昌乐县 时间: 2021-11-17 12:29:54 位置: 120.646193 纬度: 37.452395 名称: 山东省潍坊市昌乐县 时间: 2021-11-17 12:29:54
DAJC-7F61181~184-2021	合格	2021-11-28	 位置: 120.646193 纬度: 37.452395 名称: 山东省潍坊市昌乐县 时间: 2021-11-28 12:29:54 位置: 120.646193 纬度: 37.452395 名称: 山东省潍坊市昌乐县 时间: 2021-11-28 12:29:54


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F61189~190-2021	合格	2021-12-11	
DAJC-7F01131-2021	合格	2021-12-6	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01136~141-2021	合格	2021-12-2	 经纬: 125.823073 纬度: 50.230536 地址: 黑龙江省黑河市嫩江市铜山
DAJC-7F02086-2021	合格	2021-12-5	 经纬: 119.565999 纬度: 37.008186 地址: 山东省烟台市莱州市山东黄金矿业有限 公司 时间: 2021-12-06 16:08:24 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F02087-2021	合格	2021-12-27	 经纬: 120.271363 纬度: 37.383187 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 时间: 2021-12-27 09:55:28 海拔: 157.5米 经纬: 120.271363 纬度: 37.383187 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 时间: 2021-12-27 09:55:28 海拔: 157.5米


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F02090~091-2021	合格	2021-12-28	
DAJC-7F05179-2021	合格	2021-12-5	
DAJC-7F10545~548-2021	合格	2021-12-21	
DAJC-7F10560-2021	合格	2021-12-27	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11321-2021	合格	2021-7-25	
DAJC-7F11339~340-2021	不合格	2021-7-25	
DAJC-7F11662~664-2021	合格	2021-12-21	 经度: 118.512318 纬度: 31.457739 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-21 16:19:35 备注: 长按水印编辑备注 经度: 118.511875 纬度: 31.457809 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-21 16:29:02 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F11670-2021	合格	2021-12-26	 经度: 118.512318 纬度: 31.457739 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-26 16:19:35 备注: 长按水印编辑备注 经度: 118.511875 纬度: 31.457809 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 时间: 2021-12-26 16:29:02 备注: 长按水印编辑备注


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11671~674-2021	合格	2021-12-29	
DAJC-7F12140-2021	合格	2021-12-5	
DAJC-7F13790~797-2021	合格	2021-12-5	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F143138~3152-2021	合格	2021-11-25	
DAJC-7F143172~3234-2021	合格	2021-12-8	
DAJC-7F143235~3244-2021	合格	2021-12-6	 
DAJC-7F143245~3246-2021	合格	2021-12-5	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F143249~3254-2021	合格	2021-12-27	 经度: 120.2 纬度: 37.393613 地址: 山东省烟台市招远市 时间: 2021-12-27 13:13:44 海拔: 144.7米
DAJC-7F15940~947-2021	合格	2021-11-25	
DAJC-7F15954~958-2021	合格	2021-12-8	 经度: 122.54414 纬度: 37.459426 地址: 山东省烟台市招远市 时间: 2021-12-08 15:11:11 海拔: 12.9米 经度: 122.54414 纬度: 37.459426 地址: 山东省烟台市招远市 时间: 2021-12-08 15:11:11 海拔: 12.9米

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15965-2021	合格	2021-12-6	
DAJC-7F15979~982-2021	合格	2021-12-17	
DAJC-7F15985-2021	合格	2021-12-21	
DAJC-7F15988~989-2021	合格	2021-12-27	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16892~910-2021	合格	2021-12-8	
DAJC-7F16912~913-2021	合格	2021-12-6	
DAJC-7F16914~916-2021	合格	2021-12-17	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16917~922-2021	合格	2021-12-5	 经度: 118.512044 纬度: 31.457975 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 经度: 118.512023 纬度: 31.457933 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门
DAJC-7F16923~926-2021	合格	2021-11-25	
DAJC-7F17142~147-2021	合格	2021-12-9	 经度: 118.512044 纬度: 31.457975 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 经度: 118.512044 纬度: 31.457975 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门
DAJC-7F17148~149-2021	合格	2021-12-5	 经度: 118.512044 纬度: 31.457975 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门 经度: 118.512044 纬度: 31.457975 地址: 安徽省马鞍山市当涂县龙门

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22469~505-2021	合格	2021-12-8	 经纬: 119.949273 纬度: 37.409416 地址: 山东烟台莱州市黄金 山东莱州市莱州石油公司 时间: 2021-12-08 15:45:57 海拔: 12.9米 经纬: 119.949323 纬度: 37.409427 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-12-08 15:45:57 海拔: 13.0米
DAJC-7F22506~507-2021	合格	2021-11-26	 经纬: 120.152001 纬度: 37.29077 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-11-26 10:24:09 经纬: 120.152001 纬度: 37.29077 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-11-26 10:24:09
DAJC-7F22508~509-2021	合格	2021-12-27	 经纬: 120.152001 纬度: 37.29077 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-12-27 13:33:44 海拔: 144.7米 经纬: 120.152001 纬度: 37.29077 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-12-27 13:33:44 海拔: 144.7米
DAJC-7F23212-2021	合格	2021-12-11	 经纬: 120.152001 纬度: 37.29077 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-12-11 13:23:47 经纬: 120.152001 纬度: 37.29077 地址: 山东烟台莱州市莱州石油公司 时间: 2021-12-11 13:23:47

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23213-2021	合格	2021-12-19	 
DAJC-7F23214-2021	合格	2021-12-19	
DAJC-7F23215-2021	合格	2021-12-19	
DAJC-7F23217-2021	合格	2021-12-22	/
DAJC-7F23218~219-2021	合格	2021-12-21	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23220-2021	合格	2021-12-21	
DAJC-7F24078-2021	合格	2021-12-21	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F24079-2021	合格	2021-11-27	
DAJC-7F61185-2021	合格	2021-12-5	
DAJC-7F61203~211-2021	合格	2021-12-15	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F61212~221-2021	合格	2021-12-20	
DAJC-7F75014~022-2021	合格	2021-11-19	
DAJC-7F37075-2021	合格	2021-11-19	/
DAJC-7F38931~941-2021	合格	2021-11-19	/
DAJC-7F38977~980-2021	合格	2021-11-28	/
DAJC-7F35017-2021	合格	2021-11-19	/
DAJC-7F36019-2021	合格	2021-11-19	/
DAJC-7F83021~023-2021	不合格	2021-11-15	/
DAJC-7F83024-2021	合格	2021-11-16	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F83025-2021	合格	2021-11-16	/
DAJC-7F38926-2021	合格	2021-11-14	/
DAJC-7F38927-2021	合格	2021-11-15	/
DAJC-7F38914~915-2021	不合格	2021-11-11	/
DAJC-7F38916~917-2021	合格	2021-11-11	/
DAJC-7F38974~976-2021	合格	2021-11-25	/
DAJC-7F38929~930-2021	合格	2021-11-17	/
DAJC-7F38953~957-2021	合格	2021-11-22	/
DAJC-7F38958~959-2021	合格	2021-11-22	/
DAJC-7F38921-2021	合格	2021-11-13	/
DAJC-7F83017~20-2021	合格	2021-11-8	/
DAJC-7F46230~234-2021	合格	2021-12-11	/
DAJC-7F38908~911-2021	合格	2021-11-6	/
DAJC-7F38903-2021	合格	2021-11-16	/
DAJC-7F38984~985-2021	合格	2021-11-28	/
DAJC-7F38928-2021	合格	2021-11-14	/
DAJC-7F38943-2021	合格	2021-11-25	/
DAJC-7F38981-2021	合格	2021-12-5	/
DAJC-7F381031~1032-2021	合格	2021-12-10	/
DAJC-7F381005-2021	合格	2021-12-5	/
DAJC-7F38982~983-2021	合格	2021-12-3	/
DAJC-7F381006~1007-2021	合格	2021-12-6	/
DAJC-7F381012~1015-2021	合格	2021-12-8	/
DAJC-7F38961~964-2021	合格	2021-12-1	/
DAJC-7F38945~952-2021	合格	2021-11-26	/
DAJC-7F381033-2021	合格	2021-12-12	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38769-2021	不合格	2021-10-9	/
DAJC-7F381008~1011-2021	合格	2021-12-6	/
DAJC-7F381016~1019-2021	合格	2021-12-10	/
DAJC-7F38986-2021	合格	2021-12-6	/
DAJC-7F47131-2021	合格	2021-7-22	/
DAJC-7F46226~228-2021	合格	2021-10-25	/
DAJC-7F47159~160-2021	合格	2021-10-25	/
DAJC-7F47162-2021	合格	2021-12-3	/
DAJC-7F47161-2021	合格	2021-11-23	/
DAJC-7F381104-2021	合格	2021-12-29	/
DAJC-7F381105-2021	合格	2021-12-30	/
DAJC-7F381071~1079-2021	合格	2021-12-25	/
DAJC-7F381069~1070-2021	合格	2021-12-23	/
DAJC-7F381065~1067-2021	合格	2021-12-22	/
DAJC-7F381054~1055-2021	合格	2021-12-19	/
DAJC-7F381038~1041-2021	合格	2021-12-17	/
DAJC-7F381068-2021	合格	2021-12-21	/
DAJC-7F381056~1059-2021	合格	2021-12-21	/
DAJC-7F381048~1053-2021	合格	2021-12-19	/
DAJC-7F381020~1029-2021	合格	2021-12-11	/
DAJC-7F38829~830-2021	不合格	2021-10-16	/
DAJC-7F38904-2021	不合格	2021-11-6	/
DAJC-7F381111~1112-2021	合格	2022-1-1	/
DAJC-7F381086~1092-2021	合格	2021-12-28	/
DAJC-7F381093~1101-2021	合格	2022-1-1	/
DAJC-7F46235-2021	合格	2021-12-17	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F46229-2021	合格	2021-12-3	/
DAJC-7F47163~165-2021	合格	2021-12-19	/