










报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01061-2022	合格	2022-6-14	 经度: 105.379858 纬度: 33.942124 地址: 甘肃省陇南市西和县洞沟里 时间: 2022-06-14 15:00:00
DAJC-7F01063-2022	合格	2022-6-25	 经度: 116.298058 纬度: 36.026434 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇东平建龙矿业 时间: 2022-06-25 09:23:00 备注: 长按水印编辑备注  经度: 116.298058 纬度: 36.026434 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇东平建龙矿业 时间: 2022-06-25 11:07:34 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F01065-2022	合格	2022-7-8	 经度: 120.138947 纬度: 37.421945 地址: 山东省烟台市莱州市228国道960号山东华越文泰环保科技有限公司 时间: 2022-07-08




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01066-2022	合格	2022-7-7	 经度: 116.209934 纬度: 36.000376 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇 地质博物馆 时间: 2022-07-07 08:56:16 备注: 王德水印刷组备注 经度: 116.200214 纬度: 36.000376 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇 地质博物馆 时间: 2022-07-07 09:09:02 备注: 王德水印刷组备注
DAJC-7F01070-2022	合格	2022-7-16	 经度: 116.505471 纬度: 37.027376 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇 地质博物馆 时间: 2022-07-16 15:21:01 备注: 王德水印刷组备注 经度: 116.505471 纬度: 37.027376 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇 地质博物馆 时间: 2022-07-16 15:21:01 备注: 王德水印刷组备注
DAJC-7F02040~041-2022	合格	2022-6-18	 经度: 116.505471 纬度: 37.027376 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇 地质博物馆 时间: 2022-06-18 15:21:01 备注: 王德水印刷组备注 经度: 108.451469 纬度: 33.921541 地址: 山东省临沂市沂水县 时间: 2022-06-18 11:01:01 备注: 王德水印刷组备注
DAJC-7F02045~046-2022	合格	2022-7-27	 经度: 117.815983 纬度: 35.375147 地址: 山东省临沂市平邑县地方镇 小 平安村 时间: 2022-07-27 15:37:14 备注: 王德水印刷组备注 经度: 117.825116 纬度: 35.392183 地址: 山东省临沂市平邑县地方镇 地 方镇朱家屯村 时间: 2022-07-27 13:51:55 备注: 王德水印刷组备注

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F03047-2022	合格	2022-6-14	 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-06-14 09:00:00 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-06-14 10:00:00
DAJC-7F03048~051-2022	合格	2022-6-15	 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-06-15 09:00:00 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-06-15 10:00:00
DAJC-7F03052~053-2022	合格	2022-7-4	 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-07-04 09:00:00 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-07-04 10:00:00
DAJC-7F03054~055-2022	合格	2022-7-6	 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-07-06 09:00:00 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-07-06 10:00:00
DAJC-7F03056-2022	合格	2022-7-7	 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-07-07 09:00:00 设备: 100.37540 位置: 31.02550 地址: 甘肃省兰州市西固区 时间: 2022-07-07 10:00:00

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04130-2022	合格	2022-6-14	
DAJC-7F04133-2022	合格	2022-6-25	
DAJC-7F04134-2022	合格	2022-6-14	
DAJC-7F04135~136-2022	合格	2022-7-5	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04137~139-2022	合格	2022-7-6	
DAJC-7F04140-2022	合格	2022-7-8	
DAJC-7F04141-2022	合格	2022-7-7	
DAJC-7F04146-2022	合格	2022-7-17	 经度: 120.138828 纬度: 37.398947 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 焦家金矿职工医院 时间: 2022-07-17 08:43:13
DAJC-7F05095-2022	合格	2022-6-14	

报告编号	结论	报告日期	影像资料	
DAJC-7F05096~097-2022	合格	2022-6-18		
DAJC-7F05098-2022	合格	2022-6-25		
DAJC-7F05099-2022	合格	2022-6-14		
DAJC-7F05100-2022	合格	2022-7-8		

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F05101~102-2022	合格	2022-7-8	
DAJC-7F05103-2022	合格	2022-7-16	
DAJC-7F05106~107-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F05108-2022	合格	2022-7-17	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F06008-2022	合格	2022-7-31	 经度: 117.568733 纬度: 36.202119 地址: 正在获取中 时间: 正在获取中 海拔: 165.1米
DAJC-7F10288-2022	合格	2022-6-25	 经度: 116.579533 纬度: 36.028841 地址: 山东省泰安市泰山区平阴县南园镇平阴镇泰山机械有限公司 时间: 2022-06-25 09:14:54  经度: 116.579533 纬度: 36.028841 地址: 山东省泰安市泰山区平阴县南园镇平阴镇泰山机械有限公司 时间: 2022-06-25 09:14:54
DAJC-7F10300~301-2022	合格	2022-7-6	 经度: 120.142900 纬度: 37.422672 地址: 山东省潍坊市潍州市226国道e 时间: 2022-07-06 15:45:14  经度: 120.140669 纬度: 37.423969 地址: 山东省潍坊市潍州市226国道e 时间: 2022-07-06 15:45:14
DAJC-7F10302-2022	合格	2022-7-7	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10303-2022	合格	2022-7-8	 经度: 120.138996 纬度: 37.421978 地址: 山东省烟台市莱州市228国道 1960号山东天承生物金业有限公司 时间: 2022-07-08 13:59:10 经度: 120.139225 纬度: 37.422940 地址: 山东省烟台市莱州市228国道 1960号山东天承生物金业有限公司 时间: 2022-07-08 14:27:42
DAJC-7F10304-2022	合格	2022-7-7	 经度: 116.308247 纬度: 36.018335 地址: 山东省泰安市泰山区泰山大街111号 时间: 2022-07-07 09:18:22 经度: 116.308253 纬度: 36.018416 地址: 山东省泰安市泰山区泰山大街111号 时间: 2022-07-07 09:18:22
DAJC-7F10305-2022	合格	2022-7-16	 经度: 121.505768 纬度: 37.024672 地址: 山东省威海市乳山市曲家屯南 (公交站) 时间: 2022-07-16 14:38:28 海拔: 99.1米 备注: 长流水印编辑备注 经度: 121.505627 纬度: 37.024679 地址: 山东省威海市乳山市曲家屯南 (公交站) 时间: 2022-07-16 14:38:02 海拔: 99.1米 备注: 长流水印编辑备注
DAJC-7F10307-2022	合格	2022-7-17	 经度: 119.138735 纬度: 37.308332 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 黄家金矿医院 时间: 2022-07-17 09:06:13

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10309~311-2022	合格	2022-7-22	 经度: 117.297598 纬度: 36.022843 地址: 山东省泰安市东平县152国道 西山庄 时间: 2022-07-22 10:37:58 高度: 65.9米 天气: 27~31℃ 东南风 备注: 长坂水印监测站
DAJC-7F10315~316-2022	合格	2022-7-24	 经度: 120.217772 纬度: 37.002628 地址: 山东省潍坊市平度市旧店镇 北 高东村 时间: 2022-07-24 09:09:10 备注: 长坂水印监测站 经度: 120.222606 纬度: 37.000933 地址: 山东省潍坊市平度市旧店镇 北 曲东 时间: 2022-07-24 09:10:21 备注: 长坂水印监测站
DAJC-7F10319~322-2022	合格	2022-7-24	 经度: 120.231405 纬度: 36.995201 地址: 山东省潍坊市平度市旧店镇 东 高东村 时间: 2022-07-24 12:02:41 备注: 长坂水印监测站 经度: 120.231405 纬度: 36.995201 地址: 山东省潍坊市平度市旧店镇 东 高东村 时间: 2022-07-24 12:03:05 备注: 长坂水印监测站
DAJC-7F10323~324-2022	合格	2022-7-26	 经度: 117.799590 纬度: 35.374132 地址: 山东省临沂市平邑县界石镇 归 来庄村 时间: 2022-07-26 12:36:51 备注: 长坂水印监测站 经度: 117.799575 纬度: 35.374137 地址: 山东省临沂市平邑县界石镇 归 来庄村 时间: 2022-07-26 12:39:47 备注: 长坂水印监测站



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10329-2022	合格	2022-7-31	 经纬: 117.569615 纬度: 36.202693 地址: 山东省济南市莱芜区027乡道金牛矿 业开发公司 时间: 2022-07-31 16:07:08 天气: 32~33℃ 东北风
DAJC-7F11341~344-2022	合格	2022-7-16	 经纬: 117.569615 纬度: 36.202693 地址: 山东省济南市莱芜区027乡道金牛矿 业开发公司 时间: 2022-07-16 14:10:20
DAJC-7F12097-2022	合格	2022-6-15	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F12098-2022	合格	2022-6-16	
DAJC-7F12099-2022	合格	2022-6-19	
DAJC-7F12100-2022	合格	2022-6-26	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13457~459-2022	合格	2022-6-15	
DAJC-7F13460~462-2022	合格	2022-6-16	
DAJC-7F13463~465-2022	合格	2022-6-19	 中 中 中 未取 中 编辑备注 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 长棱水印编辑备注
DAJC-7F13466~468-2022	合格	2022-6-26	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142005~2012-2022	合格	2022-6-18	
DAJC-7F142013~2022-2022	合格	2022-6-16	
DAJC-7F142023~2025-2022	合格	2022-6-14	
DAJC-7F142026~2031-2022	合格	2022-6-26	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142105~2115-2022	合格	2022-6-25	
DAJC-7F142116~2138-2022	合格	2022-6-18	
DAJC-7F142139~2156-2022	合格	2022-6-19	
DAJC-7F142243~2246-2022	合格	2022-7-5	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142247~2253-2022	合格	2022-7-6	
DAJC-7F142254~2269-2022	合格	2022-7-7	
DAJC-7F142270~2280-2022	合格	2022-7-8	
DAJC-7F142281~2285-2022	合格	2022-7-10	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142293-2022	合格	2022-7-3	
DAJC-7F142294~2301-2022	合格	2022-7-10	
DAJC-7F142302~2326-2022	合格	2022-7-11	
DAJC-7F142327~2340-2022	合格	2022-7-9	

报告编号	结论	报告日期	影像资料	
DAJC-7F142341~2360-2022	合格	2022-7-10		
DAJC-7F142361~2370-2022	合格	2022-7-17		
DAJC-7F142446~2456-2022	合格	2022-7-12		
DAJC-7F142457~2463-2022	合格	2022-7-27		


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142514~2516-2022	合格	2022-7-31	
DAJC-7F15730~731-2022	合格	2022-6-18	
DAJC-7F15732~733-2022	合格	2022-6-19	
DAJC-7F15734~735-2022	合格	2022-6-16	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15736-2022	合格	2022-6-14	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败
DAJC-7F15739~741-2022	合格	2022-6-25	 经纬: 116.298347 纬度: 36.025549 地址: 山东省潍坊市寿光市152国道西 时间: 2022-06-25 14:10:02
DAJC-7F15742~743-2022	合格	2022-6-26	 经纬: 正在使用中 纬度: 正在使用中 地址: 正在使用中 时间: 网络获取失败 经纬: 正在使用中 纬度: 正在使用中 地址: 正在使用中 时间: 网络获取失败
DAJC-7F15746-2022	合格	2022-6-26	 经纬: 正在使用中 纬度: 正在使用中 地址: 正在使用中 时间: 网络获取失败 经纬: 正在使用中 纬度: 正在使用中 地址: 正在使用中 时间: 网络获取失败



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15751~754-2022	合格	2022-7-6	 经度: 116.298104 纬度: 36.023384 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 银山村 时间: 2022-07-06 14:23:45 备注: 长流水印编录备注 经度: 116.298473 纬度: 36.025819 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 东平镇龙山村 时间: 2022-07-06 14:31:51 备注: 长流水印编录备注
DAJC-7F15755~758-2022	合格	2022-7-7	 经度: 116.300402 纬度: 36.018522 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 地 址: 地 时间: 2022-07-07 08:17:21 备注: 长流水印编录备注 经度: 116.327029 纬度: 35.991254 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 东 平吉利中慧饲料有限公司-东南门 时间: 2022-07-07 10:08:18 备注: 长流水印编录备注
DAJC-7F15759~760-2022	合格	2022-7-8	 经度: 116.300949 纬度: 36.018079 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 地 址: 地 时间: 2022-07-08 08:42:40 备注: 长流水印编录备注 经度: 116.300949 纬度: 36.018079 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 地 址: 地 时间: 2022-07-08 08:44:43 备注: 长流水印编录备注
DAJC-7F15765-2022	合格	2022-7-3	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15766~768-2022	合格	2022-7-9	
DAJC-7F15769~775-2022	合格	2022-7-10	
DAJC-7F15776~777-2022	合格	2022-7-11	
DAJC-7F15779~780-2022	合格	2022-7-9	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15781-2022	合格	2022-7-17	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败
DAJC-7F15782-2022	合格	2022-7-17	 经度: 31.0060465 纬度: 57.007035 地址: 山东省临沂市兰山区206国道山东金岭矿业 有限公司 时间: 2022-07-17 08:22:05  经度: 117.2269957 纬度: 35.7007349 地址: 山东省临沂市兰山区206国道山东金岭矿业 有限公司 时间: 2022-07-17 09:47:55
DAJC-7F15799~800-2022	合格	2022-7-12	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败
DAJC-7F15803~807-2022	合格	2022-7-27	 经度: 117.799601 纬度: 35.372995 地址: 山东省临沂市兰山区206国道山东金岭矿业 有限公司 时间: 2022-07-27 08:44:39 备注: 金岭矿业集团有限公司  经度: 117.815983 纬度: 35.388147 地址: 山东省临沂市兰山区206国道山东金岭矿业 有限公司 时间: 2022-07-27 09:43:48 备注: 金岭矿业集团有限公司

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16643~646-2022	合格	2022-6-26	
DAJC-7F16704~709-2022	合格	2022-6-25	
DAJC-7F16742~747-2022	合格	2022-7-6	
DAJC-7F16748~752-2022	合格	2022-7-7	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16753~754-2022	合格	2022-7-8	 经纬: 118.305631 纬度: 36.021970 地址: 山东省泰安市泰平县泰山 时间: 2022-07-08 08:56:04 经纬: 118.308621 纬度: 36.021064 地址: 山东省泰安市泰平县泰山 时间: 2022-07-08 08:56:04
DAJC-7F16755~756-2022	合格	2022-7-5	 经纬: 121.527866 纬度: 37.320068 地址: 山东省烟台市牟平区207 省道双山 时间: 2022-07-05 09:53:11 经纬: 121.527352 纬度: 37.320827 地址: 山东省烟台市牟平区207 省道双山 时间: 2022-07-05 10:14:55
DAJC-7F16757~763-2022	合格	2022-7-11	 经纬: 120.207138 纬度: 37.291979 地址: 山东省烟台市招远市金埠路 泰山沟 时间: 2022-07-11 08:21:53
DAJC-7F16764~765-2022	合格	2022-7-3	 经纬: 118.305631 纬度: 36.021970 地址: 山东省泰安市泰平县泰山 时间: 2022-07-08 08:56:04


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16766~769-2022	合格	2022-7-17	
DAJC-7F16770~779-2022	合格	2022-7-17	
DAJC-7F16784~785-2022	合格	2022-7-12	
DAJC-7F16786~792-2022	合格	2022-7-27	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F17117~119-2022	合格	2022-6-19	
DAJC-7F17120~121-2022	合格	2022-7-6	
DAJC-7F17122~124-2022	合格	2022-7-9	
DAJC-7F17125~128-2022	合格	2022-7-10	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F17129~132-2022	合格	2022-7-17	 经纬度: 105.654186 纬度: 33.009205 地址: 山东省潍坊市昌乐县昌乐镇昌乐县 时间: 2022-07-17 09:54:00 经纬度: 105.654186 纬度: 33.009205 地址: 山东省潍坊市昌乐县昌乐镇昌乐县 时间: 2022-07-17 09:54:00
DAJC-7F22356~365-2022	合格	2022-6-16	 经纬度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 备注: 长按水印编辑备注 经纬度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F22366~381-2022	合格	2022-6-16	 经纬度: 105.379782 纬度: 33.942346 地址: 甘肃省陇南市西和县洞沟里 时间: 2022-06-16 10:42:03 经纬度: 105.380119 纬度: 33.942414 地址: 甘肃省陇南市西和县洞沟里 时间: 2022-06-16 10:45:04
DAJC-7F22382~398-2022	合格	2022-6-18	 经纬度: 105.447822 纬度: 33.921762 地址: 甘肃省陇南市西和县S11 时间: 2022-06-18 13:54:38 经纬度: 105.446449 纬度: 33.924068 地址: 甘肃省陇南市西和县S11 时间: 2022-06-18 13:58:27



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22399~412-2022	合格	2022-6-19	 影像: 105.447510 高度: 33.922599 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 高度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F22420~421-2022	合格	2022-7-11	 影像: 105.447510 高度: 33.922599 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 高度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F23140-2022	合格	2022-7-9	 影像: 105.447510 高度: 33.922599 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 高度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F23141-2022	合格	2022-7-14	/
DAJC-7F24045-2022	合格	2022-6-16	 影像: 105.447510 高度: 33.922599 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 高度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F24046-2022	合格	2022-6-15~17	
DAJC-7F24047-2022	合格	2022-6-18	
DAJC-7F24048-2022	合格	2022-6-26	
DAJC-7F24054-2022	合格	2022-7-6~8	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F24056-2022	合格	2022-7-9~10	
DAJC-7F31039~040-2022	合格	2022-7-29	
DAJC-7F32140~145-2022	合格	2022-7-4	
DAJC-7F37012-2022	合格	2022-6-8	/
DAJC-7F37013-2022	合格	2022-6-27	/
DAJC-7F37018-2022	合格	2022-7-16	/
DAJC-7F37019-2022	合格	2022-7-17	/
DAJC-7F38567-2022	合格	2022-6-5	/
DAJC-7F38568-2022	合格	2022-6-6	/
DAJC-7F38569-2022	合格	2022-6-8	/
DAJC-7F38570-2022	合格	2022-6-10	/
DAJC-7F38605-2022	合格	2022-6-24	/
DAJC-7F38606-2022	合格	2022-6-13	/
DAJC-7F38607-2022	合格	2022-6-13	/
DAJC-7F38608-2022	合格	2022-6-14	/
DAJC-7F38609-2022	合格	2022-6-14	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38610-2022	合格	2022-6-15	/
DAJC-7F38611-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38655-2022	合格	2022-6-22	/
DAJC-7F38656-2022	合格	2022-6-23	/
DAJC-7F38670-2022	合格	2022-6-26	/
DAJC-7F38676-2022	合格	2022-6-25	/
DAJC-7F38677-2022	合格	2022-6-26	/
DAJC-7F38678-2022	合格	2022-6-27	/
DAJC-7F38679-2022	合格	2022-6-28	/
DAJC-7F38680-2022	合格	2022-6-29	/
DAJC-7F38681-2022	合格	2022-6-30	/
DAJC-7F38682-2022	合格	2022-7-1	/
DAJC-7F38683-2022	合格	2022-7-4	/
DAJC-7F38684-2022	合格	2022-7-4	/
DAJC-7F38685-2022	合格	2022-7-4	/
DAJC-7F38690-2022	合格	2022-7-6	/
DAJC-7F38691-2022	合格	2022-7-6	/
DAJC-7F38692~693-2022	合格	2022-7-5	/
DAJC-7F38692-2022	合格	2022-7-5	/
DAJC-7F38693-2022	合格	2022-7-5	/
DAJC-7F38694-2022	合格	2022-7-5	/
DAJC-7F38695-2022	合格	2022-7-6	/
DAJC-7F38696-2022	合格	2022-7-7	/
DAJC-7F38697-2022	合格	2022-7-7	/
DAJC-7F38698-2022	合格	2022-7-8	/
DAJC-7F38699-2022	合格	2022-7-8	/
DAJC-7F38700-2022	合格	2022-7-9	/
DAJC-7F38701-2022	合格	2022-7-8	/
DAJC-7F38702-2022	合格	2022-7-10	/
DAJC-7F38703-2022	合格	2022-7-9	/
DAJC-7F38704-2022	合格	2022-7-9	/
DAJC-7F38705-2022	合格	2022-7-10	/
DAJC-7F38706-2022	合格	2022-7-10	/
DAJC-7F38707-2022	合格	2022-7-11	/
DAJC-7F38708-2022	合格	2022-7-11	/
DAJC-7F38709-2022	合格	2022-7-12	/
DAJC-7F38710-2022	合格	2022-7-12	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38711-2022	合格	2022-7-13	/
DAJC-7F38712-2022	合格	2022-7-5	/
DAJC-7F38715~716-2022	合格	2022-7-7	/
DAJC-7F38717~718-2022	合格	2022-7-12	/
DAJC-7F38719~-2022	合格	2022-7-16	/
DAJC-7F38740~741-2022	合格	2022-7-14	/
DAJC-7F38742-2022	合格	2022-7-16	/
DAJC-7F38743-2022	合格	2022-7-16	/
DAJC-7F38744-2022	不合格	2022-7-17	/
DAJC-7F38745-2022	不合格	2022-7-18	/
DAJC-7F38746-2022	合格	2022-7-18	/
DAJC-7F38747-2022	合格	2022-7-19	/
DAJC-7F38748-2022	合格	2022-7-16	/
DAJC-7F38749-2022	合格	2022-7-17	/
DAJC-7F38750-2022	合格	2022-7-17	/
DAJC-7F38751-2022	合格	2022-7-18	/
DAJC-7F38752-2022	合格	2022-7-19	/
DAJC-7F38753-2022	合格	2022-7-20	/
DAJC-7F38766-2022	合格	2022-7-19	/
DAJC-7F38767-2022	合格	2022-7-20	/
DAJC-7F38771~772-2022	合格	2022-7-21	/
DAJC-7F38773~774-2022	合格	2022-7-22	/
DAJC-7F38778-2022	合格	2022-7-21	/
DAJC-7F40001-2022	合格	2022-6-25	/
DAJC-7F46090~102-2022	合格	2022-6-20~21	/
DAJC-7F46103-2022	合格	2022-6-21	/
DAJC-7F46104~106-2022	合格	2022-7-12	/
DAJC-7F46107~116-2022	合格	2022-7-14~15	/
DAJC-7F47183~185-2022	合格	2022-6-13	/
DAJC-7F47186~190-2022	合格	2022-6-14	/
DAJC-7F47194~197-2022	合格	2022-6-16	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F61113-2022	合格	2022-7-5	 设备: 116-A35998 位置: 45-88314 地址: 山东省泰安市泰山区泰山大街111号 设备: 45-88314 时间: 2022-07-05 12:42:12 备注: 影像为内部结构图 设备: 116-A35998 位置: 45-88314 地址: 山东省泰安市泰山区泰山大街111号 设备: 45-88314 时间: 2022-07-05 12:42:12 备注: 影像为内部结构图
DAJC-7F61114~117-2022	合格	2022-7-3	 设备: 118-A35998 位置: 45-88314 地址: 山东省泰安市泰山区泰山大街111号 设备: 45-88314 时间: 2022-07-03 12:42:12 备注: 影像为内部结构图 设备: 118-A35998 位置: 45-88314 地址: 山东省泰安市泰山区泰山大街111号 设备: 45-88314 时间: 2022-07-03 12:42:12 备注: 影像为内部结构图