













报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01073-2022	合格	2022-7-20	 经纬度: 120.536700 纬度: 37.466502 地址: 山东烟台莱州经济开发区九曲村 时间: 2022-07-20 14:07:02 经纬度: 120.536702 纬度: 37.466502 地址: 山东烟台莱州经济开发区九曲村 时间: 2022-07-20 15:47:41
DAJC-7F01075-2022	合格	2022-8-1	 经纬度: 116.323921 纬度: 35.985845 地址: 山东省泰安市东平县243省道 时间: 2022-08-01 10:11:45 经纬度: 116.323921 纬度: 35.985845 地址: 山东省泰安市东平县243省道 时间: 2022-08-01 10:11:45
DAJC-7F01076-2022	合格	2022-8-8	 经纬度: 116.323921 纬度: 35.985845 地址: 山东省泰安市东平县243省道 时间: 2022-08-08 10:11:45 经纬度: 116.323921 纬度: 35.985845 地址: 山东省泰安市东平县243省道 时间: 2022-08-08 10:11:45
DAJC-7F01081-2022	合格	2022-8-16	 经纬度: 116.323922 纬度: 35.985845 地址: 山东省泰安市东平县243省道 时间: 2022-08-16 08:25:02 经纬度: 116.323922 纬度: 35.985845 地址: 山东省泰安市东平县243省道 时间: 2022-08-16 08:25:02





报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F02047-2022	合格	2022-7-20	
DAJC-7F02048~049-2022	合格	2022-7-23	
DAJC-7F02050-2022	合格	2022-7-31	
DAJC-7F02051~052-2022	合格	2022-7-26	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F03059~060-2022	合格	2022-7-25	
DAJC-7F03062~063-2022	合格	2022-8-5	
DAJC-7F03066-2022	合格	2022-8-11	
DAJC-7F03067-2022	合格	2022-8-13	


报告编号	结论	报告日期	影像资料	
DAJC-7F03068-2022	合格	2022-8-15	 经度: 116.316083 纬度: 35.981719 地址: 山东省泰安市东平县243省道 冯庄村 时间: 2022-08-15 08:56:53	 经度: 116.320882 纬度: 35.981220 地址: 山东省泰安市东平县243省道 美联家电商场 时间: 2022-08-15 09:44:44
DAJC-7F04147~148-2022	合格	2022-7-20		
DAJC-7F04154~155-2022	合格	2022-7-25		
DAJC-7F04156-2022	合格	2022-7-29		



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04159-2022	合格	2022-8-9	
DAJC-7F05104-2022	合格	2022-7-21	 经度: 120.293676 纬度: 37.425088 地址: 山东省烟台市招远市上村 时间: 2022-07-21 13:41:53 备注: 长裕永信检测备注
DAJC-7F05109~111-2022	合格	2022-7-20	 经度: 120.293676 纬度: 37.425088 地址: 山东省烟台市招远市上村 时间: 2022-07-21 13:41:53 备注: 长裕永信检测备注
DAJC-7F05112~113-2022	合格	2022-7-23	
DAJC-7F05114~115-2022	合格	2022-7-21	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F05116-2022	合格	2022-7-31	
DAJC-7F05121-2022	合格	2022-8-3	
DAJC-7F06010-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F06011~012-2022	合格	2022-8-15	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F06013-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F10308-2022	合格	2022-7-20	 掘进：正在掘取中。 支护：正在支护中。 地址：正在支护中。 时间：网络数据未传 掘进：正在掘取中。 支护：正在支护中。 地址：正在支护中。 时间：网络数据未传
DAJC-7F10312-2022	合格	2022-7-20	
DAJC-7F10313~314-2022	合格	2022-7-23	
DAJC-7F10337-2022	合格	2022-7-31	 经纬：121.522747 纬度：37.319712 地址：山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间：2022-07-31 09:24:11 经纬：121.528371 纬度：37.319689 地址：山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间：2022-07-31 16:09:50



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10342-2022	合格	2022-8-3	 经度: 121.500849 纬度: 37.027242 地址: 山东省威海市乳山市207省道湘南村 时间: 2022-08-03 14:03:38 备注: 金洲矿业集团
DAJC-7F10343-2022	合格	2022-8-4	 经度: 121.527135 纬度: 37.318819 地址: 山东省威海市乳山市207省道双山屯矿区 时间: 2022-08-04 08:33:54 备注: 金洲矿业集团双山屯矿区
DAJC-7F10344~345-2022	合格	2022-7-25	 经度: 121.636531 纬度: 37.111415 地址: 山东省威海市乳山市206省道山东金洲矿业集团有限公司 时间: 2022-07-25 12:49:47 经度: 121.644505 纬度: 37.111415 地址: 山东省威海市乳山市206省道山东金洲矿业集团有限公司 时间: 2022-07-25 12:49:47




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10346~347-2022	合格	2022-7-26	 经度: 121.636760 纬度: 37.113806 地址: 山东省威海市乳山市206省道 皂地村 时间: 2022-07-26 09:33:10 经度: 121.636492 纬度: 37.113828 地址: 山东省威海市乳山市206省道 皂地村 时间: 2022-07-26 09:33:33
DAJC-7F10348-2022	合格	2022-7-29	
DAJC-7F10349-2022	合格	2022-7-27	 经度: 121.694562 纬度: 37.079322 地址: 山东省威海市乳山市316国道 中心村海源站 时间: 2022-07-27 10:56:23 经度: 121.694562 纬度: 37.079322 地址: 山东省威海市乳山市316国道 中心村海源站 时间: 2022-07-27 10:56:23
DAJC-7F10378-2022	合格	2022-8-11	 经度: 116.332792 纬度: 35.990491 地址: 山东省泰安市东平县老湖镇 东平金牛矿 时间: 2022-08-11 10:53:23 海拔: 28.9米 天气: 26~30℃ 阴有雨 备注: 10:00出矿 经度: 116.332786 纬度: 35.990714 地址: 山东省泰安市东平县东平金 牛矿 时间: 2022-08-11 10:56:06 海拔: 28.9米 天气: 26~30℃ 阴有雨 备注: 东平金矿



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10379-2022	合格	2022-8-13	
DAJC-7F10380-2022	合格	2022-8-15	
DAJC-7F10381-2022	合格	2022-8-13	
DAJC-7F10382-2022	合格	2022-8-13	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10383-2022	合格	2022-8-15	
DAJC-7F11362-2022	合格	2022-7-30	
DAJC-7F11363~355-2022	合格	2022-7-26	
DAJC-7F11366~367-2022	合格	2022-7-28	
DAJC-7F11372~375-2022	合格	2022-8-11	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11376~381-2022	合格	2022-8-15	 经度: 116.303556 纬度: 35.959971 地址: 山东省泰安市东平县243省道 文本电话: 时间: 2022-08-15 08:17:07 经度: 116.303556 纬度: 35.959971 地址: 山东省泰安市东平县243省道 文本电话: 时间: 2022-08-15 08:17:45
DAJC-7F12104-2022	合格	2022-7-22	
DAJC-7F12106-2022	合格	2022-7-31	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败
DAJC-7F12109-2022	合格	2022-7-26	 经度: 网络获取失败




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F12110-2022	合格	2022-7-28	
DAJC-7F12112-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F12113-2022	合格	2022-7-26	
DAJC-7F12114-2022	合格	2022-7-27	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F12117-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F12120-2022	合格	2022-8-11	
DAJC-7F12121-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F12122~123-2022	合格	2022-8-13	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13501~504-2022	合格	2022-7-22	
DAJC-7F13511~513-2022	合格	2022-7-31	
DAJC-7F13514~518-2022	合格	2022-7-26	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13519~521-2022	合格	2022-7-28	
DAJC-7F13525~528-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F13529~533-2022	合格	2022-7-26	
DAJC-7F13535~538-2022	合格	2022-7-27	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13563～565-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F13574-2022	合格	2022-8-16	
DAJC-7F13579～581-2022	合格	2022-8-11	
DAJC-7F13582～584-2022	合格	2022-8-14	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13585~590-2022	合格	2022-8-13	
DAJC-7F142371~2375-2022	合格	2022-7-19	 电话: 120543420 传真: 37451083 地址: 山东省烟台莱阳市莱阳经济开发区 生活区 时间: 2022-07-19 14:35:04 电话: 120543490 传真: 37451016 地址: 山东省烟台莱阳市莱阳经济开发区 生活区 时间: 2022-07-19 14:35:28
DAJC-7F142376~2401-2022	合格	2022-7-18	 电话: 120502323 传真: 37455754 地址: 山东省烟台莱阳市莱阳经济开发区 生活区 时间: 2022-07-18 08:38:15 电话: 120502323 传真: 37455754 地址: 山东省烟台莱阳市莱阳经济开发区 生活区 时间: 2022-07-18 09:40:27
DAJC-7F142464~2477-2022	合格	2022-7-20	

报告编号	结论	报告日期	影像资料	
DAJC-7F142478~2500-2022	合格	2022-7-19		
DAJC-7F142501~2513-2022	合格	2022-7-20		
DAJC-7F142517~2519-2022	合格	2022-7-21		
DAJC-7F142520~2522-2022	合格	2022-7-20		






报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142523~2528-2022	合格	2022-7-19	
DAJC-7F142529~2532-2022	合格	2022-7-30	
DAJC-7F142533~2536-2022	合格	2022-7-19	
DAJC-7F142537~2539-2022	合格	2022-7-21	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142540~2548-2022	合格	2022-7-27	 空位: 12.1米 纬度: 37.042222 地址: 电... 王... 时间: 2022-07-27 12:53:55 海拔: 135.1米 天气: 27~29℃ 南风
DAJC-7F142576-2022	合格	2022-7-26	
DAJC-7F142577~2583-2022	合格	2022-7-27	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142584~2590-2022	合格	2022-7-26	
DAJC-7F142591~2593-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F142594~2600-2022	合格	2022-7-28	
DAJC-7F142765~2792-2022	合格	2022-8-12	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F142793~2797-2022	合格	2022-8-11	工程：110kV 22109 电话：35 985462 地点：山东济宁市东平县23号路 山东省电力公司东平供电公司 时间：2022-08-11 12:10:29
DAJC-7F142798~2808-2022	合格	2022-8-13	
DAJC-7F142809~2814-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F15783~784-2022	合格	2022-7-18	工程：110kV 500384 电话：35 985462 地点：山东济宁市东平县23号路 山东省电力公司东平供电公司 时间：2022-07-18 08:32:15 工程：110kV 500384 电话：35 985462 地点：山东济宁市东平县23号路 山东省电力公司东平供电公司 时间：2022-07-18 08:32:15


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15785~786-2022	合格	2022-7-19	
DAJC-7F15787~794-2022	合格	2022-7-20	
DAJC-7F15808~812-2022	合格	2022-7-19	
DAJC-7F15813~814-2022	合格	2022-7-30	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15815-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F15824~828-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F15886~887-2022	合格	2022-8-14	
DAJC-7F15888~889-2022	合格	2022-8-11	
DAJC-7F15892-2022	合格	2022-8-12	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15893~894-2022	合格	2022-8-13	
DAJC-7F15895-2022	合格	2022-8-15	 经纬: 120.536917 海拔: 37450968 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇九曲村 时间: 2022-07-19 09:40:52 经纬: 120.536928 海拔: 37450972 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇九曲村 时间: 2022-07-19 09:41:35
DAJC-7F16780~781-2022	合格	2022-7-19	 经纬: 120.536917 海拔: 37450968 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇九曲村 时间: 2022-07-19 09:40:52 经纬: 120.536928 海拔: 37450972 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇九曲村 时间: 2022-07-19 09:41:35
DAJC-7F16782~783-2022	合格	2022-7-20	 经纬: 120.549615 海拔: 37463840 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇九曲村 时间: 2022-07-20 10:25:38 经纬: 120.549611 海拔: 37463873 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇九曲村 时间: 2022-07-20 10:25:51



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16793~802-2022	合格	2022-7-30	
DAJC-7F16803~810-2022	合格	2022-7-31	
DAJC-7F16811~814-2022	合格	2022-7-20	
DAJC-7F16820-2022	合格	2022-7-27	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16821~825-2022	合格	2022-7-27	
DAJC-7F16912~913-2022	合格	2022-8-11	 
DAJC-7F16914~915-2022	合格	2022-8-13	 
DAJC-7F16916~917-2022	合格	2022-8-14	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F17133~137-2022	合格	2022-7-20	
DAJC-7F22432~437-2022	合格	2022-7-25	
DAJC-7F22438~444-2022	合格	2022-7-20	
DAJC-7F23142-2022	合格	2022-7-25	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23145-2022	合格	2022-7-19	
DAJC-7F23146-2022	合格	2022-7-19	 经度: 120.502045 纬度: 37.455425 地址: 山东省烟台莱阳市城隍庙 35 泰山庄 时间: 2022-07-19 03:10:21 备注: 长按水印编辑备注 经度: 120.502236 纬度: 37.455388 地址: 山东省烟台莱阳市城隍庙 35 泰山庄 时间: 2022-07-19 08:02:03 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F23147~148-2022	合格	2022-7-30	 经度: 121.526907 纬度: 37.319703 地址: 山东省烟台莱阳市城隍庙 207 普照双山 时间: 2022-07-30 13:51:03 经度: 121.526907 纬度: 37.319703 地址: 山东省烟台莱阳市城隍庙 207 普照双山 时间: 2022-07-30 13:51:03
DAJC-7F23151-2022	合格	2022-7-31	 经度: 120.094572 纬度: 37.588668 地址: 山东省烟台莱阳市城隍庙 207 普照双山 莱州汇鑫矿业有限公司砂场 时间: 2022-07-31 18:48:36
DAJC-7F23152~153-2022	合格	2022-8-8	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23159~160-2022	合格	2022-8-5	 
DAJC-7F23162~163-2022	合格	2022-8-16	 
DAJC-7F24058-2022	合格	2022-7-27~28	 
DAJC-7F24059~060-2022	合格	2022-8-5	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F24063-2022	合格	2022-8-11~16	
DAJC-7F50045-2022	合格	2022-8-19	
DAJC-7F61146~147-2022	合格	2022-8-21	
DAJC-7F35009-2022	合格	2022-6-23	/
DAJC-7F35010-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F35011-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F35012-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F35013-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F35014-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F36010-2022	合格	2022-6-23	/
DAJC-7F36011-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F36012~015-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F37014-2022	合格	2022-7-11	/
DAJC-7F37015-2022	合格	2022-7-13	/
DAJC-7F37016-2022	合格	2022-7-14	/
DAJC-7F37017-2022	合格	2022-7-15	/
DAJC-7F37020-2022	合格	2022-7-23	/
DAJC-7F37021-2022	合格	2022-8-2	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F37022-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F37023-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F37024-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F37025-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F37026-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F37027-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F37028-2022	合格	2022-8-3	/
DAJC-7F37029-2022	合格	2022-8-3	/
DAJC-7F37030-2022	合格	2022-8-3	/
DAJC-7F37031-2022	合格	2022-8-3	/
DAJC-7F37032-2022	合格	2022-8-3	/
DAJC-7F37033-2022	合格	2022-8-3	/
DAJC-7F38754-2022	合格	2022-7-23	/
DAJC-7F38755-2022	合格	2022-7-23	/
DAJC-7F38756-2022	合格	2022-7-24	/
DAJC-7F38757-2022	合格	2022-7-24	/
DAJC-7F38758-2022	合格	2022-7-25	/
DAJC-7F38759-2022	合格	2022-7-25	/
DAJC-7F38760-2022	合格	2022-7-26	/
DAJC-7F38761-2022	合格	2022-7-27	/
DAJC-7F38762-2022	合格	2022-7-27	/
DAJC-7F38763-2022	合格	2022-7-27	/
DAJC-7F38764-2022	合格	2022-7-28	/
DAJC-7F38765-2022	合格	2022-7-28	/
DAJC-7F38780-2022	合格	2022-7-26	/
DAJC-7F38781-2022	合格	2022-7-25	/
DAJC-7F38782-2022	合格	2022-7-26	/
DAJC-7F38783-2022	合格	2022-7-27	/
DAJC-7F38784-2022	合格	2022-7-27	/
DAJC-7F38795-2022	合格	2022-7-29	/
DAJC-7F38796-2022	合格	2022-7-30	/
DAJC-7F38797-2022	合格	2022-7-31	/
DAJC-7F38798-2022	合格	2022-7-31	/
DAJC-7F38799-2022	合格	2022-7-31	/
DAJC-7F38800-2022	合格	2022-8-1	/
DAJC-7F38801-2022	合格	2022-8-1	/
DAJC-7F38802-2022	合格	2022-8-1	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38803-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F38804-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F38805-2022	合格	2022-7-27	/
DAJC-7F38810-2022	合格	2022-8-2	/
DAJC-7F38811-2022	合格	2022-7-31	/
DAJC-7F38816-2022	合格	2022-8-5	/
DAJC-7F38817-2022	合格	2022-8-6	/
DAJC-7F38818-2022	合格	2022-8-7	/
DAJC-7F38819-2022	合格	2022-8-4	/
DAJC-7F38822-2022	合格	2022-8-7	/
DAJC-7F38823-2022	合格	2022-8-7	/
DAJC-7F38824-2022	合格	2022-8-8	/
DAJC-7F38825-2022	合格	2022-8-8	/
DAJC-7F38826-2022	合格	2022-8-8	/
DAJC-7F38827-2022	合格	2022-8-9	/
DAJC-7F38829-2022	合格	2022-8-9	/
DAJC-7F38830-2022	合格	2022-8-10	/
DAJC-7F38831-2022	合格	2022-8-10	/
DAJC-7F38832-2022	合格	2022-8-11	/
DAJC-7F38833-2022	合格	2022-8-11	/
DAJC-7F38834-2022	合格	2022-8-12	/
DAJC-7F38835-2022	合格	2022-8-12	/
DAJC-7F38836-2022	合格	2022-8-11	/
DAJC-7F38837-2022	合格	2022-8-12	/
DAJC-7F38838-2022	合格	2022-8-13	/
DAJC-7F38839-2022	合格	2022-8-13	/
DAJC-7F38844-2022	合格	2022-8-14	/
DAJC-7F38845-2022	合格	2022-8-14	/
DAJC-7F38846-2022	合格	2022-8-14	/
DAJC-7F38847-2022	合格	2022-8-15	/
DAJC-7F38848-2022	合格	2022-8-15	/
DAJC-7F38849-2022	合格	2022-8-15	/
DAJC-7F38850-2022	合格	2022-8-16	/
DAJC-7F38851~852-2022	合格	2022-8-16	/
DAJC-7F38854-2022	合格	2022-8-17	/
DAJC-7F38855-2022	合格	2022-8-18	/
DAJC-7F38856-2022	合格	2022-8-19	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38857-2022	合格	2022-8-19	/
DAJC-7F38858-2022	合格	2022-8-19	/
DAJC-7F38865-2022	合格	2022-8-20	/
DAJC-7F41002-2022	合格	2022-8-18	/
DAJC-7F46117~118-2022	合格	2022-7-18	/
DAJC-7F46119~120-2022	合格	2022-7-26	/
DAJC-7F46121~122-2022	合格	2022-7-26	/
DAJC-7F46123~125-2022	合格	2022-8-18	/
DAJC-7F47234~237-2022	合格	2022-7-14	/
DAJC-7F47247~249-2022	合格	2022-7-24	/
DAJC-7F47250~251-2022	合格	2022-7-24	/
DAJC-7F47252-2022	合格	2022-7-28	/
DAJC-7F47253~255-2022	合格	2022-8-1	/
DAJC-7F47259~268-2022	合格	2022-8-9~10	/
DAJC-7F47269-2022	合格	2022-8-17	/