

报告编号	结论	报告日期	图片	备注
DAJC-7F03064-2022	合格	2022-08-12	 经度: 118.938065 纬度: 41.949320 地址: 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗一马吐沟 时间: 2022-08-12 09:05:35 海拔: 1120.6米 天气: 21°C 西风 阴	

DAJC-7F03065-2022

合格

2022-08-13



DAJC-7F06014-2022

合格

2022-08-13



经度: 114.526288

纬度: 45.124070

地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿
巴嘎旗913县道内蒙古高尔奇矿业有
限公司

时间: 2022-08-13 08:57:24

海拔: 1437.7米

天气: 🌤️ 19~29℃ 南风

DAJC-7F10386-2022

合格

2022-08-19



经度: 117.659245

纬度: 36.227816

地址: 山东省济南市莱芜区汶源西大街008号客满堂(北坛北路店)


时间: 2022-08-19 11:28:49

海拔: 244.2米

DAJC-7F16906-2022

合格

2022-07-18



经度：正在获取中...
纬度：正在获取中...
地址：正在获取中...
时间：网络获取失败
海拔：正在获取中...
天气：网络获取失败
备注：长按水印编辑备注



经度：正在获取中...
纬度：正在获取中...
地址：正在获取中...
时间：网络获取失败
海拔：正在获取中...
天气：网络获取失败
备注：长按水印编辑备注

DAJC-7F16907-2022	合格	2022-08-23	 现场拍照 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 天气：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注
-------------------	----	------------	--

DAJC-7F16908-2022

合格

2022-08-23



经度：正在获取中...
纬度：正在获取中...
地址：正在获取中...
时间：网络获取失败
海拔：正在获取中...
天气：网络获取失败
备注：长按水印编辑备注

DAJC-7F16909-2022	合格	2022-08-23	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 天气：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注
-------------------	----	------------	---

DAJC-7F16910-2022

合格

2022-08-23



经度：正在获取中...
纬度：正在获取中...
地址：正在获取中...
时间：网络获取失败
海拔：正在获取中...
天气：网络获取失败
备注：长按水印编辑备注

DAJC-7F16911-2022

合格

2022-08-23



经度：正在获取中...
纬度：正在获取中...
地址：正在获取中...
时间：网络获取失败
海拔：正在获取中...
天气：网络获取失败
备注：长按水印编辑备注

DAJC-7F23164-2022

合格

2022-07-10



DAJC-7F23165-2022

合格

2022-07-10



经度: 109.059105

纬度: 19.245624

地址: 海南省海南省昌江黎族自治县
矿山路10号中共海南钢铁公司选矿厂
委员会

时间: 2022-07-10 10:41:41

海拔: 130.6米

DAJC-7F23166-2022

合格

2022-08-18



DAJC-7F23168-2022	合格	2022-07-19	 现场拍照 经度：117.651812 纬度：36.222220 地址：山东省济南市莱芜区北坛北路008号客满堂(北坛北路店) 时间：2022-07-19 17:31:27 海拔：240.5米 天气：27°C 西北风 小雨 备注：长按水印编辑备注	
--------------------------	-----------	-------------------	--	--

DAJC-7F31057-2022

合格

2022-08-06



DAJC-7F31058-2022

合格

2022-08-06



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F31059-2022

合格

2022-08-06



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中...
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F61148-2022

合格

2022-08-18



DAJC-7F61154-2022

合格

2022-08-18



DAJC-7F69097-2022

合格

2022-08-05



DAJC-7F69098-2022

合格

2022-08-05



DAJC-7F69099-2022

合格

2022-08-05



DAJC-7F69100-2022

合格

2022-08-05



经度: 118.963225
纬度: 45.265430
地址: 网络获取失败
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F69101-2022

合格

2022-08-05



DAJC-7F69102-2022

合格

2022-08-05



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中...
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F69103-2022	合格	2022-08-05	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注
-------------------	----	------------	---

DAJC-7F69104-2022

合格

2022-08-05



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中...
时间: 网络获取失败
海拔: 网络获取失败
天气: 网络获取失败
备注: 长按水印编辑备注

DAJC-7F69105-2022

合格

2022-08-05



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中
时间: 网络获取失败
海拔: 网络获取失败
天气: 网络获取失败
备注: 长按水印编辑备注

元通经纬相机

DAJC-7F69106-2022

合格

2022-08-05



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 网络获取失败
时间: 网络获取失败
海拔: 网络获取失败
天气: 网络获取失败
备注: 长按水印编辑备注

DAJC-7F69108-2022

合格

2022-08-06



经度: 118.963225
纬度: 45.265430
地址: 网络获取失败
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F69109-2022	合格	2022-08-06	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注	
-------------------	----	------------	---	--

DAJC-7F69110-2022

合格

2022-08-06



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中...
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F69111-2022

合格

2022-08-06



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中...
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F69112-2022

合格

2022-08-04



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 正在加载中...
时间: 网络获取失败
海拔: 网络获取失败
天气: 网络获取失败
备注: 长按水印编辑备注

DAJC-7F69113-2022

合格

2022-08-04



经度：网络获取失败
纬度：网络获取失败
地址：网络获取失败
备注：玉龙矿业

DAJC-7F69114-2022

合格

2022-08-04




经度: 118.963225
纬度: 45.265430
地址: 网络获取失败
备注: 玉龙矿业

DAJC-7F69115-2022

合格

2022-08-04



经度: 网络获取失败
纬度: 网络获取失败
地址: 网络获取失败
时间: 网络获取失败
海拔: 网络获取失败
天气: 网络获取失败
备注: 长按水印编辑备注

DAJC-107066-2022

合格

2022-08-06

经度: 117.741629


纬度: 46.019342

地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东
乌珠穆沁旗331国道锡林郭勒盟山金
白音呼布矿业有限公司

时间: 网络获取失败

海拔: 0.0米

天气: 🌤 25~29℃ 南风



DAJC-107067-2022

合格

2022-07-09



经度: 109.058756
纬度: 19.244527
地址: 网络获取失败
时间: 网络获取失败
海拔: 0.0米

DAJC-111022-2022	合格	2022-08-13	 经度：114.528628 纬度：45.119751 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗918县道内蒙古高尔奇矿业有限公司 时间：2022-08-13 12:32:52 海拔：0.0米 天气：☁️ 26~29℃ 东北风
------------------	----	------------	--