


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03079-2022	2022-9-1	综合判定该提升绞车合格	 <p>地点: 正在使用中 时间: 正在使用中 地址: 广西佛子矿业有限公司 日期: 2022-09-01 备注: 长铁水印扫描备注</p>	
2	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03080-2022	2022-9-1	综合判定该提升绞车合格	 <p>地点: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 日期: 网络获取失败 备注: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长铁水印扫描备注</p>	
3	哈密市豪普矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03089-2022	2022-9-18	综合判定该防坠器合格	 <p>地点: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 地址: 新疆哈密市哈密市伊州区 日期: 2022-09-18 12:36:04 备注: 长铁水印扫描备注</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03091-2022	2022-9-2	综合判定该提升绞车合格	 <p>位置: 正在整改中 问题: 正在整改中 地址: 正在整改中 海拔: 正在整改中 备注: 未加水印请备注</p>	
5	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03092-2022	2022-9-2	综合判定该提升绞车合格	 <p>单位: 11220903 日期: 20220902 地址: 正在整改中 海拔: 263.5米 备注: 未加水印请备注</p>	
6	哈密市豪普矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04198-2022	2022-9-18	综合判定该提升绞车合格	 <p>单位: 23200904 日期: 20220918 地址: 新疆维吾尔自治区哈密市 海拔: 2022.9.18.12.12.12</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	广西佛子矿业有限公司(矿用架空乘人装置7F07)	DAJC-7F07004-2022	2022-8-31	合格	 <p> 经审：正在录制中 位置：正在录制中 地址：广西佛子矿业有限公司 公司：广西佛子矿业有限公司 海拔：正在录制中 备注：长镜头录制中 </p>	
8	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11391-2022	2022-8-31	综合判定该空气压缩机合格	 <p> 经审：正在录制中 位置：正在录制中 地址：正在录制中 公司：广西佛子矿业有限公司 海拔：正在录制中 备注：长镜头录制中 </p>	
9	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11392-2022	2022-8-31	综合判定该空气压缩机合格	 <p> 经审：网络传输失败 位置：网络传输失败 地址：网络传输失败 公司：网络传输失败 海拔：网络传输失败 天气：网络传输失败 备注：长镜头录制中 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11393-2022	2022-8-31	综合判定该空气压缩机合格	 <p>经纬: 网络获取失败 东度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注</p>	
11	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11394-2022	2022-8-31	综合判定该空气压缩机合格	 <p>经纬: 网络获取失败 东度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注</p>	
12	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11395-2022	2022-8-31	综合判定该空气压缩机合格	 <p>经纬: 网络获取失败 东度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11396-2022	2022-9-1	综合判定该空气压缩机合格		
14	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11397-2022	2022-9-1	综合判定该空气压缩机合格		
15	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11398-2022	2022-9-1	综合判定该空气压缩机合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11399-2022	2022-9-1	综合判定 该空气压 缩机合格	 <p>广西：平...2022 编号：230775399 地址：正在安装中 型号：固定式7F11 规格：31100米</p>	
17	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11400-2022	2022-9-1	综合判定 该空气压 缩机合格	 <p>广西：平...2022 编号：230775400 地址：正在安装中 型号：固定式7F11 规格：305.8米</p>	
18	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11401-2022	2022-9-1	综合判定 该空气压 缩机合格	 <p>广西：平...2022 编号：230775401 地址：正在安装中 型号：固定式7F11 规格：305.6米</p>	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11402-2022	2022-9-1	综合判定该空气压缩机合格	 <p>设备: 7F11402-1 社名: 20220901 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路111号 日期: 2022-09-01 15:02:32 海拔: 37.5米 经纬: 101.040, 22.8185 备注: 长晟水印防伪系统</p>	
20	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11403-2022	2022-9-1	综合判定该空气压缩机合格	 <p>设备: 正在使用中 社名: 正在使用中 地址: 正在使用中 日期: 2022-09-01 14:41:12 备注: 长晟水印防伪系统</p>	
21	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11404-2022	2022-9-1	综合判定该空气压缩机合格	 <p>设备: 7F11227794 社名: 23.1088888 地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路111号 日期: 2022-09-01 14:48:25 海拔: 107.4米 备注: 长晟水印防伪系统</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	哈密市豪普矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11409-2022	2022-9-18	综合判定该空气压缩机合格	 <p>经纬: 84.691056 纬度: 41.685170 地址: 新疆哈密市伊州区哈密市伊州区</p>	/
23	哈密市豪普矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11410-2022	2022-9-18	综合判定该空气压缩机合格	 <p>经纬: 84.691056 纬度: 41.685170 地址: 新疆哈密市伊州区哈密市伊州区 时间: 2022-09-18 16:14:58 设备: 1401328</p>	/
24	广西佛子矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12125-2022	2022-9-2	综合判定该主排水系统合格	 <p>位置: 正在使用中 编号: 正在使用中 地址: 正在使用中 时间: 正在使用中 设备: 正在使用中</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水系统7F12)	DAJC-7F12126-2022	2022-8-31	综合判定 该主排水 系统合格	 <p>经纬: 111.22020 高程: 23.105276 地址: 广西壮族自治区桂林市荔浦市 设备: 215.136 天气: 25 ~ 35℃ 东北风 备注: 勘验合格</p>	/
26	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水系统7F12)	DAJC-7F12127-2022	2022-8-31	综合判定 该主排水 系统合格	 <p>时间: 未成读或正在时间 设备: 正在使用中... 天气: 正在使用中... 备注: 勘验合格</p>	/
27	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13599~601- 2022	2022-8-31	综合判定 合格	 <p>经纬: 正在使用中... 高程: 正在使用中... 地址: 正在使用中... 设备: 正在使用中... 天气: 正在使用中... 备注: 正在使用中...</p>	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	广西佛子矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13602~604-2022	2022-8-31	综合判定合格		/
29	广西佛子矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13605~607-2022	2022-9-2	综合判定该水泵房所检3台主排水泵合格		
						

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
					 <p> 位置：11-1006822 海拔：23.068222 地址：正在检修中 部门：网络运维大队 电话：397728 </p>	
30	哈密市豪普矿业有限公司(潜水电泵7F28)	DAJC-7F28026~027-2022	2022-9-23	合格	 <p> 位置：正在检修中 海拔：正在检修中 地址：正在检修中 部门：网络运维大队 电话：正在检修中 </p>	/
31	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用矿用电梯7F59)	DAJC-7F59008-2022	2022-8-31	综合判定该矿用电梯合格	 <p> 位置：网络故障 海拔：网络故障 地址：网络故障 部门：网络故障 电话：网络故障 天气：网络故障 备注：长庚水网运维 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
32	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108194-2022	2022-9-1	综合判定 合格	 <p>经纬度: 111.214543 纬度: 23.082102 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市龙树 时间: 2022-09-01 10:30:16 海拔: 404.8米</p>	
					 <p>经纬度: 111.214681 纬度: 23.082232 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市龙树 时间: 2022-09-01 10:39:35 海拔: 413.8米</p>	
33	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108195-2022	2022-9-1	综合判定 合格	 <p>经纬度: 111.196152 纬度: 23.058480 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市勒寨 时间: 2022-09-01 13:41:17 海拔: 410.1米</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
					 <p>经度: 111.196183 纬度: 23.058580 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市勒寨 时间: 2022-09-01 13:51:19 海拔: 413.4米</p>	
34	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108199-2022	2022-9-18	综合判定合格	 <p>经度: 94.689804 纬度: 41.884989 地址: 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 时间: 2022-09-18 15:37:17 海拔: 1400.2米</p>  <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 2022-09-18 15:47:47 海拔: 正在获取中... 备注: 长按水印编辑备注</p>	