


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	招远市金宝黄金矿业有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107083-2022	2022-10-22	/	 时间：网络获取失败 备注：招远市金宝黄金矿业有限公司	机电三
2	招远市金宝黄金矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108211-2022	2022-10-22	综合判定：合格	 时间：网络获取失败 备注：招远市金宝黄金矿业有限公司	机电三
3	招远市金宝黄金矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108212-2022	2022-10-22	综合判定：合格	 时间：网络获取失败 备注：招远市金宝黄金矿业有限公司	机电三

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	贵州开磷有限责任公司（用沙坝矿）（金属非金属矿山在用主通风机108）	DAJC-108213-2022	2022-10-20	综合判定：不合格	 经纬：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败	
5	招远市金宝黄金矿业有限公司（金属非金属矿山通风系统鉴定109）	DAJC-109051-2022	2022-10-22	综合指标判定：合格	 时间：网络获取失败 备注：招远市金宝黄金矿业有限公司	机电三
6	青岛金星矿业股份有限公司（金属非金属地下矿山通风系统检测107）	DAJC-107082-2022	2022-10-26	/	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：长按水印编辑备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108214-2022	2022-11-01	综合判定合格	 经度：120.238533 纬度：37.007109 地址：山东省青岛市平度市咸宝街 康建峰 时间：2022-11-01 14:16:23 海拔：0.0米 天气：☁️ 15~19℃ 北风 备注：长按水印查看详情	
8	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108215-2022	2022-11-01	综合判定合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：长按水印查看详情	
9	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108216-2022	2022-11-01	综合判定合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：长按水印查看详情	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109052-2022	2022-10-26	综合指标判定：合格	