

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01001-2023	2023-01-09	合格。			
2	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01002-2023	2023-01-13	综合判定该提升机合格。			
3	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01003-2023	2023-01-13	综合判定该提升机合格。			

4	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03001-2023	2023-01-09	检测检验项目结论: 合格			
5	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03002-2023	2023-01-09	检测检验项目结论: 合格			
6	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03003-2023	2023-01-09	检测检验项目结论: 合格			

7	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03004-2023	2023-01-09	检测检验 项目结论: 合格			
8	山东璞泰矿业有限公司(矿用架空乘人装置7F07)	DAJC-7F07001-2023	2023-01-08	检测检验 项目结论: 合格			
9	山东璞泰矿业有限公司(矿用架空乘人装置7F07)	DAJC-7F07002-2023	2023-01-08	检测检验 项目结论: 合格			

10	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10010-2023	2023-01-06	所检试件未发现可记录缺陷。	 时间: 网络数据失败 备注: 三山岛金矿		
11	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10011-2023	2023-01-06	所检试件未发现可记录缺陷。	 时间: 网络数据失败 备注: 三山岛金矿		
12	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10012-2023	2023-01-06	所检试件未发现可记录缺陷。	 时间: 网络数据失败 备注: 三山岛金矿		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
13	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10013-2023	2023-01-06	所检试件未发现可记录缺陷。			
14	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10014-2023	2023-01-06	所检试件未发现可记录缺陷。			
15	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10018-2023	2023-01-08	所检试件未发现可记录缺陷。			

16	山东璞泰矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10019-2023	2023-01-08	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			
17	山东璞泰矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10020-2023	2023-01-08	所检试件 未发现可 记录缺 陷。			
18	山东璞泰矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10021-2023	2023-01-08	所检试件 未发现可 记录缺 陷。			

19	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10022-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
20	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10023-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
21	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10024-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

22	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10025-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 项目：网络在线培训 备注：无备注	
23	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10026-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 项目：网络在线培训 备注：无备注	
24	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10027-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 项目：网络在线培训 备注：无备注	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
25	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10028-2023	2023-01-08	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
26	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10029-2023	2023-01-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 时间: 2023-01-13 08:38:38 备注: 湖南涟邵	
27	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10030-2023	2023-01-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 时间: 2023-01-13 14:19:27 备注: 湖南涟邵	

28	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10031-2023	2023-01-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-01-13 11:04:13 备注: 湘潭钢铁	
29	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10032-2023	2023-01-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-01-13 11:02:42 备注: 湘潭钢铁	
30	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10033-2023	2023-01-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-01-13 11:04:13 备注: 湘潭钢铁	

31	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10034-2023	2023-01-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
32	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10035-2023	2023-01-17	检测检验项目结论：所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
33	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11013-2023	2023-01-05	综合判定该空气压缩机合格。			

34	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11014-2023	2023-01-05	综合判定该空气压缩机合格。	 时间: 2023-01-05 15:11:54 地点: 璞泰矿业有限公司	
35	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11015-2023	2023-01-05	综合判定该空气压缩机合格。	 时间: 2023-01-05 15:29:04 地点: 璞泰矿业有限公司	
36	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12005-2023	2023-01-07	综合判定该主排水系统合格。	 时间: 2023-01-07 15:11:54 地点: 璞泰矿业有限公司	

37	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12006-2023	2023-01-08	综合判定该主排水系统合格。	 位置：山东璞泰矿业有限公司 备注：正在检修中		
38	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12008-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 位置：正在检修中 备注：正在检修中		
39	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13017-019-2023	2023-01-07	综合判定所检排水泵合格。	 位置：山东璞泰矿业有限公司 备注：正在检修中		

40	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13020-022-2023	2023-01-08	综合判定所检排水泵合格。	 位置: 山东烟台 时间: 2023-01-08		
41	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13029-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		
42	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13030-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
43	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13031-2023	2023-01-30	所检水泵合格		 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中	
44	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13032-2023	2023-01-30	所检水泵合格		 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中	
45	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13033-2023	2023-01-30	所检水泵合格		 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中	

46	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13034-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		
47	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13035-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		
48	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13036-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		

49	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13037-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		
50	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13038-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		
51	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13039-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址: 正在加载中 海拔: 正在加载中 天气: 正在加载中		

52	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13040-2023	2023-01-30	所检水泵合格	 地址：正在加载中 海拔：正在加载中 天气：正在加载中		
53	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14001-009-2023	2023-01-05	合格	 时间：2023-01-05 08:49:54 海拔：正在加载中		
54	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14010-015-2023	2023-01-05	合格	 时间：2023-01-05 13:21:12 海拔：正在加载中		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
55	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14016-2023	2023-01-05	合格		
56	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14017-026-2023	2023-01-06	合格		
57	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14027-035-2023	2023-01-06	合格		

58	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14036-2023	2023-01-07	合格			
59	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14037-045-2023	2023-01-07	合格			
60	山东璞泰矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14046-047-2023	2023-01-07	合格			

61	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14115-2023	2023-01-13	合格。	 时间: 2023-01-13 12:34:53 地点: 湖南涟邵	
62	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F14116-2023	2023-01-13	合格。	 时间: 2023-01-13 12:34:53 地点: 湖南涟邵	
63	山东璞泰矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15002-006-2023	2023-01-05	合格	 时间: 2023-01-05 10:41:24 地点: 湖南涟邵	


64	山东璞泰矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15007-010-2023	2023-01-06	合格	 项目：网络取证实训 名称：网络安全		
65	山东璞泰矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15011-013-2023	2023-01-07	合格	 项目：网络取证实训 名称：网络安全		
66	山东璞泰矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16001-006-2023	2023-01-06	合格	 项目：网络取证实训 名称：网络安全		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
67	山东璞泰矿业有 限公司(矿用电 力电缆7F16)	DAJC-7F16007-009-2 023	2023-01-07	合格			
68	湖南涟邵建设工 程(集团)有限 责任公司(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F16056-2023	2023-01-13	合格。		 时间: 2023-01-13 12:48:06 备注: 湖南涟邵	
69	湖南涟邵建设工 程(集团)有限 责任公司(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F16057-2023	2023-01-13	合格。		 时间: 2023-01-13 12:48:06 备注: 湖南涟邵	

70	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17007-2023	2023-01-13	合格。			
71	湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17008-2023	2023-01-13	合格。			
72	山东璞泰矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17009-011-2023	2023-01-07	合格。			

73	山东璞泰矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17012-014-2023	2023-01-08	合格。			
74	山东璞泰矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22001-013-2023	2023-01-08	检测检验项目结论：合格			
75	山东璞泰矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23002-2023	2023-01-09	所检试件合格。			

76	山东璞泰矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23002-2023	2023-01-09	所检试件合格。			
77	山东璞泰矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23003-2023	2023-01-09	所检试件合格。			
78	山东璞泰矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23003-2023	2023-01-09	所检试件合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
79	山东璞泰矿业有 限公司(矿用接 地装置7F24)	DAJC-7F24001-2023	2023-01-07	检测检验 项目结 论：合格			
80	苏尼特右旗朱日 和铜业有限责任 公司(金属非金属 矿山地下铲运 机7F31)	DAJC-7F31001-2023	2023-01-08	检验项目 合格			
81	苏尼特右旗朱日 和铜业有限责任 公司(金属非金属 矿山地下铲运 机7F31)	DAJC-7F31002-2023	2023-01-08	检验项目 合格			

82	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31003-2023	2023-01-08	检验项目合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
83	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31004-2023	2023-01-08	检验项目合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
84	和林格尔县越华盛世矿业有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32001-2023	2023-01-13	综合判定: 合格。	 经纬: 111.867845 纬度: 40.326767 地址: 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县大红城乡 时间: 2023-01-13 10:55:12 海拔: 1378.1米 天气: 天气获取失败		

85	和林格尔县越华盛世矿业有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32002-2023	2023-01-13	综合判定：合格。	 经纬：111.862851 纬度：40.326699 地址：正阳门附近 时间：2023-01-13 10:59:53 海拔：0.02m 天气：17~27℃ 东南风	
86	和林格尔县越华盛世矿业有限公司(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50001-2023	2023-01-12	综合判定：合格。	 经纬：111.868171 纬度：40.325747 地址：内蒙古包头市固阳县 时间：2023-01-12 12:41:02 海拔：1433.84m 天气：2~12℃ 东北风	
87	海南矿业股份有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61001-2023	2023-01-02	检测检验结论： 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 副井首绳1#~6#磨损面积损失百分比分别为： 3.42%， 3.52%， 3.47%， 3.53%， 3.27%， 3.11%；面积损失百分比小于5%，为正常。	 时间：2023-01-02 13:18:48 备注：海南矿业股份有限公司	

88	海南矿业股份有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61002-2023	2023-01-03	检测检验结论： 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 1#主井钢丝绳首绳1#、6#磨损面积损失百分比分别为：5.03%，5.06%；面积损失百分比大于5%，但小于10%，可在加强养护的条件下继续使用； 1#主井钢丝绳首绳2#~5#磨损面积损失百分比分别为：4.64%，4.94%，4.91%，4.73%；面积损失百分比小于5%，为正常。	
----	------------------------------	-------------------	------------	--	--

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
89	海南矿业股份有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61003-2023	2023-01-03	检测检验结论： 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 2#主井钢丝绳首绳1#~6#磨损面积损失百分比分别为： 4.84 %， 4.75%， 4.77%， 4.79%， 4.53%， 4.69%；面积损失百分比小于5%，为正常。	 时间：网络获取失败 备注：海南矿业股份有限公司	
90	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61005-2023	2023-01-07	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求	 经纬：113.009157 纬度：42.803754 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司 摄像头 时间：2023-01-07 12:38:41 海拔：1805.7米 天气：8 - 6℃ 西南风	

91	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61006-2023	2023-01-07	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求	 经纬: 113.009384 纬度: 42.303766 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司警务室 时间: 2023-01-07 13:14:05 海拔: 1265.3米 天气: 天气数据失效	
92	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61007-2023	2023-01-07	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求	 经纬: 113.009332 纬度: 42.303785 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司警务室 时间: 2023-01-07 13:53:26 海拔: 1265.0米 天气: 8 ~ 6℃ 西南风	
93	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61008-2023	2023-01-07	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求	 经纬: 113.009430 纬度: 42.303717 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司警务室 时间: 2023-01-07 14:10:03 海拔: 1280.9米 天气: 7 ~ 6℃ 西南风	

94	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61009-2023	2023-01-17	检测检验项目结论: 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 西副井防坠绳1#~2#磨损面积损失百分比分别为: 3.82 %, 3.65%; 面积损失百分比小于5%, 为正常。	 时间: 2023-01-17 11:53:28 备注: 莱芜矿业有限公司
95	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61010-2023	2023-01-17	检测检验项目结论: 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 西副井罐道绳1#~6#磨损面积损失百分比分别为: 3.54 %, 3.43%, 3.39%, 3.52%, 3.47%, 3.57%; 面积损失百分比小于5%, 为正常。	 时间: 2023-01-17 11:53:28 备注: 莱芜矿业有限公司

96	和林格尔县越华盛世矿业有限公司(矿用挖掘机7F88)	DAJC-7F88001-2023	2023-01-13	合格。	 经度: 111.307933 纬度: 41.626519 地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 时间: 2023-01-13 11:15:54 海拔: 1372.6米 天气: 2~4℃ 东北风	
97	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89001-2023	2023-01-07	检验项目合格	 经度: 113.013802 纬度: 42.505572 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司 时间: 2023-01-07 15:11:13 海拔: 1269.5米 天气: 5~6℃ 南风	
98	苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89002-2023	2023-01-07	检验项目合格	 经度: 113.014014 纬度: 42.505518 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司 时间: 2023-01-07 17:13:00 海拔: 1271.6米 天气: 5~6℃ 南风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
99	和林格尔县越华盛世矿业有限公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89003-2023	2023-01-13	合格。	 设备: 113366003 叶真: 4月26/42 地址: 内蒙古自治州和林格尔县 时间: 网络摄像头 海拔: 1580.2米 天气: 2-4℃ 东北风	
100	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(地下服务车7F94)	DAJC-7F94001-2023	2023-01-17	合格	 时间: 2023-01-17 10:55:03 备注: 莱芜矿业	