


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	邹平梁邹矿业有 限公司(金属非 金属矿山竖井提 升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04216-2022	2022-10-19	检测检验 项目结 论：合格	 日期：2022-10-19 09:54:19 名称：邹平梁邹D、K井筒井筒	
2	邹平梁邹矿业有 限公司(金属非 金属矿山竖井提 升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04217-2022	2022-10-19	检测检验 项目结 论：合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败	
3	邹平梁邹矿业有 限公司(金属非 金属矿山竖井提 升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04218-2022	2022-10-19	检测检验 项目结 论：合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败	

4	邹平梁邹矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04219-2022	2022-10-19	检测检验项目结论:合格		 <p>时间: 2022-10-19 10:36:02 备注: 邹平梁邹矿业有限公司</p>		
5	邹平梁邹矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04220-2022	2022-10-19	检测检验项目结论:合格		 <p>时间: 2022-10-19 10:14:23 备注: 邹平梁邹矿业有限公司</p>		
6	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10495-2022	2022-10-21	检测检验结论:所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>时间: 2022-10-21 10:05:06 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>		

7	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10495-2022	2022-10-21	检测检验结论: 所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 2022-10-21 09:51:33 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>
8	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10496-2022	2022-10-21	检测检验结论: 所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 2022-10-21 10:33:37 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>
9	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10497-2022	2022-10-21	检测检验结论: 所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 2022-10-21 09:40:38 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>

10	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10497-2022	2022-10-21	检测检验结论: 所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>时间: 2022-10-21 10:15:38 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>		
11	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10498-2022	2022-10-21	检测检验结论: 所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>时间: 2022-10-21 10:40:05 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>		
12	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10499-2022	2022-10-21	检测检验结论: 所检试件未发现可记录缺陷		 <p>时间: 网络获取失败 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>		


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	海南矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10502-2022	2022-10-25	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 2022-10-25 09:17 单位: 海南矿业股份有限公司</p>	
14	海南矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10503-2022	2022-10-26	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 2022-10-26 11:45 单位: 海南矿业股份有限公司</p>	
15	海南矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10504-2022	2022-10-26	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 2022-10-26 15:28 单位: 海南矿业股份有限公司</p>	

16	山东恒邦冶炼股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143515-2022	2022-10-10	合格		 <p>经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败</p>		
17	山东恒邦冶炼股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143525-2022	2022-10-11	合格		 <p>经纬: 12: 595374 高度: 37: 63709 地址: 山东省烟台牟平区205省道 1831号牟平区森林火灾指挥中心 时间: 正在获取中 海拔: 0.0米 天气: 正在获取中</p>		
18	山东恒邦冶炼股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143536-2022	2022-10-12	合格		 <p>经纬: 12: 597637 高度: 37: 34008 地址: 山东省威海市乳山市205省道 东村站 时间: 2022-10-12 10:30:19 海拔: 0.0米 天气: 7-19℃ 微风</p>		

19	山东恒邦冶炼股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143552-2022	2022-10-13	合格		 <p>经纬：正在获取中 高度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：正在获取中 海拔：正在获取中 天气：正在获取中</p>		
20	山东恒邦冶炼股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143565-2022	2022-10-13	合格		 <p>经纬：12: 606399 高度：37. 84441 地址：山东省烟台牟平区009县道 马家沟村 时间：2022-10-13 12:33:15 海拔：196.5M 天气：天气获取失败</p>		
21	海南矿业股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143579-2022	2022-10-18	合格		 <p>时间：网络获取失败 备注：海南矿业有限公司</p>		



22	海南矿业股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143599-2022	2022-10-19	合格				
23	海南矿业股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143632-2022	2022-10-21	合格				
24	海南矿业股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143637-2022	2022-10-21	合格				

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	海南矿业股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143642-2022	2022-10-21	合格	 <p>时间: 2022/10/21 17:08:36 备注: 海南矿业股份有限公司</p>	
26	河南锦源建设有限公司山东莱芜矿业工程项目部(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151076-2022	2022-10-25	检测检验项目结论:合格	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 河南锦源建设有限公司山东莱芜矿业项目部</p>	
27	河南锦源建设有限公司山东莱芜矿业工程项目部(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151077-2022	2022-10-25	检测检验项目结论:合格	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 河南锦源建设有限公司山东莱芜矿业项目部</p>	

28	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151080-2022	2022-10-12	合格		 <p>故障：母线短路失压 原因：母线短路失压 时间：同母线短路失压 地点：同母线短路失压 天气：同母线短路失压</p>		
29	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151084-2022	2022-10-13	合格		 <p>地址：山东烟台平度县 11号 时间：2022-10-13 10:57 海拔：0.0米 天气：14-20℃ 晴有风 备注：同母线短路失压</p>		
30	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151110-2022	2022-10-19	合格		 <p>时间：同母线短路失压 备注：同母线短路失压</p>		


31	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151112-2022	2022-10-20	合格		 <p>时间: 2022-10-20 10:52:25 单位: 海南矿业股份有限公司</p>		
32	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151113-2022	2022-10-20	合格		 <p>时间: 2022-10-20 10:52:25 单位: 海南矿业股份有限公司</p>		
33	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151115-2022	2022-10-20	合格		 <p>时间: 2022-10-20 10:52:25 单位: 海南矿业股份有限公司</p>		

34	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151117-2022	2022-10-21	合格	 <p>时间: 2022-10-21 09:47:24 商社: 海南矿业股份有限公司</p>
35	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151120-2022	2022-10-21	合格	 <p>时间: 网轮拆卸失败 商社: 海南矿业股份有限公司</p>
36	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151122-2022	2022-10-21	合格	 <p>时间: 2022-10-21 09:57:19 商社: 海南矿业股份有限公司</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	海南矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151123-2022	2022-10-21	合格	 <p>时间: 2022-10-21 10:43:05 地址: 海南矿业股份有限公司</p>	
38	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161102-2022	2022-10-12	合格	 <p>经度: 121.590699 纬度: 37.504588 地址: 山东省烟台莱山区莱311路 老洞 时间: 2022-10-12 11:26:09 海拔: 164.2米 天气: 晴 7 ~ 19℃ 东南风</p>	
39	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161110-2022	2022-10-13	合格	 <p>经度: 121.597901 纬度: 37.540866 地址: 山东省烟台莱山区205国道恒邦冶炼股份有限公司 时间: 2022-10-13 10:30:27 海拔: 0.0米 天气: 晴 4 ~ 20℃ 东南风</p>	

40	海南矿业(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161130-2022	2022-10-21	合格				与130共用一张照片
41	海南矿业(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161132-2022	2022-10-21	合格				
42	海南矿业(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161134-2022	2022-10-21	合格				

43	海南矿业(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F161136-2022	2022-10-21	合格		 <p>时间: 2022-10-21 14:53:41 备注: 海南矿业有限公司</p>		
44	海南矿业(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F161138-2022	2022-10-20	合格		 <p>时间: 2022-10-20 10:40:32 备注: 海南矿业有限公司</p>		
45	海南矿业(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F161144-2022	2022-10-18	合格		 <p>时间: 2022-10-18 10:40:32 备注: 海南矿业有限公司</p>		

46	海南矿业(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F161146-2022	2022-10-20	合格		 <p>时间 质检表取失败 备注 海南矿业有限公司</p>		
47	海南矿业(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F161148-2022	2022-10-19	合格		 <p>时间 质检表取失败 备注 海南矿业有限公司</p>		
48	海南矿业股份有 限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22571-2022	2022-10-18	除直流 1mA下的 电压值 (U1mA)无 法判定 外,其他 所检项目 合格。		 <p>时间 质检表取失败 备注 海南矿业有限公司</p>		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	海南矿业股份有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22590-2022	2022-10-19	合格	 <p>时间: 避雷器取失败 备注: 海南矿业股份有限公司</p>	
50	海南矿业股份有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22628-2022	2022-10-21	除直流1mA下的电压值(U1mA)无法判定外,其他所检项目合格。	 <p>时间: 2022-10-21 14:53:41 备注: 海南矿业股份有限公司</p>	
51	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23235-2022	2022-10-11	所检试件合格。	 <p>电压: 12.5550V 电流: 0.0501A 地址: 山东烟台牟平区大港 检测站: 21号 时间: 2022-10-11 09:35:33 海拔: 163.2米 天气: 天气转晴失败</p>	

52	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23236-2022	2022-10-11	所检试件合格。				
53	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23237-2022	2022-10-11	所检试件合格。				
54	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23238-2022	2022-10-11	所检试件合格。				

55	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23239-2022	2022-10-11	所检试件合格。		 <p>经度: 121.593404 纬度: 37.74950 地址: 山东省烟台莱山区206国道 21号恒邦冶炼股份有限公司 公司 时间: 2022-10-11 09:15 海拔: 106.2米 天气: 12-18℃ 西南风</p>		
56	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23240-2022	2022-10-11	所检试件合格。		 <p>经度: 121.593415 纬度: 37.749491 地址: 山东省烟台莱山区206国道 21号恒邦冶炼股份有限公司 公司 时间: 2022-10-11 09:46:31 海拔: 113.2米 天气: 12-18℃ 西南风</p>		
57	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23241-2022	2022-10-11	所检试件合格。		 <p>经度: 121.593205 纬度: 37.74950 地址: 山东省烟台莱山区206国道 21号恒邦冶炼股份有限公司 公司 时间: 2022-10-11 09:35:09 海拔: 106.1米 天气: 12-18℃ 西南风</p>		

58	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23242-2022	2022-10-11	所检试件合格。	 <p>经纬度: 12° 59'33.72" 经度: 37° 7'50.67" 地址: 山东省烟台莱山区永达街 金茂街23号 时间: 2022-10-11 11:03:55 海拔: 144.9米 天气: 2 - 10℃ 西南风</p>		
59	山东恒邦冶炼股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23243-2022	2022-10-11	所检试件合格。	 <p>经纬度: 12° 50'35.05" 经度: 37° 7'50.07" 地址: 山东省烟台莱山区金茂街 21号山东恒邦冶炼股份有限公司 炼钢公司 时间: 2022-10-11 11:07:22 海拔: 129.7米 天气: 2 - 10℃ 西南风</p>		
60	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24078-2022	2022-10-10	合格	 <p>经纬度: 同经纬度 经度: 同经纬度 地址: 同经纬度 时间: 同经纬度 海拔: 同经纬度 天气: 同经纬度</p>		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24079-2022	2022-10-12	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败</p>	
62	山东恒邦冶炼股份有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24080-2022	2022-10-11	合格	 <p>地址: 正在获取中 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 数据打印异常</p>	
63	海南矿业(金属非金属矿山在用矿用电梯7F59)	DAJC-7F59010-2022	2022-10-25	综合判定该矿用电梯合格。	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 海南矿业有限公司</p>	

64	海南矿业(地下 矿山无轨运人车 辆7F75)	DAJC-7F75187-2022	2022-10-22	合格	
65	青岛城得发石业 有限责任公司 (非公路机械传 动宽体自卸车 7F96)	DAJC-7F96036-2022	2022-10-19	检测检验 项目结 论: 合格	
66	青岛城得发石业 有限责任公司 (非公路机械传 动宽体自卸车 7F96)	DAJC-7F96037-2022	2022-10-19	检测检验 项目结 论: 合格	

67	招远市金宝黄金 矿业有限公 司(金属非金属地 下矿山通风系统 检测107)	DAJC-107083-2022	2022-10-22	检测结 果: 1. 矿 井总风 量: 南 翼: 15.8 m ³ /s 北翼: 23.7m ³ /s ; 2. 矿井 通风阻 力: 南翼: 276.3 Pa 北翼: 395.8 Pa。			机电三
68	招远市金宝黄金 矿业有限公 司(金属非金属矿 山在用主通风机 108)	DAJC-108211-2022	2022-10-22	检测检验 结论: 综 合判定合 格			机电三
69	招远市金宝黄金 矿业有限公 司(金属非金属矿 山在用主通风机 108)	DAJC-108212-2022	2022-10-22	检测检验 结论: 综 合判定合 格			机电三

70	招远市金宝黄金 矿业有限公司 (金属非金属矿 山通风系统鉴定 109)	DAJC-109051-2022	2022-10-22	检验结 果：综合 指标判 定：合格	 <p>时间：网络获取失败 备注：招远市金宝黄金矿业有限公司</p>		机电三
71	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公 司(金属非金属 矿山在用安全监 控系统111)	DAJC-111025-2022	2022-10-19	检测检验 项目结 论：合格	 <p>时间：2022-10-19 14:59:43 备注：山东黄金集团鑫汇矿业有限公司</p>		
72	河南锦源建设有 限公司银漫矿业 工程项目部(矿 下运料车7F94)	DAJC-7F94014-2022	2022-09-30	合格	 <p>经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败</p>		/