




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿曲摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02011-2023	2023-2-25	综合判定该提升机合格	
2	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03006-2023	2023-2-15	综合判定该提升绞车合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04015~016-2023	2023-2-4	合格	
4	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04031~034-2023	2023-2-18	综合判定该防坠器合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
5	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04040-2023	2023-2-21	合格	
6	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04043~045-2023	2023-2-25	合格	
7	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05010~011-2023	2023-2-1	合格	 <p data-bbox="1556 1356 1892 1452">       经纬: 116.313670        纬度: 36.030318        地址: 山东省泰安市东平县梯门镇 大王山        时间: 2023-02-01 09:14:16        备注: 长按水印编辑备注     </p> <p data-bbox="1904 1356 2163 1452">       经纬: 116.313670        纬度: 36.030318        地址: 山东省泰安市东平县梯门镇 大王山        时间: 2023-02-01 09:14:16        备注: 长按水印编辑备注     </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05012-2023	2023-2-12	合格	
9	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05013-2023	2023-2-13	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05023~027-2023	2023-2-7	合格	 <p>       经度: 120.192684        纬度: 37.623035        地址: 山东省烟台莱州市226100        山东天承矿业有限公司        电话: 2023-02-07 09:58:55     </p> <p>       经度: 120.192684        纬度: 37.623035        地址: 山东省烟台莱州市226100        山东天承矿业有限公司        电话: 2023-02-07 09:59:49     </p>
11	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05036~037-2023	2023-2-19	合格	 <p>       经度: 120.192684        纬度: 37.623035        地址: 山东省烟台莱州市226100        山东天承矿业有限公司        电话: 2023-02-07 09:58:55     </p> <p>       经度: 120.192684        纬度: 37.623035        地址: 山东省烟台莱州市226100        山东天承矿业有限公司        电话: 2023-02-07 09:59:49     </p>



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05043~044-2023	2023-2-25	合格	 <p>           检测: 20230225            检测: 20230225            地址: 山东省青岛市平度市金山镇            时间: 2023-02-25 10:18:55            海拔: 292.1米         </p> <p>           检测: 20230225            检测: 20230225            地址: 山东省青岛市平度市金山镇            时间: 2023-02-25 11:49            海拔: 292.1米         </p>
13	东平金牛矿业有限公司(矿山在用斜井人车 7F06)	DAJC-7F06001~002-2023	2023-2-7	综合判定该斜井人车合格	
14	中煤五建三处纱岭项目部回风井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10037-2023	2023-2-4	符合标准要求	 <p>           检测: 20230204            检测: 20230204            地址: 山东省烟台市莱州市            时间: 2023-02-04 08:19:36            海拔: 18.1米         </p> <p>           检测: 20230204            检测: 20230204            地址: 山东省烟台市莱州市            时间: 2023-02-04 09:21:12            海拔: 18.9米         </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
15	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10038~039-2023	2023-2-4	符合标准要求	 <p>         检测: 119950104          仪器: 57410320          地址: 山东省烟台市莱州市莱金路93号三山岛          东奥金生矿业          时间: 2023-02-04 07:17:59       </p> <p>         检测: 119949216          仪器: 37409779          地址: 山东省烟台市莱州市莱金路93号三山岛          东奥金生矿业          时间: 2023-02-04 10:11:37       </p>
16	东平金牛矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10040-2023	2023-2-1	符合标准要求	 <p>         检测: 116322074          仪器: 35960266          地址: 山东省泰安市东平县南湖镇东平金牛矿          东奥金生矿业          时间: 2023-02-01 13:05:53          备注: 检测部位: 轴衬       </p> <p>         检测: 116322074          仪器: 35960266          地址: 山东省泰安市东平县南湖镇东平金牛矿          东奥金生矿业          时间: 2023-02-01 13:15:55          备注: 检测部位: 轴衬       </p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	东平金牛矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10041~042-2023	2023-2-7	符合标准要求	
18	东平百成矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10043~045-2023	2023-2-1	符合标准要求	
19	济南市莱芜金牛矿业开发公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10054~055-2023	2023-2-15	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	青岛金星矿业股份有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10058-2023	2023-2-25	符合标准要求	 <p>         报告: 20230225-014          检测: 21/000703          地址: 山东青岛即墨市金山镇金山          村路 1023-02-25 10:01:11          海拔: 157.2米       </p> <p>         报告: 202310010          检测: 51032757          地址: 山东青岛即墨市金山镇金山          村路 2023-02-25 08:44:21          海拔: 162.9米       </p>
21	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11030~033-2023	2023-2-8	综合判定该空气压缩机合格	 <p>         报告: 19490944          检测: 23020803          地址: 山东省青岛市即墨市金山镇金山          村路三山岛项目部          时间: 2023-02-08 14:24:30       </p> <p>         报告: 19490944          检测: 23020803          地址: 山东省青岛市即墨市金山镇金山          村路三山岛项目部          时间: 2023-02-08 14:24:30       </p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	山东金莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12009-2023	2023-2-11	综合判定该主排水系统合格	
23	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12012-2023	2023-2-16	综合判定该主排水系统合格	
24	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12016~017-2023	2023-2-24	综合判定该主排水系统合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	山东金莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13041~048-2023	2023-2-11	综合判定该泵房所检水泵合格	
26	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13058~060-2023	2023-2-19	综合判定该泵房所检水泵合格	
27	山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13071~076-2023	2023-2-24	综合判定该泵房所检水泵合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	中煤第五建设有限公司 鞍山分公司钟九铁矿(高压 开关柜 7F14)	DAJC-7F14161~163-2023	2023-2-1	合格	
29	山东金莱矿业有限公司(高 压开关柜 7F14)	DAJC-7F14243~260-2023	2023-2-11	合格	
30	山东金莱矿业有限公司(高 压开关柜 7F14)	DAJC-7F14261~278-2023	2023-2-12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14279-2023	2023-2-13	合格	 <p>经纬度: 113.560607          纬度: 37.008070          地址: 山东省烟台莱州市206国道          山东金莱矿业有限公司          时间: 2023-02-13 08:57:54</p> <p>经纬度: 113.560607          纬度: 37.008070          地址: 山东省烟台莱州市206国道          山东金莱矿业有限公司          时间: 2023-02-13 08:58:07</p>
32	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14309~316-2023	2023-2-16	合格	
33	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14317~320-2023	2023-2-18	合格	 <p>经纬度: 114.895417          纬度: 37.428477          地址: 山东省烟台市莱州市莱州火车站          (445)          时间: 2023-02-18 13:45:43          海拔: 107.1米</p> <p>经纬度: 114.895417          纬度: 37.428477          地址: 山东省烟台市莱州市莱州火车站          (445)          时间: 2023-02-18 13:45:43          海拔: 107.1米</p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15041-2023	2023-2-4	合格	
35	山东金莱矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15042~043-2023	2023-2-11	合格	
36	山东金莱矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15044~046-2023	2023-2-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	山东昌盛矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15058~062-2023	2023-2-16	合格	
38	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15100~102-2023	2023-2-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15103~105-2023	2023-2-19	合格	
40	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15106~108-2023	2023-2-16	合格	
41	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15109~110-2023	2023-2-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15115~116-2023	2023-2-18	合格	 <p>经纬度: 121.505559  精度: 37.0244  地址: 山东省淄博市张店区宋家庄矿区  时间: 2023-02-18 09:28:50</p> <p>经纬度: 121.505559  精度: 37.0244  地址: 山东省淄博市张店区宋家庄矿区  时间: 2023-02-18 09:28:50</p>
43	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16132~134-2023	2023-2-1	合格	 <p>经纬度: 114.811111  精度: 35.000000  地址: 安徽省马鞍山市当涂县年陡镇  时间: 2023-02-01 09:28:50</p> <p>经纬度: 114.811111  精度: 35.000000  地址: 安徽省马鞍山市当涂县年陡镇  时间: 2023-02-01 09:28:50</p>
44	山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16157~158-2023	2023-2-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16159~164-2023	2023-2-12	合格	
46	山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16165~166-2023	2023-2-13	合格	
47	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16238~242-2023	2023-2-16	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16269~270-2023	2023-2-18	合格	
49	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17015~017-2023	2023-2-1	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
50	济南市莱芜金牛矿业开发公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23020~023-2023	2023-2-9	所检试件合格	
51	山东金莱矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23026~027-2023	2023-2-13	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
52	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用接装置 7F24)	DAJC-7F24009-2023	2023-2-1	合格	
53	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用接装置 7F24)	DAJC-7F24012-2023	2023-2-16	合格	
54	山东昌盛矿业有限公司(矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32003-2023	2023-2-16	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61011~012-2023	2023-2-8	符合 MT/T970-2005 要求	
56	山东金莱矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61013~014-2023	2023-2-11	符合 MT/T970-2005 要求	





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	山东金莱矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61015-2023	2023-2-13	符合 MT/T970-2005 要求	 <p>经纬度: 119.663323  纬度: 37.009143  地址: 山东省烟台市莱州市山东金莱矿业有限公司  时间: 2023-02-13 10:04:26</p> <p>经纬度: 119.665299  纬度: 37.009163  地址: 山东省烟台市莱州市山东金莱矿业有限公司  时间: 2023-02-13 10:04:46</p>
58	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61026~027-2023	2023-2-16	符合 MT/T970-2005 要求	 <p>经纬度: 115.500602  纬度: 37.022265  地址: 山东省威海市乳山市207省道曲曲  曲曲车站  时间: 2023-02-16 12:46:05</p> <p>经纬度: 121.500667  纬度: 37.024149  地址: 山东省威海市乳山市207省道  曲曲车站(公交站)  时间: 2023-02-16 12:28:05</p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61028~030-2023	2023-2-19	符合 MT/T970-2005 要求	 <p>经纬: 121.640397 经度: 37.122527  地址: 山东省威海市荣成市桑村  时间: 2023-02-19 09:54:18  海拔: 89.23m</p> <p>经纬: 121.640396 经度: 37.122527  地址: 山东省威海市荣成市桑村  时间: 2023-02-19 09:54:06  海拔: 91.83m</p>
60	山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38099-2023	2023-2-2	合格	
61	山东黄金矿业(玲珑)有限公司九曲分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38100-2023	2023-2-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
62	山东黄金矿业(玲珑)有限公司九曲分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38101-2023	2023-2-4	合格	
63	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38110~112-2023	2023-2-1	合格	
64	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38113-2023	2023-2-2	合格	
65	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38114-2023	2023-2-2	所检样品不合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38115~116-2023	2023-2-3	合格	
67	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38127~128-2023	2023-2-4	合格	
68	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38129~130-2023	2023-2-5	合格	
69	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38131~133-2023	2023-2-6	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
70	新城金矿采掘 2 组 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38134~135-2023	2023-2-7	合格	
71	新城金矿采掘 2 组 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38136~137-2023	2023-2-8	合格	
72	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38139-2023	2023-2-9	合格	
73	中国华冶科工集团有限公司(瑞海) (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38140-2023	2023-2-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
74	中国华冶科工集团有限公司(瑞海)(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38141-2023	2023-2-8	合格	
75	山东黄金矿业(玲珑)有限公司九曲分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38145-2023	2023-2-10	合格	
76	山东黄金矿业(玲珑)有限公司九曲分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38146-2023	2023-2-11	合格	
77	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38147~148-2023	2023-2-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	东平百成矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38149-2023	2023-2-14	合格	
79	东平百成矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38150-2023	2023-2-15	合格	
80	东平百成矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38151-2023	2023-2-16	合格	
81	东平百成矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38152-2023	2023-2-17	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
82	青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38154-2023	2023-2-13	合格	
83	青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38155-2023	2023-2-13	合格	
84	青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38156-2023	2023-2-13	合格	
85	青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38157-2023	2023-2-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
86	青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38158-2023	2023-2-14	合格	
87	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38159-2023	2023-2-15	合格	
88	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38160-2023	2023-2-16	合格	
89	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38161-2023	2023-2-17	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38162-2023	2023-2-19	合格	
91	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38163-2023	2023-2-20	合格	
92	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38164-2023	2023-2-20	合格	
93	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38165-2023	2023-2-20	合格	





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
94	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38166-2023	2023-2-21	合格	
95	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38167-2023	2023-2-21	合格	
96	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38168-2023	2023-2-17	合格	
97	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38169-2023	2023-2-17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
98	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38176-2023	2023-2-18	合格	
99	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38177-2023	2023-2-19	合格	
100	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38178-2023	2023-2-21	合格	
101	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38179-2023	2023-2-21	合格	
102	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38180-2023	2023-2-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
103	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38181-2023	2023-2-23	合格	
104	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38184-2023	2023-2-18	合格	
105	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38185-2023	2023-2-18	合格	
106	山东金莱矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38186-2023	2023-2-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
107	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38187-2023	2023-2-22	合格	
108	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38188-2023	2023-2-25	合格	
109	山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38191-2023	2023-2-19	合格	
110	山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38192-2023	2023-2-19	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
111	山东金洲集团千岭矿业有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38193-2023	2023-2-19	合格	
112	山东金洲集团千岭矿业有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38194-2023	2023-2-19	合格	
113	山东黄金矿业(莱州)有限 公司焦家金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38195-2023	2023-2-26	合格	
114	山东黄金矿业(莱州)有限 公司焦家金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38196-2023	2023-2-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
115	山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38197-2023	2023-2-24	合格	
116	山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38198-2023	2023-2-25	合格	
117	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38203-2023	2023-2-27	合格	
118	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38204-2023	2023-2-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
119	山东天承矿业有限公司马塘矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38207-2023	2023-2-23	合格	
120	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38208-2023	2023-2-28	合格	
121	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38209-2023	2023-2-27	合格	
122	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38210-2023	2023-2-28	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
123	山东黄金归来庄矿业有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46001~002-2023	2023-2-10	合格	
124	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47039~042-2023	2023-2-6	合格	
125	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47043~046-2023	2023-2-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
126	山东东平宏达矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47047~052-2023	2023-2-13	合格	
127	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(液压油 7F81)	DAJC-7F81001~002-2023	2023-2-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
128	山东天承矿业有限公司马塘矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04035~039-2023	2023-2-20	综合判定该防坠器合格	
129	新城金矿采掘2组(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04041-2023	2023-2-21	合格	
130	山东天承矿业有限公司马塘矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05038~042-2023	2023-2-20	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
131	山东天承矿业有限公司马塘矿区(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10056~057-2023	2023-2-20	符合标准要求	
132	金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10067-2023	2023-2-28	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
133	中煤五建三处纱岭项目部进风井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10068-2023	2023-2-28	符合标准要求	 <p>53-20230228 53-20230228 地址: 山东省烟台市莱州市莱州金矿 投资控股有限公司纱岭项目部 时间: 2023-02-28 07:58:01</p> <p>经纬: 120.093515 纬度: 37.388201 地址: 山东省烟台市莱州市莱州金矿 投资控股有限公司纱岭项目部 时间: 2023-02-28 07:58:01</p>
134	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11026~029-2023	2023-2-7	综合判定该空气压缩机合格	 <p>110-20230207 110-20230207 地址: 山东省烟台市莱州市莱州金矿 投资控股有限公司新城金矿项目部 时间: 2023-02-07 14:09:22</p> <p>110-20230207 110-20230207 地址: 山东省烟台市莱州市莱州金矿 投资控股有限公司新城金矿项目部 时间: 2023-02-07 14:09:22</p>
135	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11034~039-2023	2023-2-14	综合判定该空气压缩机合格	 <p>110-20230214 110-20230214 地址: 山东省泰安市东平县东平金矿 投资控股有限公司东平金矿项目部 时间: 2023-02-14 09:22:31</p> <p>110-20230214 110-20230214 地址: 山东省泰安市东平县东平金矿 投资控股有限公司东平金矿项目部 时间: 2023-02-14 09:22:43</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
136	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11054~060-2023	2023-2-28	综合判定该空气压缩机合格	
137	山东天承矿业有限公司马塘矿区(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12014~015-2023	2023-2-20	综合判定该主排水系统合格	
138	山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12020-2023	2023-2-27	综合判定该主排水系统合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
139	山东天承矿业有限公司马塘矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F12)	DAJC-7F13064~070-2023	2023-2-20	综合判定该泵房所检水泵合格	
140	山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F12)	DAJC-7F13083~085-2023	2023-2-27	综合判定该泵房所检水泵合格	
141	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14280~298-2023	2023-2-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
142	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14299~303-2023	2023-2-10	合格	 <p>经纬: 120.094917        经度: 37.468557        地址: 山东省烟台市莱州市莱州        莱州汇金矿业投资有限公司综合        车间        时间: 2023-02-10 08:41:42</p> <p>经纬: 120.094805        经度: 37.468661        地址: 莱州汇金矿业        时间: 2023-02-10 08:19:23</p>
143	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14304~308-2023	2023-2-10	合格	 <p>经纬: 120.094855        经度: 37.468769        地址: 山东省烟台市莱州市莱州        莱州汇金矿业投资有限公司综合        车间        时间: 2023-02-10 09:11:55</p>
144	中煤五建三处纱岭项目部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14321~325-2023	2023-2-22	合格	 <p>经纬: 120.085666        经度: 37.4361086        地址: 山东省烟台市莱州市莱州        时间: 2023-02-22 06:10:01        海拔: 15.4米</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
145	山东五莲县鲁地矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14326~338-2023	2023-2-27	合格	
146	中煤五建三处纱岭项目部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14339~365-2023	2023-2-24	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
147	中煤五建三处纱岭项目部 主井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14366~370-2023	2023-2-26	合格	
148	中煤五建三处纱岭项目部 主井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14371~401-2023	2023-2-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
149	中煤五建三处纱岭项目部进风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14402~426-2023	2023-2-17	合格	
150	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15047~057-2023	2023-2-10	合格	
151	山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15099-2023	2023-2-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
152	中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15111~114-2023	2023-2-22	合格	
154	中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15117~119-2023	2023-2-17	合格	
155	山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15121~126-2023	2023-2-27	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
156	中煤五建三处纱岭项目部 主井(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15127~131-2023	2023-2-27	合格	
157	金诚信矿业管理股份有限 公司汇金项目部(矿用电力 电缆 7F16)	DAJC-7F16225~233-2023	2023-2-9	合格	
158	金诚信矿业管理股份有限 公司汇金项目部(矿用电力 电缆 7F16)	DAJC-7F16234~237-2023	2023-2-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
159	中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16243~258-2023	2023-2-22	合格	
160	中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16259~268-2023	2023-2-23	合格	
161	中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16271~276-2023	2023-2-17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
162	山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16277~282-2023	2023-2-27	合格	
163	中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16283~298-2023	2023-2-26	合格	
164	中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16299~311-2023	2023-2-27	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
165	中煤五建三处纱岭项目部 回风井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17030~038-2023	2023-2-22	合格	
166	中煤五建三处纱岭项目部 主井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17039~045-2023	2023-2-26	合格	
167	中煤五建三处纱岭项目部 主井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17046~047-2023	2023-2-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
168	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(避雷器 7F22)	DAJC-7F22046~062-2023	2023-2-9	合格	
169	中煤五建三处纱岭项目部回风井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22077~079-2023	2023-2-22	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
170	中煤五建三处纱岭项目部 回风井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22080~101-2023	2023-2-24	合格	 <p>经纬: 120.088499          纬度: 37.381414          地址: 山东省烟台市莱州市店          时间: 2023-02-24 07:57:34          海拔: 74.1米</p> <p>经纬: 120.088691          纬度: 37.381409          地址: 山东省烟台市莱州市店          时间: 2023-02-24 08:01:58          海拔: 34.6米</p>
171	中煤五建三处纱岭项目部 主井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22103~127-2023	2023-2-26	合格	 <p>经纬: 120.093682          纬度: 37.388656          地址: 山东省烟台市莱州市店          金矿投资有限公司纱岭项目部          时间: 2023-02-26 10:01:41</p> <p>经纬: 120.093640          纬度: 37.389314          地址: 山东省烟台市莱州市店          金矿投资有限公司纱岭项目部          时间: 2023-02-26 13:40:22</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
172	中煤五建三处纱岭项目部进风井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22128~148-2023	2023-2-17	合格	 
173	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23028~029-2023	2023-2-9	所检试件合格	 
174	山东五莲县鲁地矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23034~035-2023	2023-2-26	所检试件合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
175	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24011-2023	2023-2-9	合格	 <p>经度: 120.094847 纬度: 37.388590 地址: 山东省烟台市莱州市 莱州金诚信矿业管理股份有限公司 汇金项目部 时间: 2023-02-09 08:00:00</p>
176	中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24013-2023	2023-2-24	合格	 <p>经度: 120.083040 纬度: 37.380322 地址: 山东省烟台市莱州市蔚澜路 后苑 时间: 2023-02-24 08:35:38</p>
177	山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24015-2023	2023-2-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
178	中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24016-2023	2023-2-26	合格	
179	山东黄金矿业(莱州)有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61031-2023	2023-2-9	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
180	山东东平宏达矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测7F61)	DAJC-7F61032-2023	2023-2-14	符合 MT/T970-2005 要求	
181	山东五莲县鲁地矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测7F61)	DAJC-7F61034-2023	2023-2-26	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
182	山东五莲县鲁地矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61035-2023	2023-2-27	符合 MT/T970-2005 要求	
183	东平县建龙矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接件连接插销 7F35)	DAJC-7F35003-2023	2023-2-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
184	山东东平宏达矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接件连接插销 7F35)	DAJC-7F35004~005-2023	2023-2-13	合格	
185	东平县建龙矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接件连接链 7F36)	DAJC-7F36002-2023	2023-2-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
186	山东东平宏达矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接件连接链 7F36)	DAJC-7F36003~004-2023	2023-2-13	合格	