

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01027-2022	2022-12-30	综合判定该提升机合格。	 经纬度: 105.0586246 高程: 26.582736 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1400.9米	
2	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01028-2022	2022-12-31	综合判定该提升机合格。	 经纬度: 105.0586246 高程: 26.582736 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1400.9米	
3	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01029-2022	2022-12-31	综合判定该提升机合格。	 经纬度: 106.0733590 高程: 26.588358 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1474.8米	

4	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿用架空 乘人装置7M07)	DAJC-7M07055-2022	2022-12-30	合格	 日期: 2022年12月30日 地点: 贵州省织金县化起镇江西煤矿 设备: 煤矿用架空乘人装置7M07 检测: 无损检测 检测: 无损检测		
5	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿用架空 乘人装置7M07)	DAJC-7M07056-2022	2022-12-31	合格	 日期: 2022年12月31日 地点: 贵州省织金县化起镇江西煤矿 设备: 煤矿用架空乘人装置7M07 检测: 无损检测		
6	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10285-2022	2022-12-30	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 日期: 2022年12月30日 地点: 贵州省织金县化起镇江西煤矿 设备: 矿用机械部件7M10 检测: 无损检测		

7	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10286-2022	2022-12-31	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 丝号: 05.020002 丝号: 26.582226 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 邮编: 552000		
8	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10287-2022	2022-12-31	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 丝号: 05.020002 丝号: 26.582226 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 邮编: 552000		
9	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10288-2022	2022-12-30	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 丝号: 05.020002 丝号: 26.582226 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 邮编: 552000		

10	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10289-2022	2022-12-30	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
11	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10290-2022	2022-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
12	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11200-2022	2022-12-30	合格。			

13	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11201-2022	2022-12-30	合格。	 经纬: 106.000808 高程: 26.882460 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1407.2米		
14	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11202-2022	2022-12-30	合格。	 经纬: 106.000249 高程: 26.882867 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1406.0米		
15	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11203-2022	2022-12-31	合格。	 经纬: 106.00027 高程: 26.882481 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1406.2米		


16	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11204-2022	2022-12-31	合格。	 经纬度: 106.020302 经度: 26.882474 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1407.22m		
17	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用主 排水系统7M12)	DAJC-7M12074-2022	2022-12-31	合格。	 经纬度: 106.020302 经度: 26.882474 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1407.22m		
18	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用主 排水泵7M13)	DAJC-7M13289~292-2 022	2022-12-31	4台水泵 均合格。	 经纬度: 106.020302 经度: 26.882474 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1407.22m		

19	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用高压开 关柜7M14)	DAJC-7M141087~1106 -2022	2022-12-30	合格。	 经纬度: 106.000525 高程: 26.582600 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1407.2米		
20	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用高压开 关柜7M14)	DAJC-7M141107~1125 -2022	2022-12-31	合格。	 经纬度: 106.000532 高程: 26.582742 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1408.0米		
21	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用电力变 压器7M15)	DAJC-7M15341~346-2 022	2022-12-30	合格	 经纬度: 106.000885 高程: 26.582555 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1410.1米		

22	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16494~499-2022	2022-12-30	合格	 经纬: 106.005486 经度: 26.580006 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1006.32m		
23	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17118~123-2022	2022-12-30	合格。	 经纬: 106.006216 经度: 26.588067 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1006.12m		
24	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(矿用接地装置7M24)	DAJC-7M24024-2022	2022-12-30	所检项目合格。	 经纬: 106.005403 经度: 26.588400 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1006.12m		

25	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿用带式 输送机7M29)	DAJC-7M29081-2022	2022-12-31	合格	 编号: 105.030678 日期: 2022.12.03 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 电话: 1404444		
26	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿用带式 输送机7M29)	DAJC-7M29082-2022	2022-12-31	所检项目 合格。	 编号: 105.030678 日期: 2022.12.03 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 电话: 1404444		
27	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10008-2023 DAJC-7M10010-2023	2023-01-01	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 编号: 105.030678 日期: 2023.01.01 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 电话: 1404444		

28	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10009-2023 DAJC-7M10011-2023	2023-01-01	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。		
29	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(绝缘安全工 器具7M23)	DAJC-7M23014-2023	2023-01-01	合格		
30	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(绝缘安全工 器具7M23)	DAJC-7M23015-2023	2023-01-01	合格		

31	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿用水环 真空泵7M75)	DAJC-7M75001-2023	2023-01-01	合格。	 经度: 105.058128 纬度: 26.585003 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1496.2米	
32	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿用水环 真空泵7M75)	DAJC-7M75005-2023	2023-01-01	合格。	 经度: 105.058128 纬度: 26.585002 地址: 贵州省毕节市织金县化起镇 海拔: 1496.2米	
33	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县化起镇江西煤 矿(煤矿在用主 通风机系统安全 检验102)	DAJC-102003~104	2023-01-01	合格	 经度: 106.004871 纬度: 26.688477 地址: 贵州省毕节市织金县老乌山 海拔: 1500.2米	

34	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿用架空 乘人装置7M07)	DAJC-7M07004-2023	2023-01-02	合格			
35	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10019-2023	2023-01-02	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			
36	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10020-2023	2023-01-02	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			

37	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10021-2023	2023-01-02	所检试件 未发现可 记录表面 开口缺 陷。	 经纬: 105.051632 高程: 26.502537 地址: 贵州省毕节市织金县 海拔: 1804.3米		
38	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10022-2023	2023-01-02	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经纬: 105.051704 高程: 26.502537 地址: 贵州省毕节市织金县 海拔: 1805.3米		
39	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11017-2023	2023-01-02	合格。	 经纬: 105.052410 高程: 26.502547 地址: 贵州省毕节市织金县 海拔: 1296.0米		

40	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11018-2023	2023-01-02	合格。	 经纬度: 105.055410 高程: 26.902047 地址: 贵州省毕节市织金县实兴乡 电话: 1298521		
41	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11019-2023	2023-01-02	合格。	 经纬度: 105.052365 高程: 26.902005 地址: 贵州省毕节市织金县实兴乡 电话: 1298521		
42	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用空 气压缩机7M11)	DAJC-7M11020-2023	2023-01-02	合格。	 经纬度: 105.052304 高程: 26.902080 地址: 贵州省毕节市织金县实兴乡 电话: 1298521		

43	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用主 排水系统7M12)	DAJC-7M12003-2023	2023-01-02	无			
44	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用主 排水泵7M13)	DAJC-7M13013~016-2 023	2023-01-02	4台水泵 均合格。			
45	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用高压开 关柜7M14)	DAJC-7M14138~159-2 023	2023-01-02	无			

46	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用电力变 压器7M15)	DAJC-7M15069~076-2 023	2023-01-02	合格			
47	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用电力电 缆7M16)	DAJC-7M16140~141-2 023	2023-01-03	合格			
48	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用三相交 流电动机7M17)	DAJC-7M17046-2023	2023-01-03	合格			

49	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(高压防爆开 关7M18)	DAJC-7M18122~133-2 023	2023-01-02	合格。			
50	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(绝缘安全工 器具7M23)	DAJC-7M23012-2023	2023-01-02	合格	 经纬: 05.052250 高程: 26.502743 时间: 2023年01月02日 10:05:22		
51	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(绝缘安全工 器具7M23)	DAJC-7M23013-2023	2023-01-02	合格	 经纬: 05.052273 高程: 26.502723 时间: 2023年01月02日 10:05:22		

52	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿用接地装 置7M24)	DAJC-7M24005-2023	2023-01-02	所检项目 合格。			
53	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿用带式 输送机7M29)	DAJC-7M29021-2023	2023-01-02	合格。			
54	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(矿井高压电 网单相接地电容 电流7M69)	DAJC-7M69003-2023	2023-01-03	所检项目 合格			

55	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿用水环 真空泵7M75)	DAJC-7M75009~014-2 023	2023-01-03	合格	 经度: 105.051155 纬度: 26.501011 地址: 贵州省毕节市织金县实兴乡 海拔: 1525.2米	
56	贵州鲁中矿业有 限责任公司织金 县实兴乡实兴煤 矿(煤矿在用主 通风机系统安全 检验102)	DAJC-102005~006-20 23	2023-01-03	合格	 经度: 105.062076 纬度: 26.603030 地址: 贵州省毕节市织金县实兴乡 海拔: 1307.6米	