

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01092-2022	2022-09-02	综合判定合格	 经纬度: 117.5583378 纬度: 36.220867 地址: 山东省济南市莱芜区方下河 大福源河大桥 时间: 2022-09-02 14:54:20 海拔: 146.2米 天气: 25-28℃ 北风 备注: 长隆水利工程有限公司	
2	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01095-2022	2022-09-03	综合判定合格	 经纬度: 117.591282 纬度: 36.219983 地址: 山东省济南市莱芜区鲁中大街3号中 共泰安村村委会 时间: 2022-09-03 09:20:55 海拔: 169.4米 天气: 21-22℃ 北风 备注: 长隆水利工程有限公司	
3	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01096-2022	2022-09-06	综合判定合格	 经纬度: 117.591282 纬度: 36.219983 地址: 山东省济南市莱芜区鲁中大街3号中 共泰安村村委会 时间: 2022-09-06 14:31:49 海拔: 169.4米 天气: 20-22℃ 北风 备注: 长隆水利工程有限公司	

4	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01097-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经度: 117.810046 纬度: 36.211693 地址: 山东省济南市莱芜区莱钢大街 518号凤城电子信息科技产业园 时间: 2022-09-09 10:54:16 海拔: 0.0米		
5	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02060-2022	2022-09-02	综合判定合格	 经度: 117.671100 纬度: 36.222092 地址: 山东省济南市莱芜区汶源西街200号富海盛铝业(北店) 时间: 2022-09-02 09:35:37 海拔: 230.3米 天气: 24~28℃ 北风 备注: 长坂水梯塔检查站		
6	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02061-2022	2022-09-02	综合判定合格	 经度: 117.671175 纬度: 36.221003 地址: 山东省济南市莱芜区北店:1200号北店 时间: 2022-09-02 10:20:29 海拔: 230.3米 天气: 25~28℃ 北风 备注: 长坂水梯塔检查站		

7	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02062-2022	2022-09-06	综合判定合格	 经纬: 117.285365 纬度: 36.254539 地址: 山东省济南市莱芜区泰山大街3号后街 市 时间: 2022-09-06 16:20:35 海拔: 166.1米 天气: 20~26℃ 西北风 备注: 长松水工编0211		
8	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02063-2022	2022-09-22	综合判定合格	 经纬: 113.656024 纬度: 45.261076 地址: 内蒙古包头市昆都仑大街3号 市 时间: 2022-09-22 09:56:55 海拔: 1001.5米 天气: 天气状况未知		
9	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03097-2022	2022-09-15	综合判定合格	 经纬: 115.272639 纬度: 42.148476 地址: 内蒙古包头市昆都仑大街3号 市 时间: 2022-09-15 10:53:14 海拔: 0.0米 天气: 19~30℃ 南风		

10	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10446-2022	2022-09-01	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷	 经度: 117.660405 纬度: 36.228164 地址: 山东省济南市莱芜区汶源西大街008号莱芜盛世百合小院 时间: 2022-09-01 11:30:09 海拔: 0.0米		
11	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10447-2022	2022-09-02	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷	 经度: 117.585384 纬度: 36.220435 地址: 山东省济南市莱芜区孝下河大桥福昌河大桥 时间: 2022-09-02 15:26:24 海拔: 152.5米 天气: 28-28℃ 北风 备注: 无损检测记录		
12	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10448-2022	2022-09-02	所检工件 经超声波 探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷	 经度: 117.67039 纬度: 36.221636 地址: 山东省济南市莱芜区汶源西大街008号莱芜盛世百合小院 时间: 2022-09-02 10:00:13 海拔: 262.9米 天气: 24-28℃ 北风 备注: 无损检测记录		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10449-2022	2022-09-03	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷		
14	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10450-2022	2022-09-06	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷		
15	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10451-2022	2022-09-06	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷		

16	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10452-2022	2022-09-09	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 经纬: 117.610046 纬度: 36.211393 地址: 山东省济南市莱芜区莱钢大道 518号凤城电子信息科技产业园 时间: 2022-09-09 11:08:58 海拔: 167.1米	
17	呼伦贝尔山金矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10465-2022	2022-08-31	所检试件未发现可记录缺陷。格	 经纬: 120.000000 纬度: 46.000000 地址: 内蒙古自治区 时间: 2022-08-31 海拔: 938.00米 天气: 阴转多云 备注: 长流水和福通	
18	内蒙古高尔奇矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10479-2022	2022-09-28	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 114.007209 纬度: 40.024240 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 23省道与锡林郭勒盟锡林浩特市 时间: 2022-09-28 08:43:47 海拔: 1410.00米 天气: 晴转多云	

19	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10480-2022	2022-09-15	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 设备: 115.272639 设备: 42148476 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟正镶白旗 时间: 2022-09-15 14:05:16 海拔: 1000米 天气: 12-30℃ 晴	
20	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10481-2022	2022-09-15	所检试件未发现可记录缺陷。	 设备: 115.272639 设备: 42148476 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟正镶白旗 时间: 2022-09-15 14:05:16 海拔: 1000米 天气: 12-30℃ 晴	
21	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10482-2022	2022-09-15	所检试件未发现可记录缺陷。	 设备: 115.272639 设备: 42148476 地址: 内蒙古自治州锡林郭勒盟正镶白旗 时间: 2022-09-15 14:05:16 海拔: 1000米 天气: 12-30℃ 晴	

22	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10483-2022	2022-09-22	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 112.558204 纬度: 45.243303 地址: 内蒙古自治区赤峰市红山区大板 16旗内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间: 2022-09-22 09:42:32 海拔: 1090.82 天气: 14~22℃ 西北风		
23	包头市昶泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11361-2022	2022-09-04	综合判定合格	 经度: 105.401330 纬度: 41.079750 地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 时间: 2022-07-27 15:58:05 海拔: 1209.73		
24	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11416-2022	2022-09-03	综合判定合格	 经纬: 117.92330 纬度: 36.254562 地址: 山东省济南市莱芜区泰山街3 16号 莱芜钢铁集团莱芜区 时间: 2022-09-03 15:23:44 海拔: 150.5 天气: 23~31℃ 北风 富士 长焦镜头 广角镜头		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11417-2022	2022-09-03	综合判定合格		
26	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11418-2022	2022-09-23	综合判定合格		
27	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11419-2022	2022-09-09	综合判定合格		

28	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11420-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经纬: 117.610965 纬度: 36.210448 地址: 山东省济南市莱芜区莱钢大道 518号凤城电子信息科技产业园 时间: 2022-09-09 11:26:55 海拔: 170.4米	
29	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11425-2022	2022-09-22	综合判定合格	 经纬: 113.951741 纬度: 45.258763 地址: 内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街 20号内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间: 2022-09-22 15:57:30 海拔: 969.3米 天气: 14~22℃ 西北风	
30	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11426-2022	2022-09-22	综合判定合格	 经纬: 113.951731 纬度: 45.258759 地址: 内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街 20号内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间: 2022-09-22 15:57:27 海拔: 969.0米 天气: 14~22℃ 西北风	

31	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11443-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 15:48:05 备注: 青岛城得发石业有限责任公司		
32	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11444-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 15:53:13 备注: 青岛城得发石业有限责任公司		
33	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11445-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 15:51:49 备注: 青岛城得发石业有限责任公司		

34	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11446-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 15:48:43 备注: 青岛城得发矿业有限责任公司		
35	莱芜钢铁集团莱 芜矿业有限公司 (金属非金属地 下矿山主排水系 统7F12)	DAJC-7F12136-2022	2022-09-09	所检项目 合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		
36	莱芜钢铁集团莱 芜矿业有限公司 (金属非金属地 下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13650-2022	2022-09-09	综合判定 合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
37	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13651-2022	2022-09-09	综合判定合格		 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败	
38	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13652-2022	2022-09-09	综合判定合格		 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败	
39	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13653-2022	2022-09-09	综合判定合格		 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败	

40	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13654-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经纬度: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		
41	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13655-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经纬度: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		
42	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13656-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经纬度: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		

43	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13657-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		
44	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13658-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		
45	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13659-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		

46	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13660-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败	
47	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13661-2022	2022-09-09	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败	
48	呼伦贝尔山金矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143084-2022	2022-09-07	所检项目合格	 经度: 正在加载中... 纬度: 正在加载中... 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在加载中... 天气: 网络获取失败 备注: 网络获取失败	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	呼伦贝尔山金矿业有限公司(高低压开关柜 7F14)	DAJC-7F143119-2022	2022-09-08	所检项目合格		
50	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15965-2022	2022-09-04	合格		
51	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15981-2022	2022-09-05	合格		

52	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16963-2022	2022-09-04	合格			
53	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16974-2022	2022-09-05	合格			
54	呼伦贝尔山金矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22509-2022	2022-09-05	除直流1mA下的电压值(U1mA)外, 所检项目合格			

55	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24068-2022	2022-09-06	合格	 标题: 正在安装中 内容: 正在安装中 地址: 正在安装中 时间: 正在安装中 海拔: 正在安装中 天气: 正在安装中 备注: 正在安装中		
56	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24069-2022	2022-09-09	合格	 标题: 正在安装中 内容: 正在安装中 地址: 正在安装中 时间: 正在安装中 海拔: 正在安装中 天气: 正在安装中 备注: 正在安装中		
57	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31060-2022	2022-08-05	合格			

58	正镶白旗乾金达 矿业有限责 任公司(金属非金属 矿山地下铲运机 7F31)	DAJC-7F31061-2022	2022-08-05	合格				
59	正镶白旗乾金达 矿业有限责 任公司(金属非金属 矿山地下铲运机 7F31)	DAJC-7F31062-2022	2022-08-05	合格				
60	正镶白旗乾金达 矿业有限责 任公司(金属非金属 矿山地下铲运机 7F31)	DAJC-7F31063-2022	2022-08-05	合格				

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
61	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31064-2022	2022-08-05	合格			
62	金源矿业(东平)有限责任公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32176-2022	2022-09-21	综合判定合格			
63	金源矿业(东平)有限责任公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32177-2022	2022-09-21	综合判定合格			

64	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32178-2022	2022-09-21	综合判定 合格	 时间: 2022-09-21 10:42:54 备注: 金源矿业		
65	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32179-2022	2022-09-21	综合判定 合格	 时间: 2022-09-21 10:54:12 备注: 金源矿业		
66	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32180-2022	2022-09-21	综合判定 合格	 时间: 2022-09-21 11:30:07 备注: 金源矿业		

67	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32181-2022	2022-09-21	综合判定 合格	 时间: 2022-09-21 11:43:39 备注: 金源矿业	
68	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32182-2022	2022-09-21	综合判定 合格	 时间: 2022-09-21 11:52:10 备注: 金源矿业	
69	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32183-2022	2022-09-21	综合判定 合格	 时间: 2022-09-21 11:53:17 备注: 金源矿业	

70	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32184-2022	2022-09-21	综合判定 合格			
71	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32185-2022	2022-09-21	综合判定 合格			
72	金源矿业(东平) 有限责任公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32186-2022	2022-09-21	综合判定 合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
73	青岛城得发石业有限责任公司平度市七色山饰面用花岗岩矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32187-2022	2022-09-23	综合判定合格		 时间: 2022-09-23 11:32:39 备注: 青岛城得发石业有限责任公司	
74	青岛城得发石业有限责任公司平度市七色山饰面用花岗岩矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32188-2022	2022-09-23	综合判定合格		 时间: 2022-09-23 11:26:21 备注: 青岛城得发石业有限责任公司	
75	青岛城得发石业有限责任公司平度市七色山饰面用花岗岩矿(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32189-2022	2022-09-23	综合判定合格		 时间: 2022-09-23 11:10:44 备注: 青岛城得发石业有限责任公司	

76	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(矿 用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32190-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 11:05:03 地点: 青岛城得发石业有限责任公司		
77	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(矿 用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32191-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 11:29:46 地点: 青岛城得发石业有限责任公司		
78	青岛城得发石业 有限责任公司平 度市七色山饰面 用花岗岩矿(矿 用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32192-2022	2022-09-23	综合判定 合格	 时间: 2022-09-23 11:48:33 地点: 青岛城得发石业有限责任公司		

79	赤峰金都矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61173-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 钢丝绳首绳绳1#磨损面积损失百分比为： 4.42 %； 面积损失百分比小于5%，为正常。	 经纬：174220185 高程：43.310363 地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗十 址 时间：2022-09-23 09:14:44 海拔：0.0米 天气：☀️ 10~18℃ 西北风	
80	赤峰金都矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61174-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 钢丝绳首绳绳2#磨损面积损失百分比别为： 4.51%； 面积损失百分比小于5%，为正常。	 经纬：174220185 高程：43.310363 地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗十 址 时间：2022-09-23 09:14:44 海拔：0.0米 天气：☀️ 10~18℃ 西北风	
81	赤峰金都矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61175-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 钢丝绳首绳绳3#磨损面积损失百分比别为： 4.59%； 面积损失百分比小于5%，为正常。	 经纬：174220185 高程：43.310363 地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗十 址 时间：2022-09-23 09:14:44 海拔：0.0米 天气：☀️ 10~18℃ 西北风	

82	赤峰金都矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61176-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 钢丝绳首绳绳4#磨损面积损失百分比为： 4.66%；面积损失百分比小于5%，为正常。			
83	赤峰金都矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61177-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 钢丝绳尾绳1#磨损面积损失百分比为： 4.39%；面积损失百分比小于5%，为正常。			
84	赤峰金都矿业有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61178-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 钢丝绳尾绳2#磨损面积损失百分比为： 4.23%；面积损失百分比小于5%，为正常。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
85	内蒙古光大矿业 有限责任公司 (钢丝绳(缆)在 线无损检测 7F61)	DAJC-7F61179-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要 求。 钢丝绳尾 绳1#磨损 面积损失 百分比分 别为： 4.27 %； 面积损失 百分比小 于5%，为 正常。			
86	内蒙古光大矿业 有限责任公司 (钢丝绳(缆)在 线无损检测 7F61)	DAJC-7F61180-2022	2022-09-23	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要 求。 钢丝绳尾 绳2#磨损 面积损失 百分比 为： 4.54%；面 积损失百 分比小于 5%，为正 常。			
87	内蒙古玉龙矿业 股份有限公司 (地下矿山无轨 运人车辆7F75)	DAJC-7F75116-2022	2022-09-22	合格			

88	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108205-2022	2022-09-16	综合判定合格	 设备: 115-278-000 设备: 4214533 地址: 内蒙古自治区包头市固阳县 时间: 2022-09-16 11:00:00 海拔: 1382.0米 天气: 12~30℃ 晴		
89	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108206-2022	2022-09-16	综合判定合格	 设备: 115-278-000 设备: 4214533 地址: 内蒙古自治区包头市固阳县 时间: 2022-09-16 11:00:00 海拔: 1382.0米 天气: 12~30℃ 晴		

90	山东金邑矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111023-2022	2022-09-19		 时间: 2022-09-19 13:59:27 备注: 山东金邑矿业有限公司		
91	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111024-2022	2022-09-20		 时间: 2022-09-20 10:18:01 备注: 青岛金星矿业股份有限公司		
92	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130087-2022	2022-09-06	呼伦贝尔山金	 位置: 正在安装中 时间: 正在安装中 地址: 正在安装中 时间: 正在安装中 地址: 正在安装中 时间: 正在安装中 地址: 正在安装中 备注: 正在安装中		

93	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130088-2022	2022-09-06	呼伦贝尔山金	 经纬: 120.832625 经度: 50.449930 地址: 正红旗安丰 时间: 网络获取失败 海拔: 901.0米 天气: 网络获取失败		
94	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130089-2022	2022-09-06	呼伦贝尔山金	 经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
95	敖汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03099-2022	2022-09-24	综合判定: 合格	 经纬: 120.206236 经度: 42.392566 地址: 内蒙古包头市昆都仑河区钢铁大街 时间: 2022-09-24 海拔: 468.5米 天气: 13~18℃北风		

96	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04204-2022	2022-09-23	综合判定该防坠器合格。			/
97	教汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04205-2022	2022-09-24	综合判定: 合格			
98	教汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11457-2022	2022-09-24	综合判定: 合格			

99	敖汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11458-2022	2022-09-24	综合判定: 合格	 经纬: 120.205301 纬度: 42.878561 地址: 内蒙古自治区赤峰市松山区 1111000 时间: 2022-09-24 12:46:55 海拔: 631.7米 天气: 天气数据失败		
100	敖汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13677-2022	2022-09-24	综合判定: 合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
101	敖汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13678-2022	2022-09-24	综合判定: 合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
102	教汉龙旺达矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13679-2022	2022-09-24	综合判定：合格			
103	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143404-2022	2022-09-20	合格			/
104	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143411-2022	2022-09-21	合格			/

105	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143492-2022	2022-09-19	合格	 经度: 117.24704 纬度: 36.222555 地址: 山东省济南市莱芜区汶源街道 大海018号莱芜钢铁集团矿业有限公司 时间: 2022-09-19 14:46:43 海拔: 0.0米 天气: 26~27℃ 东风	/
106	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143572-2022	2022-09-20	合格	 地址: 山东省济南市莱芜区汶源街道 大海018号莱芜钢铁集团矿业有限公司 时间: 2022-09-20 14:46:43 海拔: 243.9米 天气: 23~25℃ 东风 备注: 按照GB1984标准测试	/
107	青岛城得发石业有限责任公司 (矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151027-2022	2022-09-23	检测检验项目结论: 合格	 时间: 2022-09-23 12:15:44 备注: 青岛城得发石业有限责任公司	1027~103 1

108	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151051-2022	2022-09-20	合格	 经度: 117.546150 纬度: 36.222046 地址: 山东省济南市莱芜区 2022-09-20 09:55:57 海拔: 250.1米 天气: 18-25℃ 晴	/
109	河南锦源建设工程有限公司银漫矿业工程项目部(矿下运料车7F94)	DAJC-7F94014-2022	2022-09-30	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	/