


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	东平金牛矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山通 风系统检测107)	DAJC-107066-2023	2023-08-31	/	 <p>单位: 山东金牛矿业有限公司 产地: 山东烟台莱州 地址: 山东省莱州市 时间: 2023年08月31日 地点: 山东金牛矿业有限公司 天气: 晴 备注: 山东金牛矿业有限公司</p>	
2	东平金牛矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山通 风系统检测107)	DAJC-107067-2023	2023-09-01	/	 <p>单位: 山东金牛矿业有限公司 产地: 山东烟台莱州 地址: 山东省莱州市 时间: 2023年09月01日 地点: 山东金牛矿业有限公司 天气: 晴 备注: 东平金牛矿业有限公司</p>	
3	东平金牛矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山通 风系统检测107)	DAJC-107068-2023	2023-09-01	/	 <p>单位: 山东金牛矿业有限公司 产地: 山东烟台莱州 地址: 山东省莱州市 时间: 2023年09月01日 地点: 山东金牛矿业有限公司 天气: 晴 备注: 东平金牛矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	东平金牛矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108159-2023	2023-08-31	综合判定 合格	 <p> 单位: 东平金牛矿业有 限公司 地址: 山东省泰安市东平 县 时间: 2023-08-31 09:26:24 相机: 42.05米 天气: 22~20℃ 微风 备注: 东平金牛矿业有限公司 </p>	
5	东平金牛矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108160-2023	2023-09-01	综合判定 合格	 <p> 单位: 116.31559 纬度: 35.73265 地址: 山东省泰安市东平县老 湖镇二河河沿路 时间: 2023-09-01 15:32:24 设备: 20.2米 天气: 20~18℃ 微风 备注: 东平金牛矿业 </p>	
6	东平金牛矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108161-2023	2023-09-01	综合判定 合格	 <p> 单位: 东平金牛矿业有 限公司 地址: 山东省泰安市东平 县 时间: 2023-09-01 15:32:24 相机: 42.05米 天气: 22~20℃ 微风 备注: 东平金牛矿业有限公司 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109064-2023	2023-08-31	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东平金牛矿业有限公司</p>	
8	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109065-2023	2023-09-01	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东平金牛二矿林</p>	
9	东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109066-2023	2023-09-01	综合指标判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东平金牛矿业有限公司30'林</p>	

10	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109044-2023	2023-05-20	综合指标判定:合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败</p>	
11	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107042-2023	2023-05-20	/	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败</p>	