




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	新城金矿采掘 2 组	DAJC-7F01095-2023	2023-10-9	综合判定该提升机合格	
2	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F02074-2023	2023-10-8	综合判定该提升机合格	
3	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F03102-2023	2023-10-21	综合判定该提升绞车合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F04234~236-2023	2023-10-11	综合判定该防坠器合格	
5	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F04237~240-2023	2023-10-12	综合判定该防坠器合格	
6	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F04241-2023	2023-10-13	综合判定该防坠器合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F04242~243-2023	2023-10-14	综合判定该防坠器合格	
8	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F05184-2023	2023-10-8	合格	
9	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F05187-2023	2023-10-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F10531~533-2023	2023-10-8	符合标准要求	 经纬: 120.341645 纬度: 37.560043 地址: 山东省烟台市招远市 宝金矿业有限公司 时间: 2023-10-08 09:38:45
11	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F10536-2023	2023-10-13	符合标准要求	 经纬: 120.341645 纬度: 37.560043 地址: 山东省烟台市莱州市 焦家金矿寺庄矿区 时间: 2023-10-13 09:45:45
12	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F10537~538-2023	2023-10-16	符合标准要求	 经纬: 120.341645 纬度: 37.560043 地址: 山东省烟台市莱州市 焦家金矿望儿山矿区 时间: 2023-10-16 12:11:30

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F10539~541-2023	2023-10-17	符合标准要求	 
14	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F10547~549-2023	2023-10-19	符合标准要求	 
15	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F11398~399-2023	2023-10-11	综合判定该空气压缩机合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F12124-2023	2023-10-9	综合判定该主排水系统合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东黄金归来庄矿业有限公司 2023.10.09 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东黄金归来庄矿业有限公司 2023.10.09
17	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F13602~604-2023	2023-10-9	综合判定该泵房所检水泵合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东黄金归来庄矿业有限公司 2023.10.09


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
18	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(选矿车间)	DAJC-7F144380~4409-2023	2023-10-10	合格	
19	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(选矿车间)	DAJC-7F151340~1343-2023	2023-10-10	合格	
20	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F23258~259-2023	2023-10-7	所检试件合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
21	132 泰安市泰山矿产资源开发有限公司	DAJC-7F23265-2023	2023-10-12	所检试件合格	
22	烟台市牟平区西直格庄金矿有限公司	DAJC-7F23266-2023	2023-10-13	所检试件合格	
23	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F23268-2023	2023-10-17	所检试件合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
24	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F23272-2023	2023-10-18~ 19	所检试件合格	
25	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F23273-2023	2023-10-18	所检试件合格	
26	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F23279-2023	2023-10-30	所检试件合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F33019~022-2023	2023-10-12	部分项目合格	 位置: 网带转载失败 故障: 网带转载失败 地址: 正在加料中 时间: 网带转载失败 备注: 2023.10.12望儿山矿区 位置: 网带转载失败 故障: 网带转载失败 地址: 正在加料中 时间: 网带转载失败 备注: 2023.10.12望儿山矿区
28	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F33023~031-2023	2023-10-15	部分项目合格	 位置: 网带转载失败 故障: 网带转载失败 地址: 正在加料中 时间: 网带转载失败 备注: 2023.10.15焦家分矿 位置: 网带转载失败 故障: 网带转载失败 地址: 正在加料中 时间: 网带转载失败 备注: 2023.10.15焦家分矿
29	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F34029~031-2023	2023-10-9	合格	 位置: 网带转载失败 故障: 网带转载失败 地址: 正在加料中 时间: 网带转载失败 备注: 2023.10.15焦家分矿 位置: 网带转载失败 故障: 网带转载失败 地址: 正在加料中 时间: 网带转载失败 备注: 2023.10.15焦家分矿


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F50035-2023	2023-10-13	综合判定该空气压缩机合格	 经纬: 116.256051 纬度: 36.105646 地址: 山东省潍坊市昌乐县 昌隆石料开发有限公司 时间: 2023-10-13 09:55:55
31	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F61432~434-2023	2023-10-11	符合 MT/T970-2005 要求	 经纬: 120.129194 纬度: 36.460713 地址: 山东省烟台市莱州市254国道 金矿材料 时间: 2023-10-11 14:04:02 经纬: 120.129194 纬度: 36.460713 地址: 山东省烟台市莱州市254国道 金矿材料 时间: 2023-10-11 14:05:11


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
32	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F61456~459-2023	2023-10-30	符合 MT/T970-2005 要求	 写单: 116.333271 经纬: 36.042005 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2023-10-30 09:50:50 写单: 116.333271 经纬: 36.042005 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2023-10-30 10:25:37
33	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F61460-2023	2023-10-31	符合 MT/T970-2005 要求	 写单: 116.333271 经纬: 36.042005 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2023-10-31 09:50:50 写单: 116.333271 经纬: 36.042005 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2023-10-31 10:25:37

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F75204~212-2023	2023-10-9	合格	 经纬: 117.41318 纬度: 35.36272 地址: 山东省临沂市平邑县平邑镇 山东黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2023-10-09 10:11:01
35	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F94042~043-2023	2023-10-21	合格	 经纬: 117.79239 纬度: 35.37666 地址: 山东省临沂市平邑县平邑镇 山东黄金 归来庄矿业有限公司 时间: 2023-10-21 11:01:01 经纬: 117.79232 纬度: 35.37627 地址: 山东省临沂市平邑县平邑镇 山东黄金归来庄矿业有限公司 时间: 2023-10-21 11:01:01

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(招远市河西金矿有限公司)	DAJC-7F35021-2023	2023-10-10	合格	
38	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(招金矿业股份有限公司)	DAJC-7F35022-2023	2023-10-10	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(招金矿业股份有限公司)	DAJC-7F36024-2023	2023-10-10	合格	
40	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381033-2023	2023-10-4	合格	
41	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381034-2023	2023-10-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381035-2023	2023-10-6	合格	
43	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F381037-2023	2023-10-4	合格	
44	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F381038-2023	2023-10-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F381039-2023	2023-10-5	合格	
46	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F381040-2023	2023-10-7	合格	
47	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F381041-2023	2023-10-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F381044-2023	2023-10-9	合格	
49	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F381045-2023	2023-10-10	合格	
50	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381050-2023	2023-10-17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
51	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381051-2023	2023-10-18	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东金洲矿业集团有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F381051-2023</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2023.09.28</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>6×19S+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>20.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>主井(2号井)副绳</td><td>用途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381051-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.09.28	规格/型号	6×19S+FC	钢丝绳直径	20.0	使用地点	主井(2号井)副绳	用途	平衡绳
送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381051-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.09.28																		
规格/型号	6×19S+FC	钢丝绳直径	20.0																		
使用地点	主井(2号井)副绳	用途	平衡绳																		
52	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381052-2023	2023-10-19	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东金洲矿业集团有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F381052-2023</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2023.09.28</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>42.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>副井(2号井)副绳</td><td>用途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381052-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.09.28	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	42.0	使用地点	副井(2号井)副绳	用途	平衡绳
送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381052-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.09.28																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	42.0																		
使用地点	副井(2号井)副绳	用途	平衡绳																		
53	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381053-2023	2023-10-20	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东金洲矿业集团有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F381053-2023</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2023.09.28</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>42.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>副井(2号井)副绳</td><td>用途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381053-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.09.28	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	42.0	使用地点	副井(2号井)副绳	用途	平衡绳
送检单位	山东金洲矿业集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381053-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.09.28																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	42.0																		
使用地点	副井(2号井)副绳	用途	平衡绳																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
54	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381054-2023	2023-10-21	合格	
55	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381055-2023	2023-10-21	合格	
56	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区)	DAJC-7F381056-2023	2023-10-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381072-2023	2023-10-9	合格	
58	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381073-2023	2023-10-10	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381074-2023	2023-10-11	合格	
60	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381075-2023	2023-10-11	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
61	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381076-2023	2023-10-12	合格	
62	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381077-2023	2023-10-12	合格	
63	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381098-2023	2023-10-9	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
64	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381099-2023	2023-10-10	合格	
65	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381100-2023	2023-10-13	合格	
66	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381101-2023	2023-10-14	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
67	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381104-2023	2023-10-14	合格	
68	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381105-2023	2023-10-14	合格	
69	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381108-2023	2023-10-11	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
70	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381109-2023	2023-10-12	合格	
71	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381110-2023	2023-10-13	合格	
72	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381111-2023	2023-10-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
73	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F381114-2023	2023-10-11	合格	
74	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F381115-2023	2023-10-12	合格	
75	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F381116-2023	2023-10-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
76	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F381117-2023	2023-10-17	合格	
77	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F381118-2023	2023-10-18	合格	
78	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F381119-2023	2023-10-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
79	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F381120-2023	2023-10-20	合格	
80	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F381121-2023	2023-10-21	合格	
81	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F381122-2023	2023-10-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
82	武汉宏信矿冶科工集团有限公司	DAJC-7F381123-2023	2023-10-22	合格	
83	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381124-2023	2023-10-22	合格	
84	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381125-2023	2023-10-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
85	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381137-2023	2023-10-24	合格	
86	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381138-2023	2023-10-24	合格	
87	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381139-2023	2023-10-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381140-2023	2023-10-25	合格	
89	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381141-2023	2023-10-26	合格	
90	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F381142-2023	2023-10-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
91	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F47335~336-2023	2023-10-11	合格	
92	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F47337-2023	2023-10-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
93	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F81007-2023	2023-10-11	合格	