





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38394-2023	2023-5-2	合格	
2	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38403-2023	2023-5-2	合格	
3	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38404-2023	2023-5-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38409-2023	2023-5-2	合格	
5	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38410-2023	2023-5-2	合格	
6	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38411-2023	2023-5-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38412-2023	2023-5-4	合格	
8	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38413-2023	2023-5-5	合格	
9	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38414-2023	2023-5-6	合格	
10	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38443-2023	2023-5-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38444-2023	2023-5-4	合格	
12	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机系统 7F01)	DAJC-7F01028~030-2023	2023-5-11	综合判定该提升机合格	
13	新城金矿采掘 2 组(金属非金属矿山在用缠绕式提升机系统 7F01)	DAJC-7F01034-2023	2023-5-25	综合判定该提升机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(金属非金属矿山在用缠绕式提升机系统 7F01)	DAJC-7F01035~036-2023	2023-5-28	合格	
15	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(金属非金属矿山在用缠绕式提升机系统 7F01)	DAJC-7F01037~038-2023	2023-5-28	合格	
16	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02030~031-2023	2023-5-4	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山在用摩擦 式提升机 7F02)	DAJC-7F02032-2023	2023-5-12	综合判定该提升机合格	 经纬: 120.993564 纬度: 37.563449 地址: 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇 黄金 加油站 时间: 2023-05-12 13:35:36 备注: 长按水印编辑备注 经纬: 121.01184 纬度: 37.562731 地址: 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇 时间: 2023-05-12 13:38:59 备注: 长按水印编辑备注
18	155 山东黄金矿业(莱州)有 限公司焦家金矿(焦家分矿) (金属非金属矿山在用摩擦 式提升机 7F02)	DAJC-7F02033-2023	2023-5-14	综合判定该提升机合格	 经纬: 120.121933 纬度: 37.408733 地址: 山东省烟台市莱州市莱州街道 莱州 时间: 2023-05-14 14:02:01 经纬: 120.121933 纬度: 37.408733 地址: 山东省烟台市莱州市莱州街道 莱州 时间: 2023-05-14 14:07:40
19	267 济南市莱芜金牛矿业开 发公司(金属非金属矿山在 用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03022~023-2023	2023-5-4	综合判定该提升绞车合格	 经纬: 117.570571 纬度: 36.190603 地址: 山东省济南市莱芜区牛泉镇 莱芜区 牛泉镇西泉河小学 时间: 2023-05-04 10:46:19 备注: 长按水印编辑备注 经纬: 117.570713 纬度: 36.190373 地址: 山东省济南市莱芜区牛泉镇 莱芜区 牛泉镇西泉河小学 时间: 2023-05-04 10:49:00 备注: 长按水印编辑备注

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03026-2023	2023-5-12	综合判定该提升绞车合格	 经度: 121.014658 纬度: 37.566245 地址: 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇 时间: 2023-05-12 14:49:07 备注: 长流水印编备注  经度: 121.014650 纬度: 37.566245 地址: 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇 时间: 2023-05-12 14:03:55 备注: 长流水印编备注
21	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03027~029-2023	2023-5-13	综合判定该提升绞车合格	 经度: 121.009855 纬度: 37.577851 地址: 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇 何头 时间: 2023-05-13 08:12:03 备注: 长流水印编备注  经度: 121.009806 纬度: 37.577888 地址: 山东省烟台市蓬莱区大柳行镇 何头 时间: 2023-05-13 08:12:37 备注: 长流水印编备注
22	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03030~032-2023	2023-5-14	综合判定该提升绞车合格	 经度: 120.951806 纬度: 37.557290 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 时间: 2023-05-14 11:38:04 备注: 长流水印编备注  经度: 120.951884 纬度: 37.557317 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 振柳 时间: 2023-05-14 11:40:34 备注: 长流水印编备注



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03034~037-2023	2023-5-15	综合判定该提升绞车合格	 经度: 120.976090 纬度: 37.579928 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇 柳家 时间: 2023-05-15 08:42:40 备注: 长版水印编辑备注  经度: 120.975666 纬度: 37.579577 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 仙人 时间: 2023-05-15 08:44:13 备注: 长版水印编辑备注
24	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03038-2023	2023-5-13	综合判定该提升绞车合格	 经度: 120.976090 纬度: 37.579928 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇 柳家 时间: 2023-05-13 08:42:40 备注: 长版水印编辑备注  经度: 120.975666 纬度: 37.579577 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 仙人 时间: 2023-05-13 08:44:13 备注: 长版水印编辑备注
25	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04099-2023	2023-5-5	综合判定该防坠器合格	 经度: 120.976090 纬度: 37.579928 地址: 山东省烟台莱州市莱州镇 柳家 时间: 2023-05-05 08:42:40 备注: 长版水印编辑备注  经度: 120.975666 纬度: 37.579577 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 仙人 时间: 2023-05-05 08:44:13 备注: 长版水印编辑备注



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
26	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04101-2023	2023-5-9	综合判定该防坠器合格	 
27	206 山东金创股份有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04102-2023	2023-5-12	综合判定该防坠器合格	 
28	206 山东金创股份有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04103~105-2023	2023-5-13	综合判定该防坠器合格	 


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04106~107-2023	2023-5-14	综合判定该防坠器合格	
30	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04109~111-2023	2023-5-13	合格	
31	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04112~114-2023	2023-5-14	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
32	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04115-2023	2023-5-15	合格	
33	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04116~117-2023	2023-5-15	综合判定该防坠器合格	
34	166 山东黄金矿业(玲珑)有 限公司九曲分矿(金属非金 属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04119~120-2023	2023-5-20	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
35	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04125-2023	2023-5-14	综合判定该防坠器合格	
36	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升 系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04126-2023	2023-5-15	综合判定该防坠器合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	143 山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04127~128-2023	2023-5-25	合格	
38	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04129-2023	2023-5-24	综合判定该防坠器合格	
39	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05086-2023	2023-5-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05088~089-2023	2023-5-4	合格	
41	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05090~092-2023	2023-5-7	合格	
42	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05093-2023	2023-5-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05094~095-2023	2023-5-9	合格	 
44	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05096-2023	2023-5-10	合格	 
45	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05097~099-2023	2023-5-11	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
46	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05100~101-2023	2023-5-13	合格	
47	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05102~105-2023	2023-5-14	合格	
48	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05106-2023	2023-5-14	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
49	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05107~109-2023	2023-5-15	合格	
50	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05112-2023	2023-5-20	合格	
51	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿山在用斜井人车 7F06)	DAJC-7F06007~008-2023	2023-5-4	综合判定该斜井人车合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
52	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10156~157-2023	2023-5-4	符合标准要求	
53	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10160-2023	2023-5-9	符合标准要求	
54	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10161~163-2023	2023-5-11	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	206 山东金创股份有限公司 (机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10164~165-2023	2023-5-12	符合标准要求	 电话: 121 071200 邮编: 37561269 地址: 山东省临沂市兰山区北湖行镇 时间: 2023-05-12 13:25:51 备注: 长格水印编辑备注
56	206 山东金创股份有限公司 (机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10166~168-2023	2023-5-13	符合标准要求	 电话: 121 071200 邮编: 37561269 地址: 山东省临沂市兰山区北湖行镇 时间: 2023-05-13 10:29:16 备注: 长格水印编辑备注 电话: 121 000879 邮编: 27270010 地址: 山东省临沂市兰山区北湖行镇 时间: 2023-05-13 10:30:00 备注: 长格水印编辑备注
57	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区) (机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10174-2023	2023-5-13	符合标准要求	 电话: 121 000879 邮编: 27270010 地址: 山东省临沂市兰山区北湖行镇 时间: 2023-05-13 10:30:00 备注: 长格水印编辑备注

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	206 山东金创股份有限公司 (机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10175~177-2023	2023-5-14	符合标准要求	 经纬: 120.951941 纬度: 37.557458 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 时间: 2023-05-14 12:01:26 备注: 长隆水印编辑备注
59	206 山东金创股份有限公司 (机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10178-2023	2023-5-15	符合标准要求	 经纬: 120.952183 纬度: 37.559013 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 烟台 时间: 2023-05-15 09:05:54 备注: 长隆水印编辑备注 经纬: 120.915670 纬度: 37.557002 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 烟台 时间: 2023-05-15 09:06:16 备注: 长隆水印编辑备注
60	206 山东金创股份有限公司 (机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10181~183-2023	2023-5-15	符合标准要求	 经纬: 120.966798 纬度: 37.573559 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 烟台 时间: 2023-05-15 10:43:42 备注: 长隆水印编辑备注 经纬: 120.965491 纬度: 37.573559 地址: 山东省烟台市蓬莱区大辛店镇 烟台 时间: 2023-05-15 10:43:42 备注: 长隆水印编辑备注

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
61	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10186-2023	2023-5-14	符合标准要求	
62	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10191-2023	2023-5-20	符合标准要求	
63	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10192~193-2023	2023-5-21	符合标准要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
64	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10194-2023	2023-5-24	符合标准要求	 经度: 120.146249 纬度: 37.431073 地址: 山东省烟台市莱州市228国道 新城金矿采掘2组 时间: 2023-05-24 08:38:16
65	新城金矿采掘2组(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10216-2023	2023-5-25	符合标准要求	 经度: 120.116039 纬度: 37.423810 地址: 山东省烟台市莱州市金岭大街300号吕世祥中心小学 时间: 2023-05-25 13:31:49 经度: 120.115925 纬度: 37.423720 地址: 山东省烟台市莱州市金岭街157号西草坡村 时间: 2023-05-25 13:35:06



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10217~218-2023	2023-5-28	符合 GB/T6402-2008 规定的四级验收标准, 判定合格	
67	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11151~154-2023	2023-5-4	综合判定该空气压缩机合格	
68	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11158~159-2023	2023-5-8	综合判定该空气压缩机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11162-2023	2023-5-11	综合判定该空气压缩机合格	
70	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11168~171-2023	2023-5-10	综合判定该空气压缩机合格	
71	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11174~180-2023	2023-5-13	综合判定该空气压缩机合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11181~186-2023	2023-5-14	综合判定该空气压缩机合格	
73	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11187~194-2023	2023-5-14	综合判定该空气压缩机合格	
74	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11195~196-2023	2023-5-20	综合判定该空气压缩机合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
75	144 东平百成矿业有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11198~207-2023	2023-5-22	综合判定该空气压缩机合格	
76	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12059-2023	2023-5-5	综合判定该主排水系统合格	
77	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12060-2023	2023-5-4	综合判定该主排水系统合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12061-2023	2023-5-5	综合判定该主排水系统合格	
79	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12063~064-2023	2023-5-7	综合判定该主排水系统合格	
80	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12068-2023	2023-5-14	综合判定该主排水系统合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12069-2023	2023-5-15	综合判定该主排水系统合格	
82	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12070-2023	2023-5-14	综合判定该主排水系统合格	
83	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12072~073-2023	2023-5-8	综合判定该主排水系统合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12074~076-2023	2023-5-10	综合判定该主排水系统合格	
85	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵) 7F13)	DAJC-7F13285~288-2023	2023-5-5	综合判定该泵房所检水泵合格	
86	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵) 7F13)	DAJC-7F13289~294-2023	2023-5-4	综合判定该泵房所检水泵合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
87	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13295~297-2023	2023-5-5	综合判定该泵房所检水泵合格	
88	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13308~313-2023	2023-5-7	综合判定该泵房所检水泵合格	
89	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13323~327-2023	2023-5-14	综合判定该泵房所检水泵合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13328~333-2023	2023-5-15	综合判定该泵房所检水泵合格	
91	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13334~342-2023	2023-5-14	综合判定该泵房所检水泵合格	
92	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13346~355-2023	2023-5-8	综合判定该泵房所检水泵合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
93	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13356~366-2023	2023-5-10	综合判定该泵房所检水泵合格	
94	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141619-2023	2023-5-5	合格	
95	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141620~1622-2023	2023-5-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141623~1644-2023	2023-5-5	合格	 经纬度: 120.260519 纬度: 37.349416 地址: 山东省烟台市招远市福源路上河村 时间: 2023-05-05 13:06:58 经纬度: 120.259665 纬度: 37.350130 地址: 山东省烟台市招远市福源路上河村 时间: 2023-05-05 13:08:27
97	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141645~1658-2023	2023-5-7	合格	 经纬度: 121.524615 纬度: 37.085586 地址: 山东省威海市乳山市S16乳山市金华矿业有限公司(西) 经纬度: 121.524615 纬度: 37.085586 地址: 山东省威海市乳山市S16乳山市金华矿业有限公司(西)
98	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141659~1674-2023	2023-5-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141675~1693-2023	2023-5-9	合格	
100	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141695~1707-2023	2023-5-8	合格	
101	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141708~1725-2023	2023-5-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
102	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141760~1786-2023	2023-5-10	合格	
103	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141823~1832-2023	2023-5-18	合格	
104	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141833-2023	2023-5-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
105	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141834~1836-2023	2023-5-18	合格	
106	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141837-2023	2023-5-19	合格	
107	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141850~1855-2023	2023-5-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
108	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141885~1887-2023	2023-5-17	合格	
109	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141901~1910-2023	2023-5-22	合格	
110	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141911~1921-2023	2023-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
111	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141922~1952-2023	2023-5-16	合格	
112	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141974~1986-2023	2023-5-17	合格	
113	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142010~2033-2023	2023-5-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
114	170 山东金莱矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142034~2037-2023	2023-5-26	合格	
115	138 东平县昌隆石料开发有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142038~2040-2023	2023-5-21	合格	 
116	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142041~2073-2023	2023-5-23	合格	 


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
117	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142074~2088-2023	2023-5-24	合格	 位置: 116.3229674 纬度: 36.0346103 地址: 山东省泰安市东平县门1路 2011 时间: 2023-05/24 09:42:28 位置: 116.3229674 纬度: 36.0346103 地址: 山东省泰安市东平县门1路 2011 时间: 2023-05/24 10:40:30
118	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142103~2135-2023	2023-5-23	合格	 位置: 116.3263222 纬度: 36.0450666 地址: 山东省泰安市东平县门1路 2011 时间: 2023-05-23 10:37:44 备注: 长放水环组组站 位置: 116.319552 纬度: 36.042164 地址: 山东省泰安市东平县门1路 时间: 2023-05-23 10:39:04


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
119	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142136~2150-2023	2023-5-24	合格	 经度: 116.326558 纬度: 36.014640 地址: 山东省泰安市东平县152县道 时间: 2023-05-24 08:39:51 备注: 长按水印编辑备注  经度: 116.327076 纬度: 36.014593 地址: 山东省泰安市东平县152县道 时间: 2023-05-24 08:47:28 备注: 长按水印编辑备注
120	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142151~2162-2023	2023-5-26	合格	 经度: 116.314326 纬度: 36.040014 地址: 山东省泰安市东平县152县道 时间: 2023-05-26 08:55:07 备注: 长按水印编辑备注  经度: 116.315025 纬度: 36.042010 地址: 山东省泰安市东平县152县道 时间: 2023-05-26 08:52:07 备注: 长按水印编辑备注


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
121	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142163~2186-2023	2023-5-27	合格	
122	144 东平百成矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142188~2192-2023	2023-5-22	合格	
123	新城金矿采掘 2 组(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142205~2216-2023	2023-5-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
124	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142217~2221-2023	2023-5-24	合格	 
125	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142222~2229-2023	2023-5-22	合格	 
126	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142230~2234-2023	2023-5-24	合格	 


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
127	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142235~2242-2023	2023-5-22	合格	
128	144 东平百成矿业有限公司 (高压开关柜 7F14)	DAJC-7F142552~2556-2023	2023-5-22	合格	
129	金诚信矿业管理股份有限公司 金城项目部(矿用电力变 压器 7F15)	DAJC-7F15518-2023	2023-5-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
130	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15519~523-2023	2023-5-5	合格	
131	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15524~525-2023	2023-5-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
132	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15526~528-2023	2023-5-5	合格	 经度: 117.065224 纬度: 36.2055197 地址: 山东省济南市莱芜区金牛矿业开发公司 时间: 2023-05-05 15:06:19 经度: 117.5695008 纬度: 36.202482 地址: 山东省济南市莱芜区金牛矿业开发公司 时间: 2023-05-05 14:55:44
133	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15529~536-2023	2023-5-6	合格	 经度: 116.115823 纬度: 37.381896 地址: 山东省烟台市莱州市莱州经济开发区 时间: 2023-05-06 14:32:24 经度: 116.115894 纬度: 37.381145 地址: 山东省烟台市莱州市莱州经济开发区 时间: 2023-05-06 14:26:23
134	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15537~540-2023	2023-5-6	合格	 经度: 120.259622 纬度: 37.350197 地址: 山东省烟台市招远市招远经济开发区 时间: 2023-05-06 09:30:24 经度: 120.259622 纬度: 37.350197 地址: 山东省烟台市招远市招远经济开发区 时间: 2023-05-06 09:30:24



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
135	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15545~546-2023	2023-5-8	合格	
136	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15547~553-2023	2023-5-9	合格	
137	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15573~579-2023	2023-5-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
138	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15601~607-2023	2023-5-16	合格	
139	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15608~612-2023	2023-5-17	合格	
140	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15613~623-2023	2023-5-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
141	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15624~627-2023	2023-5-19	合格	
142	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15629~631-2023	2023-5-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
143	152 山东天承矿业有限公司 红布矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15635~639-2023	2023-5-22	合格	
144	152 山东天承矿业有限公司 红布矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15640~644-2023	2023-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
145	170 山东金莱矿业有限公司 (矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15653~655-2023	2023-5-26	合格	
146	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15656~657-2023	2023-5-22	合格	 经度: 116.822368 纬度: 36.022144 地址: 山东省泰安市东平县楼门顶 时间: 2023-05-22 15:46:13 备注: 长按水印解锁备注  经度: 116.322293 纬度: 36.022153 地址: 山东省泰安市东平县楼门顶 时间: 2023-05-22 15:08:29 备注: 长按水印解锁备注



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
147	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15658~663-2023	2023-5-23	合格	
148	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15664~671-2023	2023-5-24	合格	
149	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15672-2023	2023-5-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
150	138 东平县昌隆石料开发有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15673-2023	2023-5-21	合格	 
151	新城金矿采掘 2 组(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15674~675-2023	2023-5-29	合格	 
152	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15676~681-2023	2023-5-27	合格	 


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
153	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15760~762-2023	2023-5-23	合格	
154	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16663-2023	2023-5-5	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
155	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16664-2023	2023-5-4	合格	 经度: 117.577396 纬度: 36.193428 地址: 山东省济南市莱芜区金牛东街003县西泉河小学 时间: 2023-05-04 16:07:44
156	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16665~671-2023	2023-5-5	合格	 经度: 120.257220 纬度: 37.347342 地址: 山东省烟台市招远市福源路招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-05-05 11:25:53 经度: 120.257220 纬度: 37.347342 地址: 山东省烟台市招远市福源路招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-05-05 11:26:44

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
157	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16672~677-2023	2023-5-6	合格	 经纬度: 120.259669 纬度: 37.350297 地址: 山东省烟台市招远市福源路 上市村 时间: 2023-05-06 09:35:42 经纬度: 120.259779 纬度: 37.350190 地址: 山东省烟台市招远市金岭镇 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-05-06 09:36:25
158	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16678~687-2023	2023-5-6	合格	 经纬度: 120.115494 纬度: 37.381185 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 大冢城村 时间: 2023-05-06 16:02:00 经纬度: 120.115494 纬度: 37.381185 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 大冢城村 时间: 2023-05-06 16:03:40
159	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16688~689-2023	2023-5-7	合格	 经纬度: 121.525886 纬度: 37.083557 地址: 山东省威海市乳山市S16 乳山市乳山市金华矿业有限公司(唐家沟矿区) 时间: 2023-05-07 10:56:09 经纬度: 121.524641 纬度: 37.084827 地址: 山东省威海市乳山市S16 乳山市乳山市金华矿业有限公司(唐家沟矿区) 时间: 2023-05-07 10:57:06

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
160	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16691~700-2023	2023-5-8	合格	
161	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16701~712-2023	2023-5-9	合格	
162	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16713~714-2023	2023-5-12	合格	 经度: 119.950817 纬度: 37.408389 地址: 山东省烟台市莱州市黄金路 93号莱州市大通石油公司 时间: 2023-05-12 13:57:48 经度: 119.950046 纬度: 37.408394 地址: 山东省烟台市莱州市城港路 93号莱州市大通石油公司 时间: 2023-05-12 13:47:31


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
163	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16732~739-2023	2023-5-10	合格	 
164	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16740~746-2023	2023-5-11	合格	 
165	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16747~760-2023	2023-5-16	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
166	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16761-2023	2023-5-18	合格	
167	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16768~769-2023	2023-5-22	合格	
168	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16770~773-2023	2023-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
169	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16774~775-2023	2023-5-16	合格	
170	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16776~789-2023	2023-5-17	合格	
177	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16790~803-2023	2023-5-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
178	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16804~818-2023	2023-5-19	合格	
179	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16825~829-2023	2023-5-26	合格	 经纬度: 36.022179 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇 时间: 2023-05-26 10:05:19 经纬度: 36.022179 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇 时间: 2023-05-26 10:05:19
180	144 东平百成矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16830-2023	2023-5-22	合格	 经纬度: 36.022179 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇 时间: 2023-05-22 14:58:11 备注: 长按水印编辑备注 经纬度: 36.022179 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇 时间: 2023-05-22 15:00:15 备注: 长按水印编辑备注

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
181	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16831~834-2023	2023-5-23	合格	 经纬: 116.316285 高程: 56.047755 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇冯堤 时间: 2023-05-23 09:20:27 备注: 长镜头拍摄备注 经纬: 116.316153 高程: 56.047657 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇冯堤 时间: 2023-05-23 09:23:48 备注: 长镜头拍摄备注
182	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16835~836-2023	2023-5-24	合格	 经纬: 116.327018 高程: 56.014648 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇冯堤 时间: 2023-05-24 09:16:17 备注: 长镜头拍摄备注 经纬: 116.326984 高程: 56.014692 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇冯堤 时间: 2023-05-24 09:18:36 备注: 长镜头拍摄备注
183	144 东平百成矿业有限公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16837-2023	2023-5-26	合格	 经纬: 116.314299 高程: 56.040552 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇冯堤 时间: 2023-05-26 09:15:52 备注: 长镜头拍摄备注 经纬: 116.313070 高程: 56.041886 地址: 山东省泰安市东平县梯门镇冯堤 时间: 2023-05-26 09:18:48 备注: 长镜头拍摄备注


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
184	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16838~845-2023	2023-5-27	合格	
185	新城金矿采掘2组(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16888~894-2023	2023-5-29	合格	
186	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17126~130-2023	2023-5-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
187	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17131~133-2023	2023-5-16	合格	
188	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22312-2023	2023-5-2	合格	
189	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22317-2023	2023-5-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
190	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22318-2023	2023-5-4	合格	
191	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22319~321-2023	2023-5-6	合格	
192	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(避雷器 7F22)	DAJC-7F22322~333-2023	2023-5-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
193	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(避雷器 7F22)	DAJC-7F22346~349-2023	2023-5-8	合格	
194	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(避雷器 7F22)	DAJC-7F22350~355-2023	2023-5-12	合格	
195	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22358~362-2023	2023-5-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
196	152 山东天承矿业有限公司 红布矿区(避雷器 7F22)	DAJC-7F22365-2023	2023-5-22	合格	 
197	138 东平县昌隆石料开发有 限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22366-2023	2023-5-21	合格	 
198	144 东平百成矿业有限公司 (避雷器 7F22)	DAJC-7F22367~368-2023	2023-5-23	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
199	144 东平百成矿业有限公司 (避雷器 7F22)	DAJC-7F22369~370-2023	2023-5-24	合格	
200	144 东平百成矿业有限公司 (避雷器 7F22)	DAJC-7F22371~372-2023	2023-5-26	合格	
201	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(避雷器 7F22)	DAJC-7F22373~382-2023	2023-5-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
202	新城金矿采掘 2 组 (避雷器 7F22)	DAJC-7F22383~394-2023	2023-5-29	合格	
203	144 东平百成矿业有限公司 (绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23101~102-2023	2023-5-3	所检试件合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
204	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23103~104-2023	2023-5-6	所检试件合格	 经纬: 120.256025 纬度: 37.347067 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-05-06 09:39:54 经纬: 120.256951 纬度: 37.347224 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-05-06 07:59:52
205	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23107~108-2023	2023-5-6	所检试件合格	 经纬: 120.115856 纬度: 37.381774 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 大寨坡村 时间: 2023-05-06 14:57:52 经纬: 120.115192 纬度: 37.381183 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 大寨坡村 时间: 2023-05-06 15:03:09
206	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23110~111-2023	2023-5-7	所检试件合格	 经纬: 121.500339 纬度: 37.074433 地址: 山东省威海市乳山市S16荣 潍高速杨家庄村志愿服务站 时间: 2023-05-07 15:09:04 经纬: 121.500339 纬度: 37.074433 地址: 山东省威海市乳山市S16荣 潍高速杨家庄村志愿服务站 时间: 2023-05-07 15:09:57




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
207	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23112-2023	2023-5-8~9	所检试件合格	
208	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23113-2023	2023-5-8	所检试件合格	
209	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23114-2023	2023-5-8~9	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
210	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23117-2023	2023-5-12	合格	 经度: 121.500607 纬度: 37.024113 地址: 山东省威海市乳山市207省道 乳山市南站(公交站) 时间: 2023-05-12 09:10:09 经度: 121.500607 纬度: 37.024113 地址: 山东省威海市乳山市207省道 乳山市南站(公交站) 时间: 2023-05-12 09:10:33
211	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23118-2023	2023-5-12	所检试件合格	 经度: 121.500607 纬度: 37.024113 地址: 山东省威海市乳山市207省道 乳山市南站(公交站) 时间: 2023-05-12 09:10:09  经度: 121.500607 纬度: 37.024113 地址: 山东省威海市乳山市207省道 乳山市南站(公交站) 时间: 2023-05-12 09:10:33
212	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23119-2023	2023-5-10	所检试件合格	  



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
213	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23120-2023	2023-5-13	所检试件合格	 经度: 119.950754 纬度: 37.409078 地址: 山东省烟台市莱州市黄金路93号莱州市大康石油公司 时间: 2023-05-13 08:06:44  经度: 119.950569 纬度: 37.409078 地址: 山东省烟台市莱州市黄金路93号莱州市大康石油公司 时间: 2023-05-13 08:12:59
214	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23123-2023	2023-5-13	所检试件合格	 经度: 119.950754 纬度: 37.409078 地址: 山东省烟台市莱州市黄金路93号莱州市大康石油公司 时间: 2023-05-13 08:12:59  经度: 119.950754 纬度: 37.409078 地址: 山东省烟台市莱州市黄金路93号莱州市大康石油公司 时间: 2023-05-13 08:12:59

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
215	143 山东东平宏达矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23128-2023	2023-5-25	所检试件合格	
216	143 山东东平宏达矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23130-2023	2023-5-29	所检试件合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
217	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24040-2023	2023-5-5	合格	
218	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24041-2023	2023-5-5	合格	
219	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24042-2023	2023-5-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
220	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24044-2023	2023-5-8~9	合格	
221	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24045-2023	2023-5-10	合格	
222	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24047-2023	2023-5-16~19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
223	152 山东天承矿业有限公司 红布矿区(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24051-2023	2023-5-23	合格	
224	138 东平县昌隆石料开发有 限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24052-2023	2023-5-21	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
225	144 东平百成矿业有限公司 (矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24053-2023	2023-5-22~26	合格	
226	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24054-2023	2023-5-27	合格	
227	新城金矿采掘 2 组(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24055-2023	2023-5-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
228	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32108~109-2023	2023-5-19	合格	
229	138 东平县昌隆石料开发有限公司(矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32110~120-2023	2023-5-21	合格	
230	144 东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用矿用电梯 7F59)	DAJC-7F59004-2023	2023-5-3	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
231	144 东平百成矿业有限公司 (钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61106~110-2023	2023-5-3	符合 MT/T970-2005 要求	
232	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) (钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61147~148-2023	2023-5-15	符合 MT/T970-2005 要求	
233	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61149~152-2023	2023-5-21	符合 MT/T970-2005 要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
234	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61155~156-2023	2023-5-24	合格	
235	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61157-2023	2023-5-21	符合 MT/T970-2005 要求	
236	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61172-2023	2023-5-30	符合 MT/T970-2005 要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
237	170 山东金莱矿业有限公司 (钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61179-2023	2023-5-26	符合 MT/T970-2005 要求	
238	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69096~105-2023	2023-5-10	合格	
239	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75009~019-2023	2023-5-10	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
240	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37025-2023	2023-5-21	合格	
241	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37026-2023	2023-5-22	合格	
242	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37027-2023	2023-5-22	合格	
243	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37028-2023	2023-5-23	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
244	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37030-2023	2023-5-27	合格	
245	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37031-2023	2023-5-27	合格	
246	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38395-2023	2023-5-3	所检样品不合格	
247	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38396-2023	2023-5-3	所检样品不合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
248	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38415-2023	2023-5-13	合格	
249	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38416-2023	2023-5-14	合格	
250	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38437-2023	2023-5-5	合格	
251	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38438-2023	2023-5-3	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
252	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38439-2023	2023-5-8	合格	
253	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38440-2023	2023-5-10	合格	
254	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38441-2023	2023-5-7	合格	
255	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38442-2023	2023-5-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
256	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38445-2023	2023-5-8	合格	
257	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38446-2023	2023-5-8	合格	
258	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38453-2023	2023-5-7	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
259	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38454-2023	2023-5-9	合格	
260	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38455-2023	2023-5-11	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
261	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38456-2023	2023-5-12	合格	
262	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38457-2023	2023-5-11	合格	
263	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38458-2023	2023-5-11	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
264	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38459-2023	2023-5-12	合格	
265	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38460-2023	2023-5-12	合格	
266	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38461-2023	2023-5-13	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
267	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38462-2023	2023-5-14	合格	
268	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38463-2023	2023-5-14	合格	
269	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司程潮项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38468-2023	2023-5-11	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
270	192 中煤五建三处纱岭项目 部主井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38469-2023	2023-5-13	合格	
271	206 山东金创股份有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38470-2023	2023-5-15	合格	
272	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38472-2023	2023-5-15	合格	
273	154 山东黄金矿业(莱州)有 限公司三山岛金矿(矿用钢 丝绳 7F38)	DAJC-7F38473-2023	2023-5-16	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
274	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38474-2023	2023-5-17	合格	
275	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38491-2023	2023-5-18	合格	
276	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38492-2023	2023-5-18	合格	
277	146 东平金牛矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38493-2023	2023-5-18	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
278	146 东平金牛矿业有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38494-2023	2023-5-19	合格	
279	211 中煤第五建设有限公司 马鞍山分公司钟九铁矿主井 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38495-2023	2023-5-19	合格	
280	211 中煤第五建设有限公司 马鞍山分公司钟九铁矿主井 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38496-2023	2023-5-19	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
281	211 中煤第五建设有限公司 马鞍山分公司钟九铁矿主井 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38497-2023	2023-5-20	合格	
282	211 中煤第五建设有限公司 马鞍山分公司钟九铁矿主井 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38498-2023	2023-5-20	合格	
283	211 中煤第五建设有限公司 马鞍山分公司钟九铁矿主井 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38499-2023	2023-5-22	合格	
284	155 山东黄金矿业(莱州)有 限公司焦家金矿(焦家分矿) (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38500-2023	2023-5-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
285	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38501-2023	2023-5-21	合格	
286	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38502-2023	2023-5-21	合格	
287	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38503-2023	2023-5-22	合格	
288	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38504-2023	2023-5-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
289	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38505-2023	2023-5-21	合格	
290	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38506-2023	2023-5-22	合格	
291	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38507-2023	2023-5-23	合格	
292	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38508-2023	2023-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
293	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38509-2023	2023-5-24	合格	
294	栖霞常鑫金矿有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38510-2023	2023-5-24	合格	
295	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38535-2023	2023-5-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
296	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38536-2023	2023-5-30	合格	
297	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿) (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38555-2023	2023-5-31	合格	
298	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿) (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38557-2023	2023-5-31	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
299	144 东平百成矿业有限公司 (钢丝绳芯阻燃输送带 7F40)	DAJC-7F40001-2023	2023-5-28	合格	
300	141 东平县建龙矿业有限公司 (钢丝绳芯阻燃输送带 7F40)	DAJC-7F40002-2023	2023-5-29	合格	
301	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 (绝缘油 7F46)	DAJC-7F46028~029-2023	2023-5-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
302	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46030~032-2023	2023-5-6	合格	
303	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46035~038-2023	2023-5-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
304	138 东平县昌隆石料开发有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46072-2023	2023-5-22	合格	
305	144 东平百成矿业有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46073~078-2023	2023-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
306	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47157~158-2023	2023-5-6	合格	
307	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47159~160-2023	2023-5-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
308	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47163~164-2023	2023-5-8	合格	
309	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47165-2023	2023-5-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
310	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47166~169-2023	2023-5-11	合格	
311	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47170~176-2023	2023-5-12	合格	
312	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿)(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47177~182-2023	2023-5-13	合格	
313	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47183~190-2023	2023-5-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
314	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47193~194-2023	2023-5-20	合格	
315	144 东平百成矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47198~202-2023	2023-5-23	合格	
316	144 东平百成矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47203~207-2023	2023-5-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
317	莱钢集团矿山建设有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10195~202-2023	2023-5-27	符合标准要求	
318	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17134~138-2023	2023-5-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
319	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75024~032-2023	2023-5-31	合格	 经纬: 120.140228 纬度: 37.438856 地址: 山东省烟台市莱州市莱州莱州莱州 办公楼 时间: 2023-05-31 14:56:43  经纬: 120.140103 纬度: 37.438800 地址: 山东省烟台市莱州市莱州莱州莱州 办公楼 时间: 2023-05-31 14:57:00
320	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75051-2023	2023-5-31	合格	 经纬: 120.140228 纬度: 37.438856 地址: 山东省烟台市莱州市莱州莱州莱州 办公楼 时间: 2023-05-31 14:56:43  经纬: 120.140103 纬度: 37.438800 地址: 山东省烟台市莱州市莱州莱州莱州 办公楼 时间: 2023-05-31 14:57:00


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
321	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75054~076-2023	2023-5-31	合格	
322	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75078-2023	2023-5-31	合格	
323	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38518-2023	2023-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
324	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38519-2023	2023-5-24	合格	
325	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38520-2023	2023-5-25	合格	
326	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38521-2023	2023-5-25	合格	
327	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38522-2023	2023-5-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
328	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38523-2023	2023-5-26	合格	
329	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38524-2023	2023-5-27	合格	
330	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38525-2023	2023-5-30	所检样品不合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
331	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38526-2023	2023-5-31	合格	
332	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46064~065-2023	2023-5-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
333	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46066~067-2023	2023-5-18	合格	
334	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47192-2023	2023-5-18	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
335	新城金矿采掘2组(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17164~167-2023	2023-5-29	合格	
336	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01031-2023	2023-5-17	综合判定该提升机合格	
337	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01032-2023	2023-5-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
338	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04121~122-2023	2023-5-17	综合判定该防坠器合格	
339	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04123~124-2023	2023-5-18	综合判定该防坠器合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
340	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05113~114-2023	2023-5-17	该罐笼无安全标志证书，其余所检项目合格	 经度: 116.968886 纬度: 35.965729 地址: 山东省泰安市岱岳区四坡路新开饭店 时间: 2023-05-17 15:22:33 备注: 长投水印编辑备注  经度: 116.968886 纬度: 35.965729 地址: 山东省泰安市岱岳区四坡路新开饭店 时间: 2023-05-17 15:22:35 备注: 长投水印编辑备注
341	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05115~116-2023	2023-5-18	该罐笼无安全标志证书，其余所检项目合格	 经度: 116.962092 纬度: 35.969240 地址: 山东省泰安市岱岳区四坡路山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-05-18 10:38:50 备注: 长投水印编辑备注  经度: 116.962092 纬度: 35.969240 地址: 山东省泰安市岱岳区四坡路山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-05-18 10:38:04 备注: 长投水印编辑备注


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
342	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11197-2023	2023-5-17	综合判定该空气压缩机合格	
343	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12077-2023	2023-5-17	综合判定该主排水系统合格	
344	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12078-2023	2023-5-18	综合判定该主排水系统合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
345	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13367~369-2023	2023-5-17	综合判定该泵房所检水泵合格	
346	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13370~372-2023	2023-5-18	综合判定该泵房所检水泵合格	
347	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(高压开关柜7F14)	DAJC-7F141888~1890-2023	2023-5-17	合格	 经度: 116.974063 纬度: 35.963946 地址: 山东省泰安市岱岳区马庄镇 勘验 时间: 2023-05-17 09:14:55 备注: 长流水印编辑备注 经度: 116.968308 纬度: 35.965788 地址: 山东省泰安市岱岳区马庄镇 勘验 时间: 2023-05-17 09:30:05 备注: 长流水印编辑备注

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
348	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141891~1900-2023	2023-5-18	合格	 经度: 116.960552 纬度: 35.966794 地址: 山东省泰安市岱岳区马庄镇 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-05-18 08:42:32 备注: 长按水印查看详情 经度: 116.960552 纬度: 35.966794 地址: 山东省泰安市岱岳区马庄镇 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-05-18 09:09:42 备注: 长按水印查看详情
349	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15632~633-2023	2023-5-17	合格	
350	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15634-2023	2023-5-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
351	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15645~648-2023	2023-5-17	合格	 高度: 116.968299 纬度: 35.965890 地址: 山东省泰安市岱岳区马庄镇 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-05-17 09:05:38 备注: 长接水印编辑备注 高度: 116.968135 纬度: 35.965793 地址: 山东省泰安市岱岳区马庄镇 山东鲁能泰山矿业开发有限公司 时间: 2023-05-17 09:05:49 备注: 长接水印编辑备注
352	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15649~652-2023	2023-5-18	合格	
353	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16819~821-2023	2023-5-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
354	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16822~824-2023	2023-5-18	合格	
355	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(金属非金属矿山高压防爆开关 7F18)	DAJC-7F18079~085-2023	2023-5-17	合格	
356	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22363~364-2023	2023-5-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
357	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24049-2023	2023-5-17	合格	
358	131 山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24050-2023	2023-5-18	合格	