

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01099-2023	2023-10-17	除无定车装置外,其余所检项目合格。	 经度: 125.847540 纬度: 50.231015 地址: 黑龙江省嫩江市嫩江镇 时间: 2023-10-17 09:43:40 海拔: 621.3米	
2	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01100-2023	2023-10-15	综合判定该提升机合格	 经度: 125.816592 纬度: 50.231493 地址: 黑龙江省黑河市嫩江市 时间: 2023-10-15 09:18:05 海拔: 483.7米 备注: 紫金建设有限公司	
3	吕梁市金明矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03108-2023	2023-10-14	综合判定该泵房3台水泵均合格。	 经度: 111.040900 纬度: 37.733386 地址: 山西省吕梁市临县青家湾3号隧道 时间: 2023-10-14 12:49:44 海拔: 1007.8米	

4	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10560-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 125.847247 高程: 50.230827 地址: 黑龙江省黑河市爱辉区 时间: 2023-10-12 08:47:41 海拔: 621.5米	
5	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10561-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 125.816589 高程: 50.229922 地址: 黑龙江省黑河市爱辉区 时间: 2023-10-12 11:01:52 海拔: 607.3米 单位: 紫金矿业集团有限公司	
6	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10562-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 125.816710 高程: 50.230122 地址: 黑龙江省黑河市爱辉区 时间: 2023-10-12 09:29:41 海拔: 623.5米 单位: 紫金矿业集团有限公司	


7	紫金矿业建设有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10563-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 设备：125517001 仪器：50230472 地址：正在检修中 时间：2023-10-12 09:34 海拔：638.1米 单位：紫金矿业建设有限公司	
8	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10565-2023	2023-11-07	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 设备：正在检修中 仪器：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 海拔：正在检修中 单位：靖西市锰矿有限责任公司  设备：正在检修中 仪器：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 海拔：正在检修中 单位：靖西市锰矿有限责任公司	

9	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10566-2023	2023-11-07	所检试件未发现可记录缺陷。	 证号: 4050600884 编号: 220520088 地址: 正在使用中 部门: 同德兴矿大段 备注: 靖西市锰矿有限责任公司		
10	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10567-2023	2023-11-07	所检试件未发现可记录缺陷。	 证号: 4050647288 编号: 220522278 地址: 广西靖西市靖西市靖西市19.2 部门: 2023.11.07/15.4.11.8 备注: 靖西市锰矿有限责任公司  证号: 4050647016 编号: 22051216 地址: 广西靖西市靖西市靖西市19.2 部门: 2023.11.07/15.4.11.8 备注: 靖西市锰矿有限责任公司		

11	靖西市锰矿有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10568-2023	2023-11-08	所检试件未发现可记录缺陷。	 经纬: 105.725608 高程: 22.970042 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2023-11-08 11:00:29 海拔: 靖西市锰矿有限责任公司	
12	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10573-2023	2023-10-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 125.816757 高程: 50.231504 地址: 黑龙江省哈尔滨市嫩江市 时间: 2023-10-15 01:05:49 海拔: 491.7米 备注: 兴万祥建设有限公司	
13	福建兴万祥建设集团有限公司嫩江分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10574-2023	2023-10-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 125.816877 高程: 50.231898 地址: 黑龙江省哈尔滨市嫩江市 时间: 2023-10-15 10:36:22 海拔: 491.0米	

14	湖南国腾建设集团有限公司驻大冶市兴红矿业有限公司项目部(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10575-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 地址: 118.659876 经纬度: 28.764274 地址: 正在使用中 时间: 2023-11-15 16:00:00 海拔: 508.9米		
15	湖南国腾建设集团有限公司驻大冶市兴红矿业有限公司项目部(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10576-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 地址: 118.659876 经纬度: 28.764274 地址: 正在使用中 时间: 2023-11-15 16:00:00 海拔: 508.9米		
16	浙江天增建设集团有限公司古田分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10580-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 地址: 118.659876 经纬度: 28.764274 地址: 正在使用中 时间: 2023-11-15 16:00:00 海拔: 508.9米		

17	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11448-2023	2023-10-23	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.853663 纬度: 27.146325 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-10-23 11:27:28 海拔: 818.7米	
18	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11449-2023	2023-10-23	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.853663 纬度: 27.146325 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-10-23 11:13:28 海拔: 818.7米	
19	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11461-2023	2023-10-23	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.853709 纬度: 27.146358 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2023-10-23 11:05:08 海拔: 813.5米	

20	吕梁市金明矿业 有限责任公司 (金属非金属矿 山固定式空气压 缩机7F11)	DAJC-7F11475-2023	2023-10-14	综合判定 该空气压 缩机合 格。			
21	吕梁市金明矿业 有限责任公司	DAJC-7F13607~ 609-2023	2023-10-14	综合判定 该泵房3 台水泵均 合格。			
22	紫金矿业建设有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144565~4566 -2023	2023-10-12	合格			

23	紫金矿业建设有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161731~1732-2023	2023-10-12	合格	 经纬: 125.5017209 高程: 5211.157 地址: 湖北红安孝河矿安社区 时间: 2023-10-12 15:44:12 海拔: 015.0米 备注: 紫金建设有限公司	
24	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161749~1762-2023	2023-10-23	合格	 经纬: 106.828097 高程: 2214.6834 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业公司 时间: 2023-10-23 11:40:43 海拔: 734.31 经纬: 106.828097 高程: 2214.6834 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业公司 时间: 2023-10-23 11:40:43 海拔: 734.31	

25	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161749~1762-2023	2023-10-23	合格	 经纬: 100.858103 海拔: 27.145653 地址: 贵州省贵阳市开磷集团工业公司 时间: 2023-10-23 11:40:09 海拔: 3073.5米  经纬: 100.858103 海拔: 27.145653 地址: 贵州省贵阳市开磷集团工业公司 时间: 2023-10-23 13:40:00 海拔: 3073.5米  经纬: 100.858103 海拔: 27.145653 地址: 贵州省贵阳市开磷集团工业公司 时间: 2023-10-23 11:47:32 海拔: 7967.5米
----	--------------------------	-------------------------	------------	----	--

26	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161763~1781-2023	2023-10-25	合格	 经度: 106.834722 纬度: 27.092270 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-25 海拔: 937.4米  经度: 106.850366 纬度: 27.111820 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-25 海拔: 876.9米  经度: 106.834730 纬度: 27.092234 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-25 海拔: 946.2米	
----	------------------------	-------------------------	------------	----	---	--

27	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161763~1781-2023	2023-10-25	合格	 经度: 106.850427 纬度: 27.111833 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-25 海拔: 874.8米  经度: 106.834692 纬度: 27.092201 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-25 海拔: 940.6米	
28	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161782~180-2023	2023-10-26	合格	 经度: 106.834768 纬度: 27.092341 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-26 海拔: 936.3米	

29	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161782~180-2023	2023-10-26	合格	 经度: 106.834761 纬度: 27.092350 地址: 网络获取失败 时间: 2023-10-26 海拔: 935.5米  经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中...  经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中...	
----	------------------------	------------------------	------------	----	--	--

30	紫金矿业建设有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17231~232-2023	2023-10-12	合格		
31	靖西市锰矿有限责任公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22730~733-2023	2023-11-07	合格		3个避雷器为一组
32	贵州开磷有限责任公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22734~740-2023	2023-11-09	合格		

33	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23312-2023	2023-10-21	所检试件合格。	 经度: 106.816372 纬度: 27.082930 地址: 贵州省贵阳市开阳县高磅 时间: 2023-10-21 10:51:03 海拔: 1055.1米	
34	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23313-2023	2023-10-21	所检试件合格。	 经度: 106.816364 纬度: 27.082831 地址: 贵州省贵阳市开阳县高磅 时间: 2023-10-21 10:55:32 海拔: 1053.7米	
35	贵州开磷集团股份有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23314-2023	2023-10-23	合格	 经度: 106.857040 纬度: 27.145022 地址: 贵州省贵阳市开阳县高磅 时间: 2023-10-23 10:30:19 海拔: 738.2米	

36	贵州开磷集团股份有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23315-2023	2023-10-23	所检试件合格。		
37	贵州开磷集团股份有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23316-2023	2023-10-23	所检试件合格。		
38	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23317-2023	2023-10-25	合格		

39	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23318-2023	2023-10-25	合格	 经纬: 100.850622 纬度: 27.13867 地址: 贵州省贵阳市开阳县南泉镇 时间: 2023-10-25 14:27 海拔: 982.14		
40	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23319-2023	2023-10-26	合格	 经纬: 100.833037 纬度: 27.004320 地址: 贵州省贵阳市开阳县南泉镇 时间: 2023-10-26 13:42 海拔: 911.74		
41	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23320-2023	2023-10-31	合格	 经纬: 100.851402 纬度: 27.13866 地址: 贵州省贵阳市开阳县南泉镇 时间: 2023-10-31 14:22 海拔: 982.14		

42	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23328-2023	2023-10-31	合格	 经度: 106.851458 纬度: 27.119506 地址: 贵州省贵阳市开阳县金海路3号金中镇 时间: 2023-10-31 14:16:22 海拔: 822.7米		
43	贵州政立矿业有限公司(带式输送机7F29)	DAJC-7F29020-2023	2023-10-31	综合判定该带式输送机合格。	 经度: 106.813204 纬度: 27.060868 地址: 贵州省贵阳市开阳县金海路3号金中镇 时间: 2023-10-31 14:16:22 海拔: 1007.0米		
44	贵州政立矿业有限公司(带式输送机7F29)	DAJC-7F29021-2023	2023-10-31	综合判定该带式输送机合格。	 经度: 106.813204 纬度: 27.060868 地址: 贵州省贵阳市开阳县金海路3号金中镇 时间: 2023-10-31 14:16:22 海拔: 1007.0米		

45	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61506-2023	2023-12-01	正常	 经纬: 正在检测 时间: 正在检测 地点: 正在检测 备注: 正在检测	
46	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61166~171-2023-A1	2023-05-26	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。	 经纬: 89.681937 纬度: 46.755635 地址: 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县建设路14号幸福路 时间: 2023-05-26 17:32:11 备注: 长按水印编辑备注	
47	包钢(集团公司)白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12044-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 41.750976 地址: 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:54:39 海拔: 1593.4米 备注: 白云鄂博	

48	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12045-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.07588 高程: 41750992 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:35:59 海拔: 1549.06米 来源: 白云鄂博		
49	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12046-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.075874 高程: 41750957 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:24:47 海拔: 1550.12米 来源: 白云鄂博		
50	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12047-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.076723 高程: 41750973 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:31:42 海拔: 1553.4米 来源: 白云鄂博		

51	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12048-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.0758061 高程: 41730992 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 09:40:22 海拔: 1545.0米 相机: 白...4A		
52	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12049-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.0758094 高程: 41730970 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 09:44:09 海拔: 1548.78米 相机: 白...4A		
53	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12050-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.0758092 高程: 41730865 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 日期: 2023-09-12 09:44:09 海拔: 1578.2米 相机: 长...水...4A		

54	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12051-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.076060 高程: 4170.0974 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:30:19 海拔: 1578.8米 备注: 白云鄂博		
55	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12052-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.072480 高程: 4175.2803 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:11:34 海拔: 1578.9米 备注: 白云鄂博		
56	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12053-2023	2023-09-12	合格	 经纬: 110.0660 高程: 4175.00 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:00 海拔: 1578.8米 备注: 白云鄂博		

57	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12054-2023	2023-09-12	合格	 经度: 110.07589 纬度: 41.751049 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:22:07 海拔: 1553.76米 网络: 中国移动		
58	包钢(集团公司) 白云鄂博铁矿 (爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12055-2023	2023-09-12	合格	 经度: 110.07589 纬度: 41.751049 地址: 内蒙古包头市白云鄂博矿区 时间: 2023-09-12 09:22:07 海拔: 1553.76米 网络: 中国移动		
59	福建兴万祥建设 集团有限公司嫩 江分公司(金属 非金属矿山在用 主通风机108)	DAJC-108169-2023	2023-10-15	综合判定 合格。	 经度: 125.838401 纬度: 50.235516 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 243.0米		