

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	内蒙古矩航矿山工程有限公司驻玉龙矿业项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31144-2023	2023-11-27	合格。			
2	内蒙古矩航矿山工程有限公司驻玉龙矿业项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31145-2023	2023-11-27	合格。			
3	内蒙古矩航矿山工程有限公司驻玉龙矿业项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31146-2023	2023-11-27	合格。			

4	内蒙古矩航矿山工程有限公司驻玉龙矿业项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31147-2023	2023-11-27	合格。			
5	内蒙古矩航矿山工程有限公司驻玉龙矿业项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31148-2023	2023-11-27	合格。			
6	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31149-2023	2023-12-01	除第15项不合格，所检项目合格。			

7	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31150-2023	2023-12-01	除第15项不合格,所检项目合格。			
8	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31151-2023	2023-12-01	除第15项、18项不合格,所检项目合格。			
9	赤峰市碾子沟矿业(潜水电泵7F28)	DAJC-7F28025~026-2023	2023-11-03	合格。			

10	山东黄金矿业 (鑫汇)有限公司 (绝缘安全工器 具7F23)	DAJC-7F23343-2023	2023-12-24	所检试件 合格	 经度: 119.770886 纬度: 36.971868 地址: 山东省青岛市平度市御 驾山路平度市公安局治安警察 大队七中队 时间: 2023-12-09 10:41:14 海拔: 32.2米 备注: 鑫汇	
11	赤峰柴胡栏子黄 金矿业有限公司 (绝缘安全工器 具7F23)	DAJC-7F23341-2023	2023-12-20	合格		
12	赤峰市碾子沟矿 业(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23275-2023	2023-11-03	所检试件 合格。	 时间: 2023-10-10 13:10:54	

13	赤峰市碾子沟矿业(绝缘安全工具7F23)	DAJC-7F23276-2023	2023-11-03	所检试件合格。	 时间: 2023-10-10 12:56:10 备注: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司		
14	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161058~1063-2023	客户验收, 收回	合格。	 现场拍照 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败		
15	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161811~1813-2023	客户验收, 收回	合格。	 现场拍照 经度: 1178.872468 纬度: 44.452573 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗 时间: 2023-11-18 11:19:05		

16	赤峰中色白音诺 尔矿业有限公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161834~ 1842-2023	客户办理资 质，收回	合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
17	赤峰中色白音诺 尔矿业有限公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161843~ 1854-2023	客户办理资 质，收回	合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
18	赤峰中色白音诺 尔矿业有限公司 (矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F161058~ 1063-2023	客户验收， 收回	合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败	

19	赤峰市碾子沟矿业(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F161856~1860-2023	客户验收, 收回	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败	
20	莱芜钢铁集团莱芜矿业(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151403-2023	2023-11-24	合格	 地址: 山东省济南市莱芜区莱山 街3号充下派出所合管站附近 区 时间: 2023-11-24 14:05:51	
21	莱芜钢铁集团莱芜矿业(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12129-2023	2023-11-24	检测检验 结论: 综合判定该主排水系统合格。	 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败	

22	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12130-2023	2023-12-01	所检项目合格			
23	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12132-2023	2023-12-02	综合判定该主排水系统合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败		
24	莱芜钢铁集团莱芜矿业(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13628~636-2023	2023-11-24	检测检验结论：综合判定该9台水泵合格。	 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败		

25	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13640~642-2023	2023-12-01	综合判定：合格。			
26	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13643-2023	2023-12-01	综合判定：合格。			
27	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13648~650-2023	2023-12-11	综合判定该泵房1#~3#水泵合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败		

28	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13651~ 653-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
29	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13654~ 656-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
30	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13657~ 659-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		

31	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13660~ 662-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		
32	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13663~ 665-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		
33	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13666~ 668-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		

34	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13669~ 671-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~3#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	
35	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13672~ 673-2023	2023-12-11	综合判定 该泵房 1#~2#水 泵合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	
36	赤峰中色白音诺 尔矿业有限公司 (金属非金属地 下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F144779~ 4782-2023	2023-12-03	合格。	 经度: 118.850961 纬度: 44.471109 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗白 林线 时间: 2023-11-29 07:50:47	

37	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11489-2023	2023-12-25	检测检验结论：综合判定该空气压缩机合格。	 经度：119.598104 纬度：42.316489 地址：内蒙古自治区赤峰市红山区 四道湾子镇大黑山 时间：2023-11-22 12:05:40	
38	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11490-2023	2023-12-25	检测检验结论：综合判定该空气压缩机合格。	 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：正在获取中	
39	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11491-2023	2023-12-25	检测检验结论：综合判定该空气压缩机合格。	 经度：119.594548 纬度：42.300174 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

40	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11492-2023	2023-12-25	检测检验结论：综合判定该空气压缩机合格	 经度：119.595117 纬度：42.300367 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
41	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11493-2023	2023-12-25	检测检验结论：综合判定该空气压缩机合格	 经度：119.594157 纬度：42.300466 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
42	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11494-2023	2023-12-25	检测检验结论：综合判定该空气压缩机合格		

43	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11495-2023	2023-12-25	检测检验 结论: 综 合判定该 空气压缩 机合格			
44	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11496-2023	2023-12-25	检测检验 结论: 综 合判定该 空气压缩 机合格	 经度: 119.614334 纬度: 42.301210 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 时间: 2023-11-24 12:57:03 海拔: 723.7米 天气: -7~ -6℃ 西风 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		
45	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11497-2023	2023-12-25	检测检验 结论: 综 合判定该 空气压缩 机合格	 经度: 119.600229 纬度: 42.296445 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司		

46	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11498-2023	2023-12-25	检测检验结论: 综合判定该空气压缩机合格	 经度: 119.600240 纬度: 42.296498 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间: 网络获取生成	
47	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11499-2023	2023-12-25	检测检验结论: 综合判定该空气压缩机合格	 经度: 119.600056 纬度: 42.296654 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间: 网络获取生成	
48	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11500-2023	2023-12-25	检测检验结论: 综合判定该空气压缩机合格	 经度: 119.600438 纬度: 42.296562 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间: 网络获取生成	

49	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11481-2023	2023-12-01	综合判定：合格。	 经纬度: 115.280803 纬度: 42.143407 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 正镶白旗 时间: 2023-11-09 10:45:09 海拔: 1402.8米 备注: 瑞鑫铁矿	
50	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11482-2023	2023-12-01	综合判定：合格。	 经纬度: 115.280645 纬度: 42.143526 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 正镶白旗 时间: 2023-11-09 10:55:55 海拔: 1402.8米 备注: 瑞鑫铁矿	
51	武川县孙氏铁矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11483-2023	2023-12-13	综合判定：合格。		

52	武川县志成生态建设有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11484-2023	2023-12-13	合格。		
53	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11435-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度：114.604152 纬度：44.778499 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木 锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 时间：2023-10-24 11:32:09	
54	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11436-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度：114.604158 纬度：44.778505 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木 锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 时间：2023-10-24 10:04:36	

55	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11437-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度：114.603955 纬度：44.780521 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木 锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 时间：网络获取失败	
56	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11438-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度：114.604000 纬度：44.780542 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木 锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 时间：网络获取失败	
57	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11439-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度：114.597947 纬度：44.780714 地址：网络获取失败... 时间：网络获取失败	

58	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11440-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度: 114.597977 纬度: 44.780678 地址: 网络获取失败.... 时间: 2023-10-24 10:53:54		
59	锡林郭勒盟隆兴矿业(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11441-2023	2023-11-28	综合判定：合格	 经度: 114.596613 纬度: 44.780399 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎朗图苏木准艾日格 时间: 2023-10-24 10:53:54		
60	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11400-2023	2023-11-03	综合判定该空气压缩机合格。	 时间: 网络获取失败		

61	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11401-2023	2023-11-03	综合判定该空气压缩机合格。		
62	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11402-2023	2023-11-03	综合判定该空气压缩机合格。		
63	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10629-2023	2023-12-22	检测检验结论：所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：赤峰吉隆矿业有限公司	

64	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10647-2023	2024-01-03	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间：网络获取失败	
65	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10648-2023	2024-01-03	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间：网络获取失败	
66	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10649-2023	2024-01-03	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间：网络获取失败	

67	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10650-2023	2024-01-03	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间：网络获取失败	
68	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10608-2023	2023-12-19	检测检验结论：所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：正在获取中 时间：正在获取中	
69	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10609-2023	2023-12-19	检测检验结论：所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：119.598104 纬度：42.316489 地址：内蒙古自治区赤峰市红山区 四道湾子镇大黑山 时间：2023-12-22 12:05:40	

70	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10610-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：正在获取中 纬度：正在获取中 地址：网络获取失败 时间：正在获取中 备注：赤峰吉隆矿业有限责任公司	
71	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10611-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
72	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10612-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

73	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10613-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 现场拍照 经度：119.594157 纬度：42.300466 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
74	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10614-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 现场拍照 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
75	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10615-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 现场拍照 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

76	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10616-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
77	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10617-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
78	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10618-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

79	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10619-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
80	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10620-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：119.600162 纬度：42.296726 地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间：网络获取失败	
81	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10621-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

82	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10622-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：119.600716 纬度：42.296358 地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 四道湾子镇吉隆矿业 时间：2023-11-26 16:59:44		
83	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10623-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：赤峰吉隆矿业有限责任公司		
84	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10624-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：赤峰吉隆矿业有限责任公司		

85	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山机械部 件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10625-2023	2023-12-19	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
86	内蒙古高尔奇矿 业(金属非金属 矿山机械部件无 损探伤7F10)	DAJC-7F10557-2023	2023-11-22	检测检验 结论：所 检工件经 超声波探 伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
87	锡林郭勒盟隆兴 矿业(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05192-2023	2023-11-28	合格	 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 艾日格 时间：2023-10-24 10:39:08	


88	内蒙古高尔奇矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10550-2023	2023-11-22	依据GB/T6402-2008《钢锻件超声检测方法》、MT/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》和JB/T	 经度: 114.528632 纬度: 45.121455 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木 内蒙古高尔奇矿业有限公司 时间: 2023-10-21 10:19:59		
89	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10551-2023	2023-11-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。。	 时间: 网络获取失败		
90	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10552-2023	2023-11-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 网络获取失败		

91	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10553-2023	2023-11-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
92	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10554-2023	2023-11-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
93	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04244-2023	2023-10-18	综合判定该防坠器合格。			

94	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04245-2023	2023-10-18	综合判定该防坠器合格。	 时间: 网络获取失败	
95	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04261-2023	2023-12-01	综合判定: 合格。	 现场照片	
96	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04270-2023	2023-12-19	检测检验结论: 综合判定该防坠器合格	 经度: 119.598543 纬度: 42.316414 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗大黑山 时间: 2023-11-22 11:28:17	

97	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04271-2023	2023-12-19	检测检验结论: 综合判定该防坠器合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败	
98	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04272-2023	2023-12-19	检测检验结论: 综合判定该防坠器合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 网络获取失败 时间: 正在获取中	
99	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04273-2023	2023-12-19	检测检验结论: 综合判定该防坠器合格	 经度: 115.594212 纬度: 42.300100 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败	

100	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04274-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
101	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04275-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
102	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04276-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

103	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04277-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：赤峰吉隆矿业有限公司	
104	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04278-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
105	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04279-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

106	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04280-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
107	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04281-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
108	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04282-2023	2023-12-19	检测检验结论：综合判定该防坠器合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

109	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04283-2023	2023-12-19	检测检验结论: 综合判定该防坠器合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限公司	
110	武川县孙氏铁矿有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03111-2023	2023-12-13	综合判定: 合格		
111	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03112-2023	2023-12-20	综合判定该提升绞车合格。	 经度: 119.255535 纬度: 42.283067 地址: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤建线红尘达氢电焊接培训 时间: 网络获取失败 备注: 赤峰吉隆矿业有限公司	

112	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用提 升绞车7F03)	DAJC-7F03113-2023	2023-12-20	综合判定 该提升绞 车合格。		
113	赤峰市碾子沟矿 业(金属非金属 矿山在用提升绞 车7F03)	DAJC-7F03114-2023	2023-10-18	综合判定 该提升绞 车合格。		
114	赤峰市碾子沟矿 业(金属非金属 矿山在用提升绞 车7F03)	DAJC-7F03115-2023	2023-10-18	综合判定 该提升绞 车合格。		

115	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03116-2023	2024-01-02	综合判定该提升绞车合格。			
116	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03117-2023	2024-01-02	综合判定该提升绞车合格。			
117	赤峰市碾子沟矿业(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03118-2023	2024-01-02	综合判定该提升绞车合格。			

118	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01108-2023	2023-12-20	综合判定该提升机合格。	 现场拍照 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
119	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01110-2023	2023-12-20	综合判定该提升机合格。	 经度：119.594602 纬度：42.300331 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：赤峰吉隆矿业有限公司	
120	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01111-2023	2023-12-20	综合判定该提升机合格。	 现场拍照	

121	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用缠 绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01112-2023	2023-12-20	检测检验 结论：综 合判定该 提升机合 格。	 经度: 119.614493 纬度: 42.301460 地址: D 时间: 2023-11-24 12:11:22 海拔: 0.0米 天气: 8 ~ -27℃ 西风 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	
122	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用缠 绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01113-2023	2023-12-20	检测检验 结论：综 合判定该 提升机合 格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败	
123	赤峰吉隆矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用缠 绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01114-2023	2023-12-20	检测检验 结论：综 合判定该 提升机合 格。	 经度: 119.600583 纬度: 42.296008 地址: 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 吉隆矿业 时间: 2023-11-26 16:43:22 备注: 赤峰吉隆矿业有限责任公司	

124	赤峰吉隆矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01115-2023	2023-12-20	检测检验结论：综合判定该提升机合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
125	内蒙古高尔奇矿业(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01097-2023	2023-11-22	综合判定：合格	 经度：114.528269 纬度：45.122002 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗吉尔嘎郎图苏木内蒙古高尔奇矿业有限公司 时间：2023-10-21 10:51:37	
126	山东金邑矿业有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02084-2023	2023-11-26	检测检验结论：综合判定该提升机合格	 经度：119.548970 纬度：36.849069 地址：山东省潍坊市昌邑市山东金邑矿业有限公司 时间：2023-11-26 09:51:32	


127	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02088-2023	2023-12-21	综合判定 该提升机合格。			
128	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司 (矿山在用斜井人车7F06)	DAJC-7F06017-2023	2023-12-23	综合判定 该斜井人车合格。			
129	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10590-2023	2023-11-29	检测检验 结论：所检工件暴露部位经 超声波探伤未发现 超过Φ 2mm当量 平底孔缺陷			

130	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10591-2023	2023-11-29	检测检验结论：所检试件未发现可记录缺陷	 地址：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 时间：2023-11-29 14:35:59 海拔：159.7 备注：空载台试切		
131	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10592-2023	2023-11-29	检测检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 地址：正在加载中 时间：网络数据失败 海拔：网络数据失败 备注：空载台试切		
132	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10593-2023	2023-11-29	检测检验结论：所检试件未发现可记录缺陷	 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 海拔：网络数据失败 备注：空载台试切		

133	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10594-2023	2023-11-29	检测检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 地址：山东省济南市莱芜区方下镇新徐铁矿扩采区 时间：2023-11-29 13:54:07 海拔：187.7米 备注：设备合格	
134	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10595-2023	2023-11-29	检测检验结论：所检试件未发现可记录缺陷	 经度：117.529055 纬度：36.225517 地址：山东省济南市莱芜区方下镇新徐铁矿扩采区 时间：2023-11-29 13:55:09 海拔：173.0米	
135	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10603-2023	2023-11-30	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：120.172057 纬度：45.298033 地址：内蒙古包头市九原区陈巴尔虎旗 海拔：511米 时间：2023-11-30 15:59:51 海拔：67.9米 备注：天气恶劣	

136	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司 (金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10604-2023	2023-11-30	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
137	呼伦贝尔山金矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10627-2023	2023-12-18	所检试件未发现可记录缺陷。			
138	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (地下服务车7F94)	DAJC-7F94045-2023	2023-12-29	合格			

139	呼伦贝尔山金矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10628-2023	2023-12-18	所检试件未发现可记录缺陷。	 时间: 同检数段失败 管社: 呼伦贝尔山金矿业有限公司		
140	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11501-2023	2023-12-24	合格	 时间: 同检数段失败 管社: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司		
141	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11502-2023	2023-12-24	合格	 时间: 正在数段 管社: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司		

142	呼伦贝尔山金矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144802~4812-2023	2023-12-15	合格	 时间: 2023-12-15 15:27:56 备注: 呼伦贝尔山金矿业有限公司	
143	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144813~4820-2023	2023-12-22	合格	 时间: 2023-12-22 11:37:23 备注: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司	
144	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144821~4823-2023	2023-12-24	合格	 时间: 2023-12-24 11:37:23 备注: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司	

145	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151444~1450-2023	2023-12-15	合格	 时间: 2023-12-15 15:50:32 备注: 呼伦贝尔山金矿业有限公司		
146	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151451~1453-2023	2023-12-16	合格	 位置: 呼伦贝尔山金矿业有限公司 时间: 2023-12-16 10:00:00 备注: 呼伦贝尔山金矿业有限公司		
147	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151454~1455-2023	2023-12-22	合格	 位置: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司 时间: 2023-12-22 10:00:00 备注: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司		

148	陈巴尔虎天宝矿业有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161904-2023	2023-11-30	合格。	 线路：阿拉善盟头道 线路：阿拉善盟头道 地址：正仁力摩牛 时间：阿拉善盟头道 备注：阿拉善盟头道 备注：阿拉善盟头道		
149	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161907-2023	2023-12-16	合格	 线路：正在检修中 时间：正在检修中 备注：正在检修中		
150	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161909~1911-2023	2023-12-16	合格	 线路：阿拉善盟头道 时间：2023-12-15 15:10:43 备注：阿拉善盟头道		

151	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司 (矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161913~1916-2023	2023-12-23	合格	 时间: 2023-12-23 13:10:24 单位: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司	
152	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司 (矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161917~1919-2023	2023-12-24	合格	 时间: 2023-12-24 13:10:24 单位: 赤峰市碾子沟矿业有限责任公司	
153	呼伦贝尔山金矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22751-2023	2023-12-17	合格	 时间: 2023-12-17 13:10:24 单位: 呼伦贝尔山金矿业有限公司	

154	呼伦贝尔山金矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22752~758-2023	2023-12-17	合格	 时间: 2023-12-16 14:50:57 地点: 呼伦贝尔山金矿业有限公司	
155	赤峰市碾子沟矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22759~763-2023	2023-12-23	合格	 时间: 2023-12-23 15:29:25 地点: 赤峰市碾子沟矿业有限公司	
156	呼伦贝尔山金矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23339-2023	2023-12-18	合格	 时间: 2023-12-18 15:47:43 地点: 呼伦贝尔山金矿业有限公司	

157	呼伦贝尔山金矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23340-2023	2023-12-18	合格	 时间: 2023-12-18 15:37:55 名称: 呼伦贝尔山金矿业有限公司	
158	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23342-2023	2023-12-09	所检试件合格	 经纬: 119.770530 纬度: 36.971865 地址: 山东省青岛市平度市 平度市平度市公安局交警大队 大队一中队 时间: 2023-12-09 10:54:54 海拔: 32.8米 备注: 无	
159	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23344-2023	2023-12-09	所检试件合格	 经纬: 119.770527 纬度: 36.971871 地址: 山东省青岛市平度市 平度市平度市公安局交警大队 大队一中队 时间: 2023-12-09 10:54:54 海拔: 33.5米 备注: 无	

160	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23345-2023	2023-12-09	所检试件 合格	 经纬: 119.770536 纬高: 36.971872 地址: 山东省青岛市平度市 平度市公安局交警大队 大队二中队 时间: 2023-12-09 10:27:42 海拔: 31.9米 备注: 无	
161	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23346-2023	2023-12-10	所检试件 合格	 经纬: 119.770530 纬高: 36.971865 地址: 山东省青岛市平度市 平度市公安局交警大队 大队二中队 时间: 2023-12-09 10:54:54 海拔: 32.8米 备注: 无	
162	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23347-2023	2023-12-10	所检试件 合格	 经纬: 119.773883 纬高: 36.971368 地址: 山东省青岛市平度市 平度市公安局交警大队 大队二中队 时间: 2023-12-09 10:41:14 海拔: 32.2米 备注: 无	

163	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23347-2023	2023-12-10	所检试件合格	 地址: 山东省烟台市平度市 现场: 鹤善村 时间: 2023-12-10 09:25:26 海拔: 0.0米 备注: 鑫汇	
164	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23348-2023	2023-12-10	所检试件合格	 经度: 119.770527 纬度: 36.971870 地址: 山东省烟台市平度市 平度市平度市公安局交警大队 大队二中队 时间: 2023-12-10 10:54:54 海拔: 32.5米 备注: 鑫汇	
165	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23349-2023	2023-12-10	所检试件合格	 经度: 119.773828 纬度: 36.971368 地址: 山东省烟台市平度市 平度市平度市公安局交警大队 大队二中队 时间: 2023-12-10 10:41:14 海拔: 32.2米 备注: 鑫汇	

166	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23350-2023	2023-12-10	所检试件 合格	 经纬: 119.720530 纬高: 36.971865 地址: 山东省青岛市平度市 平度市平度市公安局平度分局 大队二中队 时间: 2023-12-09 10:54:54 海拔: 32.9米 备注: 鑫汇	
167	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23351-2023	2023-12-10	所检试件 合格	 经纬: 119.720536 纬高: 36.971872 地址: 山东省青岛市平度市 平度市平度市公安局平度分局 大队二中队 时间: 2023-12-09 10:57:47 海拔: 31.9米 备注: 鑫汇	
168	山东黄金矿业 (鑫汇) 有限公司(绝缘安全工 器具7F23)	DAJC-7F23352-2023	2023-12-10	所检试件 合格	 地址: 正在获取中 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 备注: 鑫汇	

169	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23353-2023	2023-12-10	所检试件合格	 经纬: 119.720530 纬高: 36.971865 地址: 山东省青岛市平度市 平度市平度市公安局交警大队 大队二中队 时间: 2023-12-09 10:54:54 海拔: 32.9米 备注: 无		
170	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24107-2023	2023-12-15	合格	 时间: 2023-12-15 备注: 无		
171	呼伦贝尔山金矿业有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24108-2023	2023-12-16	合格	 时间: 2023-12-16 备注: 无		

172	赤峰市碾子沟矿业有限责任公司 (矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24110-2023	2023-12-23	合格			
173	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山地 下铲运机7F31)	DAJC-7F31152-2023	2023-11-25	除第11项 不合格, 所检项目 合格。			
174	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山地 下铲运机7F31)	DAJC-7F31153-2023	2023-11-26	合格。			


175	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31154-2023	2023-11-26	合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
176	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31155-2023	2023-11-26	合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
177	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31156-2023	2023-11-26	合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		

178	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31157-2023	2023-11-26	除第11不合格，所检项目合格。	 经纬度: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
179	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31158-2023	2023-11-26	合格。	 经纬度: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
180	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31159-2023	2023-11-26	合格。	 经纬度: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		

181	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山地下铲运机7F31)	DAJC-7F31160-2023	2023-11-26	合格。	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
182	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50047-2023	2023-11-25	综合判定: 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
183	河南锦源建设有限公司银漫矿业 工程项目部(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50048-2023	2023-11-25	综合判定: 合格	 经纬: 网络获取失败 高度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		

184	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50049-2023	2023-11-25	综合判定：合格	 经纬度：网络获取失败 经纬度：网络获取失败 地址：正在加载中 时间：网络获取失败 备注：银漫矿业		
185	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50050-2023	2023-11-25	综合判定：合格	 经纬度：网络获取失败 经纬度：网络获取失败 地址：正在加载中 时间：网络获取失败 备注：银漫矿业		

186	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61523~528-2023	2023-12-29	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。1#~4#首绳：面积损失百分比分别为：0.65%、0.52%、0.44%、0.58%，正常。1#~2#尾绳：面积损失百分比分别为：0.55%、0.66%，正常。	 时间：2023-12-29 14:09:14 备注：莱芜矿业有限公司	523~528
187	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61532~537-2023	2023-12-29	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。1#~4#首绳：面积损失百分比分别为：1.16%、1.49%、1.32%、1.36%，正常。1#~2#尾绳：面积损失百分比分别为：1.57%、1.33%，正常。	 时间：2023-12-29 10:57:50 备注：莱芜矿业有限公司	532~537

188	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69289-2023	2023-11-25	除14.3、18.1项不合格外所检项目合格。			
189	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69290-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。			
190	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69291-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。			

191	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69292-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 数据停止		
192	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69293-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 数据停止		
193	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69294-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 备注: 数据停止		

194	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69295-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。	 经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
195	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69296-2023	2023-11-25	除14.3项不合格,所检项目合格。	 经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 银漫矿业		
196	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69316-2023	2023-12-29	合格	 现场拍照 时间: 2023-12-29 09:36:42 备注: 莱芜矿业有限公司		