

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01104-2023	2023-12-04	综合判定该提升机合格		/
2	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01105-2023	2023-12-05	综合判定该提升机合格。		/
3	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01106-2023	2023-12-05	综合判定该提升机合格。		/

4

湖南国腾建设
集团有限公司
驻大冶市兴红
矿业有限公司
项目部(金属非
金属矿山在用
缠绕式提升机
7F01)

DAJC-7F01107-2023

2023-12-06

除制度、
图纸、技
术特征
外，所检
项目合
格。



5	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02087-2023	2023-12-01	综合判定该提升机合格			
6	湖南国腾建设集团有限公司驻大冶市兴红矿业有限公司项目部(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10605-2023	2023-12-06	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。			
7	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144784~4790-2023	2023-10-21	合格		/	/

8	包钢冀东水泥有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144791 ~ 4796-2023	2023-11-22	合格	 <p>经度: 109.747928 纬度: 40.616843 地址: 内蒙古自治区包头市昆都仑区赛家梁 时间: 2023-11-22 10:41:44 海拔: 1071.4米</p>	
9	包钢冀东水泥有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144797 ~ 4801-2023	2023-11-27	合格	 <p>经度: 109.750058 纬度: 40.613502 地址: 内蒙古自治区包头市昆都仑区迎宾路包钢冀东水泥有限公司 时间: 2023-11-27 12:34:10 海拔: 0.0米</p>	
10	贵州开磷有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151436-2023	2023-10-21	合格	 <p>经度: 106.808220 纬度: 27.091019 地址: 贵州省贵阳市开阳县老房子 时间: 2023-10-21 12:39:44 海拔: 1161.5米</p>	

11	中国有色集团 抚顺红透山矿 业有限公司(绝 缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23332-2023	2023-11-23	合格		
12	烟台天昊矿业 有限公司(矿用 接地装置7F24)	DAJC-7F24106-2023	2023-12-04	合格	 <p>经度: 121.09781 纬度: 37.398897 地址: 山东省烟台市栖霞市 时间: 2023-12-04 15:48:35 海拔: 正在获取中</p>	/
13	贵州政立矿业 有限公司(带式 输送机7F29)	DAJC-7F29020-2023	2023-10-31	综合判定 该带式输 送机合 格。	 <p>经度: 106.813004 纬度: 27.060898 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 1067.6米</p>	

14	贵州政立矿业有限公司(带式输送机7F29)	DAJC-7F29021-2023	2023-10-31	综合判定该带式输送机合格。	 <p>经度: 106.813004 纬度: 27.060898 地址: 贵州省贵阳市开阳县上河 时间: 网络获取失败 海拔: 1067.6米</p>	
15	华润水泥(合浦)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32317-2023	2023-12-22	综合判定该矿用自卸汽车合格。		
16	华润水泥(合浦)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32318-2023	2023-12-22	综合判定该矿用自卸汽车合格。		

17	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61506~510-2023	2023-12-01	正常		 <p>经纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中</p>		
18	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128067-2023	2023-12-25	除通风机叶轮间隙外, 其它所检项目均合格。		 <p>经纬度: 109.832200 纬度: 37.807221 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1042.9米</p>		
19	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井(煤矿用局部通风机128)	DAJC-128068-2023	2023-12-25	除通风机叶轮间隙外, 其它所检项目均合格。		 <p>经纬度: 109.832200 纬度: 37.807221 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 1042.9米</p>		

20	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井 (煤矿用局部通风机128)	DAJC-128069-2023	2023-12-25	除通风机叶轮间隙外, 其它所检项目均合格。		 <p>经度: 109.832200 纬度: 37.807221 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1040.9米 备注: 芦则沟矿井</p>		
21	米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井 (煤矿用局部通风机128)	DAJC-128070-2023	2023-12-25	除通风机叶轮间隙外, 其它所检项目均合格。		 <p>经度: 109.832200 纬度: 37.807221 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1040.9米 备注: 芦则沟矿井</p>		