


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107011-2023	2023-03-07	/	 <p>经纬: 118.964853          纬: 45.263024          地址: 内蒙古自治区赤峰市          赤峰市          时间: 2023年3月7日          海拔: 1020.6米          天气: 4~11℃ 西南风          备注: 内蒙古玉龙矿业股份有限公司</p>	
2	山东黄金集团蓬莱矿业股份有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107015-2023	2023-03-28	/	 <p>经纬: 114.281825          纬: 37.433388          地址: 山东省烟台莱山区          莱山区          时间: 2023年3月28日          海拔: 129.0米          天气: 晴          备注: 山东黄金集团蓬莱矿业股份有限公司</p>	
3	山东黄金集团蓬莱矿业股份有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107016-2023	2023-03-29	/	 <p>经纬: 121.028073          纬: 37.433388          地址: 山东省烟台莱山区          莱山区          时间: 2023年3月29日          海拔: 129.0米          天气: 晴          备注: 山东黄金集团蓬莱矿业股份有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108054-2023	2023-03-28	综合判定合格	 <p>经纬度: 42.297648          纬度: 51.54028          地址: 山东烟台牟平区          时间: 2023-03-28 10:11:07          海拔: 195.5米          天气: F5C          备注: 20230328</p>	
5	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108055-2023	2023-03-29	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬度: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          地址: 正在加载中...          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 网络获取失败</p>	
6	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109011-2023	2023-03-07	综合指标判定: 合格	 <p>经纬度: 118.964853          纬度: 45.268024          地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗          时间: 网络获取失败          海拔: 1020.6米          天气: 4~11℃ 东南风          备注: 内蒙古玉龙矿业股份有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属矿山通风系统鉴定 109)	DAJC-109015-2023	2023-03-28	综合指标 判定：合格		