


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107060-2023	2023-07-25	/	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 金洲矿业金盲顶</p>	
2	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107061-2023	2023-07-27	/	 <p>经: 网络失败 纬: 网络失败 址: 网络失败 时: 网络失败 海: 网络失败 天: 网络失败 备: 金洲矿业</p>	
3	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107062-2023	2023-07-26	/	 <p>经: 正在获取中 纬: 正在获取中 址: 正在获取中 时: 2023-07-26 10:20 海: 正在获取中 天: 正在获取中 备: 金洲矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108137-2023	2023-07-25	综合判定合格	 <p>经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 备注: 金洲矿业集团</p>	
5	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108138-2023	2023-07-25	综合判定合格	 <p>经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 备注: 金洲矿业集团</p>	
6	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108139-2023	2023-07-25	综合判定合格	 <p>经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 经理: 网络获取失败 备注: 金洲矿业集团</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108140-2023	2023-07-27	综合判定合格	 <p>经纬: 121.564596 纬度: 37.042573 地址: 山东省中 时间: 网络故障失败 海拔: 125.8米 天气: 网络故障失败 备注: 金洲矿业集团</p>	
8	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108141-2023	2023-07-27	综合判定合格	 <p>经纬: 网络故障失败 纬度: 网络故障失败 地址: 山东省中 时间: 网络故障失败 海拔: 网络故障失败 天气: 网络故障失败 备注: 金洲矿业集团</p>	
9	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108142-2023	2023-07-26	综合判定合格	 <p>经纬: 121.500689 纬度: 37.027244 地址: 山东省威海市乳山市银滩镇 时间: 2023-07-26 09:35:08 海拔: 92.4米 天气: 28-30℃, 阴间时 备注: 金洲矿业集团</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108153-2023	2023-08-24	综合判定合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 沂南金矿</p>	
11	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109058-2023	2023-07-25	综合指标判定: 合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 金洲矿业集团</p>	
12	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109059-2023	2023-07-27	综合指标判定: 合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 金洲矿业集团</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东金洲矿业集团有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109060-2023	2023-07-26	综合指标判定:合格	 <p>网络: 网络故障 网络: 网络故障 地址: 正在加载中 判断: 网络故障 设备: 网络故障 天气: 网络故障 备注: 金洲矿业集团</p>	
14	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111039-2023	2023-07-28	合格	 <p>网络: 10.0.0.0/24 网络: 10.0.0.0/24 地址: 山东省青岛市平度市金星矿 设备: 金星 判断: 2023-07-28 10:18:16 设备: 金星 天气: 正在加载中 备注: 金星</p>	