



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107065-2023	2023-08-29	/	 <p>程度: 网络探测失败 程度: 网络探测失败 地点: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 鑫汇矿</p>	
2	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107073-2023	2023-10-21 ~2023-10-22	/	 <p>程度: 网络探测失败 程度: 网络探测失败 地点: 网络探测失败 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 青岛金星矿业</p>	
3	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107077-2023	2023-11-13	/	 <p>程度: 网络探测失败 程度: 网络探测失败 地点: 正在加载... 时间: 网络探测失败 海拔: 网络探测失败 天气: 网络探测失败 备注: 莱芜矿业马庄铁矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108156-2023	2023-08-29	综合判定合格		
5	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108157-2023	2023-08-29	综合判定合格		
6	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108158-2023	2023-08-29	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108170-2023	2023-10-21	综合判定合格	 <p>位置: 青安路108号 项目: 108主通风机 地点: 青安路108号 时间: 2023-10-21 海拔: 42.2米 天气: 晴 备注: 青安路108号</p>	
8	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108171-2023	2023-10-21	综合判定合格	 <p>位置: 青安路108号 项目: 108主通风机 地点: 青安路108号 时间: 2023-10-21 海拔: 42.2米 天气: 晴 备注: 青安路108号</p>	
9	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108172-2023	2023-10-21	综合判定合格	 <p>经纬: 120.215185 经度: 37.022940 地址: 山东省青岛市平度市旧店镇九里河村 时间: 2023-10-21 14:39:24 海拔: 0.0米 天气: 19-20℃ 西南风 备注: 青安路108号</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108177-2023	2023-11-13	综合判定合格	 <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱芜矿业马庄铁矿</p>	
11	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108178-2023	2023-11-13	综合判定合格	 <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱芜矿业马庄铁矿</p>	
12	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109063-2023	2023-08-29	综合指标判定: 合格	 <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 鑫汇矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109071-2023	2023-10-21	综合指标判定:合格	 <p>程度:网络获取失败 精度:网络获取失败 地址:网络获取失败 时间:网络获取失败 海拔:网络获取失败 天气:网络获取失败 备注:青岛金星矿业</p>	
14	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109072-2023	2023-11-01	综合指标判定:合格	 <p>程度:网络获取失败 精度:网络获取失败 地址:网络获取失败 时间:网络获取失败 海拔:网络获取失败 天气:网络获取失败 备注:东平百成矿业</p>	
15	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109073-2023	2023-11-01	综合指标判定:合格	 <p>程度:网络获取失败 精度:网络获取失败 地址:网络获取失败 时间:网络获取失败 海拔:网络获取失败 天气:网络获取失败 备注:东平百成矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109077-2023	2023-11-13	综合指标判定:合格	 <p>程度:网络数据失败 程度:网络数据失败 地址:正在加载中 时间:网络数据失败 海拔:网络数据失败 天气:网络数据失败 备注:莱芜矿业马庄铁矿</p>	
17	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130091-2023	2023-08-29	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p>程度:网络数据失败 程度:网络数据失败 地址:网络数据失败 时间:网络数据失败 海拔:网络数据失败 天气:网络数据失败 备注:山东黄金鑫汇矿业</p>	
18	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130092-2023	2023-08-29	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p>程度:网络数据失败 程度:网络数据失败 地址:网络数据失败 时间:网络数据失败 海拔:网络数据失败 天气:网络数据失败 备注:山东黄金鑫汇矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130093-2023	2023-08-29	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p>地址: 烟台莱州 邮编: 261400 地址: 烟台莱州 部门: 烟台莱州 海拔: 烟台莱州 工程: 烟台莱州 单位: 山东黄金矿业</p>	
20	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130094-2023	2023-08-29	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p>地址: 烟台莱州 邮编: 261400 地址: 烟台莱州 部门: 烟台莱州 海拔: 烟台莱州 工程: 烟台莱州 单位: 山东黄金矿业</p>	
21	青岛金星矿业股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130099-2023	2023-10-22	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p>地址: 烟台莱州 邮编: 261400 地址: 烟台莱州 部门: 烟台莱州 海拔: 烟台莱州 工程: 烟台莱州 单位: 青岛金星矿业</p>	