

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	龙口煤电有限公司梁家煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102044-2023	2023-08-11	合格	 经纬: 120.350192 海拔: 37.673129 地址: 山东省烟台市龙口市北马镇 鲁安矿业有限公司 时间: 2023-08-11 10:38:00 海拔: 37.6米 天气: 26~29℃ 西北风 备注: 梁家煤矿1#主通风机测试	
2	龙口煤电有限公司梁家煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102045-2023	2023-08-11	合格	 经纬: 120.350337 海拔: 37.670090 地址: 山东省烟台市龙口市北马镇 鲁安矿业有限公司 时间: 2023-08-11 10:38:08 海拔: 27.6米 天气: 26~29℃ 西北风 备注: 梁家煤矿1#主通风机测试	
3	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102037-2023-A 1	2023-07-12	合格	 经纬: 119.991542 海拔: 36.538739 地址: 山东省济宁市梁宝寺镇梁宝寺煤矿 鲁安矿业有限公司 时间: 2023-07-12 16:57:20 海拔: 36.5米 天气: 23~32℃ 南风 备注: 梁宝寺煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102043-2023-A1	2023-07-12	合格	 现场拍照 经度: 114.472041 纬度: 35.539066 地址: 山东省济宁市兖州区梁宝寺能源有限公司 时间: 2023-07-12 16:46:01 海拔: 15.0m 天气: 23~28℃ 微风 备注: 梁宝寺煤矿	
5	新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131008-2023	2023-07-27	合格	 现场拍照 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 鄂庄煤矿安全监控系统检测	
6	山东省邱集煤矿有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102050-2023	2023-08-22	合格	 现场拍照 经度: 116.482158 纬度: 36.479048 地址: 山东省济宁市兖州区梁宝寺能源有限公司 时间: 2023-08-22 10:42:52 海拔: 27.0m 天气: 29~30℃ 微风 备注: 邱集煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东省邱集煤矿有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102051-2023	2023-08-22	合格	 现场拍照 经度: 116.482162 纬度: 36.479350 地址: 山东省济宁市齐河县 新大道职工教育中心 时间: 2023-08-22 10:42:59 海拔: 28.32m 天气: 29~30℃ 东北风 备注: 邱集煤矿	