

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107007-2024	2024-03-06	/	 经纬: 同纬东取东经 矿度: 同纬东取东经 地址: 正在加载中 时间: 同纬东取东经 海拔: 同纬东取东经 天气: 同纬东取东经 备注: 贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿	
2	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111014-2024	2024-03-06	除上述问题外, 其余所检项目合格。	 经纬: 106.012235 纬度: 27.061971 地址: 贵州省贵阳市开阳县金中镇平安磷矿二矿 时间: 2024-03-06 14:45 海拔: 1362.28 天气: 晴 备注: 贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿	存在的问题: 1、软件系统未按照规定要求设置打印设备; 2、监控设备(传感器)安设不规范。
3	兴城市凝聚矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111019-2024	2024-03-07	所检项目合格	 经纬: 120.816750 纬度: 40.721462 地址: 辽宁省兴城市 时间: 2024-03-07 10:55:02 海拔: 14.63 天气: 晴 备注: 兴城市凝聚矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	兴城市凝聚矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111020-2024	2024-03-07	所检项目合格		
5	葫芦岛市连山区兴盛矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111021-2024	2024-03-08	所检项目合格		