


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	葫芦岛市连山区南地锰矿有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111002-2024	2024-01-18	所检项目合格		
2	葫芦岛市连山区金源矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111052-2023	2023-12-24	合格		
3	烟台金曼投资有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107080-2023	2023-12-26	/		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108188-2023	2023-12-26	综合判定合格	 <p>经度: 120.459144 纬度: 40.761528 地址: 山东省烟台市栖霞市 时间: 2023-12-26 09:27:44 海拔: 0.0米 天气: 0°C 西南风 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>	
5	烟台金曼投资有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109083-2023	2023-12-26	综合指标判定: 合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 烟台金曼投资有限公司</p>	
6	葫芦岛市连山区金源矿业有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78016-2023	2023-12-24	合格	 <p>经度: 120.459144 纬度: 40.761528 地址: 辽宁省葫芦岛市连山区318省道迷子沟 时间: 2023-12-24 10:27:01 海拔: 0.0米 天气: -14 ~ -3°C 南风 备注: 葫芦岛连山区金源矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	葫芦岛市连山区南地锰矿有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78001-2024	2024-01-18	合格	 <p>经度: 120.555610 纬度: 40.919700 地址: 辽宁省葫芦岛市连山区030县道周家沟 时间: 2024-01-18 09:23:18 海拔: 126.6米 天气: ☁️ -7~-1°C 北风 备注: 葫芦岛市连山区南地锰矿有限公司</p>	