




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107016-2024	2024-03-20	/	 程度: 网络数据失败 位置: 网络数据失败 地址: 正在加载 时间: 网络数据失败 内容: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 蓬莱矿业集团矿业有限公司	
2	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107017-2024	2024-03-20	/	 程度: 网络数据失败 位置: 网络数据失败 地址: 正在加载中 时间: 网络数据失败 内容: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 蓬莱矿业集团矿业有限公司	
3	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107018-2024	2024-03-19	/	 程度: 网络数据失败 位置: 网络数据失败 地址: 正在加载中 时间: 网络数据失败 内容: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 蓬莱矿业集团矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	临沂会宝岭铁矿有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107021-2024	2024-04-02~ 2024-04-03	/		
5	东平百成矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107023-2024	2024-03-31	/		
6	东平百成矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107024-2024	2024-04-01	/		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108083-2024	2024-03-19	综合判定合格	 经度: 120.997692 纬度: 37.540060 地址: 山东省烟台市蓬莱区强家沟村 时间: 2024-03-19 16:26:10 海拔: 207.4米 天气: 🌤️ 8 ~ 8℃ 西北风 备注: 蓬莱矿业强家沟矿段	
8	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108084-2024	2024-03-20	综合判定合格	 经度: 121.010739 纬度: 37.547707 地址: 山东省烟台市蓬莱区齐家沟 时间: 2024-03-20 15:34:14 海拔: 182.2米 天气: 🌤️ 5 ~ 7℃ 北风 备注: 蓬莱矿业河西矿段	
9	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 (金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108085-2024	2024-03-19	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 蓬莱矿业保障处科段	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108093-2024	2024-03-31	综合判定合格	 位置：陶湾镇陶湾村 项目：陶湾镇陶湾村 地址：二二二二二二 时间：陶湾镇陶湾村 海拔：陶湾镇陶湾村 天气：陶湾镇陶湾村 备注：陶湾镇陶湾村	
11	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108094-2024	2024-03-31	综合判定合格	 位置：陶湾镇陶湾村 项目：陶湾镇陶湾村 地址：二二二二二二 时间：陶湾镇陶湾村 海拔：陶湾镇陶湾村 天气：陶湾镇陶湾村 备注：陶湾镇陶湾村	
12	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108095-2024	2024-04-01	综合判定合格	 位置：陶湾镇陶湾村 项目：陶湾镇陶湾村 地址：二二二二二二 时间：陶湾镇陶湾村 海拔：陶湾镇陶湾村 天气：陶湾镇陶湾村 备注：陶湾镇陶湾村	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108096-2024	2024-04-01	综合判定合格	 程度: 网络数据失败 位置: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 东平百成矿业有限公司	
14	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109012-2024	2024-03-20	综合指标判定:合格	 程度: 网络数据失败 位置: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	
15	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109013-2024	2024-03-20	综合指标判定:合格	 程度: 网络数据失败 位置: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109014-2024	2024-03-19	综合指标判定:合格	 程度:网络获取失败 精度:网络获取失败 地址:正在加载中... 时间:网络获取失败 海拔:网络获取失败 天气:网络获取失败 备注:蓬莱矿业集团矿业有限公司	
17	临沂会宝岭铁矿有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109017-2024	2024-04-02~ 2024-04-03	综合指标判定:合格	 程度:网络获取失败 精度:网络获取失败 地址:正在加载中... 时间:网络获取失败 海拔:网络获取失败 天气:网络获取失败 备注:临沂会宝岭铁矿有限公司	
18	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109018-2024	2024-03-31	综合指标判定:合格	 程度:网络获取失败 精度:网络获取失败 地址:正在加载中... 时间:网络获取失败 海拔:网络获取失败 天气:网络获取失败 备注:东平百成矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
19	东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109019-2024	2024-04-01	综合指标判定：合格		 经纬：网络获取失败 经纬：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：东平百成矿上	
20	临沂会宝岭铁矿有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111023-2024	2024-04-02	所检项目合格		 经纬：117.244001 经纬：35.332005 地址：山东省临沂市兰山区 目前设备状态：正常 时间：2024-04-02 13:55:05 海拔：0.0米 天气：▲13~20℃东风 备注：会宝岭矿	