



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30051-2024	2024-03-20	所检项目合格	 <p>经纬度: 116.667418 海拔: 26.278484 地址: 山东省济宁市任城区金水 煤矿山东分公司 时间: 2024-03-20 09:21:16 备注: 济宁二号楼</p>	
2	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30052-2024	2024-03-20	所检项目合格	 <p>经纬度: 116.667529 海拔: 26.278218 地址: 山东省济宁市任城区金水 煤矿山东分公司 时间: 2024-03-20 10:12:01 备注: 济宁二号楼</p>	
3	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30053-2024	2024-03-20	所检项目合格	 <p>经纬度: 116.667368 海拔: 26.278152 地址: 山东省济宁市任城区金水 煤矿山东分公司 时间: 2024-03-20 11:02:31 备注: 济宁二号楼</p>	
4	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30054-2024	2024-03-20	所检项目合格	 <p>经纬度: 116.667315 海拔: 26.278621 地址: 山东省济宁市任城区金水 煤矿山东分公司 时间: 2024-03-20 09:05:21 备注: 济宁二号楼</p>	

5	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30055-2024	2024-03-20	所检项目合格		 <p>地点: 山西 经纬度: 116.667389 海拔: 35.278429 地址: 山西省临汾市尧都区永水 经纬度: 116.667389 海拔: 35.278429 日期: 2024-03-20 08:36:28 备注: 济宁三马煤矿</p>		
6	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30056-2024	2024-03-20	所检项目合格		 <p>地点: 116.667389 经纬度: 35.278429 地址: 山西省临汾市尧都区永水 经纬度: 116.667389 海拔: 35.278429 日期: 2024-03-20 08:36:28 备注: 济宁三马煤矿</p>		
7	神木市前梁矿业有限公司(煤矿用带式输送机 A4M29)	DAJC-A4M29022-2024	2024/3/23	依据标准, 所检项目合格		 <p>结果: 网络获取失败 详情: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 经纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 网络获取失败 2024.03.23 14:34</p>		
8	神木市前梁矿业有限公司(煤矿用带式输送机 A4M29)	DAJC-A4M29023-2024	2024/3/23	依据标准, 所检项目合格		 <p>结果: 网络获取失败 详情: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 经纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 网络获取失败 2024.03.23 14:42</p>		

9	神木市前梁矿业有限公司(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29024-2024	2024/3/23	依据标准, 所检项目合格	 <p> 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 前梁煤矿 2024.03.23 13:09 </p>	
10	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29025-2024	2024/3/22	依据标准, 所检项目合格	 <p> 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 石圪台煤矿 2024.03.22 10:24 </p>	
11	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29026-2024	2024/3/22	依据标准, 所检项目合格	 <p> 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 石圪台煤矿 2024.03.22 09:43 </p>	
12	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29027-2024	2024/3/22	依据标准, 所检项目合格	 <p> 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 石圪台煤矿 2024.03.22 09:01 </p>	

13	甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29028-2024	2024/3/29	依据标准, 所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东峡煤矿 2024.03.29 14:11 </p>	
14	甘肃华亭煤电股份有限公司东峡煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29029-2024	2024/3/29	依据标准, 所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 东峡煤矿 2024.03.29 15:50 </p>	
15	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司特拉布拉煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29013-2024	2024/3/3	依据标准, 所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 特拉克气站煤矿 2024.03.03 15:47 </p>	
16	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司特拉布拉煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29014-2024	2024/3/3	依据标准, 所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 特拉克气站煤矿 2024.03.03 09:56 </p>	

17	神木市前梁矿业有限公司(煤矿在用主排水系统 A4M12)	DAJC-A4M12009-2024	2024/3/23	所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新地煤矿 2024.03.23 13:50 </p>	
18	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿(煤矿用局部通风机 A425)	DAJC-A425011-2024	2024/3/22	除电动机绕组冷态绝缘电阻、通风机叶轮间隙外, 所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 石圪台煤矿 2024.03.22 09:28 </p>	
19	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石圪台煤矿(煤矿用局部通风机 A425)	DAJC-A425012-2024	2024/3/22	除电动机绕组冷态绝缘电阻、通风机叶轮间隙外, 所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 石圪台煤矿 2024.03.22 09:28 </p>	
20	神木市前梁矿业有限公司(煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13032-2024	2024/3/23	所检项目合格	 <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新地煤矿 2024.03.23 13:50 </p>	

21	神木市前梁矿业有限公司(煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13033-2024	2024/3/23	所检项目合格		
22	神木市前梁矿业有限公司(煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13034-2024	2024/3/23	所检项目合格	 <p>结果: 同轴探和失散 结论: 同轴探和失散 地点: 同轴探和失散 时间: 同轴探和失散 海拔: 同轴探和失散 天气: 同轴探和失散 备注: 同轴探和失散 2024.03.23 12:19</p>	
23	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿(普通合伙)(煤矿用主要通风机(无损检测) A4M10)	DAJC-A4M10028-2024	2024/3/31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.246307 纬度: 39.065804 地址: 陕西省榆林市神木市崔家沟 时间: 2024-03-31 10:10:33 海拔: 1196.0米 天气: 15~23℃ 南风 备注: 崔家沟煤矿</p>	
24	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿(普通合伙)(煤矿用主要通风机(无损检测) A4M10)	DAJC-A4M10029-2024	2024/3/31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.246307 纬度: 39.065769 地址: 陕西省榆林市神木市孙家岔镇崔家沟 时间: 2024-03-31 10:32:28 海拔: 1196.8米 天气: 16~23℃ 南风 备注: 崔家沟煤矿</p>	

25	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司(煤矿用钢丝绳(在线无损定量检测)-鲁能源〔2024〕2001-SWS-J)	鲁能源〔2024〕2001-SWS-J0001	2024/3/20	该钢丝绳所检部位面积损失百分比小于5%，依据标准要求，结论为正常	 <p>任务: 钢丝绳失效 状态: 钢丝绳失效 地点: 请打开位置权限 设备: 钢丝绳失效 海拔: 钢丝绳失效 天气: 钢丝绳失效 备注: 毛家注册业 2024.03.20 14:19</p>	
26	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司(煤矿用钢丝绳(在线无损定量检测)-鲁能源〔2024〕2001-SWS-J)	鲁能源〔2024〕2001-SWS-J0002	2024/3/20	该钢丝绳所检部位面积损失百分比小于5%，依据标准要求，结论为正常	 <p>任务: 正在检测中 状态: 正在检测中 地点: 请打开位置权限 设备: 正在检测中 海拔: 正在检测中 天气: 正在检测中 备注: 毛家注册业 2024.03.20 15:25</p>	