


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	贵州开磷有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107009-2024	2024-03-07	/	 <p> 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司(金属非金属地下矿山) </p>	
2	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107013-2024	2024-03-08	/	 <p> 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属地下矿山) </p>	
3	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107027-2024	2024-04-24	/	 <p> 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 烟台市百恒金矿 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107030-2024	2024-05-08	/	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加定位 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 金鼎矿业</p>	
5	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108072-2024	2024-03-07	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司西气厂</p>	
6	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108073-2024	2024-03-07	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司西气厂</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108074-2024	2024-03-07	综合判定合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)</p>	
8	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108075-2024	2024-03-08	综合判定合格	 <p>经纬: 106.870809 纬度: 27.171654 地址: 贵州省贵阳市开阳县 时间: 2024-03-08 11:58:09 海拔: 903.7米 天气: 天气获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)</p>	
9	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108076-2024	2024-03-08	综合判定合格	 <p>经纬: 28.85110 纬度: 106.870809 地址: 贵州省贵阳市开阳县 时间: 2024-03-08 11:58:09 海拔: 903.7米 天气: 天气获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108107-2024	2024-04-24	综合判定合格	 <p>经度: 121.527756 纬度: 37.317705 地址: 山东省烟台市牟平区207 海拔: 0.0米 时间: 2024-04-24 15:12:01 天气: 13-19℃ 东北风 备注: 百恒金矿</p>	
11	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108108-2024	2024-04-24	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 百恒金矿</p>	
12	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108110-2024	2024-05-08	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东金鼎矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108111-2024	2024-05-08	综合判定合格	 <p>位置: 正在检修中 编号: 正在检修中 地址: 正在检修中 部门: 正在检修中 海拔: 正在检修中 天气: 正在检修中 单位: 山东金鼎矿业</p>	
14	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108112-2024	2024-05-08	综合判定合格	 <p>位置: 正在检修中 编号: 正在检修中 地址: 正在检修中 部门: 正在检修中 海拔: 正在检修中 天气: 正在检修中 单位: 山东金鼎矿业</p>	
15	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108113-2024	2024-05-08	综合判定合格	 <p>位置: 正在检修中 编号: 正在检修中 地址: 正在检修中 部门: 正在检修中 海拔: 正在检修中 天气: 正在检修中 单位: 山东金鼎矿业</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109022-2024	2024-04-24	综合指标判定:合格		
17	山东金鼎矿业有限责任公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109025-2024	2024-05-08	综合指标判定:合格		
18	烟台市百恒金矿有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130054-2024	2024-04-24	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	烟台市百恒金矿有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130055-2024	2024-04-24	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p> 单位: 烟台百恒金矿 项目: 烟台百恒金矿 地址: 烟台百恒金矿 时间: 烟台百恒金矿 海拔: 烟台百恒金矿 工程: 烟台百恒金矿 姓名: 烟台百恒金矿 </p>	
20	烟台市百恒金矿有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130056-2024	2024-04-24	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p> 单位: 烟台百恒金矿 项目: 烟台百恒金矿 地址: 烟台百恒金矿 时间: 烟台百恒金矿 海拔: 烟台百恒金矿 工程: 烟台百恒金矿 姓名: 烟台百恒金矿 </p>	
21	烟台市百恒金矿有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130057-2024	2024-04-24	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p> 单位: 烟台百恒金矿 项目: 烟台百恒金矿 地址: 烟台百恒金矿 时间: 烟台百恒金矿 海拔: 烟台百恒金矿 工程: 烟台百恒金矿 姓名: 烟台百恒金矿 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	烟台市百恒金矿有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130058-2024	2024-04-24	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p> 单位: 烟台百恒金矿 姓名: 张某某 地址: 烟台市莱山区 部门: 烟台百恒金矿 海拔: 烟台百恒金矿 工种: 烟台百恒金矿 备注: 烟台百恒金矿 </p>	
23	烟台市百恒金矿有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130059-2024	2024-04-24	除压入式(抽出式)通风机间隙项目外,其他所检项目合格。	 <p> 单位: 烟台百恒金矿 姓名: 张某某 地址: 烟台市莱山区 部门: 烟台百恒金矿 海拔: 烟台百恒金矿 工种: 烟台百恒金矿 备注: 烟台百恒金矿 </p>	