


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东金邑矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107033-2024	2024-05-16	/	 位置：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 备注：山东金邑矿业有限公司	
2	山东黄金归来庄矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107034-2024	2024-06-07	/	 位置：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 备注：山东黄金归来庄矿业有限公司	
3	山东金创股份有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107035-2024	2024-06-12	/	 位置：网络数据失败 时间：网络数据失败 地址：正在加载中 时间：网络数据失败 地址：网络数据失败 备注：山东金创	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107036-2024	2024-06-15	/	 经纬: 网络获取失败 纬摩: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 金牛矿业	
5	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107037-2024	2024-06-15	/	 经纬: 网络获取失败 纬摩: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 金牛矿业	
6	山东金莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107038-2024	2024-06-14	/	 经纬: 119.641643 纬摩: 37.016015 地址: 山东省烟台市莱州市孙 杭路山东金莱矿业有限公司 时间: 网络获取失败 海拔: 18.7米 备注: 山东金莱矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东金创股份有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107039-2024	2024-06-13	/	 经度: 120.983910 纬度: 37.565907 地址: 山东省烟台市莱山区 026 吕村镇莱州市大辛店镇梁 沟村文化大院 时间: 2024-06-13 09:19:53 海拔: 201.4米 备注: 山东金创	
8	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108092-2024	2024-03-11	综合判定合格	 经度: 106.213899 纬度: 27.022613 地址: null 时间: 正在使用中 海拔: 1042.2米 天气: 微风, 23.0℃ 备注: 贵州开磷	
9	贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108109-2024	2024-03-11	综合判定合格	 经度: 106.213899 纬度: 27.022613 地址: null 时间: 正在使用中 海拔: 1042.2米 天气: 微风, 23.0℃ 备注: 贵州开磷	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东金邑矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108123-2024	2024-05-16	综合判定合格		
11	山东金邑矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108124-2024	2024-05-16	综合判定合格		
12	山东黄金归来庄矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108125-2024	2024-06-07	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东黄金归来庄 矿业有限公司 (金属非金属矿 山在用主通风机 108)	DAJC-108126-2024	2024-06-07	综合判定 合格		
14	山东金创股份有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108129-2024	2024-06-12	综合判定 合格		
15	山东金创股份有 限公司(金属非 金属矿山在用主 通风机108)	DAJC-108130-2024	2024-06-12	综合判定 合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	山东金创股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108131-2024	2024-06-12	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 山东金创	
17	山东金创股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108132-2024	2024-06-12	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 山东金创	
18	山东金创股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108133-2024	2024-06-13	综合判定合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 山东金创	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108134-2024	2024-06-15	综合判定合格	 经纬度: 117.577758 纬度: 36.194402 地址: 山东省济南市莱芜区 003县道027乡西泉河村 时间: 2024-06-15 09:57:45 海拔: 175.2米 备注: 金牛矿业	
20	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108135-2024	2024-06-15	综合判定合格	 经纬度: 117.632205 纬度: 36.202566 地址: 山东省济南市莱芜区金牛矿业开发公司 时间: 2024-06-15 08:42:44 海拔: 148.7米 备注: 金牛矿业	
21	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108136-2024	2024-06-14	综合判定合格	 经纬度: 115.667832 纬度: 35.03578 地址: 山东省烟台市莱州市 莱州山东金莱矿业有限公司 时间: 网络获取失败 海拔: 15.7米 备注: 山东金莱矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	山东金邑矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109027-2024	2024-05-16	综合指标判定：合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：山东金邑矿业有限公司	
23	山东黄金归来庄矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109028-2024	2024-06-07	综合指标判定：合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：山东黄金归来庄矿业有限公司	
24	山东金创股份有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109029-2024	2024-06-12	综合指标判定：合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 备注：山东金创	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109030-2024	2024-06-15	综合指标判定:合格	 经度: 117.671226 纬度: 36.193491 地址: 山东省济南市莱芜区牛东镇027乡济南市莱芜区牛东镇西崖河村民委员会 时间: 2024-06-15 00:54:31 海拔: 150.4米 备注: 金牛矿业	
26	济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109031-2024	2024-06-15	综合指标判定:合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 金牛矿业	
27	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109032-2024	2024-06-14	综合指标判定:合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 山东金莱矿业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	山东金创股份有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109033-2024	2024-06-13	综合指标判定：合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 备注：山东金创	
29	山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111031-2024	2024-06-14	所检项目合格	 经纬：119.603341 纬度：37.868267 地址：山东省烟台市莱州市 所属山东莱州矿业集团有限公司 时间：2024-06-14 11:23:21 海拔：16.0米 天气：20-29℃ 南风 备注：山东金莱矿业	