



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	28 山东亨达煤业有限公司 (煤矿在用缠绕式提升机系统 7M01)	DAJC-7M01001-2024	2024-1-17	综合判定该提升机合格	 标题: 钢丝绳检查 位置: 钢丝绳检查 地址: 通灯开平机尾KOGPS 时间: 钢丝绳检查 备注: 山东亨达煤业有限公司2024.01.17  标题: 钢丝绳检查 位置: 钢丝绳检查 地址: 通灯开平机尾KOGPS 时间: 钢丝绳检查 备注: 山东亨达煤业有限公司2024.01.17
2	33 海力财富集团有限公司 石桥煤矿(煤矿在用缠绕式 提升机系统 7M01)	DAJC-7M01002-2024	2024-1-31	综合判定该提升机合格	 标题: 钢丝绳检查 位置: 35.79A44 地址: 山东海力财富集团有限公司 时间: 2024-01-31 10:20:20  标题: 钢丝绳检查 位置: 35.79A44 地址: 山东海力财富集团有限公司 时间: 2024-01-31 10:20:20
3	33 海力财富集团有限公司 石桥煤矿(煤矿用防坠器 7M04)	DAJC-7M04003~004-2024	2024-1-11	综合判定该防坠器合格	 标题: 钢丝绳检查 位置: 35.79A44 地址: 山东海力财富集团有限公司 时间: 2024-01-11 10:20:20  标题: 钢丝绳检查 位置: 35.79A44 地址: 山东海力财富集团有限公司 时间: 2024-01-11 10:20:20

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	33 海力财富集团有限公司 石桥煤矿(煤矿用防爆干式 变压器 7M15)	DAJC-7M15001~002-2024	2024-1-11	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.11海力财富集团石桥煤矿 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.11海力财富集团石桥煤矿
5	30 山东华宁矿业集团有限 公司保安煤矿(煤矿用防爆 干式变压器 7M15)	DAJC-7M15003~006-2024	2024-1-12	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12山东华宁矿业集团有限公司 保安煤矿 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12山东华宁矿业集团有限公 保安煤矿


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15020~021-2024	2024-1-28	合格	
7	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15022-2024	2024-1-30	合格	
8	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16001~012-2024	2024-1-12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
9	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16013~016-2024	2024-1-13	合格	 
10	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16017~021-2024	2024-1-11	合格	  

序号	报告名称	报告编号	检测检验 时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16055~059-2024	2024-1-28	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公 司金阳煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公 司金阳煤矿
12	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16060-2024	2024-1-30	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.30山东金阳矿业有限公 司金阳煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.30山东金阳矿业有限公 司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17001~006-2024	2024-1-12	合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿  经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿
14	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17011~013-2024	2024-1-30	合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.30 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.30 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
15	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用防爆高压真空配电装置 7M18)	DAJC-7M18001~007-2024	2024-1-11	合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 IMEI: 867673041775970 备注: 2024.01.11 海力财富集团石桥煤矿  经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 IMEI: 867673041775970 备注: 2024.01.11 海力财富集团石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆高压真空配电装置 7M18)	DAJC-7M18008~011-2024	2024-1-12	合格	
17	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19001~002-2024	2024-1-11	合格	
18	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19003~007-2024	2024-1-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19008~014-2024	2024-1-12	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机网络GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 2024.01.12  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机网络GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 2024.01.12
20	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20001~003-2024	2024-1-12	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.12山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿
21	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21004~006-2024	2024-1-28	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21009-2024	2024-1-27	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.27山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.27山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
23	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37001-2024	2024-1-7	合格	
24	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37002-2024	2024-1-7	合格	
25	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37003-2024	2024-1-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
26	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37004-2024	2024-1-7	合格	
27	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37005-2024	2024-1-7	合格	
28	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37006-2024	2024-1-9	合格	
29	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37007-2024	2024-1-9	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	28 山东亨达煤业有限公司 (煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37008-2024	2024-1-10	合格	
31	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区) (煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37009-2024	2024-1-12	合格	
32	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区) (煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37010-2024	2024-1-12	合格	
33	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区) (煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37011-2024	2024-1-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	28 山东亨达煤业有限公司 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38012-2024	2024-1-20	合格	
35	28 山东亨达煤业有限公司 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38013-2024	2024-1-16	合格	
36	33 海力财富集团有限公司 石桥煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38014-2024	2024-1-22	合格	
37	33 海力财富集团有限公司 石桥煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38015-2024	2024-1-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38016-2024	2024-1-24	合格	
39	山西铺龙湾煤业有限公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38023-2024	2024-1-18	合格	
40	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38024-2024	2024-1-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
41	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38027-2024	2024-1-27	合格	
42	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38028-2024	2024-1-29	合格	
43	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38029-2024	2024-1-31	合格	
44	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38030-2024	2024-1-31	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	142 中煤五建三处谭坪项目部(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38032-2024	2024-1-29	合格	
46	142 中煤五建三处谭坪项目部(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38033-2024	2024-1-30	合格	
47	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39003-2024	2024-1-21	合格	
48	河北双龙橡胶有限公司(辽源矿业(集团)有限责任公司)(煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39004-2024	2024-1-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
49	神木市孙家岔镇刘石畔村 阴湾煤矿有限公司(煤矿用 织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39005-2024	2024-1-18	合格	
50	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿 业有限公司(煤矿用织物阻 燃输送带 7M39)	DAJC-7M39007-2024	2024-1-23	合格	
51	河北双龙橡胶有限公司(延 安市华龙煤业有限公司) (煤矿用织物阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39008-2024	2024-1-28	合格	
52	河北双龙橡胶有限公司(延 安市禾草沟煤业有限公司) (煤矿用钢丝绳芯阻燃输送 带 7M40)	DAJC-7M40001-2024	2024-1-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	国网能源哈密煤电有限公司大南湖一矿(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40002-2024	2024-1-30	合格	
54	国网能源哈密煤电有限公司大南湖一矿(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 7M40)	DAJC-7M40003-2024	2024-1-31	合格	
55	滕州市金达煤炭有限责任公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41004-2024	2024-1-15	合格	
56	滕州市金达煤炭有限责任公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41005-2024	2024-1-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M12001-2024	2024-1-27	合格	 位置：正在检修中 性质：正在检修中 地址：正在检修中 时间：网络铁轨失散 备注：2024.01.27 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  位置：正在检修中 性质：正在检修中 地址：正在检修中 时间：网络铁轨失散 备注：2024.01.27 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
58	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M12002-2024	2024-1-28	合格	 位置：网络铁轨失散 性质：网络铁轨失散 地址：正在检修中 时间：网络铁轨失散 备注：2024.1.28 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  位置：网络铁轨失散 性质：网络铁轨失散 地址：正在检修中 时间：网络铁轨失散 备注：2024.1.28 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
59	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M12003-2024	2024-1-30	合格	 位置：网络铁轨失散 性质：网络铁轨失散 地址：正在检修中 时间：网络铁轨失散 备注：2024.1.30 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  位置：网络铁轨失散 性质：网络铁轨失散 地址：正在检修中 时间：网络铁轨失散 备注：2024.1.30 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
60	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M13003~005-2024	2024-1-27	合格	 位置：正在检修中 状态：正在检修中 地址：正在检修中 时间：网络铁架失效 备注：2024.01.27 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  位置：正在检修中 状态：正在检修中 地址：正在检修中 时间：网络铁架失效 备注：2024.01.27 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
61	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M13006~008-2024	2024-1-28	合格	 位置：网络铁架失效 状态：网络铁架失效 地址：正在检修中 时间：网络铁架失效 备注：2024.1.28 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  位置：网络铁架失效 状态：网络铁架失效 地址：正在检修中 时间：网络铁架失效 备注：2024.1.28 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
62	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M13009~011-2024	2024-1-30	合格	 位置：网络铁架失效 状态：网络铁架失效 地址：正在检修中 时间：网络铁架失效 备注：2024.1.30 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  位置：网络铁架失效 状态：网络铁架失效 地址：正在检修中 时间：网络铁架失效 备注：2024.1.30 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M15007~008-2024	2024-1-17	合格	 故障: 网络获取失败 故障: 网络获取失败 地址: 通打手机网络GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东亨达煤业有限公司2024.01.17  故障: 网络获取失败 故障: 网络获取失败 地址: 通打手机网络GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东亨达煤业有限公司2024.01.17
64	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M15009~012-2024	2024-1-16	合格	 故障: 网络获取失败 故障: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.16山东亨达煤业有限公司  故障: 网络获取失败 故障: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.16山东亨达煤业有限公司
65	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M15013~014-2024	2024-1-17	合格	 故障: 网络获取失败 故障: 网络获取失败 地址: 通打手机网络GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东亨达煤业有限公司2024.01.17  故障: 网络获取失败 故障: 网络获取失败 地址: 通打手机网络GPS 时间: 网络获取失败 备注: 山东亨达煤业有限公司2024.01.17

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M15015-2024	2024-1-26	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1 26 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1 26 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
67	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M15016~019-2024	2024-1-27	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1 27 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1 27 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
68	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M15028~029-2024	2024-1-29	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1 29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1 29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验 时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M16022~040-2024	2024-1-16	合格	 经纬：116.821912 纬度：35.423189 地址：山东省济宁市邹城市 28号山东亨达煤业有限公司 时间：2024-01-16 16:53:54  经纬：116.820921 纬度：35.423189 地址：山东省济宁市邹城市 28号山东亨达煤业有限公司 时间：2024-01-16 16:53:56
70	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M16041~044-2024	2024-1-17	合格	 位置：网络探测失败 状态：网络探测失败 地址：未打开手机网络GPS 时间：网络探测失败 备注：山东亨达煤业有限公司2024.01.17  位置：网络探测失败 状态：网络探测失败 地址：未打开手机网络GPS 时间：网络探测失败 备注：山东亨达煤业有限公司2024.01.17
71	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16045~052-2024	2024-1-27	合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.1.27山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.1.27山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16053~054-2024	2024-1-26	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1_26山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024 1_26山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿
73	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16061~063-2024	2024-1-26	合格	 经度: 116.868806 纬度: 35.792926 地址: 山东泰安市宁阳县葛石镇 山东金阳矿业集团有限公司 时间: 2024-01-26 10:31:14  经度: 116.869198 纬度: 35.792786 地址: 山东泰安市宁阳县葛石镇 山东金阳矿业集团有限公司 时间: 2024-01-26 10:33:49

序号	报告名称	报告编号	检测检验 时间	报告结论	现场勘验影像资料
74	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16064-2024	2024-1-28	合格	 经度: 116.869161 纬度: 35.792773 地址: 山东省泰安市宁阳县葛石镇 山东金阳矿业集团有限公司 时间: 2024-01-28 10:28:52 经度: 116.869205 纬度: 35.792745 地址: 山东省泰安市宁阳县葛石镇 山东金阳矿业集团有限公司 时间: 2024-01-28 10:30:17
75	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16065~070-2024	2024-1-29	合格	 经度: 116.869252 纬度: 35.792761 地址: 山东省泰安市宁阳县葛石镇 山东金阳矿业集团有限公司 时间: 2024-01-29 08:48:38 经度: 116.869220 纬度: 35.792750 地址: 山东省泰安市宁阳县葛石镇 山东金阳矿业集团有限公司 时间: 2024-01-29 08:53:30

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
76	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16072~075-2024	2024-1-29	合格	 左图：网络获取失败 程度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024 1.29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿 右图：网络获取失败 程度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024 1.29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
77	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M18012~020-2024	2024-1-17	合格	 左图：网络获取失败 程度：网络获取失败 地址：请打开手机网络和GPS 时间：网络获取失败 备注：山东亨达煤业有限公司2024 01.17 右图：网络获取失败 程度：网络获取失败 地址：请打开手机网络和GPS 时间：网络获取失败 备注：山东亨达煤业有限公司2024 01.17
78	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M18021~034-2024	2024-1-16	合格	 左图：网络获取失败 程度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024 1.16 山东亨达煤业有限公司 右图：网络获取失败 程度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024 1.16 山东亨达煤业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
79	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M18035-2024	2024-1-26	合格	 
80	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M18036~043-2024	2024-1-27	合格	 
81	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M18044~051-2024	2024-1-28	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
82	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M18066~072-2024	2024-1-29	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.29山东金阳矿业有限公司金阳煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.29山东金阳矿业有限公司金阳煤矿
83	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M190041 ~ 056-2024	2024-1-28	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公司金阳煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.28山东金阳矿业有限公司金阳煤矿
84	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M19015~021-2024	2024-1-26	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.26山东金阳矿业有限公司金阳煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.1.26山东金阳矿业有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验 时间	报告结论	现场勘验影像资料
85	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M19022~040-2024	2024-1-27	合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-27山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-27山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿
86	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M19057~066-2024	2024-1-29	合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-29山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-29山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿
87	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M20004~005-2024	2024-1-27	合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-27山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-27山东金阳矿业有 限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M20006-2024	2024-1-28	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-28山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-28山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿
89	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M20007-2024	2024-1-29	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-29山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024-1-29山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M21001-2024	2024-1-17	合格	 位置: 156.52400 经度: 116.82141 地址: 山东省泰安市宁阳县 检测日期: 2024-01-17 16:01:54 位置: 156.82141 经度: 116.82141 地址: 山东省泰安市宁阳县 检测日期: 2024-01-17 16:04:19
91	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M21002~003-2024	2024-1-16	合格	 位置: 网络摄像头 经度: 网络摄像头 地址: 山东省泰安市宁阳县 检测日期: 2024-1-16 山东亨达煤业有限公司 位置: 网络摄像头 经度: 网络摄像头 地址: 山东省泰安市宁阳县 检测日期: 2024-1-16 山东亨达煤业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验 时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	14 山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	DAJC-7M35003-2024	2024-1-27	合格	
93	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M35004-2024	2024-1-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验 时间	报告结论	现场勘验影像资料
94	14 山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	DAJC-7M36003-2024	2024-1-26	合格	
95	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M36004-2024	2024-1-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M37004-2024	2024-1-7	合格	
97	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿	DAJC-7M37012-2024	2024-1-15	判定该试样的阻燃性能合格	
98	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M38001-2024	2024-1-4	合格	
99	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M38002-2024	2024-1-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
100	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司	DAJC-7M38026-2024	2024-1-26	合格	
101	88 国能蒙西煤化股份有限公司棋盘井煤矿(东区)	DAJC-7M71002-2024	2024-1-30	合格	