



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12018-2024	2024-2-19	综合判定该排水系统合格	 经纬: 119.088013 纬度: 35.853919 地址: 山东省日照市五莲县鲁地矿业有限公司 时间: 2024-02-19 13:46:12  经纬: 119.088013 纬度: 35.853919 地址: 山东省日照市五莲县鲁地矿业有限公司 时间: 2024-02-19 13:22:53
2	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13101~103-2024	2024-2-22	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬: 119.088013 纬度: 35.853919 地址: 山东省日照市五莲县鲁地矿业有限公司 时间: 2024-02-19 13:46:12  经纬: 119.088013 纬度: 35.853919 地址: 山东省日照市五莲县鲁地矿业有限公司 时间: 2024-02-19 13:22:53
3	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14453~455-2024	2024-2-19	合格	 经纬: 119.088013 纬度: 35.853919 地址: 山东省日照市五莲县鲁地矿业有限公司 时间: 2024-02-19 13:46:12  经纬: 119.088013 纬度: 35.853919 地址: 山东省日照市五莲县鲁地矿业有限公司 时间: 2024-02-19 13:22:53


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(高压开关柜7F14)	DAJC-7F14533~542-2024	2024-2-19	合格	 场景：网络机房失火 状态：网络机房失火 地址：网络机房失火 时间：网络机房失火  场景：网络机房失火 状态：网络机房失火 地址：网络机房失火 时间：网络机房失火
5	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15170~175-2024	2024-2-19	合格	 场景：正在使用中 状态：正在使用中 地址：网络机房失火 时间：网络机房失火 备注：2024.02.19 鲁地矿业有限公司  场景：正在使用中 状态：正在使用中 地址：正在使用中 时间：网络机房失火 备注：2024.02.19 鲁地矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16228~233-2024	2024-2-19	合格	
7	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23034-2024	2024-2-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																									
8	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24008-2024	2024-2-19	合格	 记录: 网络线路安装 记录: 网络线路安装 地址: 网络线路安装 时间: 网络线路安装 备注: 山东五莲县鲁地矿业有限公司2024.02.19																									
9	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38095-2024	2024-2-4	合格	<table><tr><th colspan="5">样品标示签(特检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司</td><td>样品编号</td><td colspan="2">DAJC-7F38095-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>检测日期</td><td colspan="2">2024.01.22</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td colspan="2">24</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>1号提升绞车房</td><td>用途</td><td colspan="2">提升安全绳</td></tr></table>	样品标示签(特检)					送检单位	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司	样品编号	DAJC-7F38095-2024		样品名称	钢丝绳	检测日期	2024.01.22		规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	24		使用地点	1号提升绞车房	用途	提升安全绳	
样品标示签(特检)																														
送检单位	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司	样品编号	DAJC-7F38095-2024																											
样品名称	钢丝绳	检测日期	2024.01.22																											
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	24																											
使用地点	1号提升绞车房	用途	提升安全绳																											
10	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38096-2024	2024-2-5	合格	<table><tr><th colspan="5">样品标示签(特检)</th></tr><tr><td>送检单位</td><td>紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司</td><td>样品编号</td><td colspan="2">DAJC-7F38096-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>检测日期</td><td colspan="2">2024.01.22</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td colspan="2">24</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>1号提升绞车房(绞车提升绳)</td><td>用途</td><td colspan="2">提升安全绳</td></tr></table>	样品标示签(特检)					送检单位	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司	样品编号	DAJC-7F38096-2024		样品名称	钢丝绳	检测日期	2024.01.22		规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	24		使用地点	1号提升绞车房(绞车提升绳)	用途	提升安全绳	
样品标示签(特检)																														
送检单位	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司	样品编号	DAJC-7F38096-2024																											
样品名称	钢丝绳	检测日期	2024.01.22																											
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	24																											
使用地点	1号提升绞车房(绞车提升绳)	用途	提升安全绳																											

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38104-2024	2024-2-7	合格	
12	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38105-2024	2024-2-7	合格	
13	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38106-2024	2024-2-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38107-2024	2024-2-8	合格	
15	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38110-2024	2024-2-16	合格	
16	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38111-2024	2024-2-17	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38112-2024	2024-2-17	合格	
18	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01002-2024	2024-2-4	综合判定该提升机合格	
19	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01004-2024	2024-2-28	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02019-2024	2024-2-19	综合判定该提升机合格	
21	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02021-2024	2024-2-25	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02022-2024	2024-2-28	综合判定该提升机合格	
23	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04013-2024	2024-2-3	综合判定该防坠器合格	
24	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04014-2024	2024-2-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04026-2024	2024-2-25	综合判定该防坠器合格	 经纬: 118.496227 高程: 30.604997 地址: 山东省临沂市沂南县界湖镇 时间: 2024-02-25 09:47:41  经纬: 118.496227 高程: 30.604997 地址: 山东省临沂市沂南县界湖镇 时间: 2024-02-25 09:48:18
26	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05015-2024	2024-2-3	合格	 经纬: 120.144726 高程: 37.423133 地址: 山东省烟台市莱州市金城东路1966号山东华绿文泰环保科技有限公司 时间: 2024-02-03 09:20:32 海拔: 316.7 m  经纬: 120.144712 高程: 37.423102 地址: 山东省烟台市莱州市金城东路1966号山东华绿文泰环保科技有限公司 时间: 2024-02-03 09:46:03 海拔: 316.0 m

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	170 山东金莱矿业有限公司 (金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05016-2024	2024-2-5	合格	
28	221 青岛金星矿业股份有限 公司(金属非金属矿山在用 罐笼 7F05)	DAJC-7F05017-2024	2024-2-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	280 山东黄金矿业(沂南)有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05033~034-2024	2024-2-25	合格	
30	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05035-2024	2024-2-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10042-2024	2024-2-3	符合标准要求	
32	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10043-2024	2024-2-4	符合标准要求	
33	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10044-2024	2024-2-5	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(金属非金属矿山 设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10048~053-2024	2024-2-21	符合标准要求	 图例: 320.083836 纬度: 37.379231 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 路305号 时间: 2024-02-21 10:49:44 图例: 320.083836 纬度: 37.379231 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 路305号 时间: 2024-02-21 10:49:44
35	280 山东黄金矿业(沂南)有 限公司(金属非金属矿山设 备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10057-2024	2024-2-25	符合标准要求	 图例: 320.083836 纬度: 37.379231 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 路305号 时间: 2024-02-21 10:49:44 图例: 320.083836 纬度: 37.379231 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 路305号 时间: 2024-02-21 10:49:44


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10058~059-2024	2024-2-28	符合标准要求	 经纬: 120.205645 纬度: 37.390284 地址: 山东省烟台莱阳市金岭 路灵山沟 时间: 2024-02-28 12:57:23 经纬: 120.205795 纬度: 37.390394 地址: 山东省烟台莱阳市金岭 路灵山沟 时间: 2024-02-28 13:54:37
37	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11055~058-2024	2024-2-28	综合判定该空气压缩机合格	 经纬: 120.205948 纬度: 37.389607 地址: 山东省烟台市莱阳市金岭灵山沟 时间: 2024-02-28 11:16:49 经纬: 120.206046 纬度: 37.390054 地址: 山东省烟台市莱阳市金岭灵山沟 时间: 2024-02-28 11:07:01
38	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11059~063-2024	2024-2-29	综合判定该空气压缩机合格	 经纬: 120.205827 纬度: 37.403337 地址: 山东省烟台市莱阳市金岭 路灵山沟 时间: 2024-02-29 15:09:47 经纬: 120.205827 纬度: 37.403337 地址: 山东省烟台市莱阳市金岭 路灵山沟 时间: 2024-02-29 15:09:47


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	144 东平百成矿业有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11064-2024	2024-2-27	综合判定该空气压缩机合格	
40	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12016~017-2024	2024-2-19	综合判定该排水系统合格	
41	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12022~023-2024	2024-2-28	综合判定该排水系统合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	144 东平百成矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12024-2024	2024-2-27	综合判定该排水系统合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.27 东平百成矿业有限公司  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.27 东平百成矿业有限公司
43	144 东平百成矿业有限公司 (金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12025-2024	2024-2-28	综合判定该排水系统合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.28 东平百成矿业有限公司  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.28 东平百成矿业有限公司
44	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司 (金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13095~100-2024	2024-2-19	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.19 莱西黄金矿业有限公司  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.19 莱西黄金矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13121~129-2024	2024-2-28	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 德州市德城区 时间: 网络获取失败 备注: 2024/2/28 山东黄金矿业(玲珑)有限公司
46	144 东平百成矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13130~132-2024	2024-2-27	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024/02/27 东平百成矿业有限公司
47	144 东平百成矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13133~137-2024	2024-2-28	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024/02/28 东平百成矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14431~450-2024	2024-2-4	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.04 山东黄金矿业(莱西)有限公司  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.04 山东黄金矿业(莱西)有限公司
49	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14451~452-2024	2024-2-5	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.05 山东金莱矿业有限公司  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.05 山东金莱矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
50	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14543-2024	2024-2-20	合格	 设备: 120000100 电压: 33300V 地址: 山东烟台莱州市莱州港 检测时间: 2024-02-20 08:07:14 设备: 120000100 电压: 33300V 地址: 山东烟台莱州市莱州港 检测时间: 2024-02-20 08:07:14
51	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14544-2024	2024-2-21	合格	 设备: 120000100 电压: 33300V 地址: 山东烟台莱州市莱州港 检测时间: 2024-02-21 08:07:14 设备: 120000100 电压: 33300V 地址: 山东烟台莱州市莱州港 检测时间: 2024-02-21 08:07:14
52	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14545~558-2024	2024-2-20	合格	 设备: 120000100 电压: 33300V 地址: 山东烟台莱州市莱州港 检测时间: 2024-02-20 08:10:06 设备: 120000100 电压: 33300V 地址: 山东烟台莱州市莱州港 检测时间: 2024-02-20 08:10:06

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14559~561-2024	2024-2-21	合格	
54	225 山东黄金矿业(莱西)有 限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15166~169-2024	2024-2-4	合格	
55	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15176~178-2024	2024-2-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
56	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15186~187-2024	2024-2-29	合格	
57	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16219~225-2024	2024-2-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16226~227-2024	2024-2-17	合格	 经纬: 120.205600 海拔: 37392452 地址: 山东省烟台市招远市灵山 沟 时间: 2024-02-17 13:27:26 经纬: 120.205526 海拔: 37392419 地址: 山东省烟台市招远市灵山 沟 时间: 2024-02-17 13:28:36
59	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16234~242-2024	2024-2-20	合格	 经纬: 120.003088 海拔: 37350425 地址: 山东省烟台市莱州市 沙岭 时间: 2024-02-20 09:32:40


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
60	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16243~252-2024	2024-2-21	合格	 经纬: 120.084021 海拔: 37379443 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 县巨峰 时间: 2024-02-21 10:10:09  经纬: 120.084021 海拔: 37379532 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 县巨峰 时间: 2024-02-21 10:10:16
61	143 山东东平宏达矿业有限 公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16276-2024	2024-2-29	合格	 经纬: 正在获取中.. 海拔: 正在获取中.. 地址: 正在获取中.. 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.29 山东东平宏达矿业有限公司  经纬: 正在获取中.. 海拔: 正在获取中.. 地址: 正在获取中.. 时间: 网络获取失败 备注: 2024.02.29 山东东平宏达矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
62	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17036~037-2024	2024-2-20	合格	 经纬: 120.0813200 纬度: 37.380298 地址: 山东省烟台市莱州市魏桥 路后陈 时间: 2024-02-20 10:41:43  经纬: 120.083245 纬度: 37.380228 地址: 山东省烟台市莱州市魏桥 路后陈 时间: 2024-02-20 10:45:49
63	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17038~042-2024	2024-2-21	合格	 经纬: 120.084038 纬度: 37.379531 地址: 山东省烟台市莱州市魏桥 路后陈 时间: 2024-02-21 10:03:00  经纬: 120.084013 纬度: 37.379524 地址: 山东省烟台市莱州市魏桥 路后陈 时间: 2024-02-21 10:04:00


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
64	144 东平百成矿业有限公司 (矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17049~53-2024	2024-2-28	合格	  
65	144 东平百成矿业有限公司 (矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17054~056-2024	2024-2-27	合格	 
66	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22071~084-2024	2024-2-20	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
67	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(避雷器 7F22)	DAJC-7F22085~087-2024	2024-2-21	合格	
68	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23027-2024	2024-2-17	合格	
69	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23028~029-2024	2024-2-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
70	163 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23030-2024	2024-2-18	合格	
71	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23031-2024	2024-2-18	合格	
72	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23032-2024	2024-2-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
73	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23033-2024	2024-2-18	合格	
74	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23035~036-2024	2024-2-22	合格	 经纬: 121.566294 纬度: 37.045694 地址: 山东省威海市乳山市干崖 山海自驾路路公棚宋家庄 时间: 2024-02-23 08:38:44
75	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23037~038-2024	2024-2-23	合格	 经纬: 121.636778 纬度: 37.113477 地址: 山东省威海市乳山市干崖 省道恩线(公交站) 时间: 2024-02-23 10:53:39

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
76	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23039~040-2024	2024-2-23	合格	
77	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24009-2024	2024-2-20	合格	
78	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61095-2024	2024-2-3	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
80	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61119~120-2024	2024-2-22	符合 MT/T970-2005 要求	
81	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38082-2024	2024-2-1	合格	
82	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38083-2024	2024-2-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
83	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38084-2024	2024-2-2	合格	
84	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38085-2024	2024-2-2	合格	
85	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38086-2024	2024-2-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
86	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38087-2024	2024-2-3	所检样品不合格	
87	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38088-2024	2024-2-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38090-2024	2024-2-1	合格	
89	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38092-2024	2024-2-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38093-2024	2024-2-4	合格	
91	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38094-2024	2024-2-5	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38099-2024	2024-2-5	合格	
93	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38100-2024	2024-2-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
94	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38101-2024	2024-2-7	合格	
95	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38102-2024	2024-2-7	合格	
96	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38103-2024	2024-2-8	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
97	149 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38108-2024	2024-2-15	合格	
98	149 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38109-2024	2024-2-15	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38113-2024	2024-2-15	合格	
100	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38114-2024	2024-2-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
101	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38116-2024	2024-2-25	合格	
102	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38117-2024	2024-2-26	合格	
103	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38118-2024	2024-2-23	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
104	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38119-2024	2024-2-24	合格	
105	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38120-2024	2024-2-27	合格	
106	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38121-2024	2024-2-28	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
107	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38122-2024	2024-2-18	所检样品不合格	
108	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38123-2024	2024-2-19	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
109	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38124-2024	2024-2-18	合格	
110	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38125-2024	2024-2-20	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
111	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38126-2024	2024-2-21	合格	
112	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38127-2024	2024-2-22	合格	
113	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38128-2024	2024-2-19	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
114	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38129-2024	2024-2-20	合格	
115	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38130-2024	2024-2-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
116	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38131-2024	2024-2-23	合格	
117	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38132-2024	2024-2-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
118	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38133-2024	2024-2-28	合格	
119	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38134-2024	2024-2-28	合格	
120	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38135-2024	2024-2-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
121	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38136-2024	2024-2-28	合格	
122	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38139-2024	2024-2-25	合格	
123	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38140-2024	2024-2-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
124	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38141-2024	2024-2-27	合格	
125	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38150-2024	2024-2-29	合格	
126	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38151-2024	2024-2-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
127	144 东平百成矿业有限公司 (空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47056~060-2024	2024-2-28	合格	
128	168 山东黄金矿业(玲珑)有 限公司灵山分矿(空气压缩 机油 7F47)	DAJC-7F47061~064-2024	2024-2-29	合格	
128	267 济南市莱芜金牛矿业 开发公司(金属非金属矿山 在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03008-2024	2024-2-25	综合判定该提升绞车合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
129	144 东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11065~068-2024	2024-2-27	综合判定该空气压缩机合格	 经纬: 116.318934 高程: 36.030929 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 经纬: 2024-02-27 11:02:31 经纬: 116.318951 高程: 36.030944 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 经纬: 2024-02-27 11:10:34
130	144 东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02023~024-2024	2024-2-28	综合判定该提升机合格	 经纬: 116.314305 高程: 36.029839 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 经纬: 2024-02-28 13:54:36 经纬: 116.314299 高程: 36.029832 地址: 山东省泰安市东平县银山镇 经纬: 2024-02-28 13:56:46
131	143 山东东平宏达矿业有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46005-2024	2024-2-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
132	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F10091~092-2024	2024-2-28	符合标准要求	
133	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F14562~574-2024	2024-2-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
134	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F14575~587-2024	2024-2-27	合格	
135	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F15180~185-2024	2024-2-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
136	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F16260~265-2024	2024-2-26	合格	 位置: 120.095376 经度: 37.588047 地址: 山东烟台市莱州市莱州 山东烟台金矿业有限公司纱岭 井口附近 日期: 2024-02-26 14:27:36  位置: 120.095393 经度: 37.588041 地址: 山东烟台市莱州市莱州 山东烟台金矿业有限公司纱岭 井口附近 日期: 2024-02-26 14:27:34
137	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F16266~275-2024	2024-2-27	合格	 位置: 120.094651 经度: 37.587997 地址: 山东烟台市莱州市莱州 山东烟台金矿业有限公司纱岭井口 附近 日期: 2024-02-27 09:53:15  位置: 120.094711 经度: 37.587999 地址: 山东烟台市莱州市莱州 山东烟台金矿业有限公司纱岭井口 附近 日期: 2024-02-27 09:53:13

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
138	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F17043~048-2024	2024-2-27	合格	
139	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F22088~097-2024	2024-2-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
140	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F22098~108-2024	2024-2-27	合格	 经纬: 120.094533 纬度: 37.388999 地址: 山东省烟台市莱州市宣庄 路莱州汇金矿业投资有限公司纱 岭金矿项目部 时间: 2024-03-06 08:47:29  经纬: 120.094493 纬度: 37.388978 地址: 山东省烟台市莱州市宣庄 路莱州汇金矿业投资有限公司纱 岭金矿项目部 时间: 2024-03-06 08:48:57
141	192 中煤五建三处纱岭项目部副井	DAJC-7F23044-2024	2024-2-27	合格	 经纬: 120.094676 纬度: 37.388763 地址: 山东省烟台市莱州市宣庄 路莱州汇金矿业投资有限公司纱 岭金矿项目部 时间: 2024-02-27 13:56:38  经纬: 120.094669 纬度: 37.388808 地址: 山东省烟台市莱州市宣庄 路莱州汇金矿业投资有限公司纱 岭金矿项目部 时间: 2024-02-27 13:56:38

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
142	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F24010-2024	2024-2-27	合格	