






序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F01022~023-2024	2024-5-10	综合判定该提升机合格	
2	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F01024-2024	2024-5-11	综合判定该提升机合格	 位置：正在转动中 状态：正在转动中 地址：正在转动中 时间：网络摄像头 备注：2024.5.11 山东金洲集团千岭矿业有限公司 公司网站在矿区
3	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F01027~028-2024	2024-5-16	综合判定该提升机合格	 位置：正在转动中 状态：正在转动中 地址：正在转动中 时间：网络摄像头 备注：2024.5.16 中煤五建三处纱岭项目部 公司网站在矿区

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F01029-2024	2024-5-18	综合判定该提升机合格	
5	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿寺庄矿区	DAJC-7F01030-2024	2024-5-18	综合判定该提升机合格	
6	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F02037~038-2024	2024-5-5	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F02043-2024	2024-5-15	综合判定该提升机合格	
8	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F03017~018-2024	2024-5-14	综合判定该提升绞车合格	
9	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F03019~021-2024	2024-5-15	综合判定该提升绞车合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F03022~024-2024	2024-5-16	综合判定该提升绞车合格	
11	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F03025~027-2024	2024-5-17	综合判定该提升绞车合格	
12	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段	DAJC-7F03036~037-2024	2024-5-26	综合判定该提升绞车合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04059~060-2024	2024-5-14	综合判定该防坠器合格	 经度: 120.962668 纬度: 37.572585 地址: 山东烟台牟平区 051县道031号 时间: 2024-05-14 15:08:35  经度: 120.962668 纬度: 37.572585 地址: 山东烟台牟平区 051县道031号 时间: 2024-05-14 15:04:03
14	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04061~063-2024	2024-5-15	综合判定该防坠器合格	 经度: 120.981100 纬度: 37.563302 地址: 山东烟台牟平区 051县道牟平区大辛店镇 刘村文化大院 时间: 2024-05-15 16:09:11  经度: 120.981044 纬度: 37.560252 地址: 山东烟台牟平区 牟平大辛店镇刘村文化大院 时间: 2024-05-15 16:05:53
15	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04064~066-2024	2024-5-16	综合判定该防坠器合格	 经度: 120.987002 纬度: 37.571302 地址: 山东烟台牟平区 051县道刘村村委会 时间: 2024-05-16 13:59:00  经度: 120.987312 纬度: 37.571292 地址: 山东烟台牟平区 051县道刘村村委会 时间: 2024-05-16 13:42:00

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F04067~069-2024	2024-5-17	综合判定该防坠器合格	
17	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F04070-2024	2024-5-18	综合判定该防坠器合格	
18	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F04080~081-2024	2024-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F04082~083-2024	2024-5-26	综合判定该防坠器合格	
21	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F05076~077-2024	2024-5-14	部分项目合格	
22	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F05078~081-2024	2024-5-15	部分项目合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F05082~084-2024	2024-5-16	部分项目合格	
24	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F05085~087-2024	2024-5-17	部分项目合格	
25	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F05088-2024	2024-5-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
26	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)	DAJC-7F05092-2024	2024-5-24	合格	
27	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F10192~194-2024	2024-5-11	符合标准要求	
28	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F10198-2024	2024-5-8	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F10199~204-2024	2024-5-15	符合标准要求	
30	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F10205~208-2024	2024-5-16	符合标准要求	
31	206 山东金创股份有限公司	DAJC-7F10209~210-2024	2024-5-17	符合标准要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
32	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)	DAJC-7F10229-2024	2024-5-24	符合标准要求	
33	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段	DAJC-7F10238-2024	2024-5-26	符合标准要求	
35	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段	DAJC-7F10239-2024	2024-5-26	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F11185~189-2024	2024-5-7	综合判定该空气压缩机合格	
37	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F12057~058-2024	2024-5-10	综合判定该主排水系统合格	
38	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F12059-2024	2024-5-11	综合判定该主排水系统合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)	DAJC-7F12061-2024	2024-5-6	综合判定该主排水系统合格	 位置：正在检修中 位置：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 备注：正在检修中
40	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F12071-2024	2024-5-20	综合判定该主排水系统合格	 位置：正在检修中 位置：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 备注：正在检修中  位置：正在检修中 位置：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 备注：正在检修中
41	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F13293~300-2024	2024-5-10	综合判定该泵房所检水泵合格	 位置：正在检修中 位置：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 备注：正在检修中  位置：正在检修中 位置：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 备注：正在检修中

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F13301~303-2024	2024-5-11	综合判定该泵房所检水泵合格	 记录：网络联采系统 位置：网络联采系统 地址：正在加料中 时间：网络联采系统 备注：2024.05.11 千岭矿业 记录：网络联采系统 位置：网络联采系统 地址：正在加料中 时间：网络联采系统 备注：2024.05.11 千岭矿业
43	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区)	DAJC-7F13318~321-2024	2024-5-6	综合判定该泵房所检水泵合格	 记录：正在加料中 位置：正在加料中 地址：正在加料中 时间：正在加料中 备注：2024.05.06 寺庄矿业 记录：正在加料中 位置：正在加料中 地址：正在加料中 时间：正在加料中 备注：2024.05.06 寺庄矿业
44	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F13352~354-2024	2024-5-20	综合判定该泵房所检水泵合格	 记录：16.09.20 位置：16.09.20 地址：网络联采系统 时间：网络联采系统 备注：2024-09-20 15:30:04 记录：网络联采系统 位置：网络联采系统 地址：网络联采系统 时间：网络联采系统 备注：东平建龙矿业2024.5.20

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F142111~2118-2024	2024-5-10	合格	
46	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F142119~2130-2024	2024-5-11	合格	
47	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F142131~2152-2024	2024-5-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F142153~2245-2024	2024-5-8	合格	
49	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F142246~2315-2024	2024-5-9	合格	
50	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F142316~2317-2024	2024-5-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F142318~2342-2024	2024-5-11	合格	
52	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F142343~2473-2024	2024-5-10	合格	
53	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F142474~2493-2024	2024-5-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
54	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F142499~2500-2024	2024-5-18	合格	
55	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F142501~528-2024	2024-5-19	合格	
56	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F142757~2766-2024	2024-5-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F142767~2772-2024	2024-5-23	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024.05.23 山东黄金矿业莱西有限公司  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024.05.23 山东黄金矿业莱西有限公司
58	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F142773~2785-2024	2024-5-24	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.05.24 山东黄金矿业莱西有限公司  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.05.24 山东黄金矿业莱西有限公司
59	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F142806~2818-2024	2024-5-23	合格	 经度: 正在加载中 纬度: 正在加载中 地址: 网络获取失败 时间: 正在加载中 备注: 2024.05.23 山东黄金矿业莱西有限公司  经度: 正在加载中 纬度: 正在加载中 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.05.23 山东黄金矿业莱西有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
60	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F142819~2820-2024	2024-5-24	合格	
61	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F142821~2848-2024	2024-5-25	合格	经纬度: 120.300692 纬度: 37.097060 地址: 山东省青岛市莱西市中国 银行取款服务点莱西南墅山 后村分站 时间: 2024-05-25 08:47:08 经纬度: 120.300691 纬度: 37.097060 地址: 山东省青岛市莱西市中国 银行取款服务点莱西南墅山 后村分站 时间: 2024-05-25 08:46:40

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F142863~2872-2024	2024-5-21	合格	
64	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F142935~2937-2024	2024-5-20	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
65	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F15694~697-2024	2024-5-11	合格	
66	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F15698~703-2024	2024-5-7	合格	
67	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F15704~711-2024	2024-5-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
68	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F15712~721-2024	2024-5-9	合格	
69	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F15746~747-2024	2024-5-10	合格	
70	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F15748~752-2024	2024-5-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
71	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F15782~785-2024	2024-5-17	合格	 位置: 120.146882 纬度: 37.429290 地址: 山东烟台牟平区亭口镇228 300米金矿井口附近 时间: 2024-05-17 08:40:26 位置: 120.146882 纬度: 37.429290 地址: 山东烟台牟平区亭口镇228 300米金矿井口附近 时间: 2024-05-17 08:45:50
72	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F15786-2024	2024-5-18	合格	 位置: 120.115531 纬度: 37.381219 地址: 山东烟台牟平区金盛村 金盛项目部 时间: 2024-05-18 10:19
73	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F15787~789-2024	2024-5-19	合格	 位置: 网络摄像头 纬度: 网络摄像头 地址: 正在加载中... 时间: 网络摄像头 备注: 2024.05.19金莱矿业 位置: 网络摄像头 纬度: 网络摄像头 地址: 正在加载中... 时间: 网络摄像头 备注: 2024.05.19金莱矿业

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
74	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F15831~838-2024	2024-5-22	合格	 拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-22 15:42:27  拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-22 15:42:27
75	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F15839~841-2024	2024-5-23	合格	 拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-23 15:42:27  拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-23 15:42:27  拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-23 15:42:27
76	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F15842~843-2024	2024-5-24	合格	 拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-24 15:42:27  拍摄：刘德强 审核：王德强 地址：山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间：2024-05-24 15:42:27

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
77	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F15850~851-2024	2024-5-23	合格	
78	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F15852~853-2024	2024-5-24	合格	
79	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F15854~865-2024	2024-5-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
80	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F15872-2024	2024-5-20	合格	
81	泰安市广联建材有限公司	DAJC-7F15873~874-2024	2024-5-21	合格	
82	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F15875~876-2024	2024-5-21	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
83	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F161004~1008-2024	2024-5-18	合格	 时间: 2024-05-18 10:52:37 地点: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司
84	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F161009~1010-2024	2024-5-19	合格	  时间: 2024-05-19 10:52:37 地点: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司
85	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F161044~1049-2024	2024-5-19	合格	  时间: 2024-05-19 10:52:37 地点: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司 检测: 山东金莱矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
86	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F161050~1061-2024	2024-5-22	合格	
87	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F161062~1078-2024	2024-5-23	合格	
88	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F161079~1088-2024	2024-5-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
89	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F161097~1114-2024	2024-5-25	合格	 经度: 120.300794 纬度: 37.097214 地址: 山东省青岛市莱西市中国 银行取款服务点莱西南墅山 后村分站 时间: 2024-05-25 09:15:16  经度: 120.300791 纬度: 37.097216 地址: 山东省青岛市莱西市中国 银行取款服务点莱西南墅山 后村分站 时间: 2024-05-25 09:16:32
90	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F161175~1177-2024	2024-5-21	合格	 经度: 116.552415 纬度: 35.965075 地址: 山东省泰安市东平县 财源路三棵树(财源路路口) 时间: 2024-05-21 09:38:23  经度: 116.552415 纬度: 35.965075 地址: 山东省泰安市东平县 财源路三棵树(财源路路口) 时间: 2024-05-21 09:39:20
91	泰安市广联建材有限公司	DAJC-7F161213-2024	2024-5-21	合格	 经度: 116.629367 纬度: 36.000601 地址: 山东省泰安市东平县广 联牛山庄村村委会东 时间: 2024-05-21 16:58:59  经度: 116.629367 纬度: 36.000601 地址: 山东省泰安市东平县广 联牛山庄村村委会东 时间: 2024-05-21 16:58:59

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F161220-2024	2024-5-25	合格	 经度: 120.302949 纬度: 37.098390 地址: 山东省青岛市莱西市山后村 时间: 2024-05-25 09:41:44  经度: 120.302947 纬度: 37.098398 地址: 山东省青岛市莱西市山后村 时间: 2024-05-25 09:42:34
93	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F16946~949-2024	2024-5-11	合格	 位置: 正在检修中 机型: 正在检修中 地址: 正在检修中 时间: 2024-05-11 09:41:44 备注: 2024-05-11 山东金洲集团千岭矿业有限公司 山东金洲集团千岭矿业有限公司  位置: 正在检修中 机型: 正在检修中 地址: 正在检修中 时间: 2024-05-11 09:41:44 备注: 2024-05-11 山东金洲集团千岭矿业有限公司 山东金洲集团千岭矿业有限公司
94	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F16955~958-2024	2024-5-8	合格	 经度: 116.314336 纬度: 36.029542 地址: 山东省泰安市东平县152县道 东平百成矿业有限公司 时间: 2024-05-08 09:32:50  经度: 116.314421 纬度: 36.029456 地址: 山东省泰安市东平县152县道 东平百成矿业有限公司 时间: 2024-05-08 09:33:09


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
95	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F16976-2024	2024-5-8	合格	
96	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F16977~978-2024	2024-5-9	合格	
97	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F16979-2024	2024-5-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
98	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F16980~981-2024	2024-5-16	合格	
99	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F17118~121-2024	2024-5-17	合格	
100	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F17122~124-2024	2024-5-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
101	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F17125~127-2024	2024-5-24	合格	
102	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F17128~129-2024	2024-5-25	合格	
103	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F18087~092-2024	2024-5-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
104	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F18093~106-2024	2024-5-16	合格	 经纬度: 116.314452 高程: 36.020439 地址: 山东省泰安市东平县152国道东平百成矿业有限公司 时间: 2024-05-16 14:48 经纬度: 116.314452 高程: 36.020439 地址: 山东省泰安市东平县152国道东平百成矿业有限公司 时间: 2024-05-16 14:48
105	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F22312~315-2024	2024-5-8	合格	 经纬度: 116.314452 高程: 36.020439 地址: 山东省泰安市东平县152国道东平百成矿业有限公司 时间: 2024-05-08 09:15:21 经纬度: 116.314452 高程: 36.020439 地址: 山东省泰安市东平县152国道东平百成矿业有限公司 时间: 2024-05-08 09:15:45
106	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F22321~322-2024	2024-5-11	合格	 经纬度: 116.314023 高程: 36.041070 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2024-05-11 09:32:02 经纬度: 116.314071 高程: 36.042004 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2024-05-11 09:32:26

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
107	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F22323~327-2024	2024-5-10	合格	  山东东平宏达矿业
108	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区	DAJC-7F22328~333-2024	2024-5-13	合格	  经纬：32°50'55.52" 纬度：117°02'47.68" 地址：[山东省威海市乳山市宋家庄镇(12-26)] 时间：2024-05-13 09:48:07 经纬：32°50'55.52" 纬度：117°02'47.68" 地址：[山东省威海市乳山市宋家庄镇(12-26)] 时间：2024-05-13 09:48:18
109	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F22334~346-2024	2024-5-17	合格	  经纬：36°14'59.00" 纬度：117°02'47.68" 地址：[山东省威海市乳山市宋家庄镇(12-26)] 时间：2024-05-17 09:48:07 经纬：36°14'59.00" 纬度：117°02'47.68" 地址：[山东省威海市乳山市宋家庄镇(12-26)] 时间：2024-05-17 09:48:18


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
110	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F22358~362-2024	2024-5-22	合格	
111	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F22399~408-2024	2024-5-21	合格	
112	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F22409-2024	2024-5-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
116	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区	DAJC-7F23170-2024	2024-5-13	合格	 经纬：321.300942 纬度：37.024738 地址：山东省威海市乳山市鹿家屯镇刘家交站 时间：2024-05-13 08:15:42  经纬：321.300942 纬度：37.024738 地址：山东省威海市乳山市鹿家屯镇刘家交站 时间：2024-05-13 08:15:42
117	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	DAJC-7F23174~175-2024	2024-5-24	合格	 经纬：120.172258 纬度：37.379720 地址：山东省烟台市莱州市焦家镇 时间：2024-05-24 13:43:43  经纬：120.172258 纬度：37.379720 地址：山东省烟台市莱州市焦家镇 时间：2024-05-24 13:43:43
118	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)	DAJC-7F23180~181-2024	2024-5-27	合格	 经纬：120.154273 纬度：37.401251 地址：山东省烟台市莱州市焦家镇 时间：2024-05-27 08:12:54  经纬：120.154273 纬度：37.401251 地址：山东省烟台市莱州市焦家镇 时间：2024-05-27 08:12:54

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
119	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F24065-2024	2024-5-10~11	合格	 左图：正在检测中 右图：正在检测中 地址：正在检测中 时间：正在检测中 备注：2024.05.10 山东金洲集团千岭矿业有限公司 2024.05.11 山东金洲集团千岭矿业有限公司
120	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F24067-2024	2024-5-7~11	合格	 左图：正在检测中 右图：正在检测中 地址：正在检测中 时间：正在检测中 备注：2024.05.11 09:12:08 2024.05.11 09:12:08
121	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F24072-2024	2024-5-22~25	合格	 左图：正在检测中 右图：正在检测中 地址：正在检测中 时间：正在检测中 备注：2024.05.25 山东黄金矿业(莱西)有限公司 2024.05.25 山东黄金矿业(莱西)有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
122	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F24075-2024	2024-5-21	合格	
123	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F24077-2024	2024-5-20	合格	
124	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F32153~154-2024	2024-5-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
125	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F32155~164-2024	2024-5-21	合格	
126	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F32165~174-2024	2024-5-20	合格	
127	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F50017-2024	2024-5-20	综合判定该空气压缩机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
128	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F50018~019-2024	2024-5-21	综合判定该空气压缩机合格	
129	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F61290-2024	2024-5-25	符合 MT/T970-2005 要求	
130	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F61292-2024	2024-5-31	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
131	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F69135~145-2024	2024-5-7	合格	 经度: 120.143593 纬度: 37.431675 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道新城金矿采选办公楼 时间: 2024-05-07 15:17:35  经度: 120.146408 纬度: 37.431675 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道新城金矿采选办公楼 时间: 2024-05-07 15:17:01
132	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F75094~105-2024	2024-5-7	合格	 经度: 120.143593 纬度: 37.431675 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道新城金矿采选办公楼 时间: 2024-05-07 15:17:35  经度: 120.146408 纬度: 37.431675 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道新城金矿采选办公楼 时间: 2024-05-07 15:17:01
133	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F75108~136-2024	2024-5-14	合格	 经度: 120.146210 纬度: 37.430598 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道新城金矿采选办公楼 时间: 2024-05-14 08:29:08  经度: 120.146195 纬度: 37.430622 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道新城金矿采选办公楼 时间: 2024-05-14 08:29:32

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
134	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F75137~154-2024	2024-5-15	合格	
135	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F75234~235-2024	2024-5-14	合格	
136	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F75237~239-2024	2024-5-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
137	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F94007~013-2024	2024-5-15	合格	
138	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F35007-2024	2024-5-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
139	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F36010-2024	2024-5-24	合格	
140	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(甘肃厂坝有色金属有限责任公司)	DAJC-7F36011-2024	2024-5-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
141	河南安钢集团舞阳矿业有 限责任公司	DAJC-7F38347-2024	2024-5-16	合格	
142	河南安钢集团舞阳矿业有 限责任公司	DAJC-7F38348-2024	2024-5-16	合格	
143	河南安钢集团舞阳矿业有 限责任公司	DAJC-7F38349-2024	2024-5-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
144	河南安钢集团舞阳矿业有 限责任公司	DAJC-7F38350-2024	2024-5-17	合格	
145	河南安钢集团舞阳矿业有 限责任公司	DAJC-7F38353-2024	2024-5-5	合格	
146	河南安钢集团舞阳矿业有 限责任公司	DAJC-7F38354-2024	2024-5-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
147	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38383-2024	2024-5-1	合格	
148	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38384-2024	2024-5-1	合格	
149	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38385-2024	2024-5-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
150	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38386-2024	2024-5-7	合格	
151	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38387-2024	2024-5-6	合格	
152	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38388-2024	2024-5-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
153	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38389-2024	2024-5-2	合格	 A photograph showing a close-up of a woven mesh material, likely a filter or screen. A white label is attached to the mesh, containing text in Chinese and English. The label includes the company name '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)), the product name '三山岛金矿' (Sanchan Island Gold Mine), the sample number 'DAJC-7F38389-2024', the inspection date '2024.04.29', the inspector's name '张明' (Zhang Ming), and the inspector's ID '23'. The label also mentions '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)) and '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)).
154	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38390-2024	2024-5-7	合格	 A photograph showing a close-up of a woven mesh material, likely a filter or screen. A white label is attached to the mesh, containing text in Chinese and English. The label includes the company name '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)), the product name '三山岛金矿' (Sanchan Island Gold Mine), the sample number 'DAJC-7F38390-2024', the inspection date '2024.04.29', the inspector's name '张明' (Zhang Ming), and the inspector's ID '23'. The label also mentions '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)) and '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)).
155	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38391-2024	2024-5-8	合格	 A photograph showing a close-up of a woven mesh material, likely a filter or screen. A white label is attached to the mesh, containing text in Chinese and English. The label includes the company name '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)), the product name '三山岛金矿' (Sanchan Island Gold Mine), the sample number 'DAJC-7F38391-2024', the inspection date '2024.04.29', the inspector's name '张明' (Zhang Ming), and the inspector's ID '23'. The label also mentions '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)) and '山东黄金矿业(莱州)有限公司' (Shandong Gold Mining Co., Ltd. (Laizhou)).

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
156	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38392-2024	2024-5-8	合格	
157	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38393-2024	2024-5-8	合格	
158	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38394-2024	2024-5-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
159	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38395-2024	2024-5-9	合格	
160	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38396-2024	2024-5-9	合格	
161	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38397-2024	2024-5-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
162	149 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部	DAJC-7F38406-2024	2024-5-1	合格	
163	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38407-2024	2024-5-2	合格	
164	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38408-2024	2024-5-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
165	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38409-2024	2024-5-4	合格	
166	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38409-2024	2024-5-4	合格	
167	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38420-2024	2024-5-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
168	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38421-2024	2024-5-10	合格	
169	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38422-2024	2024-5-3	合格	
170	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38423-2024	2024-5-4	合格	
171	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38424-2024	2024-5-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
172	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F38425-2024	2024-5-13	合格	
173	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F38426-2024	2024-5-14	合格	
174	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38433-2024	2024-5-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
175	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38434-2024	2024-5-6	合格	
176	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38435-2024	2024-5-14	合格	
177	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F38436-2024	2024-5-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
178	177 招远市金宝黄金矿业 有限公司	DAJC-7F38437-2024	2024-5-14	合格	
179	141 东平县建龙矿业有限 公司	DAJC-7F38438-2024	2024-5-15	合格	
180	141 东平县建龙矿业有限 公司	DAJC-7F38439-2024	2024-5-15	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
181	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F38440-2024	2024-5-15	合格	
182	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F38442-2024	2024-5-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
183	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F38443-2024	2024-5-18	合格	
184	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F38444-2024	2024-5-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
185	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F38445-2024	2024-5-19	合格	
186	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F38446-2024	2024-5-17	合格	
187	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38447-2024	2024-5-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
188	177 招远市金宝黄金矿业 有限公司	DAJC-7F38448-2024	2024-5-17	合格	
189	154 山东黄金矿业(莱州) 有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38449-2024	2024-5-26	合格	
190	154 山东黄金矿业(莱州) 有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38450-2024	2024-5-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
191	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38451-2024	2024-5-19	合格	
192	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38452-2024	2024-5-22	合格	
193	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38453-2024	2024-5-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
194	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38454-2024	2024-5-23	合格	
195	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38455-2024	2024-5-20	合格	
196	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38456-2024	2024-5-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
197	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38457-2024	2024-5-16	合格	
198	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38458-2024	2024-5-16	合格	
199	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F38467-2024	2024-5-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
200	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F38468-2024	2024-5-20	合格	
201	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38469-2024	2024-5-21	合格	
202	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38470-2024	2024-5-21	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
203	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38471-2024	2024-5-23	合格	
204	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38472-2024	2024-5-23	合格	
205	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38473-2024	2024-5-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
206	149 金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司	DAJC-7F38474-2024	2024-5-24	合格	
207	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38494-2024	2024-5-24	合格	
208	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38495-2024	2024-5-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
209	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38496-2024	2024-5-27	合格	
210	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F38497-2024	2024-5-27	合格	
211	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F38498-2024	2024-5-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
212	湖南国腾建设集团有限公司驻大冶市兴红矿业有限公司项目部	DAJC-7F38499-2024	2024-5-28	合格	
213	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F38500-2024	2024-5-29	合格	
214	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F38501-2024	2024-5-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
215	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F46086~092-2024	2024-5-13	合格	
216	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)	DAJC-7F46093~094-2024	2024-5-20	合格	
217	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司	DAJC-7F46120~125-2024	2024-5-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
218	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F47195~199-2024	2024-5-8	合格	
219	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F47200~202-2024	2024-5-9	合格	
220	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司	DAJC-7F47204-2024	2024-5-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
221	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F47247-2024	2024-5-21	合格	
222	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F47248~249-2024	2024-5-22	合格	