


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	贵州开磷有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107022-2024	2024-03-11	/	 <p>经纬: 106.815896 纬度: 27.082611 地址: null 时间: 网络获取失败 海拔: 1039.5米 天气: 网络获取失败 备注: 月沙坝</p>	
2	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107043-2024	2024-07-03	/	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 璞泰矿业</p>	
3	四川会东大梁矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107045-2024	2024-07-18	/	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 大梁矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108144-2024	2024-07-03	综合判定合格	 <p> 经度: 117.702108 纬度: 36.665104 地址: 山东省淄博市周村区山 东鲁牛路八二五号 时间: 2024-07-03 08:28:28 海拔: 188.8米 备注: 璞泰矿业 </p>	
5	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108145-2024	2024-07-03	综合判定合格	 <p> 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 下石里路中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 璞泰矿业 </p>	
6	山东璞泰矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108146-2024	2024-07-03	综合判定合格	 <p> 经度: 117.712015 纬度: 36.667543 地址: 山东省淄博市周村区北 大街苏李村村 时间: 网络获取失败 海拔: 184.7米 备注: 璞泰矿业 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东璞泰矿业有 限公司(金属非 金属矿山通风系 统鉴定109)	DAJC-109037-2024	2024-07-03	综合指标 判定: 合 格	 <p>经纬度: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 豫豫矿业通风系统检测</p>	
8	四川会东大梁矿 业有限公司(金 属非金属矿山通 风系统鉴定109)	DAJC-109039-2024	2024-07-18	综合指标 判定: 合 格	 <p>经纬度: 112.111111 纬度: 26.000000 地址: 四川省凉山州会东县 会东日隆家坝 时间: 2024-07-18 11:00:00 海拔: 1000.00m</p>	