

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107040-2024	2024-06-17	/	 程度: 网络获取失败 程度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金新城金矿	
2	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107041-2024	2024-06-18	/	 程度: 网络获取失败 程度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 红在公署	
3	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108137-2024	2024-06-17	综合判定合格	 程度: 网络获取失败 程度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金新城金矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
7	山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109035-2024	2024-06-18	综合指标判定：合格			