

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02064-2024	2024-07-10	综合判定：合格。		
2	正镶白旗瑞鑫矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02072-2024	2024-07-31	综合判定该提升机合格。		
3	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03052-2024	2024-07-04	综合判定：合格。		

4	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山在用提升绞 车7F03)	DAJC-7F03053-2024	2024-07-03	综合判 定：合格。	 经纬: 114.604631 纬度: 44.775192 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 巴林右 时间: 2024-07-03 15:31:53 海拔: 1666.7米 天气: 22 ~ 27°C 西南风 备注: 隆兴矿业2024.7.3	
5	正镶白旗瑞鑫矿 业有限公司(金 属非金属矿山在 用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03061-2024	2024-07-31	综合判定 该提升机 合格。	 经纬: 115.282561 纬度: 42.106474 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 时间: 2024-07-31 10:32:26 海拔: 1457.3米 天气: 18°C 北风 备注: 瑞鑫矿业	
6	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山竖井提升系 统防坠器7F04)	DAJC-7F04113-2024	2024-07-04	综合判 定：合格。	 经纬: 114.604446 纬度: 44.773354 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟巴林右旗 时间: 2024-07-04 17:22:59 海拔: 1357.9米 天气: 23 ~ 27°C 西北风	

7	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05128-2024	2024-07-04	合格	 经纬: 114.504325 纬高: 44.778329 地址: 内蒙古包头市固阳县隆兴矿业 日期: 2024-07-04 16:08:59 海拔: 1317.0米 天气: 23~27℃ 西北风	
8	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05129-2024	2024-07-11	合格。	 经纬: 网络数据失败 纬高: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 日期: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 设备编号2024.011	
9	莱芜矿业(金属 非金属矿山机械 部件无损探伤 7F10)	DAJC-7F10347-2024	2024-07-02	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。	 经纬: 117.583663 纬高: 36.724417 地址: 山东省济南市莱芜区莱山 有轨电车1号线 济南台钢厂 名称: 2024-07-02 15:00:21 海拔: 167.8米 天气: 15~22℃ 西北风 备注: 莱芜矿业集团2024.07.02	

10	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10348-2024	2024-07-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬度: 117.584536 高程: 36.224958 地址: 山东省济南市莱芜区莱山 街道南44号-11 鑫源台铁厂 探伤 时间: 2024-07-02 15:20:26 海拔: 159.7米 天气: 15~22℃ 西北风 备注: 莱芜矿业集团2024.07.02		
11	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10349-2024	2024-07-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 2024年7月2日 11:14分 117.615222,36.23232 中国山东省济南市莱芜区方下街道莱钢大冶 王彬		
12	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10352-2024	2024-07-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬度: 117.584536 高程: 36.224958 地址: 山东省济南市莱芜区莱山 街道南44号-11 鑫源台铁厂 探伤 时间: 2024-07-02 15:20:26 海拔: 159.7米 天气: 15~22℃ 西北风 备注: 莱芜矿业集团2024.07.02		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10353-2024	2024-07-02	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 102.850000 高程: 102.850000 地址: 山东省济南市 时间: 2024-07-02 天气: 晴 备注: 莱芜矿业集团2024.07.02	
14	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有 限公司(金属非金属矿山机械部 件无损探伤7F10)	DAJC-7F10373-2024	2024-07-25	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 117.450000 高程: 102.850000 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有 限公司 时间: 2024-07-25 08:41:11 海拔: 983.2米 天气: 21°C 晴 备注: 白音呼布矿	
15	锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有 限公司(金属非金属矿山机械部 件无损探伤7F10)	DAJC-7F10373-2024	2024-07-25	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 117.450000 高程: 102.850000 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有 限公司 时间: 2024-07-25 08:41:11 海拔: 983.2米 天气: 21°C 晴 备注: 白音呼布矿	

16	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10374-2024	2024-07-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机GPS 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱芜矿业2024.07.12		
17	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10375-2024	2024-07-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开手机GPS 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 莱芜矿业2024.07.12		
18	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10376-2024	2024-07-12	所检试件未发现可记录缺陷。	 2024年7月12日 16时38分 117.655941,36.224905 中国山东省济南市莱芜区凤城街道北环路 杜永林		

19	莱芜矿业(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10377-2024	2024-07-12	所检试件未发现可记录缺陷。	 2024年7月12日 16:37:37 117.559941, 38.224906 山东省济南市莱芜区凤城街道北岭村 三影	
20	内蒙古高尔奇矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11287-2024	2024-07-01	综合判定：合格	 位置: 114.077535 海拔: 40.127518 地址: 内蒙古自治区包头市九原区 所属单位: 内蒙古高尔奇矿业有限公司 日期: 2024-07-01 09:00:00 设备: 空气压缩机	
21	内蒙古高尔奇矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11288-2024	2024-07-01	综合判定：合格	 位置: 114.077535 海拔: 40.127518 地址: 内蒙古自治区包头市九原区 所属单位: 内蒙古高尔奇矿业有限公司 日期: 2024-07-01 09:00:00 设备: 空气压缩机	

22	内蒙古高尔奇矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11289-2024	2024-07-01	综合判定：合格			
23	内蒙古高尔奇矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11290-2024	2024-07-01	综合判定：合格			
24	内蒙古高尔奇矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11291-2024	2024-07-01	综合判定：合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11328-2024	2024-07-03	综合判断：合格		
26	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11329-2024	2024-07-03	综合判断：合格		
27	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11330-2024	2024-07-03	综合判断：合格		


28	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11331-2024	2024-07-03	综合判 断：合格	 经纬: 114.604770 纬度: 44.773555 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 时间: 2024-07-03 10:55:53 海拔: 1571.5米 天气: 17~28℃ 东南风 备注: 隆兴矿业7F11	
29	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11332-2024	2024-07-03	综合判 断：合格	 经纬: 114.603988 纬度: 44.773564 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 时间: 2024-07-03 10:59:24 海拔: 1572.2米 天气: 17~28℃ 东南风 备注: 隆兴矿业7F11	
30	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 矿山固定式空气 压缩机7F11)	DAJC-7F11333-2024	2024-07-03	综合判 断：合格	 经纬: 114.603978 纬度: 44.750787 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 时间: 2024-07-03 11:01:22 海拔: 1571.9米 天气: 17~28℃ 东南风 备注: 隆兴矿业7F11	

31	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11334-2024	2024-07-03	综合判断：合格	 经纬: 114.896548 纬度: 44.780438 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 锡林郭勒盟 邮编: 022107 电话: 1581108 天气: 22.0°C 晴 备注: 隆兴矿业		
32	赤峰兴泰矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11337-2024	2024-07-25	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬: 内蒙古赤峰 纬度: 内蒙古赤峰 地址: 内蒙古赤峰 邮编: 内蒙古赤峰 电话: 内蒙古赤峰 天气: 内蒙古赤峰 备注: 赤峰兴泰矿业 20240725		
33	赤峰兴泰矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11338-2024	2024-07-25	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬: 118.283458 纬度: 41.391032 地址: 内蒙古自治区赤峰市 赤峰市 邮编: 024007 电话: 1581108 天气: 21.0°C 晴 备注: 赤峰兴泰矿业		

34	赤峰兴泰矿业有 限责任公司(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11339-2024	2024-07-25	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 经纬: 118.457519 高度: 41.001211 地址: 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 林西镇三义街 时间: 2024-07-25 09:15:56 海拔: 1183.1米 天气: 21℃ 东北 备注: 赤峰兴泰矿业	
35	赤峰兴泰矿业有 限责任公司(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11340-2024	2024-07-25	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 经纬: 118.457516 高度: 41.001315 地址: 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 林西镇三义街 时间: 2024-07-25 09:16:47 海拔: 1183.1米 天气: 21℃ 东北 备注: 赤峰兴泰矿业	
36	赤峰兴泰矿业有 限责任公司(金 属非金属矿山固 定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11341-2024	2024-07-25	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 经纬: 118.450345 高度: 41.052055 地址: 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 林西镇小大街三义街 时间: 2024-07-25 10:56:29 海拔: 1183.1米 天气: 21℃ 东北 备注: 赤峰兴泰矿业	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	赤峰兴泰矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11342-2024	2024-07-25	综合判定该空气压缩机合格。		
38	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11343-2024	2024-07-10	综合判定: 合格。		
39	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11344-2024	2024-07-10	综合判定: 合格。		

40	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11345-2024	2024-07-10	综合判定：合格。	 经纬: 115.075229 纬: 42.262076 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 所属: 正镶白旗乾金达矿业 井口: 大井口-01-01006245 海拔: 525.9米 天气: 26-30℃ 西南风		
41	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11346-2024	2024-07-10	综合判定：合格。	 经纬: 115.067792 纬: 42.264736 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 所属: 正镶白旗乾金达矿业 井口: 大井口-01-01005856 海拔: 529.4米 天气: 26-30℃ 西南风		
42	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12091-2024	2024-07-04	综合判断：合格。	 经纬: 115.067792 纬: 42.264736 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 所属: 正镶白旗乾金达矿业 井口: 大井口-01-01005856 海拔: 529.4米 天气: 26-30℃ 西南风		

43	正镶白旗乾金达 矿业有限责公 司(金属非金属 地下矿山主排水 系统7F12)	DAJC-7F12092-2024	2024-07-12	综合判 定：合格。	 地点：网络联头巷 线路：网络联头巷 地址：正镶白旗中... 井口：网络联头巷 名称：网络联头巷 天气：网络联头巷 备注：综合判定2024.7.12		
44	正镶白旗乾金达 矿业有限责公 司(金属非金属 地下矿山主排水 系统7F12)	DAJC-7F12093-2024	2024-07-11	综合判 定：合格。	 地点：网络联头巷 线路：网络联头巷 地址：正镶白旗中... 井口：网络联头巷 名称：网络联头巷 天气：网络联头巷 备注：综合判定2024.7.11		
45	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13436-2024	2024-07-04	综合判 断：合格。	 地点：网络联头巷 线路：网络联头巷 地址：正镶白旗中... 井口：网络联头巷 名称：网络联头巷 天气：网络联头巷 备注：综合判定2024.7.11		

46	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13437-2024	2024-07-04	综合判 断：合格。			
47	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13438-2024	2024-07-04	综合判 断：合格。			
48	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13439-2024	2024-07-04	综合判 断：合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13440-2024	2024-07-05	综合判断：合格。	 绝缘 4.50E153 绕组 44.74E8.952 抽油 同轴联轴器失效 封油 同轴联轴器失效 在轴 同轴联轴器失效 天气 同轴联轴器失效 备注 隆兴等井2024.7.5	
50	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13441-2024	2024-07-05	综合判断：合格。	 绝缘 同轴联轴器失效 绕组 同轴联轴器失效 抽油 同轴联轴器失效 封油 同轴联轴器失效 在轴 同轴联轴器失效 天气 同轴联轴器失效 备注 隆兴等井2024.7.5	
51	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13442-2024	2024-07-12	综合判定：合格。	 绝缘 同轴联轴器失效 绕组 同轴联轴器失效 抽油 同轴联轴器失效 封油 同轴联轴器失效 在轴 同轴联轴器失效 天气 同轴联轴器失效 备注 正镶白旗乾金达等井2024.7.12	

52	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13443-2024	2024-07-12	综合判 定：合格。	 位置：网络段测试 设备：网络段测试 地址：正镶白旗... 时间：网络段测试 名称：网络段测试 天气：网络段测试 备注：网络段测试2024.7.12		
53	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13444-2024	2024-07-12	综合判 定：合格。	 位置：网络段测试 设备：网络段测试 地址：正镶白旗... 时间：网络段测试 名称：网络段测试 天气：网络段测试 备注：网络段测试2024.7.12		
54	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(金属非金属 地下矿山主排水 泵7F13)	DAJC-7F13445-2024	2024-07-11	综合判 定：合格。	 位置：网络段测试 设备：网络段测试 地址：正镶白旗... 时间：网络段测试 名称：网络段测试 天气：网络段测试 备注：网络段测试2024.7.11		

55	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13446-2024	2024-07-11	综合判定：合格。			
56	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13447-2024	2024-07-11	综合判定：合格。			
57	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13448-2024	2024-07-10	综合判定：合格。			

58	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13449-2024	2024-07-10	综合判定：合格。	 经纬度: 115.083187 海拔: 42.262906 地址: 内蒙古自治区正镶白旗 井口: 7F13 日期: 2024-07-10 15:40 气压: 760.4 天气: 晴		
59	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143666-2024	2024-07-02	合格	 经纬度: 114.880501 海拔: 44.780056 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 井口: 7F14 日期: 2024-07-02 12:40:44 气压: 738.1 天气: 18°C 云 备注: 隆兴矿		
60	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143682-2024	2024-07-02	合格	 经纬度: 114.880501 海拔: 44.780056 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 井口: 7F14 日期: 2024-07-02 08:58:23 气压: 738.6 天气: 18°C 云 备注: 隆兴矿		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143690-2024	2024-07-02	合格		
62	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143692-2024	2024-07-04	合格		
63	锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143697-2024	2024-07-05	合格		

64	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公司(高低压开关 柜7F14)	DAJC-7F143700-2024	2024-07-08	合格		
65	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公司(高低压开关 柜7F14)	DAJC-7F143701-2024	2024-07-09	合格		
66	赤峰柴胡栏子黄 金矿业有限公司 (高低压开关柜 7F14)	DAJC-7F143909-2024	2024-07-09	合格		3909-391 4

67	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144113-2024	2024-07-13	合格	 经纬: 119.022960 海拔: 4043.041 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 东乌珠鲁镇 时间: 2024-07-13 09:03:42 海拔: 4003.2米 天气: 22°C 无风 备注: 阿尔哈达矿业		
68	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144122-2024	2024-07-13	合格	 经纬: 119.018001 海拔: 4043.041 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟 东乌珠鲁镇 时间: 2024-07-13 18:01:13 海拔: 4003.2米 天气: 20°C 微风 备注: 阿尔哈达矿业		
69	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144131-2024	2024-07-14	合格	 经纬: 119.010496 海拔: 4043.041 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠鲁镇 锡林郭勒盟东乌珠鲁镇山金阿尔哈达矿业有 限公司 时间: 2024-07-14 17:37:15 海拔: 3906.6米 天气: 23°C 微风 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司		

70	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144145-2024	2024-07-14	合格		
71	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144151-2024	2024-07-14	合格		
72	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144157-2024	2024-07-14	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
73	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144169-2024	2024-07-15	合格	 经纬: 118.736833 海拔: 45.44082 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠 穆沁旗白音盖图镇 时间: 2024-07-15 08:29:5 海拔: 953.3米 天气: 24-30℃ 晴 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司	
74	锡林郭勒盟山金 阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144174-2024	2024-07-15	合格	 经纬: 118.736833 海拔: 45.44082 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠 穆沁旗白音盖图镇 时间: 2024-07-15 10:23:25 海拔: 953.3米 天气: 24-30℃ 晴 备注: 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司	
75	锡林郭勒盟山金 阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144180-2024	2024-07-16	合格	 检测: 正在检测中 开票: 正在开票中 地址: 正在检测中 时间: 检测过程中 海拔: 正在检测中 海拔: 正在检测中 备注: 阿尔哈达矿业 2024.7.16	

76	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144190-2024	2024-07-16	合格	 电压：正在联调中 电流：正在联调中 地址：正在联调中 时间：网络联调失败 网络：正在联调中 网络：正在联调中 备注：阿尔哈达矿 2024.7.16		
77	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144201-2024	2024-07-16	合格	 电压：网络联调失败 电流：网络联调失败 地址：网络联调失败 时间：网络联调失败 网络：网络联调失败 网络：网络联调失败 备注：锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司 2024.07.16		
78	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144207-2024	2024-07-16	合格	 电压：网络联调失败 电流：网络联调失败 地址：正在联调中 时间：网络联调失败 网络：网络联调失败 网络：网络联调失败 备注：锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司 2024.07.16		

79	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144213-2024	2024-07-18	合格	 经纬：119.984162 高程：4644.987 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟 东乌珠鲁旗 时间：2024-07-18 09:44 海拔：950.0米 天气：15°C 微风 备注：阿尔哈达矿业	
80	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144228-2024	2024-07-18	合格	 经纬：118.018207 高程：4659.689 地址：阿拉善盟阿拉善 县阿拉善镇 时间：2024-07-18 09:44 海拔：950.0米 天气：15°C 微风 备注：阿尔哈达矿业	
81	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144235-2024	2024-07-18	合格	 经纬：119.006484 高程：4648.017 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟 东乌珠鲁旗 时间：2024-07-18 09:44 海拔：950.0米 天气：15°C 微风 备注：阿尔哈达矿业	

82	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144268-2024	2024-07-21	合格			
83	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144283-2024	2024-07-22	合格			
84	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F144283-2024	2024-07-22	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
85	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144291-2024	2024-07-22	合格		
86	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144291-2024	2024-07-22	合格		
87	莱芜矿业(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144299-2024	2024-07-12	合格		

88	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司 (高低压开关柜 7F14)	DAJC-7F144304-2024	2024-07-11	合格	 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 备注：赤峰柴胡栏子金矿20240711	4304-4308
89	莱芜矿业(矿用 电力变压器 7F15)	DAJC-7F151115-2024	2024-07-01	合格	 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 故障：网络故障 备注：莱芜矿业20240701	
90	莱芜矿业(矿用 电力变压器 7F15)	DAJC-7F151227-2024	2024-07-12	合格	 2024年7月12日 11时 117.6559214,36.252861 中国山东省济南市莱芜区张家庄镇龙西大街 杜永恩	

91	赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151239-2024	2024-07-11	合格		
92	赤峰兴泰矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151256-2024	2024-07-25	合格		
93	锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161635-2024	2024-07-13	合格		


94	莱芜矿业(矿用 电力电缆7F16)	DAJC-7F161681-2024	2024-07-12	合格	 2024年7月12日 16时39分 117.559941,36.724906 中国山东省济宁市梁山区凤城街道北坛北路 仕永盛	
95	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责任公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22560-2024	2024-07-06	合格	 经度: 114.880783 纬度: 44.780021 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏巴嘎旗 洪安镇 拍摄: 2024-07-06 12:00:07 海拔: 1392.0 米 天气: 24.13°C 西北风 备注: 陈斌拍摄	
96	内蒙古玉龙矿业 股份有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32232-2024	2024-07-26	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。	 经度: 118.985982 纬度: 44.263689 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 沙布素镇玉龙矿业股份有限公司 拍摄: 2024-07-26 09:04:24 海拔: 1000.4 米 天气: 25.43°C 微风 备注: 王发成拍摄	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
97	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(蓄电池式电机车7F34)	DAJC-7F34023-2024	2024-07-11	除第3项不合格外所检项目合格			
98	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(蓄电池式电机车7F34)	DAJC-7F34024-2024	2024-07-11	除第3项不合格外所检项目合格			
99	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(蓄电池式电机车7F34)	DAJC-7F34025-2024	2024-07-11	除第3项不合格外所检项目合格			

100	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(蓄电池式电 机车7F34)	DAJC-7F34026-2024	2024-07-13	除第3项 不合格外 所检项目 合格			
101	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(蓄电池式电 机车7F34)	DAJC-7F34027-2024	2024-07-13	除第3项 不合格外 所检项目 合格			
102	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(蓄电池式电 机车7F34)	DAJC-7F34028-2024	2024-07-13	除第3项 不合格外 所检项目 合格			

103	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(蓄电 池式电 机车7F34)	DAJC-7F34029-2024	2024-07-13	除第3项 不合格外 所检项目 合格	 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司 设备：蓄电式机车 型号：7F34 地点：正镶白旗 时间：2024-07-13 检测：合格 备注：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司		
104	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公司(蓄电 池式电 机车7F34)	DAJC-7F34030-2024	2024-07-13	除第3项 不合格外 所检项目 合格	 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司 设备：蓄电式机车 型号：7F34 地点：正镶白旗 时间：2024-07-13 检测：合格 备注：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司		
105	兖州中材建设 (矿用炮孔钻机 7F49)	DAJC-7F49001-2024	2024-07-16	合格	 设备：7F49 型号：7F49 地点：山东省济宁市兖州区 时间：2024-07-16 14:07:36 海拔：269.2米 天气：25~31℃ 西北风 备注：中材建设		

106	兖州中材建设 (矿用炮孔钻机 7F49)	DAJC-7F49002-2024	2024-07-16	合格	 2024年7月16日 14时28分 117.324753.35.597896 中国山东省济宁市任城区南河路 上北	
107	兖州中材建设 (金属非金属矿 山移动式空气压 缩机7F50)	DAJC-7F50030-2024	2024-07-16	合格	 经纬: 117.312154 高程: 35.592210 地址: 山东省济宁市任城区 坐标 时间: 2024-07-16 14:40:00 海拔: 26.8 米 天气: 25~31℃ 西北风 备注: 兖州中材建设	
108	兖州中材建设 (金属非金属矿 山移动式空气压 缩机7F50)	DAJC-7F50031-2024	2024-07-16	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 2024年7月16日 14时45分 117.324753.35.597896 未知	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
109	五彩龙投资有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61410-2024	2024-07-11	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 1#~4#首绳：面积损失百分比分别为： 0.24%、 0.22%、 0.19%、 0.21%，为正常。	 2024年7月11日 09:44分 15107385237 524548 中国山西省吕梁市离石区206国道143	
110	大冶铜绿山(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61428-2024	2024-07-25	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 首绳：面积损失百分比为： 1.96%（小于5%）， 为正常； 副绳：面积损失百分比为： 0.93%（小于5%）， 为正常。	 经纬：114.547686、 30.035858 地址：湖北省黄石市大冶市 山径5号吉源公园 时间：2024-07-25 09:59:45 海拔：28.4米 天气：33~37℃东南风 备注：铜绿山铜矿	

111	大冶铜绿山(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61430-2024	2024-07-25	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 1#首绳:面积损失百分比为:1.17% (小于5%,),为正常; 2#首绳:面积损失百分比为:2.11% (小于5%,),为正常; 3#首绳:面积损失百分比为:0.66% (小于5%,),为正常; 4#首绳:面积损失百分比为:3.25% (小于5%,),为正常;	 经纬: 114.941379 纬度: 30.081427 地址: 湖北省黄石市大冶市石泉路70号熊家湾 时间: 2024-07-25 16:03:15 海拔: 0.0米 天气: 🌤️ 37~37°C 东北风 备注: 铜绿山铜铁矿
112	陕西中拓齐源建设有限公司正镶白旗分公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69257-2024	2024-07-09	合格	 矿名: 正镶白旗分公司 矿号: 正镶白旗分公司 车型: 正镶白旗分公司 型号: 正镶白旗分公司 品牌: 正镶白旗分公司 产地: 正镶白旗分公司 备注: 正镶白旗分公司

113	陕西中拓齐源建设有限公司正镶白旗分公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69258-2024	2024-07-09	合格	 经停: 网络联头处 经停: 网络联头处 地址: 网络联头处 时间: 网络联头处 距离: 网络联头处 天气: 网络联头处 备注: 陕西中拓2024.7.9		
114	陕西中拓齐源建设有限公司正镶白旗分公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69259-2024	2024-07-09	合格	 经停: 网络联头处 经停: 网络联头处 地址: 网络联头处 时间: 网络联头处 距离: 网络联头处 天气: 网络联头处 备注: 陕西中拓2024.7.9		
115	陕西中拓齐源建设有限公司正镶白旗分公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69260-2024	2024-07-09	合格	 经停: 网络联头处 经停: 网络联头处 地址: 网络联头处 时间: 网络联头处 距离: 网络联头处 天气: 网络联头处 备注: 陕西中拓2024.7.9		

116	中煤三建二十九工程处凤凰山项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69261-2024	2024-07-17	合格			
117	中煤三建二十九工程处凤凰山项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69262-2024	2024-07-17	合格			
118	中煤三建二十九工程处凤凰山项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69263-2024	2024-07-17	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
119	中煤三建二十九工程处凤凰山项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69264-2024	2024-07-17	合格	 经纬: 网络数据失败 高程: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 中煤三建二十九工程处 凤凰山项目部2024.07.17	
120	中煤三建二十九工程处凤凰山项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69265-2024	2024-07-17	合格	 经纬: 网络数据失败 高程: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 中煤三建二十九工程处 凤凰山项目部2024.07.17	
121	中煤三建二十九工程处凤凰山项目部(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69266-2024	2024-07-17	合格	 经纬: 网络数据失败 高程: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 中煤三建二十九工程处 凤凰山项目部2024.07.17	

122	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69304-2024	2024-07-26	合格	 机号: 1898031 机重: 45263282 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 日期: 2024-07-26 08:59:09 海拔: 1008.4米 天气: 22℃ 南风 备注: 玉龙项目部	
123	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69305-2024	2024-07-26	合格	 机号: 18980316 机重: 45263224 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 日期: 2024-07-26 08:38:10 海拔: 1008.2米 天气: 22℃ 南风 备注: 玉龙项目部	
124	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69306-2024	2024-07-26	合格	 机号: 1898052 机重: 45263245 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 日期: 2024-07-26 09:01:29 海拔: 1008.2米 天气: 22℃ 南风 备注: 玉龙项目部	

125	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69307-2024	2024-07-26	合格	 设备：T8966640 型号：40203283 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间：2024-07-26 09:21 海拔：1038.8米 天气：22°C 晴 备注：下龙项目部		
126	内蒙古玉龙矿业股份有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69308-2024	2024-07-26	合格	 设备：T8966640 型号：40203283 地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 时间：2024-07-26 09:21 海拔：1038.8米 天气：22°C 晴 备注：下龙项目部		
127	山东黄金归来庄 矿业有限公司 (人员定位系统 7F78)	DAJC-7F78020-2024	2024-07-02	合格	 设备：网络采集装置 地址：正镶白旗... 时间：网络采集装置 海拔：网络采集装置 天气：网络采集装置 备注：山东黄金归来庄矿业有限公司 20240702		

128	内蒙古高尔奇矿业有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78021-2024	2024-07-01	综合判定：合格。	 编号: 11-10200000 设备: 421100004 地址: 内蒙古自治区包头市九原区 内蒙古高尔奇矿业有限公司 日期: 2024-07-01 11:20:00 用户: 11-10200000	
129	内蒙古高尔奇矿业有限公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89053-2024	2024-07-01	合格	 编号: 11-10200000 设备: 421100004 地址: 内蒙古自治区包头市九原区 内蒙古高尔奇矿业有限公司 日期: 2024-07-01 11:20:00 用户: 11-10200000	
130	内蒙古高尔奇矿业有限公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89054-2024	2024-07-01	合格	 编号: 11-10200000 设备: 421100004 地址: 内蒙古自治区包头市九原区 内蒙古高尔奇矿业有限公司 日期: 2024-07-01 11:20:00 用户: 11-10200000	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
131	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89055-2024	2024-07-06	合格		
132	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89056-2024	2024-07-06	合格		
133	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89057-2024	2024-07-06	合格		

134	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89058-2024	2024-07-06	合格	 经纬: 116.563501 纬度: 44.531233 地址: 内蒙古自治区包头市东河区西园街6号 海拔: 1064.4m 时间: 2024-07-06 12:33:06 天气: 23.1℃ 晴 用户: 河南锦源建设有限公司	
135	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89059-2024	2024-07-06	合格	 经纬: 116.563505 纬度: 44.531258 地址: 内蒙古自治区包头市东河区西园街6号 海拔: 1064.4m 时间: 2024-07-06 11:22:08 天气: 23.1℃ 晴 用户: 河南锦源建设有限公司	
136	陕西中拓齐源建设有限公司正镶白旗分公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89062-2024	2024-07-09	合格	 经纬: 115.727033 纬度: 42.201020 地址: 内蒙古自治区包头市东河区西园街6号 海拔: 1064.4m 时间: 2024-07-09 10:15:15 天气: 23.1℃ 晴 用户: 陕西中拓齐源建设有限公司	

137	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下服务车7F94)	DAJC-7F94028-2024	2024-07-06	合格	 经纬度: 116.562457 海拔: 44.531328 地址: 河南省三门峡市灵宝市豫西金矿有限公司 车辆编号: 2021-07-06 11:23:11 品牌: 96000米 天气: 23.0℃ 晴 备注: 豫西金矿有限公司		
138	河南锦源建设有限公司银漫矿业工程项目部(地下服务车7F94)	DAJC-7F94029-2024	2024-07-06	合格	 经纬度: 116.562457 海拔: 44.531328 地址: 河南省三门峡市灵宝市豫西金矿有限公司 车辆编号: 2021-07-06 11:23:11 品牌: 96000米 天气: 23.0℃ 晴 备注: 豫西金矿有限公司		
139	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96211-2024	2024-07-05	合格	 经纬度: 116.562457 海拔: 44.531328 地址: 河南省三门峡市灵宝市豫西金矿有限公司 车辆编号: 2021-07-06 11:23:11 品牌: 96000米 天气: 23.0℃ 晴 备注: 豫西金矿有限公司		

140	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96212-2024	2024-07-05	合格	 经纬: 116.307915 高程: 36.346093 地址: [山东省济南市平阴县近郊(东阿镇)] 时间: 2024-07-05 11:15:31 海拔: 67.1米 天气: 晴 备注: 平阴县	
141	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96213-2024	2024-07-05	合格	 经纬: 116.307915 高程: 36.346093 地址: [山东省济南市平阴县近郊(东阿镇)] 时间: 2024-07-05 10:14:05 海拔: 67.1米 天气: 晴 备注: 平阴县	
142	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96214-2024	2024-07-05	合格	 经纬: 116.305830 高程: 36.346093 地址: [山东省济南市平阴县近郊(东阿镇)] 时间: 2024-07-05 10:10:03 海拔: 67.1米 天气: 晴 备注: 平阴县	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
143	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96215-2024	2024-07-05	合格		
144	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96216-2024	2024-07-05	合格		
145	平顺建材(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96217-2024	2024-07-05	合格		

146	锡林郭勒盟隆兴 矿业有限责仸公 司(爆破器材运 输车7FA12)	DAJC-7FA1027-2024	2024-07-29	合格。	 编号: 7FA1027-2024 日期: 2024-07-29 地点: 内蒙古锡林郭勒盟 设备: 爆破器材运输车 时间: 2024-07-29 09:20:01 检测: 1234567 备注: 21-2024-07-29 备注: 合格		
147	中煤三建二十九 工程处凤凰山项 目部(爆破器材 运输车7FA12)	DAJC-7FA1029-2024	2024-07-17	除第3、11 项外, 所 检项目合 格。	 经理: 网络数据失败 经理: 网络数据失败 地址: 网络数据失败 时间: 网络数据失败 海拔: 网络数据失败 天气: 网络数据失败 备注: 中煤三建二十九工程处 凤凰山项目部2024.07.17		