

| 序号 | 报告名称                      | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论                            | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|----|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 龙王庄(矿用机械部件无损检测7M10)       | DAJC-7M10202-2024 | 2024-07-23 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。 |  <p>经纬: 117.391913<br/>高程: 34.760991<br/>地址: 河南省三门峡市灵宝市川口街道<br/>三门峡市王坪镇4<br/>时间: 2024-07-23 15:52:27<br/>海拔: 609.2米<br/>天气: 晴<br/>备注: 2024.07.23</p> |    |
|    | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07) | DAJC-7M07013-2024 | 2024-06-02 | 除液压系统压力表准确等级外, 合格               |  <p>经纬: 106.130534<br/>纬度: 27.411143<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326<br/>国道贵州林华矿业有限公司二采区<br/>时间: 2024-05-11 10:28:32<br/>海拔: 1172.5米</p>                       |    |
|    | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07) | DAJC-7M07014-2024 | 2024-06-02 | 合格                              |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败</p>                                                                                   |    |

|  |                            |                   |            |                                 |                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|----------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 陕西元盛煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10) | DAJC-7M10179-2024 | 2024-07-04 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。 |  <p>经度: 109.153787<br/>纬度: 37.799647<br/>坐标: GCJ02坐标系<br/>地址: 陕西省榆林市横山区横山富强烟酒百货副食店<br/>时间: 2024-06-28 10:57:43</p> |  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)  | DAJC-7M11101-2024 | 2024-06-12 | 合格                              |  <p>经度: 106.131482<br/>纬度: 27.411587<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县杉杆田<br/>时间: 2024-05-10 15:07:11<br/>海拔: 1108.4米</p>        |  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)  | DAJC-7M11102-2024 | 2024-06-12 | 合格                              |  <p>经度: 106.131482<br/>纬度: 27.411587<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县杉杆田<br/>时间: 2024-05-10 15:27:43<br/>海拔: 1108.4米</p>       |  |  |

|  |                           |                   |            |    |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------|-------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11103-2024 | 2024-06-12 | 合格 |  <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.131340<br/>纬度: 27.411466<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道贵州林华矿业有限公司二采区<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 1167.5米</p>       |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11104-2024 | 2024-06-12 | 合格 |  <p>经度: 106.152345<br/>纬度: 27.419886<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县凤岩村<br/>时间: 2024-05-14 15:24:45<br/>海拔: 1180.5米</p>                   |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11105-2024 | 2024-06-12 | 合格 |  <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.152269<br/>纬度: 27.419805<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道凤岩村<br/>时间: 2024-05-14 15:45:32<br/>海拔: 1177.6米</p> |  |

|  |                           |                   |            |                                  |                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11106-2024 | 2024-06-12 | 合格                               |  <p>经度: 106.152294<br/>纬度: 27.419871<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道风岩村<br/>时间: 2024-05-14 16:18:59<br/>海拔: 1197.0米</p>           |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11107-2024 | 2024-06-12 | 合格                               |  <p>经度: 106.152396<br/>纬度: 27.420034<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道风岩村<br/>时间: 2024-05-14 16:51:53<br/>海拔: 1192.5米</p>         |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11108-2024 | 2024-06-12 | 除风包未安装温度传感器、释压阀, 转速无法判定外, 所检项目合格 |  <p>经度: 106.151077<br/>纬度: 27.423019<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道贵州林华矿业有限公司<br/>时间: 2024-05-15 13:43:06<br/>海拔: 1168.4米</p> |  |

|  |                           |                   |            |                                |                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11109-2024 | 2024-06-12 | 除风包未安装温度传感器、释压阀，转速无法判定外，所检项目合格 |  <p>经度: 106.151077<br/>纬度: 27.423919<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道贵州林华矿业有限公司<br/>时间: 2024-05-15 13:56:33<br/>海拔: 1168.6米</p>   |  |
|  | 陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11114-2024 | 2024-07-22 | 综合判定该空压机合格。                    |  <p>经度: 109.153403<br/>纬度: 37.800370<br/>坐标: GCJ02坐标系<br/>地址: 陕西省榆林市横山区横山区棋旺富强烟酒百货副食店<br/>时间: 2024-06-28 08:40:51</p> |  |
|  | 陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11115-2024 | 2024-07-22 | 综合判定该空压机合格。                    |  <p>经度: 109.153669<br/>纬度: 37.800011<br/>坐标: GCJ02坐标系<br/>地址: 陕西省榆林市横山区棋旺富强烟酒百货副食店<br/>时间: 2024-06-28 08:42:11</p>   |  |

|  |                           |                   |            |             |                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11116-2024 | 2024-07-22 | 综合判定该空压机合格。 |  <p>经度: 109.131158<br/>纬度: 37.812970<br/>坐标: GCJ02坐标系<br/>地址: 陕西省榆林市横山区水掌村<br/>时间: 2024-06-28 10:10:24</p>    |  |
|  | 陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11117-2024 | 2024-07-22 | 综合判定该空压机合格。 |  <p>经度: 109.131112<br/>纬度: 37.813023<br/>坐标: GCJ02坐标系<br/>地址: 陕西省榆林市横山区水掌村<br/>时间: 2024-06-28 10:11:02</p>  |  |
|  | 陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11118-2024 | 2024-07-22 | 综合判定该空压机合格。 |  <p>经度: 109.131001<br/>纬度: 37.812876<br/>坐标: GCJ02坐标系<br/>地址: 陕西省榆林市横山区水掌村<br/>时间: 2024-06-28 10:07:47</p> |  |

|  |                               |                   |            |                     |                                                                                       |  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 陕西益东矿业<br>(煤矿在用空气<br>压缩机7M11) | DAJC-7M11119-2024 | 2024-07-05 | 综合判定<br>该空压机<br>合格。 |     |  |
|  | 陕西益东矿业<br>(煤矿在用空气<br>压缩机7M11) | DAJC-7M11120-2024 | 2024-07-05 | 综合判定<br>该空压机<br>合格。 |   |  |
|  | 陕西益东矿业<br>(煤矿在用空气<br>压缩机7M11) | DAJC-7M11121-2024 | 2024-07-05 | 综合判定<br>该空压机<br>合格。 |  |  |

|  |                            |                   |            |         |                                                                                       |  |
|--|----------------------------|-------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 神木市隆岩煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12) | DAJC-7M12032-2024 | 2024-06-01 | 综合判定合格。 |     |  |
|  | 神木市隆岩煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12) | DAJC-7M12033-2024 | 2024-06-01 | 综合判定合格。 |   |  |
|  | 陕西益东矿业(煤矿在用主排水系统7M12)      | DAJC-7M12041-2024 | 2024-07-12 | 综合判定合格。 |  |  |

|  |                           |                       |            |                |                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 山东隆源矿业神木分公司(煤矿在用主排水泵7M13) | DAJC-7M13150~152-2024 | 2024-06-01 | 综合判定所检水泵合格。    |  <p>现场拍照</p> <p>时间：无网络无法获取作业时间</p>                                                                             |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)  | DAJC-7M13167~173-2024 | 2024-06-02 | 合格             |  <p>经度：网络获取失败<br/>纬度：网络获取失败<br/>地址：无打开手机GPS<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：网络获取失败<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：网络获取失败</p>      |  |
|  | 陕西益东矿业(煤矿在用主排水泵7M13)      | DAJC-7M13176~178-2024 | 2024-07-12 | 综合判定该泵房3台水泵合格。 |  <p>经度：网络获取失败<br/>纬度：网络获取失败<br/>地址：请打开手机GPS<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：网络获取失败<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：陕西益东矿业有限公司</p> |  |

|  |                          |                   |            |               |                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29027-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该带式输送机合格。 |  <p>经度: 106.152555<br/>纬度: 27.422703<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县凤岩村<br/>时间: 2024-05-11 16:02:34<br/>海拔: 1187.3米</p> |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29028-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该带式输送机合格。 |  <p>经度: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败</p>                                        |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29029-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该带式输送机合格。 |  <p>经度: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p>                        |  |

|  |                          |                   |            |               |                                                                                       |  |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29030-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该带式输送机合格。 |     |  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29031-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该带式输送机合格。 |   |  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29032-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该带式输送机合格。 |  |  |  |

|  |                                 |                   |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 陕西益东矿业<br>(矿用无轨胶轮车7M30)         | DAJC-7M30142-2024 | 2024-07-05 | 综合判定<br>该无轨胶<br>轮车合<br>格。 |  <p>经度: 110.001280<br/>纬度: 39.205776<br/>地址: 陕西省榆林市神木市小呼线<br/>牛定壕<br/>时间: 2024-06-15 15:15:25<br/>海拔: 1225.3米<br/>天气: 20~31℃ 东风</p>                           |  |  |
|  | 陕西益东矿业<br>(矿用无轨胶轮车7M30)         | DAJC-7M30143-2024 | 2024-07-05 | 综合判定<br>该无轨胶<br>轮车合<br>格。 |  <p>经度: 110.001295<br/>纬度: 39.205766<br/>地址: 陕西省榆林市神木市小呼线<br/>益东矿业有限公司<br/>时间: 2024-06-15 18:34:07<br/>海拔: 1225.1米<br/>天气: 20~31℃ 东风<br/>备注: 陕西益东矿业有限公司</p> |  |  |
|  | 贵州林华矿业有<br>限公司(煤矿在<br>用单轨吊7M50) | DAJC-7M50046-2024 | 2024-06-02 | 综合判定<br>该单轨吊<br>车合格。      |  <p>经度: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 煤矿井口位置发现<br/>时间: 网络获取失败</p>                                                                                          |  |  |

|  |                          |                   |            |              |                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿在用单轨吊7M50)  | DAJC-7M50047-2024 | 2024-06-02 | 综合判定该单轨吊车合格。 |  <p>经度: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败</p>                                                  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75001-2024 | 2024-06-02 | 合格           |  <p>经度: 106.138472<br/>纬度: 27.413702<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道官沙井<br/>时间: 2024-05-10 10:28:24<br/>海拔: 1197.2米</p>  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75002-2024 | 2024-06-02 | 合格           |  <p>经度: 106.138589<br/>纬度: 27.413972<br/>地址: 贵州省毕节市金沙县326国道官沙井<br/>时间: 2024-05-10 10:34:22<br/>海拔: 1201.4米</p> |  |

|  |                          |                   |            |    |                                                                                       |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75003-2024 | 2024-06-02 | 合格 |     |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75004-2024 | 2024-06-02 | 合格 |   |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75009-2024 | 2024-06-02 | 合格 |  |  |

|  |                          |                   |            |    |                                                                                                                                                                      |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75010-2024 | 2024-06-02 | 合格 |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p>    |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75011-2024 | 2024-06-02 | 合格 |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p>  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75012-2024 | 2024-06-02 | 合格 |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p> |  |

|  |                          |                   |            |                   |                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75013-2024 | 2024-06-02 | 除液压系统压力表准确度等级外，合格 |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p>                   |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75014-2024 | 2024-06-02 | 合格                |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p>                 |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75015-2024 | 2024-06-02 | 合格                |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败<br/>天气: 网络获取失败</p> |  |

|  |                          |                    |            |    |                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--------------------------|--------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 贵州林华矿业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75) | DAJC-7M75016-2024  | 2024-06-02 | 合格 |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p>   |  |  |
|  | 贵州林华矿业有限公司(潜水电泵7MA01)    | DAJC-7MA01012-2024 | 2024-06-02 | 合格 |  <p>经纬: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 请打开位置权限<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败</p> |  |  |