

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01053-2024	2024-08-01	综合判定该提升机合格。	 经纬: 115.285033 海拔: 42.145727 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 时间: 2024-08-01 08:23:34 海拔: 1088.6米 天气: 13°C 北风 备注: 24.5度	
2	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01061-2024	2024-08-24	综合判定: 合格。	 经纬: 115.285033 海拔: 42.145727 地址: 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 时间: 2024-08-24 10:55:00 海拔: 1088.6米 天气: 13°C 北风 备注: 24.5度	
3	赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F144739-2024	2024-08-04	合格	 经纬: 正在获取中 海拔: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 2024-08-04 08:10:44 海拔: 正在获取中 天气: 21°C 东南风 备注: 白音诺尔矿	

4	莱芜市垂阳铁矿有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23259-2024	2024-08-20	合格		
5	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23266-2024	2024-08-23	合格		266~271
6	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23272-2024	2024-08-23	合格		272~275

7	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23276-2024	2024-08-23	合格		276~281
8	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23282-2024	2024-08-23	合格		282~283
9	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23284-2024	2024-08-24	合格		284~286

10	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23287-2024	2024-08-24	合格	 经纬度 117.6451622 海拔 36.224666 地址 山东省济南市莱芜区 莱钢集团2005号平炉炼钢车间 时间 2024-08-24 11:36:12 海拔 36.22米 天气 36.22℃ 雷阵雨 备注 莱芜市上	287~289
11	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23290-2024	2024-08-24	合格	 经纬度 117.6451622 海拔 36.224666 地址 山东省济南市莱芜区 莱钢集团2005号平炉炼钢车间 时间 2024-08-24 10:35:12 海拔 36.22米 天气 36.22℃ 雷阵雨 备注 莱芜市上	
12	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23291-2024	2024-08-24	合格	 经纬度 117.6451622 海拔 36.224666 地址 山东省济南市莱芜区 莱钢集团2005号平炉炼钢车间 时间 2024-08-24 19:36:12 海拔 36.22米 天气 36.22℃ 雷阵雨 备注 莱芜市上	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61440-2024	2024-08-24	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 1#首绳：面积损失百分比为：2.63%（小于5%），为正常；	 经纬：112.075297 海拔：42.254765 地址：内蒙古自治区包头市固阳县 固阳县101国道南侧内蒙古乾金达矿业 时间：2024-08-24 05:38:29 海拔：0.0米 天气：22~26℃晴转雷	
14	山东黄金矿业(玲珑)有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78032-2024	2024-08-25	合格	 经纬：120.616274 海拔：27.891843 地址：山东省烟台市莱州市 莱州莱州街 时间：2024-08-25 11:31:54 海拔：92.2米 天气：29~30℃无风 备注：检测 2024-08-25	
15	乳山市金华矿业公司唐家沟矿区(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78034-2024	2024-08-22	合格	 经纬：121.53758 海拔：309.5483 地址：山东省威海市乳山市 乳山市唐家沟矿区 时间：2024-08-22 16:24:55 海拔：0.0米 天气：23~29℃无风 备注：检测 2024-08-22	

16	山东黄金矿业(玲珑)有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78035-2024	2024-08-26	合格	 现场拍照 设备ID: 2024082644 设备号: 3743782 地址: 山东省烟台市莱州市 黄城田矿 时间: 网络数据接入 海拔: 250.6米 天气: 23 ~ 28℃ 无风 备注: 2024-08-26		
17	山东黄金矿业(玲珑)有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78036-2024	2024-08-26	合格	 设备ID: 2024082644 设备号: 3743782 地址: 山东省烟台市莱州市 黄城田矿 时间: 2024-08-26 17:50:00 海拔: 0.0米 天气: 23 ~ 28℃ 无风 备注: 2024-08-26		
18	陕西中拓齐源建设有限公司正镶白旗分公司(矿用装载机7F89)	DAJC-7F89069-2024	2024-08-25	合格	 设备ID: 2024082544 设备号: 3743782 地址: 陕西省榆林市正镶白旗 中拓齐源建设有限公司 时间: 2024-08-25 17:50:00 海拔: 0.0米 天气: 23 ~ 28℃ 无风 备注: 2024-08-25		

19	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96218-2024	2024-08-14	合格	 经度: 116.238522 纬度: 35.081322 地址: 山东烟台市莱州市西 马山 时间: 2024-08-14 09:57:58 海拔: 238.0米 天气: 晴 29~32℃ 东南 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 公司品牌项目		
20	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96219-2024	2024-08-14	合格	 经度: 116.238522 纬度: 35.081322 地址: 山东烟台市莱州市西 马山 时间: 2024-08-14 09:57:58 海拔: 238.0米 天气: 晴 29~32℃ 东南 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 公司品牌项目		
21	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96220-2024	2024-08-14	合格	 经度: 116.238522 纬度: 35.081347 地址: 山东烟台市莱州市西 马山 时间: 2024-08-14 10:17:08 海拔: 238.0米 天气: 晴 29~32℃ 东南 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 公司品牌项目		

22	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96221-2024	2024-08-14	合格	 经纬度: 116.738738° 海拔: 35.031315 地址: 山东省泰安市岱岳市西 岳山 时间: 2024-08-14 10:26:00 海拔: 235.1米 天气: 晴, 22.1℃, 微风 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 司机: 张庆良		
23	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96222-2024	2024-08-14	合格	 经纬度: 116.738738° 海拔: 35.031315 地址: 山东省泰安市岱岳市西 岳山 时间: 2024-08-14 10:26:00 海拔: 235.1米 天气: 晴, 22.1℃, 微风 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 司机: 张庆良		
24	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96223-2024	2024-08-14	合格	 经纬度: 116.738738° 海拔: 35.031315 地址: 山东省泰安市岱岳市西 岳山 时间: 2024-08-14 10:26:00 海拔: 235.1米 天气: 晴, 22.1℃, 微风 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 司机: 张庆良		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96224-2024	2024-08-14	合格	 经纬: 116.738367 高程: 35.031268 地址: 山东省泰安市肥城市西马山 时间: 2024-08-14 10:50:35 海拔: 230.1米 天气: 晴 29℃ 微风 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 公司总经办记录	
26	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96225-2024	2024-08-14	合格	 经纬: 116.738367 高程: 35.031268 地址: 山东省泰安市肥城市西马山 时间: 2024-08-14 11:05:00 海拔: 230.1米 天气: 晴 29℃ 微风 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 公司总经办记录	
27	山东兴发建筑工程有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96226-2024	2024-08-14	合格	 经纬: 116.738367 高程: 35.031268 地址: 山东省泰安市肥城市西马山 时间: 2024-08-14 11:16:22 海拔: 230.1米 天气: 晴 29℃ 微风 备注: 山东兴发建筑工程有限公司 公司总经办记录	

28	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1065-2024	2024-08-02	除轴承温度外，其他所检项目合格。			
29	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1066-2024	2024-08-02	除轴承温度外，其他所检项目合格。			
30	正镶白旗瑞鑫矿业有限公司(矿用通风机7FA11)	DAJC-7FA1067-2024	2024-08-02	除轴承温度外，其他所检项目合格。			

31	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(矿用通风机 7FA11)	DAJC-7FA1068-2024	2024-08-25	合格。	 仁波 网络摄像机 经纬度 网络摄像机 地址 网络摄像机 品牌 网络摄像机 天气 网络摄像机 备注 网络摄像机		
32	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(矿用通风机 7FA11)	DAJC-7FA1069-2024	2024-08-25	合格。	 仁波 网络摄像机 经纬度 网络摄像机 地址 网络摄像机 品牌 网络摄像机 天气 网络摄像机 备注 网络摄像机		
33	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(矿用通风机 7FA11)	DAJC-7FA1070-2024	2024-08-25	合格。	 仁波 网络摄像机 经纬度 网络摄像机 地址 网络摄像机 品牌 网络摄像机 天气 网络摄像机 备注 网络摄像机		

34	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(矿用通风机 7FA11)	DAJC-7FA1071-2024	2024-08-25	合格。			
35	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(矿用通风机 7FA11)	DAJC-7FA1072-2024	2024-08-25	合格。			
36	正镶白旗乾金达 矿业有限责任公 司(矿用通风机 7FA11)	DAJC-7FA1073-2024	2024-08-25	合格。			