



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10270-2024	2024-08-23	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
2	徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10271-2024	2024-08-23	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
3	山东新巨龙能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10289-2024	2024-09-13	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
4	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10290-2024	2024-09-14	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			
5	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10291-2024	2024-09-13	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			
6	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10292-2024	2024-09-13	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
7	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10293-2024	2024-09-13	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			
8	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10294-2024	2024-09-13	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			
9	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10295-2024	2024-09-14	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
10	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10296-2024	2024-09-14	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷			
11	山东济矿鲁能煤 电股份有限公司 阳城分公司(高 压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18376~ 380-2024	2024-09-13	合格			
12	山东济矿鲁能煤 电股份有限公司 阳城分公司(煤 矿用带式输送机 7M29)	DAJC-7M29066-2024	2024-08-16	合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
13	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30297-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 正检：张峰涛 张峰涛 复核：张峰涛 张峰涛 地址：山东新巨龙 编址：张峰涛 张峰涛 时间：2024年9月13日 备注：张峰涛 张峰涛	
14	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30298-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 正检：张峰涛 张峰涛 复核：张峰涛 张峰涛 地址：山东新巨龙 编址：张峰涛 张峰涛 时间：2024年9月13日 备注：张峰涛 张峰涛	
15	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30299-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 正检：张峰涛 张峰涛 复核：张峰涛 张峰涛 地址：山东新巨龙 编址：张峰涛 张峰涛 时间：2024年9月13日 备注：张峰涛 张峰涛	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
16	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30300-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 正侧：漏油检测车 牌照：鲁G51888 地址：山东新巨龙能源有限公司 检测：山东新巨龙能源有限公司 备注：山东新巨龙能源有限公司	
17	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30301-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 正侧：漏油检测车 牌照：鲁G51888 地址：山东新巨龙能源有限公司 检测：山东新巨龙能源有限公司 备注：山东新巨龙能源有限公司	
18	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30302-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 牌照：鲁G51888 地址：山东新巨龙能源有限公司 检测：山东新巨龙能源有限公司 备注：山东新巨龙能源有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30303-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
20	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30304-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
21	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30305-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30306-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
23	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30307-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
24	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30308-2024	2024-09-13	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司（蓄电池式电机车7M34）	DAJC-7M34030-2024	2024-6-29	合格	 经纬度: 116.313726 纬度: 36.736583 地址: 山东省济宁市梁山县崔庄 时间: 2024-06-29 11:06:57 海拔: 39.9米 天气: 22.26°C 南风 备注: 阳城2号井	
26	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50064-2024	2024-07-18	综合判定该单轨吊车合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.18	
27	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50065-2024	2024-07-19	综合判定该单轨吊车合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.19	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
28	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50066-2024	2024-07-20	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.20	
29	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50067-2024	2024-07-20	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.20	
30	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50068-2024	2024-07-20	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.20	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
31	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50069-2024	2024-07-21	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.21	
32	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50070-2024	2024-07-21	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.21	
33	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50071-2024	2024-07-22	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.22	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
34	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50072-2024	2024-07-22	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.22	
35	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50073-2024	2024-07-24	综合判定该单轨吊车合格		 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.24	
36	山东新巨龙能源有限责任公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50087-2024	2024-09-14	综合判定该单轨吊车合格。		 经纬: 正在获取中。 纬度: 正在获取中。 地址: 正在获取中。 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中。 天气: 正在获取中。 备注: 新巨龙09.14	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
37	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50088-2024	2024-09-13	综合判定 该单轨吊 车合格。			
38	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50089-2024	2024-09-13	综合判定 该单轨吊 车合格。			
39	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50090-2024	2024-09-13	综合判定 该单轨吊 车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
40	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50091-2024	2024-09-13	综合判定 该单轨吊 车合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：新巨龙煤矿 2024.09.13	
41	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50092-2024	2024-09-14	综合判定 该单轨吊 车合格。	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：无法获取北京时间 海拔：正在获取中... 天气：正在获取中... 备注：新巨龙09.14	
42	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50093-2024	2024-09-14	综合判定 该单轨吊 车合格。	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：无法获取北京时间 海拔：正在获取中... 天气：正在获取中... 备注：新巨龙09.14	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
43	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50094-2024	2024-09-14	综合判定 该单轨吊 车合格。		
44	陕西煤业化工建 设(集团)有限 公司矿建二公司 (矿用挖掘机 7M60)	DAJC-7M60002-2024	2024-09-21	合格		
45	山东新巨龙能源 有限责任公司 (轮胎式防爆装 载机MA02)	DAJC-7MA02057-2024	2024-09-13	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
46	山东新巨龙能源 有限责任公司 (轮胎式防爆装 载机MA02)	DAJC-7MA02058-2024	2024-09-13	合格。	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.09.13	
47	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆柴 油机钢轮/齿轨 MA16)	DAJC-7MA16001-2024	2024-09-20	合格	 经纬: 115.883483 纬度: 35.282944 地址: 山东省菏泽市巨野县兴 龙街1号龙樾集站 时间: 2024-09-20 15:55:43 天气: 🌤️ 33 ~ 31℃ 西北风 备注: 新巨龙能源有限公司	
48	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆柴 油机钢轮/齿轨 MA16)	DAJC-7MA16002-2024	2024-09-20	合格	 经纬: 115.883452 纬度: 35.282951 地址: 山东省菏泽市巨野县兴 龙街1号龙樾集站 时间: 2024-09-20 15:31:55 天气: 🌤️ 33 ~ 31℃ 西北风 备注: 新巨龙能源有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆柴 油机钢轮/齿轨 MA16)	DAJC-7MA16003-2024	2024-09-20	合格	 经度: 115.883479 纬度: 35.282936 地址: 山东省菏泽市巨野县兴 龙街1号龙堽集站 时间: 2024-09-20 16:32:36 天气: 🌤️ 33 ~ 31°C 西北风 备注: 新巨龙能源有限公司	
50	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆柴 油机钢轮/齿轨 MA16)	DAJC-7MA16004-2024	2024-09-20	合格	 经度: 115.883381 纬度: 35.282902 地址: 山东省菏泽市巨野县兴 龙街1号龙堽集站 时间: 2024-09-20 17:29:00 天气: 🌤️ 33 ~ 31°C 西北风 备注: 新巨龙能源有限公司	
51	内蒙古鲁新能源 开发有限责任公 司(罐笼安全检 测7M05)	DAJC-7M05005-2024- A1	2024-06-22	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 鲁新矿业2024.06.22	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
52	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司（罐笼安全检测7M05）	DAJC-7M05006-2024-A1	2024-06-22	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 鲁新煤业2024.06.22	
53	山东新陶阳矿业有限责任公司（煤矿在用安全监控系统131）	DAJC-131009-2024	2024-08-14	所检项目合格	 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 新陶阳2024.08.14  经度: 116.645049 纬度: 36.228948 地址: 山东省泰安市肥城市益民路 鲁安能源新陶阳矿业公司 时间: 2024-08-14 13:50:04 天气: 33-32℃ 东风 备注: 新陶阳	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
54	山东李楼煤业有限公司（煤矿在用安全监控系统131）	DAJC-131012-2024	2024-09-05	所检项目合格	 经度: 115.965868 纬度: 35.6442467 地址: 山东省菏泽市鄄城县 潘渡镇 山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-09-05 11:51:43 海拔: 57.6米 天气: 🌤️ 28℃ 31% 微风 备注: 李楼	