

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04112-2024	2024-07-14	综合判定该防坠器合格。		
2	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05106-2024	2024-06-06	合格	 <p> 经度: 113.425878 纬度: 33.322735 地址: 河南省平顶山市舞钢市 钢铁路107号安钢集团舞阳矿业 有限责任公司 时间: 2024-06-06 09:33:23 海拔: 0.0米 天气: 26-31℃ 东风4级 备注: </p>	
3	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05107-2024	2024-06-06	合格	 <p> 经度: 113.494139 纬度: 33.371914 地址: 河南省平顶山市舞钢市 深沈路刘程庄 时间: 2024-06-06 10:32:29 海拔: 0.0米 天气: 26-31℃ 东风4级 备注: </p>	

4	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10222-2024	2024-05-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经纬度 网络获取失败 纬度 网络获取失败 经度 网络获取失败 地址 网络获取失败 时间 网络获取失败 海拔 网络获取失败 天气 网络获取失败 备注 紫金矿业</p>		
5	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10223-2024	2024-05-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经纬度 125.826018 纬度 50.232224 地址 黑龙江省哈尔滨市 市山 时间 2024-05-15 15:25:08 海拔 525.5米 天气 15-18℃ 晴 备注 紫金矿业</p>		
6	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10224-2024	2024-05-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经纬度 125.831453 纬度 50.232773 地址 黑龙江省哈尔滨市 市山 时间 2024-05-16 09:58:16 海拔 526.2米 天气 15-24℃ 晴 备注 紫金矿业</p>		

7	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10225-2024	2024-05-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>探伤号: 125880955 探伤员: 20222755 地址: 黑龙江省哈尔滨市 单位: 紫金矿业 时间: 2024-05-16 10:30:00 海拔: 500米 天气: 19-24℃ 晴 备注: 紫金矿业</p>		
8	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10356-2024	2024-07-14	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>探伤号: 107408E42 探伤员: 27072031 地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州 单位: 金诚信 时间: 2024-07-14 11:43:03 海拔: 1249.8米 天气: 26℃ 晴 备注: 金诚信</p>		
9	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10357-2024	2024-07-14	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>探伤号: 107408E26 探伤员: 27072031 地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州 单位: 金诚信 时间: 2024-07-14 09:53:40 海拔: 1243.8米 天气: 24℃ 晴 备注: 金诚信</p>		

10	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10358-2024	2024-07-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>探度: 107.420720 探厚: 27.080925 地址: 贵州省安顺市西秀区黄果树镇 井口01 日期: 2024-07-15 10:43:4 海拔: 1031.3米 天气: 27°C 晴 备注: 金诚信</p>		
11	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10359-2024	2024-07-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>探度: 107.420315 探厚: 27.08104 地址: 贵州省安顺市西秀区黄果树镇 井口01 日期: 2024-07-15 10:08 海拔: 1031.3米 天气: 27°C 晴 备注: 金诚信</p>		
12	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10360-2024	2024-07-20	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>探度: 107.420804 探厚: 27.080972 地址: 贵州省安顺市西秀区黄果树镇 井口01 日期: 2024-07-20 10:02:08 海拔: 1035.5米 天气: 24°C 晴 备注: 金诚信</p>		

13	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10361-2024	2024-07-20	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>杯号: 107421624 杯号: 27081398 地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安 县高凉井 日期: 2024-07-20 09:46:42 海拔: 1049.4米 天气: 24.0 雾 备注: 金诚信</p>		
14	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12089-2024	2024-03-17	综合判定该主排水系统合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 平安二矿</p>		
15	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13429~432-2024	2024-03-17	综合判定该泵房4台水泵均合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 平安二矿</p>		

16	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151199~1200-2024	2024-07-24	合格	 <p>经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 沙坝土矿2024.07.24</p>
17	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161454~1455-2024	2024-07-20	合格	 <p>经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 正在获取中... 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 瓮安分公司2024.07.20</p>
18	华润水泥(合浦)有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32220-2024	2024-07-17	综合判定该矿用自卸汽车合格。	 <p>经度: 109.573059 纬度: 21.20731 地址: 广西北海市合浦县 华润水泥(合浦)有限公司 时间: 2024-07-17 13:20:47 海拔: 52.0米 天气: 29°C 晴 备注: 华润水泥</p>

19	华润水泥（合浦）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32221-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。			
20	华润水泥（合浦）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32222-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。			
21	华润水泥（合浦）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32223-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。			

22	华润水泥（合浦）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32224-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。	
23	华润水泥（合浦）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32225-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。	
24	华润水泥（合浦）有限公司 (矿用自卸汽车 7F32)	DAJC-7F32226-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自 卸汽车合 格。	

25	华润水泥（合浦）有限公司 （矿用自卸汽车7F32）	DAJC-7F32227-2024	2024-07-17	综合判定 该矿用自卸汽车合格。		 <p> 经纬：正在加载中... 名称：正在加载中... 地址：正在加载中... 日期：2024-07-18 15:09:09 海拔：正在加载中... 天气：20°C 东北风 备注：华润水泥 </p>		
26	华润水泥（合浦）有限公司 （金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50）	DAJC-7F50029-2024	2024-07-17	综合判定 该空气压缩机合格。		 <p> 经纬：109.572303 名称：20240817 地址：广西壮族自治区梧州市合浦县华新镇 华润水泥（合浦）有限公司 日期：2024-07-17 08:41:45 海拔：12.4米 天气：28°C 东北风 备注：华润水泥 </p>		
27	山东五彩龙投资有限公司（钢丝绳（缆）在线无损检测7F61）	DAJC-7F61410~413-2024	2024-07-11	所检钢丝绳符合 MT/T970-2005的要求		 <p> 2024年7月11日 9时44分 120.70597,37.324546 中国山东省烟台市栖霞市西城镇G206(威汕线) 王甲里 </p>		

28	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12024-2024	2024-03-17	合格。		 <p>经度: 106.817492 纬度: 27.057790 地址: 贵州省贵阳市开阳县上河 时间: 2024-03-17 10:33:19 海拔: 1082.8 米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿</p>		
----	--------------------------------------	--------------------	------------	-----	--	--	--	--