序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F01)	DAJC-7F03091-2022	2022-9-2	综合判定该提升机合格		
2	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04181-2022	2022-9-2	合格		
3	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05127-2022	2022-9-2	综合判定该防坠器合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10468-2022	2022-9-20	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		/
5	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10469-2022	2022-9-20	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		
6	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10470-2022	2022-9-21	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10471-2022	2022-9-21	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		
8	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10472-2022	2022-9-21	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		
9	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10）	DAJC-7F10473-2022	2022-9-21	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	新疆大明矿业集团股份有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10474-2022	2022-9-22	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		
11	新疆大明矿业集团股份有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10475-2022	2022-9-22	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		
12	河南赢创矿山工程有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10476-2022	2022-9-24	所检工件经超声波探伤未发现超过φ2mm当量平底孔缺陷		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	新疆宝地工程建设有限公司(潜水电泵7F28)	DAJC-7F28028~029-2022	2022-10-10	合格		
14	新疆宝地工程建设有限公司(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50049-2022	2022-10-10	综合判定该空气压缩机合格		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
15	新疆宝地工程建设有限公司(金属非金属矿山移动式空气压缩机7F50)	DAJC-7F50050-2022	2022-10-10	综合判定该空气压缩机合格		/
16	新疆远顺运输有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96022-2022	2022-9-27	合格		
17	新疆远顺运输有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96023-2022	2022-9-27	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
18	新疆远顺运输有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96024-2022	2022-9-27	合格		
19	新疆远顺运输有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96025-2022	2022-9-27	合格		/
20	新疆远顺运输有限公司(非公路机械传动宽体自卸车7F96)	DAJC-7F96026-2022	2022-9-27	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
21	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属地下矿山通风系统检测107）	DAJC-107078-2022	2022-9-19	1.矿井总风量:93.8m3/s 2.矿井通风阻力;1060.8Pa	 	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	新疆大明矿业集团股份有限公司（金属非金属矿山在用主通风机108）	DAJC-108202-2022	2022-9-20	综合判定合格	 	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
23	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108207-2022	2022-9-30	综合判定合格		
24	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108208-2022	2022-9-30	综合判定合格		
25	山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108209-2022	2022-9-30	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
26	新疆大明矿业集团股份有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130092-2022	2022-9-22	合格		
27	新疆大明矿业集团股份有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130093-2022	2022-9-22	合格		
28	新疆大明矿业集团股份有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130094-2022	2022-9-22	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
29	新疆大明矿业集团股份有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130095-2022	2022-9-22	合格		
30	新疆大明矿业集团股份有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130096-2022	2022-9-22	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
31	新疆大明矿业集团股份有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130097-2022	2022-9-22	合格	 	