序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	江苏泰宇矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10004-2024	2024-01-11	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
2	济宁矿业集团有限公司安居煤矿（煤矿用带式输送机7M29）	DAJC-7M29001-2024	2024-01-08	综合判定该带式输送机合格。		
3	济宁矿业集团有限公司安居煤矿（煤矿用带式输送机7M29）	DAJC-7M29002-2024	2024-01-08	综合判定该带式输送机合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30001-2024	2024-01-06	合格。		
5	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30002-2024	2024-01-06	合格。		
6	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30003-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30004-2024	2024-01-06	合格。		
8	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30005-2024	2024-01-06	合格。		
9	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30006-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30007-2024	2024-01-06	合格。		
11	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30008-2024	2024-01-06	合格。		
12	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30009-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30010-2024	2024-01-06	合格。		
14	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30011-2024	2024-01-06	合格。		
15	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30012-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30013-2024	2024-01-06	合格。		
17	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30014-2024	2024-01-06	合格。		
18	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30015-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30016-2024	2024-01-06	合格。		
20	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30017-2024	2024-01-06	合格。		
21	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30018-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30019-2024	2024-01-06	合格。		
23	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30020-2024	2024-01-06	合格。		
24	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30021-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30022-2024	2024-01-06	合格。		
26	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30023-2024	2024-01-06	合格。		
27	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30024-2024	2024-01-06	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30025-2024	2024-01-06	合格。		
29	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30026-2024	2024-01-06	合格。		
30	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30027-2024	2024-01-07	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
31	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30028-2024	2024-01-07	合格。		
32	山东新巨龙能源有限责任公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30061-2024	2024-01-08	综合判定该无轨胶轮车合格。		
33	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30083-2024	2024-01-12	综合判定该无轨胶轮车合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
34	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30084-2024	2024-01-12	综合判定该无轨胶轮车合格		
35	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30085-2024	2024-01-12	综合判定该无轨胶轮车合格		
36	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30086-2024	2024-01-12	综合判定该无轨胶轮车合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30087-2024	2024-01-12	综合判定该无轨胶轮车合格		
38	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30088-2024	2024-01-12	综合判定该无轨胶轮车合格		
39	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50016-2024	2024-01-06	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
40	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50017-2024	2024-01-06	合格		
41	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50019-2024	2024-01-12	综合判定该单轨吊车合格。		
42	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50020-2024	2024-01-14	综合判定该单轨吊车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
43	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50021-2024	2024-02-26	综合判定该单轨吊车合格。		
44	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司（隔绝式压缩氧气自救器7M77）	DAJC-7M772909～3120-2024	2024-01-24	合格		
45	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司（隔绝式压缩氧气自救器7M77）	DAJC-7M773121～3331-2024	2024-01-25	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
46	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司（隔绝式压缩氧气自救器7M77）	DAJC-7M773332～3548-2024	2024-01-26	合格		
47	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02001-2024	2024-01-06	合格		
48	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02002-2024	2024-01-06	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02003-2024	2024-01-06	合格		
50	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02004-2024	2024-01-06	合格		
51	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02005-2024	2024-01-06	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
52	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02006-2024	2024-01-06	合格		
53	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02007-2024	2024-01-07	合格		
54	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02008-2024	2024-01-07	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
55	陕西中太能源有限公司（轮胎式防爆装载机MA02）	DAJC-7MA02009-2024	2024-01-07	合格		
56	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02012-2023-A1	2023-08-11	综合判定合格。		
57	梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用摩擦式提升机系统7M02)	DAJC-7M02013-2023	2023-12-08	综合判定该提升机合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
58	梁宝寺能源有限责任公司（煤矿在用主排水泵7M13）	DAJC-7M13159～162-2023-A1	2023-05-15	所检4台水泵均合格。		
59	梁宝寺能源有限责任公司（煤矿在用主排水泵7M13）	DAJC-7M13163～166-2023-A1	2023-05-15	所检4台水泵均合格。		
60	梁宝寺能源有限责任公司（煤矿在用主排水泵7M13）	DAJC-7M13167～171-2023-A1	2023-05-15	所检5台水泵均合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10301-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
62	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10302-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
63	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10303-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
64	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10304-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
65	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10305-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
66	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10306-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
67	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10307-2023	2023-12-27	所检1#～2#工件中，1#工件暴露部位经超声波探伤发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷，其余工件未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
68	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10308-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
69	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10309-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
70	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10310-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
71	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10311-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
72	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10312-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
73	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10313-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
74	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10314-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
75	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10315-2023	2023-12-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
76	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10316-2023	2023-12-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
77	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10317-2023	2023-12-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
78	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10318-2023	2023-12-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
79	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10319-2023	2023-12-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
80	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10320-2023	2023-12-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/
81	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10321-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
82	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10322-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
83	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10323-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
84	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10324-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
85	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10325-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
86	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10326-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
87	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10327-2023	2023-12-31	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
88	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10012-2024	2024-01-01	所检1#～7#工件中，2#工件暴露部位经超声波探伤发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷，其余工件未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
89	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10013-2024	2024-01-01	所检1#～7#工件中，2#工件暴露部位经超声波探伤发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷，其余工件未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
90	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10014-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
91	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10015-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
92	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10016-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
93	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10017-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
94	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10018-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
95	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10019-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
96	国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10020-2024	2024-01-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
97	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿（煤矿在用空气压缩机7M11	DAJC-7M11178-2023	2023-12-24	合格		
98	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿（煤矿在用空气压缩机7M11	DAJC-7M11179-2023	2023-12-24	合格		
99	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿（煤矿在用空气压缩机7M11）	DAJC-7M11181-2023	2023-12-24	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
100	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司（煤矿用带式输送机7M29）	DAJC-7M29003-2024	2024-01-28	综合判定该带式输送机合格。		
101	济宁矿业集团有限公司安居煤矿（矿用电力电缆7M16）	DAJC-7M16084～085-2024	2024-01-10	合格		
102	济宁矿业集团有限公司安居煤矿（矿用电力电缆7M16）	DAJC-7M16092～114-2024	2024-01-10	合格		

101	山西晋煤集团泽州天安壁盈煤业有限公司（煤矿在用安全监控系统131）	DAJC-131004-2024	2024-01-06	所检项目合格