


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东新矿赵官能源有限责任公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102049-2022	2022-07-15	合格	 <p>经度: 116.83117 纬度: 36.512275 地址: 山东省济宁市兖州区 山东新矿赵官能源有限公司 时间: 2022-07-15 09:13:02</p>	
2	山东新矿赵官能源有限责任公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102053-2022	2022-08-15	合格	 <p>经度: 116.83117 纬度: 36.512275 地址: 山东省济宁市兖州区 山东新矿赵官能源有限公司 时间: 2022-08-15 13:00:01 天气: 晴 备注: 电管组 刘明 刘明</p>	
3	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102057-2022	2022-09-18	合格	 <p>经度: 111.381513 纬度: 36.232466 地址: 山西省大同市平鲁区 时间: 2022-09-18 09:52:23 海拔: 1247.8米 天气: 天气晴朗 备注: 刘子均 刘子均</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102058-2022	2022-09-19	合格	 <p> 经度: 111.381774 纬度: 36.233392 地址: 山西省临汾市侯马市 时间: 2022-09-19 13:55:34 海拔: 1259.6米 天气: 天气数据失败 备注: 新子沟煤矿2号主通风机 </p>	
5	山东新陶阳矿业有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131011-2022	2022-09-05	所检项目合格	 <p> 经度: 115.49000 纬度: 36.22906 地址: 山东省泰安市肥城市民权路 时间: 2022-09-05 10:26:26 海拔: 0.0米 天气: 24~30℃ 东风 备注: 新陶阳煤矿安全监控系统年度检验 </p>	