

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	崇信县百贯沟煤业有限公司（潜水电泵MA01）	DAJC-7MA01001~004	2024-02-06	所检项目合格。		 现场拍照 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败	
2	永煤集团新桥煤矿（煤矿在用单轨吊车7M50）	DAJC-7M50014-2024	2024-02-06	综合判定该单轨吊车合格		 不行车 行车 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中...	
3	山西高河能源有限公司（煤矿在用单轨吊车7M50）	DAJC-7M50015-2024	2024-02-05	综合判定该单轨吊车合格		 时间：于网络于凌晨获取北京时间	

4	河南省正龙煤业城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50005-2024	2024-02-01	综合判定该单轨吊车合格	 现场拍照 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 备注: 请重试		
5	河南省正龙煤业城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50006-2024	2024-02-01	综合判定该单轨吊车合格。	 现场拍照 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败		
6	永煤集团新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50007-2024	2024-02-06	综合判定该单轨吊车合格	 现场拍照 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败		

7	永煤集团新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50008-2024	2024-02-06	综合判定 该单轨吊车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
8	永煤集团新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50009-2024	2024-02-06	综合判定 该单轨吊车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
9	永煤集团新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50010-2024	2024-02-06	综合判定 该单轨吊车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		

10	永煤集团新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50011-2024	2024-02-06	综合判定该单轨吊车合格			
11	永煤集团新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50012-2024	2024-02-06	综合判定该单轨吊车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败		
12	山西忻州神达晋保煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30077-2024	2024-02-05	综合判定该无轨胶轮车合格	 经度: 111.127797 纬度: 38.752702 坐标: GCJ02坐标系 地址: 山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间: 2024-01-24 12:08:01		

13	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30078-2024	2024-02-05	综合判定 该无轨胶轮车合格	 经纬度: 111.127786 纬度: 38.753672 坐标: GCJ02坐标系 地址: 山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间: 2024-01-24 10:12:55		
14	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30079-2024	2024-02-05	综合判定 该无轨胶轮车合格	 经纬度: 111.127865 纬度: 38.753057 坐标: GCJ02坐标系 地址: 山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间: 2024-01-24 13:36:41		
15	准格尔旗荣祥煤焦化公司山不拉煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13001~002-2024	2024-02-03	检验项目 结论: 合格			

16	永煤集团新桥煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10005-2024	2024-02-06	合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	
17	永煤集团新桥煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10006-2024	2024-02-06	合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中...	
18	永煤集团新桥煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10007-2024	2024-02-06	合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败	

19	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10008-2024	2024-02-06	检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度：113.511614 纬度：37.274842 坐标：GCJ02坐标系 地址：山西省晋中市和顺县益德煤业 时间：2024-01-29 16:07:19	
20	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10009-2024	2024-02-06	检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 经度：113.511516 纬度：37.274828 坐标：GCJ02坐标系 地址：山西省晋中市和顺县益德煤业 时间：2024-01-30 09:15:23	
21	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10010-2024	2024-02-06	检验结论：所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 经度：113.511557 纬度：37.274860 坐标：GCJ02坐标系 地址：山西省晋中市和顺县益德煤业 时间：2024-01-29 16:04:11	

22	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10011-2024	2024-02-06	检验结论：所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 经度：113.511670 纬度：37.274865 坐标：GCJ02坐标系 地址：山西省晋中市和顺县益德煤业 时间：2024-01-30 10:19:13	
23	崇信县百贯沟煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07001-2024	2024-02-02	所检项目合格。	 位置：煤矿井下 名称：架空乘人装置 地址：山西省晋中市和顺县百贯沟煤矿 时间：2024-02-02 10:19:13 备注：在制取厚上	
24	河南永华能源有限公司嵩山煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10023-2024	2024-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 位置：12.879157 高度：30.557157 地址：河南省洛阳市偃师区岗坡村 时间：2024-02-24 12:17:41 海拔：812.2米 天气：2°C 阴转雨 微风 备注：嵩山煤矿	

25	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10024-2024	2024-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 112.670154 高程: 54.557162 地址: 河南省郑州市经开区南四环 时间: 2024-02-24 12:46:32 海拔: 537.3米 天气: -2°C 西南风 多云 备注: 嵩山煤矿	
26	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10025-2024	2024-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 112.670947 高程: 54.557228 地址: 河南省郑州市经开区南四环 时间: 2024-02-24 13:06:31 海拔: 511.5米 天气: -2°C 西南风 多云 备注: 嵩山煤矿	
27	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10026-2024	2024-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经纬: 112.670062 高程: 54.557043 地址: 河南省郑州市经开区南四环 时间: 2024-02-24 13:26:44 海拔: 511.5米 天气: -2°C 西南风 多云 备注: 嵩山煤矿	

28	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10027-2024	2024-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 探伤：12.25.2024 探伤：54.54.2024 地址：河南省郑州市二七区城隍庙 时间：2024.02.24 13:53:21 海拔：80.00m 天气：-2℃ 无风 多云 备注：禁止明火		
29	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10028-2024	2024-02-24	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 探伤：12.25.2024 探伤：54.54.2024 地址：河南省郑州市二七区城隍庙 时间：2024.02.24 14:08:25 海拔：80.00m 天气：-2℃ 无风 多云 备注：禁止明火		
30	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10029-2024	2024-02-25	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 探伤：12.25.2024 探伤：54.54.2024 地址：河南省郑州市二七区城隍庙 时间：2024.02.25 14:08:25 海拔：80.00m 天气：-2℃ 无风 多云 备注：禁止明火		

31	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10030-2024	2024-02-25	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
32	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10031-2024	2024-02-25	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
33	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10032-2024	2024-02-26	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

34	河南永华能源有限公司嵩山煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10033-2024	2024-02-26	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 现场拍照 时间：2024年2月26日 地点：河南永华能源有限公司嵩山煤矿 设备：矿用机械部件 检测：超声波探伤 记录：王小明	
----	------------------------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---	--

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
35	永煤集团股份有限公司新桥煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50013-2024	2024-02-04	综合判定该单轨吊车合格		 现场拍照 说明：该设备为永煤集团新桥煤矿在用单轨吊车，型号为7M50，经检测合格。	
36	河南龙宇能源股份有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50018-2024	2024-02-01	综合判定该单轨吊车合格。		 现场拍照 说明：该设备为河南龙宇能源股份有限公司在用单轨吊车，型号为7M50，经检测合格。	