

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107001-2024	2024-01-09~ 2024-01-10	/		
2	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108001-2024	2024-01-09	综合判定合格		
3	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108002-2024	2024-01-09	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
4	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108003-2024	2024-01-09	综合判定合格			
5	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108004-2024	2024-01-10	综合判定合格			
6	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108005-2024	2024-01-10	综合判定合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
7	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109001-2024	2024-01-09~ 2024-01-10	综合指标判定：合格		 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：三山岛金矿	
8	辽宁连山铝业(集团)上兰采矿有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111)	DAJC-111003-2024	2024-01-19	所检项目合格		 经纬：120.590171 纬度：40.864802 地址：辽宁省葫芦岛市连山区仁兰线门前沟 时间：2024-01-19 09:58:46 海拔：-9.4米 天气：-7~-3℃ 北风 备注：辽宁连山铝业(集团)上兰采矿有限公司	
9	辽宁连山铝业(集团)上兰采矿有限公司(人员定位系统7F78)	DAJC-7F78002-2024	2024-01-19	合格		 经纬：120.596240 纬度：40.866590 地址：辽宁省葫芦岛市连山区广安线上游 时间：网络获取失败 海拔：50.9米 天气：-3~-2℃ 北风 备注：辽宁连山铝业(集团)上兰采矿有限公司	