

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425013-2024	2024/4/3	除电动机绕组冷态绝缘电阻、通风机叶轮间隙外,所检项目合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.03 10:38	
2	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425014-2024	2024/4/3	除电动机绕组冷态绝缘电阻、通风机叶轮间隙外,所检项目合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.03 09:58	
3	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425015-2024	2024/4/3	除电动机绕组冷态绝缘电阻、通风机叶轮间隙外,所检项目合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.03 10:01	
4	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425016-2024	2024/4/3	除电动机绕组冷态绝缘电阻、通风机叶轮间隙外,所检项目合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.03 10:38	

5	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13040-2024	2024/4/2	所检项目合格	 结论: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 未打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.02 08:33	
6	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13041-2024	2024/4/2	所检项目合格	 结论: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 未打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.02 08:41	
7	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13042-2024	2024/4/2	所检项目合格	 结论: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 未打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.02 08:48	
8	府谷县瑞泰煤矿 (普通合伙) (煤矿在用主排水系统(主排水泵) A4M13)	DAJC-A4M13043-2024	2024/4/2	所检项目合格	 结论: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 未打开位置权限 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 瑞泰煤矿 2024.04.02 09:11	

7	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30058-2024	2024-04-08	所检项目合格	 设备: 正在使用中 检测: 正在使用中 地点: 正在使用中 时间: 2024-04-08 15:31:28 备注: 检测合格		
8	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30059-2024	2024-04-08	所检项目合格	 设备: 正在使用中 检测: 正在使用中 地点: 正在使用中 时间: 2024-04-08 14:52:10 备注: 检测合格		
9	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30060-2024	2024-04-08	所检项目合格	 设备: 正在使用中 检测: 正在使用中 地点: 正在使用中 时间: 2024-04-08 14:35:26 备注: 检测合格		
10	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30061-2024	2024-04-08	所检项目合格	 设备: 116.862282 检测: 30.492531 地点: 山西省鄂尔多斯市东胜区 街88号天地煤机 时间: 2024-04-08 10:42:15 备注: 检测合格		

11	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30062-2024	2024-04-08	所检项目合格	 经度: 115°56'21.57" 纬度: 45°49'46.1" 地址: 山东省济宁市兖州区兴安街88号太钢大厦 时间: 2024-04-08 09:07:15 备注: 兴路佳美		
12	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30063-2024	2024-04-08	所检项目合格	 经度: 115°54'38.94" 纬度: 35°27'14" 地址: 山东省济宁市兖州区兴安街88号太钢大厦 时间: 2024-04-08 12:54:27 备注: 兴路佳美		
13	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30064-2024	2024-04-15	所检项目合格	 经度: 116°38'15.11" 纬度: 35°22'28.1" 地址: 山东省济宁市兖州区兴安街88号太钢大厦 时间: 2024-04-15 08:12:16 备注: 兴路佳美		
14	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30065-2024	2024-04-15	所检项目合格	 经度: 116°37'42.1" 纬度: 35°22'28.1" 地址: 山东省济宁市兖州区兴安街88号太钢大厦 时间: 2024-04-15 08:54:12 备注: 兴路佳美		

15	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30066-2024	2024-04-15	所检项目合格	 经纬: 116°37'25" 高程: 33°22'53" 地址: 山东省济宁市任城区黄屯镇 井: 2024-04-15 10:11:56 备注: 2 4M	
16	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司(矿用无轨胶轮车 A4M30)	DAJC-A4M30067-2024	2024/4/15	所检项目合格	 经纬: 116°37'30" 高程: 33°22'53" 地址: 山东省济宁市任城区黄屯镇 井: 2024-04-15 10:20:42 备注: 2 4M	
17	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿(普通合伙)(矿用带式输送机(无损检测) A4M10)	DAJC-A4M10023-2024	2024/4/1	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 经纬: 同能获取失败 高程: 同能获取失败 地址: 未打开位置校验 井深: 同能获取失败 海拔: 同能获取失败 天气: 同能获取失败 备注: 崔家沟煤矿 2024-04-1 09:25	
18	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿(普通合伙)(矿用带式输送机(无损检测) A4M10)	DAJC-A4M10024-2024	2024/4/1	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 经纬: 同能获取失败 高程: 同能获取失败 地址: 未打开位置校验 井深: 同能获取失败 海拔: 同能获取失败 天气: 同能获取失败 备注: 崔家沟煤矿 2024-04-1 09:00	

19	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿（普通合伙）（矿用带式输送机（无损检测）A4M10）	DAJC-A4M10025-2024	2024/4/1	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 结果：网络联取失败 精度：网络联取失败 地址：渣打银行总行 时间：网络联取失败 精度：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：崔家沟煤矿 2024.04.1 09:48	
20	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿（普通合伙）（矿用带式输送机（无损检测）A4M10）	DAJC-A4M10026-2024	2024/4/1	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 结果：网络联取失败 精度：网络联取失败 地址：渣打银行总行 时间：网络联取失败 精度：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：崔家沟煤矿 2024.04.1 10:33	
21	陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿（普通合伙）（矿用带式输送机（无损检测）A4M10）	DAJC-A4M10027-2024	2024/4/1	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 结果：网络联取失败 精度：网络联取失败 地址：渣打银行总行 时间：网络联取失败 精度：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：崔家沟煤矿 2024.04.1 10:11	
22	府谷县瑞泰煤矿（普通合伙）（煤矿在用主排水系统A4M12）	DAJC-A4M12011-2024	2024/4/2	所检项目合格	 结果：网络联取失败 精度：网络联取失败 地址：渣打银行总行 时间：网络联取失败 精度：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：瑞泰煤矿 2024.04.02 09:51	