

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 | 备注 |
|----|--------------------------------|------------------|------------|--------|---|----|
| 1 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107) | DAJC-107015-2024 | 2024-03-05 | / |  <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 马路坪</p> | |
| 2 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107) | DAJC-107022-2024 | 2024-03-11 | / |  <p>经度: 106.815896 纬度: 27.082611 地址: null 时间: 网络获取失败 海拔: 1039.5米 天气: 网络获取失败 备注: 月沙坝</p> | |
| 3 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108) | DAJC-108058-2024 | 2024-03-05 | 综合判定合格 |  <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 马路坪</p> | |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 | 备注 |
|----|------------------------------|------------------|------------|--------|--|----|
| 4 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108) | DAJC-108077-2024 | 2024-03-05 | 综合判定合格 |  <p>经理: 网络故障 安全员: 网络故障 技术员: 网络故障 操作工: 网络故障 调度员: 网络故障 值班长: 网络故障 备注: 网络故障</p> | |
| 5 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108) | DAJC-108090-2024 | 2024-03-11 | 综合判定合格 |  <p>经理: 网络故障 安全员: 网络故障 技术员: 正在检修中 操作工: 网络故障 调度员: 网络故障 值班长: 网络故障 备注: 网络故障</p> | |
| 6 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属矿山在用主通风机108) | DAJC-108091-2024 | 2024-03-11 | 综合判定合格 |  <p>经理: 网络故障 安全员: 网络故障 技术员: 网络故障 操作工: 网络故障 调度员: 网络故障 值班长: 网络故障 备注: 网络故障</p> | |