


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M01006-2024	2024-4-16	综合判定该提升机合格	
2	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M10080~087-2024	2024-4-18	判定合格	
3	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M10093-2024	2024-4-27	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M11031~033-2024	2024-4-19	合格	
5	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M12019~020-2024	2024-4-10	合格	
6	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M12024~025-2024	2024-4-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M12026-2024	2024-4-22	合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.22 王家寨煤矿  经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.22 王家寨煤矿
8	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M13081~086-2024	2024-4-10	合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.10 保安煤矿  经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.10 保安煤矿
9	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M13109~110-2024	2024-4-15	合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 2024.04.15 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 04.15 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M13111~116-2024	2024-4-19	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿
11	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M13117~120-2024	2024-4-22	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.22 王家寨煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.22 王家寨煤矿
12	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M15034~035-2024	2024-4-17	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M15036~037-2024	2024-4-16	合格	 经纬：网络获取失败 精度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：网络获取失败 备注：2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经纬：网络获取失败 精度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：网络获取失败 备注：2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿
14	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M15038-2024	2024-4-18	合格	 经纬：网络获取失败 精度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经纬：网络获取失败 精度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿
15	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M15039~040-2024	2024-4-19	合格	 经纬：网络获取失败 精度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：网络获取失败 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经纬：网络获取失败 精度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：网络获取失败 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M16163~170-2024	2024-4-1	合格	 左图：106.562475 119.971599 内蒙古包头市东河区多美街 东河区海力财富集团石桥煤矿 海力财富集团石桥煤矿 时间：2024-04-01 09:50:16 右图：106.562475 119.971599 内蒙古包头市东河区多美街 东河区海力财富集团石桥煤矿 海力财富集团石桥煤矿 时间：2024-04-01 09:47:45
17	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M16171-2024	2024-4-18	合格	 经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.18 海力财富集团有限 公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
18	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M16172~181-2024	2024-4-18	合格	 经纬: 100.56777 海拔: 35903.025 地址: 陕西省西安市未央区 东三环北段中煤第五建设有限公司 第三工程处油房壕项目部 检测时间: 2024-04-18 10:17:19  经纬: 100.56777 海拔: 35903.025 地址: 陕西省西安市未央区 东三环北段中煤第五建设有限公司 第三工程处油房壕项目部 检测时间: 2024-04-18 10:25:33
19	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M16182~188-2024	2024-4-16	合格	 经纬: 113.25028 海拔: 127.6544 地址: 山西省晋中市榆次区 榆次区海力财富集团有限公司 石桥煤矿 检测时间: 2024-04-16 10:25:08  经纬: 113.25028 海拔: 127.6544 地址: 山西省晋中市榆次区 榆次区海力财富集团有限公司 石桥煤矿 检测时间: 2024-04-16 10:18:04
20	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M16189~190-2024	2024-4-17	合格	 经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.17 海力财富集团有 限公司石桥煤矿  经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.17 海力财富集团有 限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
21	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M16191~193-2024	2024-4-19	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿
22	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M17063~065-2024	2024-4-16	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿
23	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M18105~113-2024	2024-4-17	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
24	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M18114~122-2024	2024-4-19	合格	 位置：网络联采设备 状态：网络联采设备 地址：正在加载中 时间：网络联采设备 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿  位置：网络联采设备 状态：网络联采设备 地址：正在加载中 时间：网络联采设备 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿
25	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M18123-2024	2024-4-18	合格	 位置：网络联采设备 状态：网络联采设备 地址：正在加载中 时间：网络联采设备 备注：2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿  位置：网络联采设备 状态：网络联采设备 地址：正在加载中 时间：网络联采设备 备注：2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿
26	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M19089~092-2024	2024-4-17	合格	 位置：网络联采设备 状态：网络联采设备 地址：正在加载中 时间：网络联采设备 备注：2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿  位置：网络联采设备 状态：网络联采设备 地址：正在加载中 时间：网络联采设备 备注：2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
27	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M19093~097-2024	2024-4-16	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿
28	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M19098-2024	2024-4-18	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿
29	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M19099~103-2024	2024-4-19	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M20014-2024	2024-4-17	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.17 海力财富集团有限公司石桥煤矿
31	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M20015-2024	2024-4-16	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.16 海力财富集团有限公司石桥煤矿
32	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M20016-2024	2024-4-18	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
33	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M20017-2024	2024-4-19	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.19 海力财富集团有限公司石桥煤矿
34	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M21014-2024	2024-4-15	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 2024.04.15 海力财富集团有限公司石桥煤矿 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 2024.04.15 海力财富集团有限公司石桥煤矿
35	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M21015-2024	2024-4-18	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.04.18 海力财富集团有限公司石桥煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M35017-2024	2024-4-8	合格	
37	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M35018-2024	2024-4-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	山东安顺工矿设备制造有限公司(内蒙古盈源煤炭运销有限责任公司)	DAJC-7M35019-2024	2024-4-11	合格	
39	山东安顺工矿设备制造有限公司(山东能源集团物资有限公司鲁中分公司)	DAJC-7M35024-2024	2024-4-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	山东安顺工矿设备制造有限公司(山东能源集团物资有限公司鲁中分公司)	DAJC-7M35025-2024	2024-4-17	合格	
41	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M37061-2024	2024-4-1	合格	
42	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M37063-2024	2024-4-16	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M37064-2024	2024-4-15	合格	
44	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿	DAJC-7M37065-2024	2024-4-14	合格	
45	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M38091-2024	2024-4-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
46	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M38092-2024	2024-4-11	合格	 A photograph showing a close-up of a dark, woven steel mesh. A white label is attached to the mesh. The label contains the following text: '样品标签(特检)', '送检单位: 山东泰丰矿业集团有限公司', '样品编号: DAJC-7M38092-2024', '样品名称: 钢丝网', '接收日期: 2024.04.07', '规格/型号: 8*195+PC', '钢丝网直径: 22.9', and '使用地点: 北翼轨道下山'.
47	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38094-2024	2024-4-12	合格	 A photograph showing a close-up of a dark, woven steel mesh. A white label is attached to the mesh. The label contains the following text: '样品标签(特检)', '送检单位: 中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部', '样品编号: DAJC-7M38094-2024', '样品名称: 钢丝网', '接收日期: 2024.04.12', '规格/型号: 8*195+PC', '钢丝网直径: 22.9', and '使用地点: 北翼轨道下山'.


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38095-2024	2024-4-16	合格	
49	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38096-2024	2024-4-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
50	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38097-2024	2024-4-17	合格	
51	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38098-2024	2024-4-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
52	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38099-2024	2024-4-15	合格	
53	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38100-2024	2024-4-13	合格	
54	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38101-2024	2024-4-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38102-2024	2024-4-18	合格	
56	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38103-2024	2024-4-14	合格	
57	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38104-2024	2024-4-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38105-2024	2024-4-13	合格	
59	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38106-2024	2024-4-18	合格	
60	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38111-2024	2024-4-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
61	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38112-2024	2024-4-25	合格	
62	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38113-2024	2024-4-26	合格	
63	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38114-2024	2024-4-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
64	中煤第五建设有限公司第三工程处油房壕项目部	DAJC-7M38115-2024	2024-4-27	合格	
65	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M38118-2024	2024-4-27	合格	
66	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M39042-2024	2024-4-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
67	内蒙古双欣矿业有限公司	DAJC-7M41021-2024	2024-4-21	合格	
68	内蒙古双欣矿业有限公司	DAJC-7M41022-2024	2024-4-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	内蒙古双欣矿业有限公司	DAJC-7M41023-2024	2024-4-21	合格	
70	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿	DAJC-7M47049~051-2024	2024-4-20	合格	
71	24 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	DAJC-7M97010~015-2024	2024-4-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	24 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	DAJC-7M97016~017-2024	2024-4-2	合格	
73	24 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	DAJC-7M97018~019-2024	2024-4-2	合格	