

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置 7M07)	DAJC-7M07002~003-2024	2024-2-18	综合判定合格	
2	28 山东亨达煤业有限公司(无损检测 7M10)	DAJC-7M10021-2024	2024-2-18	符合标准要求	
3	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12004-2024	2024-2-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿	DAJC-7M13012~014-2024	2024-2-24	合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024-02-24王家寨煤矿  经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024-02-24王家寨煤矿
5	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿在用主排水泵 7M13)	DAJC-7M15023~027-2024	2024-2-1	合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024-02-01山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿  经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败 备注：2024-02-01山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿
6	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用防爆干式变压器 7M15)	DAJC-7M15030-2024	2024-2-2	合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败  经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：正在加载中... 时间：网络获取失败

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16083-2024	2024-2-2	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败
8	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16115~120-2024	2024-2-16	合格	 经度: 112.857132 纬度: 35.864752 地址: 山东省潍坊市昌乐县 泰丰煤矿 时间: 2024-02-16 09:17:55 经度: 112.857132 纬度: 35.864752 地址: 山东省潍坊市昌乐县 泰丰煤矿 时间: 2024-02-16 09:30:04
9	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16121~126-2024	2024-2-17	合格	 经度: 112.860403 纬度: 35.864556 地址: 山东省潍坊市昌乐县 泰丰煤矿 时间: 2024-02-17 09:04:01 经度: 112.867188 纬度: 35.866630 地址: 山东省潍坊市昌乐县 泰丰煤矿 时间: 2024-02-17 09:16:22

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16127~133-2024	2024-2-24	合格	 姓名：王XX、张XX、李XX、赵XX、孙XX 职务：矿长、副矿长、总工程师、安全科长、机电科长 时间：2024年2月24日 地点：王家寨煤矿 备注：2024年2月24日王家寨煤矿  位置：副井口附近 设备：副井口提升机 时间：2024年2月24日 地点：王家寨煤矿 备注：2024年2月24日王家寨煤矿
11	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16134~143-2024	2024-2-23	合格	 姓名：王XX、张XX、李XX、赵XX、孙XX 职务：矿长、副矿长、总工程师、安全科长、机电科长 时间：2024年2月23日 地点：王家寨煤矿 备注：2024年2月23日王家寨煤矿  位置：副井口附近 设备：副井口提升机 时间：2024年2月23日 地点：王家寨煤矿 备注：2024年2月23日王家寨煤矿
12	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17014~016-2024	2024-2-16	合格	 姓名：王XX、张XX、李XX、赵XX、孙XX 职务：矿长、副矿长、总工程师、安全科长、机电科长 时间：2024年2月16日 地点：王家寨煤矿 备注：2024年2月16日王家寨煤矿  姓名：王XX、张XX、李XX、赵XX、孙XX 职务：矿长、副矿长、总工程师、安全科长、机电科长 时间：2024年2月16日 地点：王家寨煤矿 备注：2024年2月16日王家寨煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17017~018-2024	2024-2-17	合格	
14	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17040~042-2024	2024-2-24	合格	
15	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆交流电动机 7M17)	DAJC-7M17043~046-2024	2024-2-23	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆高压真空配电装置 7M18)	DAJC-7M18052~065-2024	2024-2-1	合格	
17	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆馈电开关 7M19)	DAJC-7M19067~081-2024	2024-2-1	合格	
18	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20008~009-2024	2024-2-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20010~011-2024	2024-2-23	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-23王家寨煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-23王家寨煤矿
20	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20012-2024	2024-2-24	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-24王家寨煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-24王家寨煤矿
21	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21007~008-2024	2024-2-1	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-01山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-01山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21010~011-2024	2024-2-23	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-23王家寨煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-23王家寨煤矿
23	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用防爆移动变电站 7M21)	DAJC-7M21012~013-2024	2024-2-24	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-24王家寨煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-24王家寨煤矿
24	山东万祥矿业有限公司潘西煤矿(煤矿用卡轨人车 7MA09)	DAJC-7MA09006~008-2024	2024-2-3	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-03山东万祥矿业有限公司潘西煤矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024-02-03山东万祥矿业有限公司潘西煤矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	泰安浩龙矿山机械有限公司 (宁夏盐池四股泉煤业有限公司) (煤矿用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35006-2024	2024-2-18	合格	
26	29 山东金阳矿业集团有限公司 金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37014-2024	2024-2-2	合格	
27	29 山东金阳矿业集团有限公司 金阳煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37015-2024	2024-2-2	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37023-2024	2024-2-6	判定该试样的阻燃性能合格	
29	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿(煤矿用阻燃线缆 7M37)	DAJC-7M37024-2024	2024-2-7	判定该试样的阻燃性能合格	
30	142 中煤五建三处谭坪项目部(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38034-2024	2024-2-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38035-2024	2024-2-2	合格	
32	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38036-2024	2024-2-3	合格	
33	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38037-2024	2024-2-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38038-2024	2024-2-4	合格	
35	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38039-2024	2024-2-4	合格	
36	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38040-2024	2024-2-5	合格	
37	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38041-2024	2024-2-6	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38047-2024	2024-2-6	合格	
39	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38048-2024	2024-2-6	合格	
40	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38049-2024	2024-2-8	合格	
41	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38050-2024	2024-2-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38051-2024	2024-2-13	合格	
43	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38052-2024	2024-2-13	合格	
44	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38053-2024	2024-2-14	合格	
45	142 中煤五建三处谭坪项目部 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38054-2024	2024-2-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
46	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处永安项目部(煤矿用织物阻燃输送带7M39)	DAJC-7M39013-2024	2024-2-4	合格	
47	中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程处永安项目部(煤矿用织物阻燃输送带7M39)	DAJC-7M39014-2024	2024-2-5	合格	
48	28 山东亨达煤业有限公司	DAJC-7M10022-2024	2024-2-18	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
49	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M16071-2024	2024-2-2	合格	
50	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M35005-2024	2024-2-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿	DAJC-7M36005-2024	2024-2-1	合格	
52	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿	DAJC-7M37023-2024	2024-2-6	判定该试样的阻燃性能合格	
53	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿	DAJC-7M37024-2024	2024-2-7	判定该试样的阻燃性能合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
54	142 中煤五建三处谭坪项目部	DAJC-7M38049-2024	2024-2-8	合格	
55	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处郑庄煤矿)	DAJC-7M39019-2024	2024-2-29	合格	
56	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处郑庄煤矿)	DAJC-7M39020-2024	2024-2-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	河北双龙橡胶有限公司(中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处张子山项目部)	DAJC-7M39021-2024	2024-2-28	合格	