

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司(煤矿在用缠绕式提升机系统 A4M01)	DAJC-A4M01011-2024	2024/4/27	依据标准综合判定合格		
2	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司(煤矿在用缠绕式提升机系统 A4M01)	DAJC-A4M01012-2024	2024/4/27	依据标准综合判定合格		
3	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司(煤矿在用缠绕式提升机系统 A4M01)	DAJC-A4M01013-2024	2024/4/27	依据标准综合判定合格		
4	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司(煤矿在用提升绞车系统 A4M03)	DAJC-A4M03001-2024	2024/4/26	依据标准综合判定合格		

5	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司(煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34)	DAJC-A4M34013-2024	2024/4/30	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败        标题: 网络获取失败        地址: 请打开位置权限        时间: 网络获取失败        海拔: 网络获取失败        天气: 网络获取失败        备注: 新窑煤矿 2024-04-30 22:15</p>	
6	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司(煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34)	DAJC-A4M34012-2024	2024/4/30	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败        标题: 网络获取失败        地址: 请打开位置权限        时间: 网络获取失败        海拔: 网络获取失败        天气: 网络获取失败        备注: 新窑煤矿 2024-04-30 22:42</p>	
7	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司(煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34)	DAJC-A4M34011-2024	2024/4/30	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败        标题: 网络获取失败        地址: 请打开位置权限        时间: 网络获取失败        海拔: 网络获取失败        天气: 网络获取失败        备注: 新窑煤矿 2024-04-30 23:05</p>	
8	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司(煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34)	DAJC-A4M34010-2024	2024/4/30	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败        标题: 网络获取失败        地址: 请打开位置权限        时间: 网络获取失败        海拔: 网络获取失败        天气: 网络获取失败        备注: 新窑煤矿 2024-05-01 00:00</p>	

7	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34）	DAJC-A4M34008-2024	2024/4/30	所检项目合格	 <p>经纬：网络获取失败      海拔：网络获取失败      地址：未打开位置权限      时间：网络获取失败      天气：网络获取失败      备注：网络获取失败      2024-04-30 22:37</p>	
8	甘肃华亭煤电有限公司砚北煤矿（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01009-2024	2024/4/17	综合判定合格	 <p>经纬：106.669347      海拔：35.244666      地址：甘肃省平凉市华亭市砚北煤矿南风井生海区      时间：2024-04-17 08:01:48      海拔：1440.3米      天气：7~23℃ 西风      备注：砚北煤矿</p>	
9	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01014-2024	2024/4/12	综合判定合格	 <p>经纬：106.908647      海拔：35.161843      地址：甘肃省平凉市崆峒区华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司      时间：2024-04-12 15:18:08      海拔：1277.2米      天气：24~25℃ 东南风      备注：新窑煤矿</p>	
	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车A4M80）	DAJC-A4M80007-2024	2024/4/12	所检项目合格	 <p>经纬：网络获取失败      海拔：网络获取失败      地址：未打开位置权限      时间：网络获取失败      天气：网络获取失败      备注：新窑煤矿      2024-04-12 9:11</p>	

	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司(煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车A4M80)	DAJC-A4M80008-2024	2024/4/12	所检项目合格	 <p>报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效 地址: 渣打银行 报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效 报警: 钢丝绳失效</p>	