

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	榆林市榆阳区方家畔煤业（煤矿用主要通风机安全性能检验报告）	DAJC-A702001	2024/4/13	合格	 经纬度: 111.251113 经度: 108.579223 地址: 陕西省榆林市榆阳区小保当镇 时间: 2024-04-13 17:04:03 海拔: 1528.1米 天气: 24 ~ 25℃ 微风 备注: 方家畔煤业	
2	榆林市榆阳区方家畔煤业（煤矿用主要通风机安全性能检验报告）	DAJC-A702002	2024/4/13	合格	 经纬度: 110.065654 经度: 58.579223 地址: 陕西省榆林市榆阳区小保当镇 时间: 2024-04-13 17:04:03 海拔: 1528.1米 天气: 24 ~ 25℃ 微风 备注: 方家畔煤业	
3	神木市鑫轮煤业（煤矿用主要通风机安全性能检验报告）	DAJC-A702005	2024/4/27	合格	 经纬度: 110.399976 经度: 38.785555 地址: 陕西省榆林市神木市锦州街道 时间: 2024-04-27 12:31:06 海拔: 1079.9米 天气: 19 ~ 28℃ 东南风 备注: 神木市鑫轮煤业	
4	神木市鑫轮煤业（煤矿用主要通风机安全性能检验报告）	DAJC-A702006	2024/4/27	合格	 经纬度: 110.403257 经度: 38.788093 地址: 陕西省榆林市神木市锦州街道 时间: 2024-04-27 12:31:06 海拔: 1089.5米 天气: 19 ~ 28℃ 东南风 备注: 长源水印窑窑主	
5	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725003	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。	 经纬度: 109.147538 经度: 37.798935 地址: 陕西省榆林市神木市锦州街道 时间: 2024-04-08 18:27:54 海拔: 1141.7米 天气: 20 ~ 23℃ 西南风 备注: 元盛煤业王利科	

6	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725004	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		
7	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725005	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		
8	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725006	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		
9	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725007	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		
10	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725008	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		

11	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725009	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		
12	陕西元盛煤业有限公司（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725010	2024/4/8	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。		
13	横山县殿市镇水坝滩煤矿（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725011	2024/4/13	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。	 经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败	
14	横山县殿市镇水坝滩煤矿（煤矿用局部通风机安全检测检验报告）	DAJC-A725012	2024/4/13	除通风机叶轮间隙项目外，其他所检项目合格。	 经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败	