

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10220-2024	2024-07-20	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 阿路森球球球 环量: 阿路森球球球 海拔: 阿路森球球球 天气: 阿路森球球球 备注: 李楼煤业2024.07.20</p>	
2	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10221-2024	2024-07-20	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 阿路森球球球 环量: 阿路森球球球 海拔: 阿路森球球球 天气: 阿路森球球球 备注: 李楼煤业2024.07.20</p>	
3	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10222-2024	2024-07-20	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 阿路森球球球 环量: 阿路森球球球 海拔: 阿路森球球球 天气: 阿路森球球球 备注: 李楼煤业2024.07.20</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10223-2024	2024-07-21	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.21</p>	
5	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10224-2024	2024-07-21	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.21</p>	
6	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10225-2024	2024-07-21	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.21</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10226-2024	2024-07-22	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.22</p>	
8	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10227-2024	2024-07-22	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.22</p>	
9	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10228-2024	2024-07-22	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.22</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10229-2024	2024-07-24	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经理: 阿地孜·艾力 总监: 阿地孜·艾力 质检: 阿地孜·艾力 天气: 阿地孜·艾力 备注: 李楼煤业2024.07.24</p>	
11	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10230-2024	2024-07-25	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经理: 阿地孜·艾力 总监: 阿地孜·艾力 质检: 阿地孜·艾力 天气: 阿地孜·艾力 备注: 李楼煤业2024.07.25</p>	
12	徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10252-2024	2024-08-17	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经理: 阿地孜·艾力 总监: 阿地孜·艾力 质检: 阿地孜·艾力 天气: 阿地孜·艾力 备注: 李楼煤业2024.08.17</p>	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10253-2024	2024-08-17	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		
14	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10266-2024	2024-07-23	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷		
15	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10267-2024	2024-07-23	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2024	2024-07-23	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷		
17	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10272-2024	2024-08-23	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		
18	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10273-2024	2024-08-23	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10274-2024	2024-08-23	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 110.360772 海拔: 38.73667 地址: 山东鲁能阳城分公司 时间: 2024-08-23 13:24:41 天气: 32~34℃ 东风 备注: 阳城二井</p>	
20	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10275-2024	2024-08-23	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经纬: 110.360657 海拔: 38.736775 地址: 山东鲁能阳城分公司 时间: 2024-08-23 14:11:14 天气: 32~34℃ 东风 备注: 阳城二井</p>	
21	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30250-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经纬: 108.212121 海拔: 1000.00000 地址: 陕西中太能源投资有限公司 时间: 2024-07-20 10:00:00 天气: 25~28℃ 东风 备注: 中太能源</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30251-2024	2024-07-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		
23	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30252-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
24	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30253-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30254-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
26	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30255-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
27	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30256-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30257-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
29	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30258-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
30	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30259-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
31	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30260-2024	2024-07-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		
32	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30261-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
33	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30262-2024	2024-07-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
34	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30263-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
35	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30264-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
36	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30265-2024	2024-07-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
40	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30269-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
41	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30270-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
42	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30271-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
43	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30272-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
44	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30273-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
45	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30274-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
46	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30275-2024	2024-07-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		
47	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30276-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
48	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30277-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30278-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
50	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30279-2024	2024-07-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		
51	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30280-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
52	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30281-2024	2024-07-20	综合判定该无轨胶轮车合格。		
53	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50050-2024	2024-07-23	综合判定该单轨吊车合格。		
54	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50051-2024	2024-07-23	综合判定该单轨吊车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
55	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50052-2024	2024-07-23	综合判定该单轨吊车合格。		
56	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50053-2024	2024-07-23	综合判定该单轨吊车合格。		
57	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50054-2024	2024-07-23	综合判定该单轨吊车合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
58	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司（煤矿在用单轨吊车7M50）	DAJC-7M50055-2024	2024-07-23	综合判定该单轨吊车合格。		
59	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司（煤矿在用单轨吊车7M50）	DAJC-7M50056-2024	2024-08-05	综合判定该单轨吊车合格。		
60	徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司（矿用辅助绞车7M61）	DAJC-7M61002-2024	2024-08-17	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司(矿用辅助绞车7M61)	DAJC-7M61003-2024	2024-08-17	合格	 <p>现场拍照</p> <p>时间: 2024-08-17 19:28:19 经纬度: 36.111111, 115.888889 海拔: 1000.000000 天气: 晴朗 地点: 新疆天山矿业公司</p>	
62	山东新巨龙能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10177-2024	2024-06-20	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>现场拍照</p> <p>时间: 2024-06-20 10:11:34 经纬度: 36.111111, 115.888889 海拔: 1000.000000 天气: 晴朗 地点: 山东新巨龙能源公司</p>	
63	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16307~308-2024	2024-08-27	合格	 <p>现场拍照</p> <p>时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 阳城2号井2024.08.27</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
64	陕西益东矿业有限责任公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30248-2024	2027-07-17	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 110.000992 纬度: 39.209577 地址: 陕西省榆林市神木市神木镇 陕西益东矿业有限责任公司 时间: 2024-07-17 10:46:55 备注: 益东煤矿</p>	
65	陕西益东矿业有限责任公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30249-2024	2027-07-17	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 110.000992 纬度: 39.209577 地址: 陕西省榆林市神木市神木镇 陕西益东矿业有限责任公司 时间: 2024-07-17 10:46:55 备注: 益东煤矿</p>	
66	陕西中太能源投资有限公司(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02043-2024	2024-07-21	合格	 <p>经度: 109.461027 纬度: 39.011531 地址: 陕西省榆林市横山区 罗镇 陕西中太能源投资有限公司 时间: 2024-07-21 09:35:56 备注: 中太能源</p>	尾气检测

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
67	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02044-2024	2024-07-20	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败... 时间: 网络获取失败 备注: 中太能源 7.20</p>	尾气检测
68	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02045-2024	2024-07-20	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败... 时间: 网络获取失败 备注: 中太能源 7.20</p>	整车检测
69	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02046-2024	2024-07-21	合格	 <p>经度: 108.461129 纬度: 34.011856 地址: 陕西省榆林市神木县 陕西省中太能源投资有限公司 时间: 2024-07-21 09:46:00 备注: 中太能源</p>	整车检测

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
70	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02047-2024	2024-07-20	合格	 <p>经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败... 时间：网络获取失败 备注：中太能源 7.20</p>	整车检测
71	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02048-2024	2024-07-20	合格	 <p>经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败... 时间：网络获取失败 备注：中太能源 7.20</p>	整车检测
72	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02049-2024	2024-07-21	合格	 <p>经度：109.461115 纬度：38.011832 地址：陕西省榆林市横山区波罗镇 陕西中太能源投资有限公司 时间：2024-07-21 09:23:10 备注：中太能源</p>	整车检测

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
73	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02050-2024	2024-07-21	合格	 <p>国家煤安 MA 经纬度: 109.961289 精度: 30.011667 地址: 陕西省榆林市横山区波罗镇 陕西中太能源投资有限公司 时间: 2024-07-21 09:32:59 备注: 中太能源</p>	整车检测
74	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02051-2024	2024-07-21	合格	 <p>经纬度: 109.461155 纬度: 38.011381 地址: 陕西省榆林市横山区波罗镇 时间: 2024-07-21 09:45:30 备注: 中太能源</p>	整车检测
75	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02052-2024	2024-07-20	合格。	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败... 时间: 网络获取失败 备注: 中太能源 7.20</p>	尾气检测

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
76	陕西中太能源投资有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02053-2024	2024-07-20	合格。	 <p>经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败... 时间：网络获取失败 备注：中太能源 Z20</p>	尾气检测
77	神木市前梁矿业有限公司（轮胎式防爆装载机 MA02）	DAJC-7MA02054-2024	2024-07-17	合格	 <p>经度：36.511111 纬度：110.511111 地址：陕西省榆林市神木市 时间：2024-07-17 11:35:00 备注：新巨龙煤矿</p>	
78	山东新巨龙能源有限责任公司（矿用机械部件无损检测7M10）	DAJC-7M10269-2024	2024-08-20	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经度：115.882343 纬度：35.283017 地址：山东省菏泽市巨野县巨龙街1号官庄村村委会 时间：2024-08-20 11:11:42 海拔：84.5米 天气：26 ~ 31℃ 西北风 备注：新巨龙煤矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
79	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50049-2024	2024-07-20	综合判定:合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 ID号: 486264897635961 备注: 阳城二矿2024.07.20</p>	
80	陕西延长石油巴拉斯煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7710622~10756-2024	2024-06-27	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 ID号: 486264897635961 备注: 阳城二矿2024.07.20</p>	
81	陕西延长石油巴拉斯煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7710757~10907-2024	2024-06-28	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 ID号: 486264897635961 备注: 阳城二矿2024.07.20</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
82	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7711088~11231-2024	2024-06-29	合格		
83	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7711445~11624-2024	2024-06-30	合格		
84	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7711232~11444-2024	2024-07-01	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
85	陕西延长石油巴拉斯素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7710442~10621-2024	2024-07-02	合格		
86	陕西延长石油巴拉斯素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M7710908~11087-2024	2024-07-03	合格		
87	山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源[2024]20 01-PS-J0041	2024-05-16	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
88	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10235-2024	2024-08-05	所检工件经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 岱庄煤业2024.08.05</p>	
89	山东李楼煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30286-2024	2024-07-25	综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>经度: 115.976103 纬度: 35.632093 地址: 山东省菏泽市郓城县王楼 时间: 2024-07-25 16:39:44 海拔: 63.4米 天气: 34°C 南风 备注: 李楼煤业2024.07.25</p>	
90	山东李楼煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30287-2024	2024-07-25	综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>经度: 115.976057 纬度: 35.632116 地址: 山东省菏泽市郓城县王楼 时间: 2024-07-25 16:43:34 海拔: 67.7米 天气: 34°C 南风 备注: 李楼煤业2024.07.25</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
91	山东李楼煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30288-2024	2024-07-25	综合判定 该无轨胶 轮车合格	 <p>经度: 115.979666 纬度: 35.652898 地址: 山东省菏泽市郓城县山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-07-25 17:26:36 海拔: 49.9米 天气: 34°C 南风 备注: 李楼煤业 2024.07.25</p>	
92	山东李楼煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30289-2024	2024-07-25	综合判定 该无轨胶 轮车合格	 <p>经度: 115.979619 纬度: 35.652906 地址: 山东省菏泽市郓城县山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-07-25 17:23:42 海拔: 55.0米 天气: 34°C 南风 备注: 李楼煤业 2024.07.25</p>	
93	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50058-2024	2024-07-21	综合判定 该单轨吊 车合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.21</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
94	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50059-2024	2024-07-22	综合判定该单轨吊车合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.22</p>	
95	山东李楼煤业有限公司(煤矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79001-2024	2024-07-18	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.18</p>	
96	山东李楼煤业有限公司(煤矿用防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79002-2024	2024-07-19	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤业2024.07.19</p>	