

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	贵州开磷集团股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141890~1938-2024	2024-03-12	合格	 <p>经度: 106.861761 纬度: 27.142188 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2024-03-12 10:13:38 海拔: 793.4米 天气: 17°C 东北风 晴 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p> <p>经度: 106.861251 纬度: 27.144004 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 787.5米 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p> <p>经度: 106.863518 纬度: 27.146597 地址: 贵州省贵阳市开阳县开磷工业园区 时间: 2024-03-12 13:09:45 海拔: 791.4米 天气: 17°C 东北风 晴 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>	

2	贵州开磷集团股份有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F141939~1961-2024	2024-03-12	合格	 <p>经度: 106.860794 纬度: 27.144447 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>	
3	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15658~663-2024	2024-03-12	合格	 <p>经度: 106.861755 纬度: 27.144403 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 784.6米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>	
4	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23156-2024	2024-05-03	合格	 <p>经度: 89.675226 纬度: 46.756439 地址: 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县建设路14号新疆喀拉通克矿业有限责任公司 时间: 2024-05-03 11:54:42 海拔: 938.9米 天气: 11~20°C 东北风</p>	

5	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23157-2024	2024-05-03	合格		 <p>经度: 89.675227 纬度: 46.756386 地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市幸福路14号新疆喀拉通克矿业有限责任公司 时间: 2024-05-03 12:19:19 海拔: 947.7米 天气: 11~20°C 东北风</p>	
6	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61277~278-2024	2024-05-03	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 89.676080 纬度: 46.751386 坐标: WGS84坐标系 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1004.4米 网络获取失败 备注: 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 2024.05.03</p>	
7	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆)在线无损检测7F61)	DAJC-7F61279~281-2024	2024-05-03	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 89.679034 纬度: 46.755506 坐标: WGS84坐标系 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1004.4米 网络获取失败 备注: 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 2024.05.03</p>	/

8	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01026-2024	2024-03-31	综合判定 该提升机合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>	
9	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11149-2024	2024-03-30	综合判定 该空气压缩机合格	 <p>经纬度: 106.715333 纬度: 22.972211 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市S60合那高速公路1815 时间: 2024-03-30 14:02:05 海拔: 255.9米 天气: 23~32°C 南风 备注: 靖西锰矿</p>	
10	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11150-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格	 <p>经纬度: 106.715285 纬度: 22.972670 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市S60合那高速公路浪坡 时间: 2024-03-30 14:34:15 海拔: 255.9米 天气: 23~32°C 南风 备注: 靖西锰矿</p>	

11	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11151-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格	 <p>经纬度: 106.649106 纬度: 22.952726 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-03-31 14:56:07 海拔: 390.8米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>	
12	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11152-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格	 <p>经纬度: 106.649124 纬度: 22.952752 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-03-31 15:01:05 海拔: 392.5米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>	
13	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11153-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格	 <p>经纬度: 106.649064 纬度: 22.952794 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-03-31 15:45:31 海拔: 397.7米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>	

14	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11155-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格		 <p>经纬度: 106.744411 纬度: 23.015017 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 16:24:52 海拔: 408.1米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>		
15	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11156-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格		 <p>经纬度: 106.744405 纬度: 23.012980 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 16:33:22 海拔: 408.1米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>		
16	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11157-2024	2024-03-31	综合判定 该空气压缩机合格		 <p>经纬度: 106.703493 纬度: 23.000286 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市S60合那高速古龙山大峡谷风景区 时间: 正在获取中 海拔: 516.6米 天气: 39~39°C 南风 备注: 靖西锰矿</p>		

17	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69149-2024	2024-03-31	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>		
18	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69150-2024	2024-03-31	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>		
19	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69151-2024	2024-04-01	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>		


20	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69152-2024	2024-04-01	合格	 <p>经度: 106.647609 纬度: 22.952621 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市外巡 时间: 2024-04-01 12:15:17 海拔: 366.3米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>		
21	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69153-2024	2024-04-01	合格	 <p>经度: 106.647539 纬度: 22.952602 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市外巡 时间: 2024-04-01 12:18:59 海拔: 366.3米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>		
22	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69154-2024	2024-04-01	合格	 <p>经度: 106.647609 纬度: 22.952621 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市外巡 时间: 2024-04-01 12:24:14 海拔: 377.0米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>		


23	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69155-2024	2024-04-01	合格	 <p>经度: 106.647881 纬度: 23.052485 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 12:24:26 海拔: 376.5米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>	
24	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69156-2024	2024-04-01	合格	 <p>经度: 106.743283 纬度: 23.012936 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 16:18:19 海拔: 408.3米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>	
25	靖西市锰矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69157-2024	2024-04-01	合格	 <p>经度: 106.743783 纬度: 23.012870 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 16:46:20 海拔: 389.1米 天气: 31~32°C 东南风 备注: 靖西锰矿</p>	

26	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108098-2024	2024-04-01	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 106.650489 纬度: 22.954374 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 10:42:48 海拔: 455.83米 天气: 31-32°C 东南风 备注: 巡检记录</p>	
27	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108099-2024	2024-04-01	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 106.657927 纬度: 22.949411 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市 时间: 2024-04-01 11:15:12 海拔: 57.88米 天气: 31-32°C 东南风 备注: 巡检记录</p>	
28	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108100-2024	2024-03-31	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>	

29	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108101-2024	2024-04-03	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>	
30	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108102-2024	2024-04-02	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 靖西锰矿</p>	
31	靖西市锰矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108103-2024	2024-04-02	综合判定: 合格	 <p>经纬度: 106.715509 纬度: 22.966929 地址: 广西壮族自治区百色市靖西市湖塘镇羊山 时间: 2024-04-02 17:25:25 海拔: 296.9米 天气: 天气获取失败 备注: 靖西锰矿</p>	

32	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130041-2024	2024-03-01	合格		 <p>经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 天气：网络获取失败 备注：贵州开磷有限责任公司（马路坪矿）</p>		
33	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130042-2024	2024-03-01	合格		 <p>经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 天气：网络获取失败 备注：贵州开磷有限责任公司（马路坪矿）</p>		
34	贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130043-2024	2024-03-01	合格		 <p>经度：106.854239 纬度：27.109875 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：859.3米 天气：网络获取失败 备注：贵州开磷有限责任公司（马路坪矿）</p>		


35	贵州开磷有限责任公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130044-2024	2024-03-01	合格		 <p>现场拍照</p> <p>经度: 106.854239 纬度: 27.109875 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 859.3米 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司(马路坪矿)</p>		
36	贵州开磷有限责任公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130045-2024	2024-03-01	合格		 <p>经度: 106.854239 纬度: 27.109875 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 859.3米 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷有限责任公司(马路坪矿)</p>		
37	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130069-2024	2024-03-13	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 106.860794 纬度: 27.114447 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 859.3米 天气: 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝)</p>		

38	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130070-2024	2024-03-13	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
39	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130071-2024	2024-03-13	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
40	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130072-2024	2024-03-13	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 106.860794 纬度: 27.144447 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		

41	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130073-2024	2024-03-13	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
42	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130074-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 106.860702 纬度: 27.144976 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 784.6米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
43	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130075-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		

44	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130076-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>106.860794 27.144447 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
45	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130077-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 海拔: 网络获取失败 时间: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
46	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130078-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		

47	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130079-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 106.860794 纬度: 27.144447 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
48	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130080-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
49	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130081-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。		 <p>经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		

50	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130082-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。	 <p>经度: 106.860794 纬度: 27.144447 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		
51	贵州开磷集团股份有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130083-2024	2024-04-03	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。	 <p>经度: 106.860794 纬度: 27.144447 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 783.5米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(沙坝土矿)</p>		